

Le informazioni contenute in questo facsimile sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o consegnare il facsimile a terzi. Chiunque riceva questo facsimile per errore è pregato di informarci chiamando il seguente numero: 099/7356261.

TRASMISSIONE FAX

Taranto li, 09/02/2010

Da: A.M.A.T. S.p.a. Ufficio Sinistri Tel. e Fax 099/7356261

A: Spett.le **IACOBINO INSURANCE BROKERS SRL**
Via Cavour, 30 - 74100 TARANTO - FAX 099/4533553

OGGETTO: SINISTRO N.908.2010.000107518 DEL 28/01/2010
AMAT SPA (CA392RJ) / CIANCIARUSO (DX936AA)
NS. RIF. 024/NS/10

VI ANTICIPIAMO VIA FAX LA DENUNCIA DI SINISTRO INDICATO IN OGGETTO.

SEGUE TRASMISSIONE DELLA COPIA ORIGINALE.

DISTINTI SALUTI.

UFFICIO SINISTRI

N° pagine inclusa la presente: 5

RAPPORTO TX

09 FEB. 2010 15:25

LOGO : Uff.Sinistri A.M.A.T. Spa
FAX NO. : 0997356261

N°	DESTINATARIO	ORA INVIO	DURATA	MODO	PAGINE	ESITO
01	00994533553	09 FEB. 15:24	01'03	TX	05	OK



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
024/NS/10	28/01/2010	13.15	APERTO D'UFFICIO		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
Trasp. Ausiliari	CORSO ITALIA				
DIREZIONE	N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS			
VIA MAGNAGHI - DEPOSITO	497	CA 392 RJ			
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
143700	GASPERINI	PIETRO	CONDUCENTE DI LINEA		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
TARANTO	06-08-73	12-12-2005	LEPORANO	74020	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIA LITORANEA SALENTINA N.	D	TA5075986J	TARANTO	17/02/2000	15/01/2010
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
NATIONALE SUISSE					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
FORD	FIESTA 1.4	DX 936 AA	CIANCARUSO GIOVANNI	TARANTO
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
VIA D'ALO' ALFIERI, 45			GENERTEL	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
PAT. TA2227519S				
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO



MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	
SOLITO ANNA - CORSO ITALIA 84/B TARANTO	

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

SINISTRO PASSIVO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

NESSUN DANNO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

SPECCHIO ESTERNO SINISTRO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

SINISTRO APERTO D'UFFICIO SU DENUNCIA INOLTATA VIA E-MAIL IN DATA 28/01/2010 ALLA GENERTEL DAL SIG. CIANCIARUSO GIOVANNI.

PERVENUTA ANCHE NOTA DATATA 03/02/2010 DI AVVISO SINISTRO TRASMESSA VIA FAX IN PARI DATA DALLA NATIONALE SUISSE DIREZIONE TECNICA SERVIZIO SINISTRI.

DICHIARAZIONE DEL DIPENDENTE GASPERINI PIETRO:

DOPO AVER SVOLTATO A DESTRA DA VIA JAPIGIA PER CORSO ITALIA, TROVAVO UN'AUTOVETTURA FORD FIESTA IN SOSTA IN DOPPIA FILA SUL LATO DESTRO SENZA CONDUCENTE A BORDO.

VISTO L'OSTACOLO MI SONO FERMATO E HO SUONATO IL CLacson PER RICHIAMARE L'ATTENZIONE DEL PROPRIETARIO. CONSIDERATO CHE NON ARRIVAVA NESSUNO E PRESSATO DAI COLLEGHI "AUSILIARI DEL TRAFFICO" CHE MI INVITAVANO A PROSEGUIRE LA CORSA IN QUANTO AVEVANO FINITO IL TURNO LAVORATIVO, DECIDEVO DI AVANZARE E DURANTE LA FASE DI AFFIANCAMENTO CON TALE AUTOVETTURA TOCCAVO LO SPECCHIETTO SINISTRO DANNEGGIANDOLO. LA PROPRIETARIA DELL'AUTOVETTURA USCIVA PROPRIO NEL FRANGENTE CHE AVANZAVO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO



Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA 09/02/2010

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

NESSUN DANNO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

SPECCHIO ESTERNO SINISTRO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

SINISTRO APERTO D'UFFICIO SU DENUNCIA INOLTATA VIA E-MAIL IN DATA 28/01/2010 ALLA GENERTEL DAL SIG. CIANCARUSO GIOVANNI.

PERVENUTA ANCHE NOTA DATATA 03/02/2010 DI AVVISO SINISTRO TRASMESSACI VIA FAX IN PARI DATA DALLA NATIONALE SUISSE DIREZIONE TECNICA SERVIZIO SINISTRI.

DICHIARAZIONE DEL DIPENDENTE GASPERINI PIETRO:

DOPO AVER SVOLTATO A DESTRA DA VIA JAPIGIA PER CORSO ITALIA, TROVAVO UN'AUTOVETTURA FORD FIESTA IN SOSTA IN DOPPIA FILA SUL LATO DESTRO SENZA CONDUCENTE A BORDO. VISTO L'OSTACOLO MI SONO FERMATO E HO SUONATO IL CLacson PER RICHIAMARE L'ATTENZIONE DEL PROPRIETARIO. CONSIDERATO CHE NON ARRIVAVA NESSUNO E PRESSATO DAI COLLEGHI "AUSILIARI DEL TRAFFICO" CHE MI INVITAVANO A PROSEGUIRE LA CORSA IN QUANTO AVEVANO FINITO IL TURNO LAVORATIVO, DECIDEVO DI AVANZARE E DURANTE LA FASE DI AFFIANCAMENTO CON TALE AUTOVETTURA TOCCAVO LO SPECCHIETTO SINISTRO DANNEGGIANDOLO. LA PROPRIETARIA DELL'AUTOVETTURA USCIVA PROPRIO NEL FRANGENTE CHE AVANZAVO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio


LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

14, 09/02/2010

pagina

2



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 024/NS/10	DATA SINISTRO 28/01/2010	ORA 13.15	MODALITA' APERTURA APERTO D'UFFICIO	
LINEA Trasp. Ausiliari	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO CORSO ITALIA		ANGOLO	
DIREZIONE VIA MAGNAGHI - DEPOSITO		N° SOCIALE 497	TARGA AUTOBUS CA 392 RJ	
MATR. AGENTE 143700	COGNOME GASPERINI	NOME PIETRO	QUALIFICA CONDUCENTE DI LINEA	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 06-08-73	DATA ASSUNZIONE 12-12-2005	COMUNE DI RESIDENZA LEPORANO	C.A.P. 74020
DOMICILIO VIA LITORANEA SALENTINA N.	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5075986J	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 17/02/2000
		SCADENZA PATENTE 15/01/2010		
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. NATIONALE SUISSE		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA FORD	MODELLO FIESTA 1.4	TARGA DX 936 AA	PROPRIETARIO CIANCIARUSO GIOVANNI	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
VIA / PIAZZA VIA D'ALO' ALFIERI, 45			COMPAGNIA ASSICURATRICE GENERTEL	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA PAT. TA2227519S			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI
SOLITO ANNA - CORSO ITALIA 84/B TARANTO

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DA : CIANCIA RUSSO GIOVANNI

A : BALBO (AMAT SPA)

099-7356264

026/151110

Genertel conferma la ricezione della tua denuncia.

Ecco un riepilogo dei dati e degli allegati che ci hai inviato:

data incidente: 28/01/2010

luogo incidente: Taranto

testimoni: si

generalità ed indirizzi dei testimoni: Anna Solito, c.so Italia, 84/b

autorità intervenute: no

numero veicoli coinvolti: 2

esiste modulo blu: no

collisione: si

lesioni ai pedoni: no

lesioni ai tuoi trasportati: no

preventivo spesa: no

targa: DX936AA

marca e modello: Ford Fiesta 1.4

contraente assicurato: Giovanni Cianciaruso

proprietario: Giovanni Cianciaruso

conducente: Giovanni Cianciaruso, CNCGNN71S30F152H, Via D'alò Alfieri, 45 - 74121 Taranto - Pat. Ta22275198

lesioni al conducente: no

età del conducente: 38

attività del conducente: impiegato

reddito del conducente: 14000

targa controparte: CA392RJ

marca e modello controparte: BREDAMARINIBUS

contraente assicurato controparte: Amat Spa, p.i.:00146330733, via Cesare Battisti, 657 74121 Taranto

proprietario controparte: Amat Spa, p.i.:00146330733, via Cesare Battisti, 657 74121 Taranto

compagnia controparte: Nationale Suisse Ass.

circostanze del sinistro veicolo GTEL: in fermata/in sosta

circostanze del sinistro veicolo controparte: tamponava procedendo nello stesso senso e nella stessa fila

dinamica sinistro: la mia vettura era in sosta nel senso di marcia di c.so italia, il bus proveniva nello stesso senso di marcia ed entrava in collisione con lo specchietto dx della mia vettura asportandolo.

indirizzo per la perizia: Via Mazzini, 1

cellulare: 339/2848569

email: cianciaruso@infinito.it

iban: IT88Y0760113200000048087464

intestatario conto: Cianciaruso Giovanni

consenso privacy: si

Prot. N. 5793
29 GEN. 2010

PR	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN. / PR. / INDUSTRIA	☒
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PROGETTI / TRACCE	☐
URG	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
UCC	CONT. CONT. / CONT. CONT.	☐

(026 13.15)

Grazie per aver utilizzato il servizio online.

Genertel S.p.A.
www.genertel.it

Nationale Suisse S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale in Italia: Via XXV Aprile - 20097 S. Donato Milanese (MI) - Tel. 02 51 60 31 - Fax 02 51 46 34 - info@nationale-suisse.it
www.nationale-suisse.it - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Compagnia di Assicurazioni "Nationale Svizzera" di Basilea - Capitale Sociale 12.000.000 euro i.v. - R.E.A. di Milano n° 585006 - Albo Imprese n° 1.00038 - Albo Gruppi Assicurativi n° 013 Partita IVA e Codice Fiscale n° 01851070189 - Imp. aut. all'esercizio delle Assicurazioni con D.M. 6-10-72 (G.U. 20-10-72 N.274) - Compagnie con sistema di management certificato



nationale
suisse

026/NS/10

RACCOMANDATA A.R.

DIREZIONE TECNICA
SERVIZIO SINISTRI
DIVISIONE RAMI AUTO
RE FRASCHINI EUGENIO
Tel.: 0251603247

Spett.le
A.M.A.T.S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)

p.c. Spett.le

AGENZIA 00908 IACOBINO INSURANCE BROKERS

San Donato Milanese, 03/02/2010

Oggetto: nostri riferimenti 00908-2010-000107518 del 28/01/2010.

Contrattante: A.M.A.T.S.P.A.

POLIZZA: 50 25440110 AGENZIA 00908 IACOBINO INSURANCE BROKERS

Danneggiato: CIANCIARUSO GIOVANNI

DX 936 AA

GENERAL

Ci riferiamo al sinistro in oggetto per informare che abbiamo ricevuto dall'Impresa Assicuratrice della Controparte l'avviso di sinistro in ordine al quale non ci risulta pervenuta la denuncia di danno; pertanto, invitiamo a norma dell'art. 1913 c.c. e di contratto, a comunicarci la denuncia di sinistro nella forma prevista dalla legge.

Precisiamo che in assenza della denuncia di sinistro ci vedremo costretti ad accettare le modalità dell'evento esposte dalla controparte con conseguente pregiudizio per la nostra Società ed eventuale penalizzazione del premio di polizza.

Restiamo a disposizione e cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

2069
ProL N
Del 03 FEB. 2010

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☒
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPI	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STG	STAFF GENERALE	☐

Nationale Suisse
Compagnia Italiana Di Assicurazioni S.p.A.



Nationale Suisse S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale in Italia: Via XXV Aprile - 20097 S. Donato Milanese (MI) - Tel. 02 51 60 31 - Fax 02 51 46 34 - info@nationale-suisse.it
 www.nationale-suisse.it - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Compagnia di Assicurazioni "Nationale Svizzera" di Basilea - Capitale Sociale 12.000.000 euro i.v. - R.E.A. di Milano n° 585006 - Albo Imprese n° 1.00033 - Albo Gruppi Assicurativi n° 013 Partita IVA e Codice Fiscale n° 01831070169 - Imp. aut. all'esercizio Assic. con D.M. 6-10-72 (G.U. 20-10-72 N.274) - Compagnia con sistema di management certificato



**nationale
suisse**

024/NS/10

RACCOMANDATA A.R.

DIREZIONE TECNICA
 SERVIZIO SINISTRI
 DIVISIONE RAMI AUTO
 RE FRASCHINI EUGENIO
 Tel.: 0251603247

Spett.le
 A.M.A.T.S.P.A.
 VIA CESARE BATTISTI 657
 74121 TARANTO (TA)

p.c. Spett.le

AGENZIA 00908 IACOBINO INSURANCE BROKERS

San Donato Milanese, 03/02/2010

Oggetto: nostri riferimenti 00908-2010-000107518 del 28/01/2010.

Contrasente: A.M.A.T.S.P.A.

CA392RJ

POLIZZA: 50 25440110 AGENZIA 00908 IACOBINO INSURANCE BROKERS

Danneggiato: CIANCARUSO GIOVANNI

DX 936 AA

GENEREL

Ci riferiamo al sinistro in oggetto per informare che abbiamo ricevuto dall'Impresa Assicuratrice della Controparte l'avviso di sinistro in ordine al quale non ci risulta pervenuta la denuncia di danno; pertanto, invitiamo a norma dell'art. 1913 c.c. e di contratto, a comunicarci la denuncia di sinistro nella forma previste dalla legge. Precisiamo che in assenza della denuncia di sinistro ci vedremo costretti ad accettare le modalità dell'evento esposte dalla controparte con conseguente pregiudizio per la nostra Società ed eventuale penalizzazione del premio di polizza.

Restiamo a disposizione e cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

X 67 P. M. L. B.
 Conf. el. alert
 60

Nationale Suisse
 Compagnia Italiana Di Assicurazioni S.p.A.

[Handwritten signature]



DA : CIANCIA RUSSO GIOVANNI

A : BALBO (AMAT SPA)

099- 7356264

024/NS/10

Genertel conferma la ricezione della tua denuncia.

Ecco un riepilogo dei dati e degli allegati che ci hai inviato:

data incidente: 28/01/2010

luogo incidente: Taranto

testimoni: si

generalità ed indirizzi dei testimoni: Anna Solito, c.so Italia, 84/b

autorità intervenute: no

numero veicoli coinvolti: 2

esiste modulo blu: no

collisione: si

lesioni ai pedoni: no

lesioni ai tuoi trasportati: no

preventivo spesa: no

targa: DX936AA

marca e modello: Ford Fiesta 1.4

contraente assicurato: Giovanni Cianciaruso

proprietario: Giovanni Cianciaruso

conducente: Giovanni Cianciaruso, CNCGNN71S30F152H, Via D'alò Alfieri, 45 - 74121 Taranto - Pat. Ta2227519S

lesioni al conducente: no

età del conducente: 38

attività del conducente: impiegato

reddito del conducente: 14000

targa controparte: CA392RJ

marca e modello controparte: BREDAMARINIBUS

contraente assicurato controparte: Amat Spa, p.i.:00146330733, via Cesare Battisti, 657 74121 Taranto

proprietario controparte: Amat Spa, p.i.:00146330733, via Cesare Battisti, 657 74121 Taranto

compagnia controparte: Nationale Suisse Ass.

circostanze del sinistro veicolo GTEL: in fermata/in sosta

circostanze del sinistro veicolo controparte: tamponava procedendo nello stesso senso e nella stessa fila

dinamica sinistro: la mia vettura era in sosta nel senso di marcia di c.so italia, il bus proveniva nello stesso senso di marcia ed entrava in collisione con lo specchietto dx della mia vettura asportandolo.

indirizzo per la perizia: Via Mazzini, 1

cellulare: 339/2848569

email: cianciaruso@infinito.it

iban: IT88Y0760113200000048087464

intestatario conto: Cianciaruso Giovanni

consenso privacy: si

Grazie per aver utilizzato il servizio online.

Genertel S.p.A.

www.genertel.it

DA : CIANCIA RU SO GIOVANNI

A : BALBO (AMAT SPA)

099- 7356261

Genertel conferma la ricezione della tua denuncia.

Ecco un riepilogo dei dati e degli allegati che ci hai inviato:

data incidente: 28/01/2010
luogo incidente: Taranto
testimoni: si
generalità ed indirizzi dei testimoni: Anna Solito, c.so Italia,84/b
autorità intervenute: no
numero veicoli coinvolti: 2
esiste modulo blu: no
collisione: si
lesioni ai pedoni: no
lesioni ai tuoi trasportati: no
preventivo spesa: no
targa: DX936AA
marca e modello: Ford Fiesta 1.4
contraente assicurato: Giovanni Cianciaruso
proprietario: Giovanni Cianciaruso
conducente: Giovanni Cianciaruso, CNCGNN71S30F152H, Via D'alò Alfieri, 45 - 74121 Taranto - Pat. Ta2227519S
lesioni al conducente: no
età del conducente: 38
attività del conducente: impiegato
reddito del conducente: 14000
targa controparte: CA392RJ
marca e modello controparte: BREDAMARINIBUS
contraente assicurato controparte: Amat Spa, p.i.:00146330733, via Cesare Battisti, 657 74121 Taranto
proprietario controparte: Amat Spa, p.i.:00146330733, via Cesare Battisti, 657 74121 Taranto
compagnia controparte: Nationale Suisse Ass.
circostanze del sinistro veicolo GTEL: in fermata/in sosta
circostanze del sinistro veicolo controparte: tamponava procedendo nello stesso senso e nella stessa fila
dinamica sinistro: la mia vettura era in sosta nel senso di marcia di c.so italia, il bus proveniva nello stesso senso di marcia ed entrava in collisione con lo specchietto dx della mia vettura asportandolo.
indirizzo per la perizia: Via Mazzini,1
cellulare: 339/2848569
email: cianciaruso@infinito.it
iban: IT88Y0760113200000048087464
intestatario conto: Cianciaruso Giovanni
consenso privacy: si

Grazie per aver utilizzato il servizio online.

Genertel S.p.A.
www.genertel.it

Biodografia PICCOLO CRISTIANO

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1 TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE _____ ALLE ORE _____ LINEA _____ FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO _____ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	2 TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE _____ ALLE ORE _____ LINEA _____ FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO _____ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	3 TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE <u>16.00</u> <u>M. Senna</u> ALLE ORE _____ LINEA <u>AUSILIARIA</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>LANNIBARO GIANCARLO</u> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____:

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____

/ ore 10.30

Taranto, li 09 MAR. 2010

Prot. 4534 UAG

Egr. Sig.ra
Solito Anna
Corso Italia, 84/B
74121 - TARANTO


OGGETTO: SINISTRO DEL 28/01/2010
Verificatosi in Corso Italia
Ns. Rif. 024/NS/10

La S.V. è gentilmente invitata a recarsi all'Ufficio sinistri aziendale, situato alla Via C. Battisti, 657, previo appuntamento telefonico con l'addetto all'Ufficio (Tel. 099/7356261), per comunicazioni urgenti riguardanti l'evento indicato in oggetto.

La ringraziamo anticipatamente per l'attenzione che riserverà alla presente e porgiamo distinti saluti.

B
e
IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Posteitaliane

**A. R.***postaprioritaria***Avviso di ricevimento**


EP 0683/EP 0505 - Mod. 23 VP - MOD. 01304 (EX WB402E) - St. (4) Ed. 07/05

Da restituire a



A.M.A.T. s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

026/57/720



Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro

13224057385 6

Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario SOLITO ANNAVia CORSO ITALIA, 841BC.A.P. 74121 Località TarantoFirma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

- Invii multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata



Taranto, lì 08/marzo/2010

Al Capo Unità AA.GG.
Dott. ssa Tiziana Tursi

SEDE

Oggetto: Verifica esistenza danni ai bus.

In riferimento al sinistro n° 24/NS/10 del 28/01/2010 si comunica che è stata effettuata la verifica esistenza danni, ai sensi del punto 6.2.1. della procedura PR.08 "Gestione Sinistri", al bus con numero aziendale 497.

Sulla zona d'urto descritta dal conducente non risultano danni.

Distinti saluti

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N° 4514

Del 08 MAR 2010

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITÀ/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITÀ	☐

Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Gabriela Passeretti