

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 137/A/10	DATA SINISTRO 28/05/2010	ORA 12.25	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 11	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO PIAZZA FONTANA		ANGOLO PONTE BEATO EGIDIO	
DIREZIONE DISCESA VASTO		N° SOCIALE 480	TARGA AUTOBUS CA 353 RJ	
MATR. AGENTE 143970	COGNOME GENTILE	NOME GIOVANNI	QUALIFICA CONDUCENTE DI LINEA	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 27-11-74	DATA ASSUNZIONE 12-12-2005	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	C.A.P. 74100
DOMICILIO VIA G. MESSINA N. 26	TIPO PATENTE D	N° PATENTE U18025028K	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 31/10/2007
			SCADENZA PATENTE 10/09/2013	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ASSIMOCO			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA FIAT	MODELLO PUNTO	TARGA CS 101 AY	PROPRIETARIO GARGARO EDOARDO	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
VIA / PIAZZA VIA GALILEI, 26			COMPAGNIA ASSICURATRICE CARIGE 02606727	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA				COMUNE DI RESIDENZA
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO



MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA POLIZIA URBANA
TESTIMONI PASTORE UMBERTO

Sinistro attivo

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

SONO VISIBILI I SEGNI DI STRISCIATA SUL FIANCO DESTRO VICINANZE PORTA CENTRALE

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

PARAURTI ANTERIORE LATO SINISTRO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

ALLE ORE 12.25 CIRCA, DIRETTO VERSO LA DISCESA VASTO, PER INIZIARE LA CORSA DI LINEA 11 DELLE ORE 12.30, RIMANEVO COINVOLTO IN UN SINISTRO IN PIAZZA FONTANA CON UN'AUTOVETTURA FIAT PUNTO DI COLORE GRIGIO CHE NON RISPETTAVA IL SEGNALE DI DARE PRECEDENZA.

IL SINISTRO SI E' VERIFICATO NEL MODO SEGUENTE:
PERCORRENDO LA CORSIA BUS DEL PONTE "BEATO EGIDIO", EFFETTUAVO LA SVOLTA A DESTRA PER IMMETTERMI SU PIAZZA FONTANA.

CONTESTUALMENTE ALLA MANOVRA DA ME ESEGUITA, IL CONDUCENTE DELL'AUTOVETTURA FIAT PUNTO CHE PROCEDEVA NELLA CORSIA DI DESTRA CON OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA E DARE PRECEDENZA, PER EVITARE UN'AUTO CHE ERA FERMA IN DIVIETO DI SOSTA IN PROSSIMITA' DELLA CURVA, SI ALLARGAVA E AVANZAVA PROPRIO MENTRE IL BUS ERA IN MOVIMENTO DI RIENTRO DALLA SVOLTA.

PERTANTO LA FIAT PUNTO URTAVA, CON IL PROPRIO PARAURTI ANGOLARE SINISTRO, LA FIANCATA DESTRA PARTE CENTRALE DEL BUS.

LA CONTROPARTE SI RIFIUTAVA DI SOTTOSCRIVERE IL MODULO CID E A TAL PUNTO DECIDEVO DI FAR INTERVENIRE I VIGILI URBANI PER I RILIEVI DEL CASO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO



LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Capo Ufficio

Il Conducente

T.A. 28/05/2010

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

SONO VISIBILI I SEGNI DI STRISCIATA SUL FIANCO DESTRO VICINANZE PORTA CENTRALE

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

PARAURTI ANTERIORE LATO SINISTRO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

ALLE ORE 12.25 CIRCA, DIRETTO VERSO LA DISCESA VASTO, PER INIZIARE LA CORSA DI LINEA 11 DELLE ORE 12.30, RIMANEVO COINVOLTO IN UN SINISTRO IN PIAZZA FONTANA CON UN'AUTOVETTURA FIAT PUNTO DI COLORE GRIGIO CHE NON RISPETTAVA IL SEGNALE DI DARE PRECEDENZA.

IL SINISTRO SI E' VERIFICATO NEL MODO SEGUENTE:

PERCORRENDO LA CORSIA BUS DEL PONTE "BEATO EGIDIO", EFFETTUAVO LA SVOLTA A DESTRA PER IMMETTERMI SU PIAZZA FONTANA.

CONTESTUALMENTE ALLA MANOVRA DA ME ESEGUITA, IL CONDUCENTE DELL'AUTOVETTURA FIAT PUNTO CHE PROCEDEVA NELLA CORSIA DI DESTRA CON OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA E DARE PRECEDENZA, PER EVITARE UN'AUTO CHE ERA FERMA IN DIVIETO DI SOSTA IN PROSSIMITA' DELLA CURVA, SI ALLARGAVA E AVANZAVA PROPRIO MENTRE IL BUS ERA IN MOVIMENTO DI RIENTRO DALLA SVOLTA.

PERTANTO LA FIAT PUNTO URTAVA, CON IL PROPRIO PARAURTI ANGOLARE SINISTRO, LA FIANCATA DESTRA PARTE CENTRALE DEL BUS.

LA CONTROPARTE SI RIFIUTAVA DI SOTTOSCRIVERE IL MODULO CID E A TAL PUNTO DECIDEVO DI FAR INTERVENIRE I VIGILI URBANI PER I RILIEVI DEL CASO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio


LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 28/05/2010

pagina

2



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 137/A/10	DATA SINISTRO 28/05/2010	ORA 12.25	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 11	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO PIAZZA FONTANA		ANGOLO PONTE BEATO EGIDIO	
DIREZIONE DISCESA VASTO		N° SOCIALE 480	TARGA AUTOBUS CA 353 RJ	
MATR. AGENTE 143970	COGNOME GENTILE	NOME GIOVANNI	QUALIFICA CONDUCENTE DI LINEA	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 27-11-74	DATA ASSUNZIONE 12-12-2005	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	C.A.P. 74100
DOMICILIO VIA G. MESSINA N. 26	TIPO PATENTE D	N° PATENTE U18025028K	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 31/10/2007
		SCADENZA PATENTE 10/09/2013		
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ASSIMOCO		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA FIAT	MODELLO PUNTO	TARGA CS 101 AY	PROPRIETARIO GARGARO EDOARDO	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
VIA / PIAZZA VIA GALILEI, 26		COMPAGNIA ASSICURATRICE CARIGE 02606727		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA				COMUNE DI RESIDENZA
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA POLIZIA URBANA
TESTIMONI PASTORE UMBERTO

Sinistro Attivo

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

COMUNE DI TARANTO

DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Reparto Infortunistica Stradale

Tel. 099.4581023

Taranto, li 28.5.10 ore 13.00

Strada P.zza Fontana

CONDUCENTE

Cognome GARCIA

Nome BORJA

Nato a

il

Residenza

Via GALILEI 76

Veicolo FIAT PANDA

targato CS 101AY

PROPRIETARIO

M.B.

Ass.ne CARIFE

polizza 02606727

il vigile urbano

Taranto, li 28/05/2010

Egr. Sig.

GENTILE GIOVANNI
VIA G. MESSINA N. 26
74100 TARANTO

Oggetto: Sinistro n° 137/A/10 del 28/05/2010

Il giorno 28/05/2010, il bus n° 480 da Lei condotto, impegnato sulla linea 11, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per un ammontare non ancora quantificato.


Qualora a conclusione dell'istruttoria dovesse essere accertata la Sua responsabilità, questa Azienda procederà, oltre all'adozione del provvedimento disciplinare a Suo carico, anche al recupero del danno cagionato al mezzo, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento allegato al R.D. n° 148/1931 e della Legge regionale n° 18 del 31 Ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sarà cura di questa Azienda comunicarle, all'esito della relativa perizia, l'entità dell'eventuale danno da risarcire.

Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che il contenuto della presente sia portato a conoscenza della Compagnia assicuratrice.

Distinti saluti.

LA DIREZIONE



DATA 18.05.2018

[illegible]

SEZIONE "B"

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° <u>038</u>	TURNO DI SERVIZIO n° _____	TURNO DI SERVIZIO n° <u>237 + STRADA</u>																																																																																																																					
DALLE ORE <u>4.40</u>	DALLE ORE <u>10.40</u>	DALLE ORE <u>17.14</u>																																																																																																																					
ALLE ORE <u>11.00</u>	ALLE ORE <u>17.34</u>	ALLE ORE <u>00.45</u>																																																																																																																					
LINEA <u>11.17</u>	LINEA <u>11</u>	LINEA <u>11 + 1/2</u>																																																																																																																					
FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>[Signature]</u>	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>[Signature]</u>	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>[Signature]</u>																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____:

ALLE ORE 12.25 LA RAGIONIERA DEL D. SUSA VANTO COME TACCA 17 NON È STATA
 PRESENTATA LA DA INGRESSO SMOGALLO CHE HA LAVORATO IL SERVIZIO CONTINUA
 IL DISPLAY MISURA 0,0 BAR AL PONTE E 4,0 CIRCA ALL'ASSALE. IL
 BUS NON SI RIMETTE IN MOTO E FRENA POCO, INOLTRE IL SERVO
 NON ADDETTIZZATO
 al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore _____

COMUNE DI TARANTO

DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Reparto Infortunistica Stradale

Tel. 099.4581023

Taranto, li 28.5.10 ore 13,00

Strada P.zza Fontana

CONDUCENTE

Cognome GARCIA

Nome BORRERO

Nato a

il

Residenza

Via GALILEI 76

Veicolo FIAT PUNTO

targato CS 101AY

PROPRIETARIO

M.B.

Ass.ne CARIBE

polizza 02606727

il vigile urbano

137/A/10

Oggetto: 9.510.10.00553 RIF AMAT 137/A/10 PERIZIA SEMPLICE

Mittente: <apertura.sinistri@assimoco.it>

Data: Tue, 1 Jun 2010 09:24:22 +0200

A: <incarichi@federperitigest.it>

CC: <tursi@amat.ta.it>, <sinistriamat@amat.ta.it>, <vittorio.derrico@gbsspa.it>, <clsbari@assimoco.it>, <salvatore.dicorato@assimoco.it>, <giacomo.gadaleta@assimoco.it>, <luciano.scolozzi@assimoco.it>

Vi comunichiamo che, a seguito del ricevimento della richiesta di risarcimento/denuncia allegata, abbiamo provveduto ad aprire il sinistro in oggetto.

Cogliamo l'occasione per riepilogare i riferimenti per i servizi attivi:

- APERTURA SINISTRI: FAX 800.034.196 - E.mail apertura.sinistri@assimoco.it
- SINISTRI CARD APERTI DA FLUSSO AUTOMATICO: FAX 800.633.500 - E.mail richiesta.denuncia@assimoco.it
- CONSULENZA: TEL 800.533.001 - E.mail helpdesk.sinistri@assimoco.it

Disponibili per eventuali ed ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

Alessandra Ciccu

1319641_mst_1065_1_doc.pdf	Content-Type: application/octet-stream Content-Encoding: quoted-printable
----------------------------	--

1319641_amat CA353RJ_20100601091843.PDF

1319641_amat CA353RJ_20100601091843.PDF	Content-Type: application/octet-stream Content-Encoding: base64
---	--

510.2010.00553

DENUNCIA SINISTRO**510.2010.00553**Garanzia Colpita: **D00 - R.C. (SETTORE III IV)**
Natura Sinistro: **0000 - R.C. VEICOLI A MOTORE**

Numero Polizza: 510.013.00.00100301

Targa: **CA353RJ**

Numero Applicazione:

Contraente: **AMAT S.P.A.**
Indirizzo: **VIA CESARE BATTISTI 657**
TARANTO
74121 TA

Cod. Fiscale: 00146330733

Data Sinistro: **28/05/2010**

Data Denuncia: 28/05/2010

Data per.: 28/05/2010
74100 TA

Località Sinistro: TARANTO

Conducente: GENTILE GIOVANNI

Abi: Cab:

Cassa: 00050

Referente:

Ispettorato Codif.: **BARI 004**

Perito/Riparatore incaricato: FEDERPERITI GEST S.R.L.

Data incarico: 01/06/2010

Preventivo Auto

Passanti	Trasportati	Cose non trasp/ARD	Cose trasportate
0,00	0,00	1.500,00	0,00

Preventivo RE: 0,00

Modalità: CARD - NON RE-
SPONSABILE**REGOLARITA' AMMINISTRATIVA:** ☒ **SI****Descrizione del sinistro**

RIF. AMAT 137/A/10

Il Denunciante**Danneggiati:**
AMAT S.P.A.**Ispettorato gestore**☐**Liquidato**☐

Oggetto: SIN. DEL 28/05/2010 A POL. RCV N.5101300100301 AMAT SPA (CA353RJ) /
GARGARO (CS101AY) - NS. RIF. 137/A/10

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: Mon, 31 May 2010 20:35:40 +0200

A: ASSIMOCO <apertura.sinistri@assimoco.it>, VITTORIO D'ERRICO <vittorio.derrico@gbsspa.it>

Si trasmette la denuncia di sinistro indicato in oggetto.
Segue formale richiesta di risarcimento danni ai sensi del DPR 18/07/2006 N.254
"indennizzo diretto".
Cordiali saluti.
UFFICIO SINISTRI AMAT SPA

137A10.PDF	Content-Type: application/pdf Content-Encoding: base64
------------	---

Oggetto: 9.510.10.00553 RIF AMAT 137/A/10 PERIZIA SEMPLICE

Mittente: <apertura.sinistri@assimoco.it>

Data: Tue, 1 Jun 2010 09:24:22 +0200

A: <incarichi@federperitigest.it>

CC: <tursi@amat.ta.it>, <sinistriamat@amat.ta.it>, <vittorio.derrico@gbsspa.it>, <clsbari@assimoco.it>, <salvatore.dicorato@assimoco.it>, <giacomo.gadaleta@assimoco.it>, <luciano.scolozzi@assimoco.it>

Vi comunichiamo che, a seguito del ricevimento della richiesta di risarcimento/denuncia allegata, abbiamo provveduto ad aprire il sinistro in oggetto.

Cogliamo l'occasione per riepilogare i riferimenti per i servizi attivi:

- APERTURA SINISTRI: FAX 800.034.196 - E.mail apertura.sinistri@assimoco.it
- SINISTRI CARD APERTI DA FLUSSO AUTOMATICO: FAX 800.633.500 - E.mail richiesta.denuncia@assimoco.it
- CONSULENZA: TEL 800.533.001 - E.mail helpdesk.sinistri@assimoco.it

Disponibili per eventuali ed ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

Alessandra Ciccu

1319641_mst_1065_1_doc.pdf	Content-Type: application/octet-stream Content-Encoding: quoted-printable
----------------------------	--

1319641_amat CA353RJ_20100601091843.PDF

1319641_amat CA353RJ_20100601091843.PDF	Content-Type: application/octet-stream Content-Encoding: base64
---	--

10/11

Prot. N. 01 GIU. 2010

Del _____

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSOALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI/TRAFFICO	☐
URG	RAZIONERIA/ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA	☐
_____		☐

e q

DENUNCIA SINISTRO

510.2010.00553

Garanzia Colpita: **D00 - R.C. (SETTORE III IV)**
Natura Sinistro: **0000 - R.C. VEICOLI A MOTORE**

Numero Polizza: 510.013.00.00100301

Targa: **CA353RJ**

Numero Applicazione:

Contraente: **AMAT S.P.A.**
Indirizzo: **VIA CESARE BATTISTI 657**
TARANTO
74121 TA

Cod. Fiscale: 00146330733

Data Sinistro: **28/05/2010**

Data Denuncia: 28/05/2010

Data per.: 28/05/2010
74100 TA

Località Sinistro: TARANTO

Conducente: GENTILE GIOVANNI

Abi: Cab:

Cassa: 00050

Referente:

Ispettorato Codif.: **BARI 004**

Perito/Riparatore incaricato: FEDERPERITI GEST S.R.L.

Data incarico: 01/06/2010

Preventivo Auto

Passanti	Trasportati	Cose non trasp/ARD	Cose trasportate
0,00	0,00	1.500,00	0,00

Preventivo RE: 0,00

Modalità: CARD - NON RE-
SPONSABILE

REGOLARITA' AMMINISTRATIVA: ☒ **SI**

Descrizione del sinistro

RIF. AMAT 137/A/10

Il Denunciante

Danneggiati:
AMAT S.P.A.

Ispettorato gestore

☐

Liquidato

☐

Prot. N. 11297/UAG

Taranto, li 15 GIU. 2010

C.A. Egr. Dr. Riccardo Zennaro
Raccomandata A.R.

Spett.le
ASSIMOCO Spa
Direzione Tecnica Danni
Gerenzia di Sede, Broker e Gare
Centro Direzionale "Milano Oltre"
Via Cassanese, 224
20090 - SEGRATE (MI)

C.A. Egr. Dr. Vittorio D'Errico

e p.c. Spett.le
G.B.S. General Broker Service Spa
Via A. Bargoni, 54
00153 - ROMA

OGGETTO: RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEI DANNI

Sinistro N.9.510.10.00553 del 28/05/2010 in località Taranto
AMAT SPA (CA353RJ) / GARGARO (CS101AY)
Ns. Rif. 137/A/10

La scrivente Azienda AMAT Spa (Codice fiscale 00146330733) proprietaria del veicolo AUTOBUS targato CA353RJ e assicurato con la ASSIMOCO Assicurazioni, chiede il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro avvenuto il giorno 28/05/2010 a Taranto in Piazza Fontana.

L'altro veicolo coinvolto nell'incidente è l'autovettura FIAT PUNTO targata CS101AY, di proprietà del Sig. Gargaro Edoardo e dallo stesso condotta, assicurata per la responsabilità civile veicoli a motore con la Compagnia CARIGE Assicurazioni Spa.

Il sinistro si è verificato secondo le modalità indicate nella denuncia di sinistro già inviata via E-mail all'ufficio preposto per l'apertura sinistri in data 31/05/2010.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili Urbani di Taranto.

Si invita la Compagnia in indirizzo a procedere all'accertamento e alla quantificazione dei danni precisando che il veicolo danneggiato sarà messo a Vs. disposizione in orari lavorativi per otto giorni non festivi consecutivi a far data della ricezione della presente previ accordi telefonici con il ns. **Ufficio sinistri aziendale - TEL./FAX 099/7356261 - Via C. Battisti, 657 Taranto - sinistriamat@amat.ta.it.**

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

125/A/10 - 133/A/10 - 135/A/10 - 136/A/10
137/A/10 - 142/A/10 - 148/A/10 - 155/A/10

Posteitaliane

Avviso di ricevimento

0683/EP 0505 - Mod. 23 UP - MOD. 01304 (EX W8402E) - SL [4] Ed. 07/05






Da restituire a

A.M.A.T. s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO



Rich. Ranni



Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

ROMA FIUMICINO
Poste

23.06.10 - 12

Italiane

13224057518

Numero

5

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario G.B.S. GENERAL BROKERS SERVICE SPA

Via A. BARGONI, 54

C.A.P. 00153 Località ROMA

RICEVUTO
GENERAL BROKERS SERVICE
18 GIU. 2010

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

☐ Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
• Invii multipli a un unico destinatario
• Sottoscrizione rifiutata

ESCAPITO
ROMA
Poste

Posteitaliane

Avviso di ricevimento

EP 0683/EP 0505 - Mod. 23 1 P - MOD. 01304 ex 984124 - St. 34 Ec. 0705



A.M.A.T. s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO



1541A/10

Avviso di ricevimento

Raccomanda

Assicurazione

13224057522

1

Numero

Stato di provenienza

Indirizzo di destinazione

Destinatario

ASSITOCO SPA - DIREZIONE TECNICA DANNI

CASSANESSE, 224

20090

SEGNATE (MI)

21 GIUG 1988

A



Firma per versamento del premio

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio di distribuzione

137/A/10

COMUNE DI TARANTO
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE


La presente copia, composta di n° 10 fasciate è conforme all'originale.

Taranto, li 14-7-10

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

TARANTO

L'UFFICIALE CAPO UFFICIO
(Cap. Salvatore VESUVIO)

M. G. 

PRONTUARIO
PER GLI ACCERTAMENTI RELATIVI AGLI
INCIDENTI STRADALI

Nr.	419	data incidente	28052010
		orario comunicazione c.o.	.
		orario intervento	1855
Incidente con soli danni a cose ☒		rilievi planimetrici ☐	
con feriti ☐		fotografici ☒	
mortale ☐			
ACCERTATORI			
Qualifica	Cognome	Nome	
	MACNESA		
	DI GIACOMO		

CONDIZIONI DELLA STRADA ED AMBIENTALI



orario presunto

--	--	--	--	--

Via [a] P2A Fontanu

intersezione [b] S. Egidio (Ponte)

Strada [a]:

- ☐ rettilineo ☐ curva ☐ pendenza
☐ unica carreggiata ☐ a senso unico di marcia
 ☐ a doppio senso di marcia
☐ a due carreggiate separate
☐ a più carreggiate separate

pavimentazione: ☐ asfalto/bitume ☐ sterrato ☐ altro

Strada [b]:

- ☐ rettilineo ☐ curva ☐ pendenza
☐ unica carreggiata ☐ a senso unico di marcia
 ☐ a doppio senso di marcia
☐ a due carreggiate separate
☐ a più carreggiate separate

pavimentazione: ☐ asfalto/bitume ☐ sterrato ☐ altro

Fondo stradale

☐ asciutto ☐ bagnato ☐ sdruciolevole (motivo):

Tempo

☐ sereno ☐ nuvoloso ☐ pioggia ☐ neve ☐ vento forte

Condizioni di luminosità

- | | |
|---|--|
| ☐ Diurna, luce normale | ☐ Notturna, illuminazione inesistente |
| ☐ Diurna, luce abbagliante | ☐ Notturna, illuminazione insufficiente |
| | ☐ Notturna, illuminazione discreta |
| | ☐ Notturna, illuminazione buona |

Problemi di visibilità / note:

VEICOLO **A** Tipo marca 
modello targa CA353RJ Stato
telaio cilindrata tara in q.
colore potenza max Kw tipo freno
immatricolazione ultima revisione esito

annotazioni:

Assicurazione *Assicurazione*

pol. nr. dal al

proprietario AMAY

nato a il

residente TARANTO

via C. Bakiri nr. 657

conducente Lukh Prodan

nato a il 27-11-74

residente

via J. Messner nr. 26

titolare di cat. CA nr. U18075028K

rilasciato/a da MCO di Rana

in data 31-10-07 valida al 03-9-07 con le seguenti prescrizioni:

C.A.P. tipo nr. UPMCTC il

trasportati:

retrovisore esterno dispos. acustici

indicatori direzionali luci arresto

pneumatici imp. illuminaz.

VEICOLO **B** Tipo marca
modello targa Stato
telaio cilindrata tara in q.
colore potenza max Kw tipo freno
immatricolazione ultima revisione esito
annotazioni:

Assicurazione

pol. nr. dal al

proprietario

nato a il
residente
via nr.

conducente

nato a il
residente
via nr.
titolare di cat. nr.
rilasciato/a da di
in data valida al con le seguenti prescrizioni:

C.A.P. tipo nr. UPMCTC il

trasportati:

retrovisore esterno dispos. acustici
indicatori direzionali luci arresto
pneumatici imp. illuminaz.



**CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
TARANTO**

**VERBALE DI DICHIARAZIONI SPONTANEE RESE DA PERSONA
COINVOLTA NEL SINISTRO**



L'anno 2010, addì 28 del mese di Maggio
alle ore 13,10 in località P. Fontana
avanti a noi sottoscritti Ufficiali / Agenti di P.G. Neppure

è presente il sig. GENTILE

identificato a mezzo P.I.

il quale, in qualità di Conduttore

riferisce quanto segue: Percorrendo le corsie 2 rubate

di mezzi pubblici presso f.b.

uff. 1° con P. Fontana i due erano

in corrispondenza di un'intersezione

in tale per cui uno dei due

collidendo con l'auto dell'altro

in quel momento si erano trovati


in forte e la loro macchina

Neppure

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
TARANTO

**VERBALE DI DICHIARAZIONI SPONTANEE RESE DA PERSONA
COINVOLTA NEL SINISTRO**

L'anno 2010, addì 28 del mese di Marzo
alle ore 13.00 in località Pr. Fontana
avanti a noi sottoscritti Ufficiali / Agenti di P.G. Mafine



è presente il sig. GARGARO

identificato a mezzo PIA

il quale, in qualità di cediment

riferisce quanto segue: Percorso il ponte Sant'Epiro
attraverso centro città, circolando
sulla normale corsia di marcia, fatto
all'incrocio con Pr. Fontana era in abito
e fermò ad una traversa di vicolo -
In quel momento l'autobus che circolava
sulla corsia di marcia si avviò a
colpire il suo veicolo distruggendo la parte
anteriore

Uff. Mafine
Edoardo Gargaro




CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
TARANTO

**VERBALE DI DICHIARAZIONI RESE DA PERSONA
INFORMATATA SUI FATTI (TESTE)**

L'anno 2010, addì 28 del mese di Marzo
alle ore 13,15 in località P.zza Fontana
avanti a noi sottoscritti Ufficiali / Agenti di P.G. D. P.

è presente il sig. CORRADO SONIA TA 3/1/76 TA
identificato a mezzo Veicolo 14 marca BUCO
V 156 551334A n. 26/2/03




il quale, in merito all'incidente verificatosi in data 26/2/03, dichiara quanto
segue: 270 Targhe della Fiat e dopo

aver percorso il ponte, il conducente
della vettura si fermò incolorando
nella corsia dx. All'ora che il
bus che proveniva da dx. nel corsia
verso dx per svernare alla pedana,
valore la vettura -


[Signature]



[Signature]

28/05/2010 13:00



28/05/2010 13:00







Città di Taranto

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Squadra Infortunistica Stradale



Il sinistro si è verificato sul Ponte S. Egidio all'innesto su p.zza fontana. Il Ponte (ponte di pietra) ha carreggiata unica con la circolazione veicolare che avviene a doppio senso di circolazione E/O e viceversa e collega l'isola della città vecchia al rione Tamburi. Sull'arteria è presente segnaletica orizzontale che, per i mezzi in circolazione verso p.zza Fontana (est), forma due corsie di marcia. parallele tra loro: la corsia interna è riservata al transito dei mezzi pubblici; la corsia esterna. adiacente al marciapiede rialzato, è percorribile da tutti i veicoli. All'innesto sulla piazza è presente segnaletica verticale di Dare Precedenza e obbligo direzionale a destra.=====


All'arrivo degli scriventi i mezzi erano stati spostati dal punto d'urto e collocati in sosta nei pressi. Entrambi i conducenti riferivano che l'evento infortunistico era avvenuto esattamente all'innesto del ponte sulla piazza e all'altezza dell'ufficio postale ivi ubicato. Sul manto stradale non si rilevavano tra di frenata o altri elementi utili ad individuare il preciso punto d'urto; si precisa che sul luogo del sinistro non erano presenti veicoli in sosta.=====

Per quanto sopra descritto, dai danni riscontrati sui mezzi e dalle dichiarazioni contrastanti dei conducenti e della teste, la dinamica del sinistro ha avuto la seguente evoluzione:=====


Il sig. Gentile, alla guida del mezzo pubblico, percorreva la corsia riservata del ponte in direzione piazza Fontana e qui giunto, iniziava la manovra di curvatura a destra per poter raggiungere c.so V. Emanuele. In tale fase, a suo dire, durante l'arco di curvatura, veniva urtato sulla fiancata destra dal veicolo Fiat che si incuneava tra il mezzo pubblico ed una vettura in sosta sul lato destro della piazza e all'altezza dell'ufficio postale.=====

Nella fase antecedente l'evento il sig. Gargaro, alla guida della Fiat e trasportando la teste sig.ra Corrado, percorreva la corsia esterna del ponte in direzione p.zza Fontana. Giunto all'innesto sulla piazza, a suo dire, arrestava la marcia incolonnandosi ad altri veicoli che lo precedevano. In tale fase, come dichiarato, veniva urtato dal bus che effettuava l'arco di curvatura destrorso. Tale versione risulta confermata dalla teste e trasportata.=====

L'urto interessava lo spigolo anteriore sinistro della Fiat e la fiancata centrale destra del bus all'altezza della porta di uscita.=====



Taranto
Allo Ufficiale Capo



137/A/10

411/10

Al Comando di Polizia Municipale
Piazzale Dante, 9/a - 74100 TARANTO

Modulo per richiesta di copia di atti in possesso del Comando di polizia municipale


PROT. UFFICIO ACCESSO ATTI

S. assegnato
Servizio/Ufficio:

N. 105832 DEL 29/06/10

Difesa

Spazio per diritti di segreteria



io sottoscritto BALBO CARLO, nato/a TARANTO il
10/11/63 e residente a TARANTO in Via LAGO MAGGIORE 13/C
IN QUALITA' DI DIPENDENTE ADDETTO ALL'UFFICIO SINISDEI AMAT SIA

chiedo copia del seguente atto:

- ☐ accertamento contravvenzionale nr. del (spese: € 2,50)
- ☒ rapporto incidente stradale del 28/05/2010 Via: PIAZZA FONTANA
parti: AMAT (CA 353 RS) / GARGARO (CS 101 AY) (spese: € 10,00)
- ☐ altro: (spese: € 2,50)

per il seguente interesse giuridico: USO ASSICURATIVO

- Richiedo che la consegna avvenga: ☒ a mano
☐ tramite R.R. all'indirizzo su riportato (aggiunta spese: € 5,10).
- Prendo atto della somma prevista per ricerche, riproduzione e consegna dell'atto richiesto ed effettuo il relativo versamento ☒ in contanti - ☐ con allegato assegno circolare non trasferibile intestato a: Servizio Economato Comune Taranto, occorrente per l'acquisizione dei corrispondenti diritti di segreteria da applicare sulla richiesta a cura dei responsabili della Segreteria 2° Servizio P.M.
- Esibisco mio documento di identità e, nel caso di rapporto incidente stradale con feriti, Nulla-osta della Autorità Giudiziaria. Quale avvocato o rappresentante, allego inoltre per qualsiasi richiesta procura alla difesa o delega dell'interessato difeso o rappresentato.

Il/la richiedente

Ta. li 29/06/2010

Verificato documento CARTA D'IDENTITÀ n. A0 8282580 in corso di validità.

(Il presente fac-simile è disponibile sul sito internet del Comune: www.Comune.Taranto.it)

(spazio per l'ufficio di p.m. interessato)

Vista la richiesta sopra riportata, valutato l'interesse giuridico espresso,

☐ si ritiene non poter consentire al rilascio di copia della documentazione richiesta per i segg. motivi:

☐ si acconsente al rilascio di copia della documentazione nelle formalità richieste

il richiedente, p.r. - data:

Il caposervizio/capoufficio

Taranto, li 20 LUG. 2010

Prot. 13894 UAG

Raccomandata A.r.

Egr. Sig.
Gentile Giovanni
Via Gen. Messina, 26
74121 - TARANTO

OGGETTO: SINISTRO DEL 28/05/2010
Ns. Rif. 137/A/10

La S.V. è invitata, entro e non oltre tre giorni dalla data di ricezione della presente, a fornire le generalità complete del testimone Sig. Pastore Umberto (indirizzo e recapito telefonico) che ha dichiarato essere presente al momento del sinistro indicato in oggetto.

Si evidenzia che la necessità di acquisire la dichiarazione testimoniale è fondamentale ai fini della corretta istruttoria del sinistro e in termini di determinazione della responsabilità nella dinamica dei fatti.

Il termine sopra indicato ha natura perentoria.

Decorsi inutilmente i citati tre giorni la sua condotta sarà valutata disciplinarmente ai sensi del R. D. 148/1931.

Distinti saluti.



IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)



Posteitaliane

Avviso di ricevimento


EP 0683/EP 0505 - Mod. 23 I.P. - MOD. 01904 - Ex 954/97 - SI [4] Ed. 07/05



A.M.A.T. s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via G. Battisti, 657
74100 TARANTO



137/A/10



Avviso di ricevimento

Raccomandata


Pacco

Assicurata

Euro

Data di spedizione

Dall'ufficio postale di



Destinatario

GENTILE GIOVANNI

Via

CON. TIESSINA, 26

C.A.P.

74121

Città

TARANTO



[Handwritten signature]

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata il giorno 26.07.1994
• al mittente a cura del destinatario
• al mittente a cura del mittente

COMUNE DI TARANTO
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

137/A/10

La presente copia, composta di n° 10 fasciate è conforme all'originale.

Taranto, li 14-7-10

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

TARANTO

L'UFFICIALE CAPO UFFICIO

(Cap. Salvatore VESILIO)

M. Sc. *[Signature]*

PRONTUARIO

PER GLI ACCERTAMENTI RELATIVI AGLI INCIDENTI STRADALI

Nr.	419	data incidente	28 05 2010
		orario comunicazione c.o.	
		orario intervento	18 55
Incidente con soli danni a cose ☒		rilievi planimetrici ☐	
con feriti ☐		fotografici ☒	
mortale ☐			
ACCERTATORI			
Qualifica	Cognome	Nome	
	MACINESA		
	DI GIACOMO		

Prot. N° 135h3
14 LUG. 2010

Del P. PRESIDENTE ☐
D.G. DIRETTORE GENERALE ☐
D.A. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
D.T. DIRETTORE TECNICO ☐
L.E. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG. AFFARI GENERALI / SINISTRI ☒
U.A. ACQUISTI / CONTRATTI ☐
U.C. CONTABILITA' / BILANCIO ☐
U.I. INFORMATICA ☐
U.P. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
U.T. TECNICO ☐
U.P.T. PRODOTTI TRAFFICO ☐
U.R.G. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
S.T.G. STAFF QUALITA' ☐

[Handwritten mark]

CONDIZIONI DELLA STRADA ED AMBIENTALI



orario presunto

Via [a]

P2A Fontanv.

intersezione [b]

S. Egidio (Ponte)

Strada [a]:

- ☐ rettilineo ☐ curva ☐ pendenza
☐ unica carreggiata ☐ a senso unico di marcia
 ☐ a doppio senso di marcia
☐ a due carreggiate separate
☐ a più carreggiate separate

pavimentazione:

- ☐ asfalto/bitume ☐ sterrato ☐ altro

Strada [b]:

- ☐ rettilineo ☐ curva ☐ pendenza
☐ unica carreggiata ☐ a senso unico di marcia
 ☐ a doppio senso di marcia
☐ a due carreggiate separate
☐ a più carreggiate separate

pavimentazione:

- ☐ asfalto/bitume ☐ sterrato ☐ altro

Fondo stradale

- ☐ asciutto ☐ bagnato ☐ sdruciolevole (motivo):


Tempo

- ☐ sereno ☐ nuvoloso ☐ pioggia ☐ neve ☐ vento forte

Condizioni di luminosità

- ☐ Diurna, luce normale ☐ Notturna, illuminazione inesistente
☐ Diurna, luce abbagliante ☐ Notturna, illuminazione insufficiente
 ☐ Notturna, illuminazione discreta
 ☐ Notturna, illuminazione buona

Problemi di visibilità / note:

VEICOLO **A** Tipo marca 
modello targa CA353RJ Stato
telaio cilindrata tara in q.
colore potenza max Kw tipo freno
immatricolazione ultima revisione esito

annotazioni:

Assicurazione *Assicurazione*

pol. nr. dal al

proprietario AMAY

nato a il

residente TARANTO

via C. Baffi nr. 657

conducente *Luigi Proietti*

nato a il 27-11-74

residente *SI*

via J. Messner nr. 26

titolare di cat. CB nr. U18075028K

rilasciato/a da MCP di *Rea*

in data 31-10-37 valida al 05-9-013 con le seguenti prescrizioni:

C.A.P. tipo nr. UPMCTC il

trasportati:

retrovisore esterno

dispos. acustici

indicatori direzionali

luci arresto

pneumatici

imp. illuminaz.

VEICOLO **B** Tipo marca
modello targa Stato
telaio cilindrata tara in q.
colore potenza max Kw tipo freno
immatricolazione ultima revisione esito
annotazioni:

Assicurazione

pol. nr. dal al

proprietario

nato a il

residente

via nr.

conducente

nato a il

residente

via nr.

titolare di cat. nr.

rilasciato/a da di

in data valida al con le seguenti prescrizioni:

C.A.P. tipo nr. UPMCTC il

trasportati:

retrovisore esterno dispos. acustici


indicatori direzionali luci arresto

pneumatici imp. illuminaz.



CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
TARANTO

**VERBALE DI DICHIARAZIONI SPONTANEE RESE DA PERSONA
COINVOLTA NEL SINISTRO**



L'anno 2019, addì 29 del mese di Maggio
alle ore 13,10 in località P. Fontana
avanti a noi sottoscritti Ufficiali / Agenti di P.G. Nepune

è presente il sig. GENTILE
identificato a mezzo V.I.

il quale, in qualità di Conduttore

riferisce quanto segue: Percorrendo le casce 2 rubate

di mezzi pubblici presso f-b

nell'auto con P. Fontana ci era un auto

ufficiale posto in corrispondenza di un'auto ent. stat.

In tale per cui nel mio caso elettronico

collidendo con l'auto autoperante che

in quel momento si muoveva che l'auto

in l'auto e la mia macchina


Nepune



**CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
TARANTO**

**VERBALE DI DICHIARAZIONI SPONTANEE RESE DA PERSONA
COINVOLTA NEL SINISTRO**

L'anno 2010, addì 28 del mese di Marzo
alle ore 13.00 in località Pr. Fontana
avanti a noi sottoscritti Ufficiali / Agenti di P.G. Mezzina



è presente il sig. GARGARO

identificato a mezzo P.A.

il quale, in qualità di centinot

referisce quanto segue: Percorso il ponte Sant'Epele
durante tutto il giorno, circolando
sulle corsie con il marce. fatto
all'ut. con Prefontaine e i carabinieri.
a fare un tour di controllo.
In tale fase l'autobus che circolava
sulle corsie si è fermato pubblicamente
con un suo conducente sotto la sua
curia

[Signature]




CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
TARANTO

**VERBALE DI DICHIARAZIONI RESE DA PERSONA
INFORMATI SUI FATTI (TESTE)**

L'anno 2010, addì 28 del mese di Marzo
alle ore 13,15 in località P.zza Fontana
avanti a noi sottoscritti Ufficiali / Agenti di P.G. D.L.

è presente il sig. CORRADO SONIA TA 3/7/E TA
identificato a mezzo Veicolo 14 marca BUC
V 156 B51334A cil. 26/2/03




il quale, in merito all'incidente verificatosi in data _____, dichiara quanto
segue: Il giorno 26/2/03 alle 13,15 circa, dopo


aver percorso il ponte, il conducente
della vettura si fermò incolonnato
alla corsia dx. All'ora scese il
bus che passò da dx. nel curvare
verso dx per incontrare la pedana,
colpendo la vettura.

Corrado


[Signature]




28/05/2010 13:00



28/05/2010 13:01




28/05/2010 13:00



28/05/2010 12:59



28/05/2010 12:59



28/05/2010 12:59





Città di Taranto

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Squadra Infortunistica Stradale



Il sinistro si è verificato sul Ponte S. Egidio all'innesto su p.zza fontana. Il Ponte (ponte di pietra) ha carreggiata unica con la circolazione veicolare che avviene a doppio senso di circolazione E/O e viceversa e collega l'isola della città vecchia al rione Tamburi. Sull'arteria è presente segnaletica orizzontale che, per i mezzi in circolazione verso p.zza Fontana (est), forma due corsie di marcia, parallele tra loro: la corsia interna è riservata al transito dei mezzi pubblici; la corsia esterna, adiacente al marciapiede rialzato, è percorribile da tutti i veicoli. All'innesto sulla piazza è presente segnaletica verticale di Dare Precedenza e obbligo direzionale a destra.=====


All'arrivo degli scriventi i mezzi erano stati spostati dal punto d'urto e collocati in sosta nei pressi. Entrambi i conducenti riferivano che l'evento infortunistico era avvenuto esattamente all'innesto del ponte sulla piazza e all'altezza dell'ufficio postale ivi ubicato. Sul manto stradale non si rilevavano tra di frenata o altri elementi utili ad individuare il preciso punto d'urto; si precisa che sul luogo del sinistro non erano presenti veicoli in sosta.=====

Per quanto sopra descritto, dai danni riscontrati sui mezzi e dalle dichiarazioni contrastanti dei conducenti e della teste, la dinamica del sinistro ha avuto la seguente evoluzione:=====

Il sig. Gentile, alla guida del mezzo pubblico, percorreva la corsia riservata del ponte in direzione piazza Fontana e qui giunto, iniziava la manovra di curvatura a destra per poter raggiungere c.so V. Emanuele. In tale fase, a suo dire, durante l'arco di curvatura, veniva urtato sulla fiancata destra dal veicolo Fiat che si incuneava tra il mezzo pubblico ed una vettura in sosta sul lato destro della piazza e all'altezza dell'ufficio postale.=====

Nella fase antecedente l'evento il sig. Gargaro, alla guida della Fiat e trasportando la teste sig.ra Corrado, percorreva la corsia esterna del ponte in direzione p.zza Fontana. Giunto all'innesto sulla piazza, a suo dire, arrestava la marcia incolonnandosi ad altri veicoli che lo precedevano. In tale fase, come dichiarato, veniva urtato dal bus che effettuava l'arco di curvatura destrorso. Tale versione risulta confermata dalla teste e trasportata.=====

L'urto interessava lo spigolo anteriore sinistro della Fiat e la fiancata centrale destra del bus all'altezza della porta di uscita.=====



Taranto
Uscita



137/110


137/110

A. Comando di Polizia Municipale
Piazza Dante, 94 - 74100 TARIANTO

Modulo per richiesta di copia di atti in possesso del Comando di polizia municipale

PROT. UFFICIO ACCESSO ATTI
105232 DEL 23/06/10 I/2-5/10

Spazio per diritti di segreteria



io sottoscritto BALBO CARLO, nato/a TARANTO il 10/11/63 e residente a TARANTO in Via LAGO MAGGIORE 13/C
IN QUALITA' DI DIPENDENTE ADDETTO ALL'UFFICIO SINISDI AMAT S/A

chiedo copia del seguente atto:

- ☐ accertamento contravvenzionale nr. del (spese: € 2,50)
- ☒ rapporto incidente stradale del 23/05/2010 via CARSA FORTINO
parti: AMAT (CA 353 RS) / GARGARO (CS 101 AY) (spese: € 10,00)
- ☐ altro: (spese: € 2,50)

per il seguente interesse giuridico: USO ASSICURATIVO

- Richiedo che la consegna avvenga: ☒ a mano ☐ tramite R.R. all'indirizzo su riportato (aggiunta spese: € 5,10).
- Prendo atto della somma prevista per ricerche, riproduzione e consegna dell'atto richiesto ed effettuo il relativo versamento ☒ in contanti - ☐ con allegato assegno circolare non trasferibile intestato a: Servizio Economato Comune Taranto, occorrente per l'acquisizione dei corrispondenti diritti di segreteria da applicare sulla richiesta a cura dei responsabili della Segreteria 2° Servizio P.M.
- Esibisco mio documento di identità e, nel caso di rapporto incidente stradale con feriti, Nulla-osta della Autorità Giudiziaria. Quale avvocato o rappresentante, allego inoltre per qualsiasi richiesta procura alla difesa o delega dell'interessato difeso o rappresentato.

Ta. li 27/06/2010 Il/la richiedente [firma]

Verificato documento CARTA D'IDENTITÀ n. A0 8282580 in corso di validità.

(Il presente fac-simile è disponibile sul sito internet del Comune: www.Comune.Taranto.it)

Spazio per l'ufficio di p.m. interessato

Vista la richiesta sopra riportata, l'interessato giuridico espresso:

☐ si ritiene non poter consentire a rilascio di copia della documentazione richiesta per i seguenti motivi:

.....

☐ si acconsente al rilascio di copia della documentazione nelle formule richieste

Il richiedente, per i contatti: Il responsabile, per i contatti:

L. SOTTO SCRITTO CAMMIA COSIMO NATO A TARANTO
L. 14-01-45 DICHIARA CHE IL 28/05/10 ALLE ORE 12:30 CIRCA
ERA PRESENTE ALL' INCIDENTE AVVENUTO TRA IL BUS
AMAT N° 480 (TARGA CA 353 RJ) E L'AUTO FIAT PUNTO
TARGATA CS 101 AY. L'AUTOBUS STAVA EFFETTUANDO
LA SVOLTA A DESTRA PER IMMETTERSI SU P. FONTANA
PROCEDEDO SULLA CORSIA RISERVATA AI BUS.
DURANTE QUESTA MANOVRA LA PUNTO TARGATA CS 101 AY
CHE PROCEDEVA ALLA DESTRA DEL BUS, PER EVITARE UNA
TO CHE SO STAVA ALL' ANGOLO IN DIVIETO DI POSTA IN CURVA
SI ALLARGAVA E PROCEDEVA SENZA RISPETTARE IL
SEGNALE DI DARE PRECENZA MENTRE IL BUS ERA IN
MOVIMENTO DI RIENTRO DELLA SVOLTA CAUSANDO COSI
L'URTO CON IL PROPRIO PARAVRTI SULLA PORTA CENTRALE
DEL BUS.

PER EVENTUALI CHIARIMENTI E CONFERME DI QUESTA
DI CHIARAZIONE POTETE CONTATTARMI AL NUMERO
3333144692 (VIA BASTA 52 - TARANTO)

DISTINTI SALUTI

AMAT S.P.A.
UFF. SEGRETERIA
PER RICEVUTA

02 AGO. 2010

Cosimo Cammia

100

Carpus sanguigno



UP METC 41

K. F. FORTNORTH
della
Monsignorato della

Preliminary data from the Preliminary TA

Valore fino al
9.7.11.2015

Patented N. 165,333/M

di convolto

100% for 6 months and 100% for 12 months.

Materialmente esclusi i protocolli, autovenuti, non precedenti 3500
in di nuove costruzioni e otto protti a vedere escluso il conda-

2. Autovelocità: metodi e procedure di categoria D, di massa campie-

cento, anche se fiduciosi un rimorchio leggero. (1) (4)

quali: ceratocente nei mammiferi, equino, ovino e caprino nei ruminanti, cervino nel cervo, cinghiale nel cinghiale, capreolo nelle predaie ed infine "quadrinfectus" e "ortocentrus".

Si ritiene che la frazione che non eccede la quota calcolata di 750 milioni di lire, debba essere accolta in un unico versamento, mentre la frazione eccedente debba essere accolta in tanti versamenti quanti sono gli anni della durata del finanziamento. La quota di 750 milioni di lire, che rappresenta il 25 per cento del finanziamento, è destinata a coprire le spese di gestione e di amministrazione del finanziamento stesso.

INTELLIGENTI ADDIZIONALI

CONTA516244)
RILASCIO PER ESAME
TUG ANNO RILASCIO ASSOLTA

IMITAZIONI ART. 117 E.D.S.
CAT. A DA DATA RILASCIO
PER CAT. "B" NESSUNA

SOSPENSIONI DELLA PATENTE

CAMBIAMENTI DI RESIDENZA

PATENTE N. 7A5002337M (KM1920)
VIA BASTA 52
74100 TARANTO TA

Firma
Data
E 0187906

Mod. 90
7411/B

VALIDAZIONI ANNUALI



PATENTE N. 7A5002337M (KM1920)
VALIDA FINO AL 29/11/2015
NESSUNA RECAPITOLAZIONE

CONFERMA DI VALIDITA

Valida fino al
Data
Firma

REPUBBLICA ITALIANA

I

PATENTE DI GUIDA

Karsten
Schwarzelein
Köster & Hoyer
Permitto de Conducção
Driving Licence
Permis de Conduire
Ceadónas Tiendena
Rilpawli
Carta de Conducção
Modello delle
COMUNITA EUROPEE

IL SOTTO SCRITTO CARAMIA COSIMO NATO A TARANTO
IL 14-01-75 DICHIARA CHE IL 28/05/10 ALLE ORE 12:30 CIRCA
ERA PRESENTE ALL' INCIDENTE AVVENUTO TRA IL BUS
AMAT N° 480 (TARGA CA 353 RJ) E L'AUTO FIAT PUNTO
TARGATA CS 101 AY. L'AUTOBUS STAVA EFFETTUANDO
LA SVOLTA A DESTRA PER IMMETTERSI SU P. FONTANA
PROCEDEENDO SULLA CORSIA RISERVATA AI BUS.
DURANTE QUESTA MANOVRA LA PUNTO TARGATA CS 101 AY
CHE PROCEDEVA ALLA DESTRA DEL BUS, PER EVITARE UN'A
TO CHE SO STAVA ALL' ANGOLO IN DIVIETO DI POSTA IN CURVA
SI ALLARGAVA E PROCEDEVA SENZA RISPETTARE IL
SEGNALE DI DARE PRECENZA MENTRE IL BUS ERA IN
MOVIMENTO DI RIETTRO DELLA SVOLTA CAUSANDO COSI
L'URTO CON IL PROPRIO PARAURTI SULLA PORTA CENTRA
LE DEL BUS.

PER EVENTUALI CHIARIMENTI E CONFERME DI QUESTA
DI CHIARAZIONE POTETE CONTATTARMI AL NUMERO
3333144692 (VIA BASTA 52 - TARANTO)

DISTINTI SALUTI

Cosimo Caramia

IL 14-01-75 DICHIARA CHE IL 28/05/10 ALLE ORE 12:30 CIRCA
ERA PRESENTE ALL'INCIDENTE AVVENUTO TRA IL BUS
AMAT N° 480 (TARGA CA 353 RJ) E L'AUTO FIAT PUNTO
TARGATA CS 101 AY. L'AUTOBUS STAVA EFFETTUANDO
LA SVOLTA A DESTRA PER IMMETTERSI SU P.FONTA.
PROCEDEENDO SULLA CORSIA RISERVATA AI BUS.
DURANTE QUESTA MANOVRA LA PUNTO TARGATA CS 101 AY
CHE PROCEDEVA ALLA DESTRA DEL BUS, PER EVITARE UN
TO CHE SO STAVA ALL'ANGOLO IN DIVIETO DI POSTA IN CURVA
SI ALLARGAVA E PROCEDEVA SENZA RISPETTARE IL
SEGNALE DI DARE PRECENZA MENTRE IL BUS ERA IN
MOVIMENTO DI RIENTRO DELLA SVOLTA CAUSANDO COSI
L'URTO CON IL PROPRIO PARAURTI SULLA PORTA CENTRA
LE DEL BUS.
PER EVENTUALI CHIARIMENTI E CONFERME DI QUESTA
DI CHIARAZIONE POTETE CONTATTARMI AL NUMERO

3333144692 (VIA BASTA 52 - TARANTO)

DISTINTI SALUTI

Carlo

IL SOGGETTO SCRITTO CARAMIA COSIMO NATO A TARANTO
IL 14-01-75 DICHIARA CHE IL 28/05/10 ALLE ORE 12:30 CIRCA
ERA PRESENTE ALL'INCIDENTE AVVENUTO TRA IL BUS
AMAT N° 480 (TARGA CA 353 RJ) E L'AUTO FIAT PUNTO
TARGATA CS 101 AY. L'AUTOBUS STAVA EFFETTUANDO
LA SVOLTA A DESTRA PER IMMETTERSI SU P. FONTANA
PROCEDENDO SULLA CORSIA RISERVATA AI BUS.
DURANTE QUESTA MANOVRA LA PUNTO TARGATA CS 101 AY
CHE PROCEDEVA ALLA DESTRA DEL BUS, PER EVITARE UN'AU-
TO CHE SO STAVA ALL'ANGOLO IN DIVIETO DI POSTA IN CURVA
ARRABAV E PROCEDEVA SENZA RISPETTARE IL
SENZA MENTRE IL BUS ERA IN
ANDANDO COST

BALBO UFFICIO SILESTRA



Taranto, li 20 LUG. 2010

Prot. 13894 UAG

Raccomandata A.r.

Egr. Sig.
Gentile Giovanni
Via Gen. Messina, 26
74121 - TARANTO

OGGETTO: SINISTRO DEL 28/05/2010
Ns. Rif. 137/A/10

La S.V. è invitata, entro e non oltre tre giorni dalla data di ricezione della presente, a fornire le generalità complete del testimone Sig. Pastore Umberto (indirizzo e recapito telefonico) che ha dichiarato essere presente al momento del sinistro indicato in oggetto.

Si evidenzia che la necessità di acquisire la dichiarazione testimoniale è fondamentale ai fini della corretta istruttoria del sinistro e in termini di determinazione della responsabilità nella dinamica dei fatti.

Il termine sopra indicato ha natura perentoria.

Decorsi inutilmente i citati tre giorni la sua condotta sarà valutata disciplinarmente ai sensi del R. D. 148/1931.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Oggetto: SIN. N.9.510.10.00553 DEL 28/05/2010 (NS. RIF. 137/A/10)
Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>
Data: Mon, 02 Aug 2010 13:29:26 +0200
A: CLS BARI 004 <clsbari@assimoco.it>, SALVATORE DI CORATO
<salvatore.dicorato@assimoco.it>, VITTORIO D'ERRICO <vittorio.derrico@gbsspa.it>

Con riferimento al sinistro indicato in oggetto in allegato alla presente Vi trasmettiamo quanto segue:
- il rapporto d'incidente dei Vigili Urbani acquisito in data 14/07/2010 dallo scrivente Ufficio sinistri;
- dichiarazione testimoniale rilasciata in data odierna dal Sig. Caramia Cosimo.
Con la presente reiteriamo, altresì, la richiesta di risarcimento danni formulata con ns. del 15/06/2010.
Nel ringraziarVi per quanto andrete cortesemente e sollecitamente a predisporre, porgiamo cordiali saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA

137A10.rapportovigiliurbani.PDF	Content-Type: application/pdf Content-Encoding: base64
--	---

137A10.caramia.PDF

137A10.caramia.PDF	Content-Type: application/pdf Content-Encoding: base64
---------------------------	---

L'14-01-75 DICHIARA CHE IL 28/05/10 ALLE ORE 12:30 CIRCA ERA PRESENTE ALL'INCIDENTE AVVENUTO TRA IL BUS AMAT N° 480 (TARGA CA 353 RJ) E L'AUTO FIAT PUNTO TARGATA CS 101 AY. L'AUTOBUS STAVA EFFETTUANDO LA SVOLTA A DESTRA PER IMMETTERSI SU P. FONTANA PROCEDEENDO SULLA CORSIA RISERVATA AI BUS. DURANTE QUESTA MANOVRA LA PUNTO TARGATA CS 101 AY CHE PROCEDEVA ALLA DESTRA DEL BUS, PER EVITARE UNA SI ALLARGAVA E PROCEDEVA SENZA RISPETTARE IL SEGNALE DI DARE PRECENZA MENTRE IL BUS ERA IN MOVIMENTO DI RIENTRO DELLA SVOLTA CAUSANDO COSI' L'URTO CON IL PROPRIO PARAVRTI SULLA PORTA CENTRALE DEL BUS.

PER EVENTUALI CHIARIMENTI E CONFERME DI QUESTA DI CHIARAZIONE POTETE CONTATTARMI AL NUMERO 3333144692 (VIA BASTA 52 - TARANTO)

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N°

14641

Del

02 AGO. 2010

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

DI STINTI SALUTI

Carlo

1371A/10

PER CAT. B. MESSINA

SOSPENSIONI DELLA PATENTE

CAMBIAMENTI DI RESIDENZA

PATENTE N. TA5002337M (KM192Q)
VIA BASTA 52
74100 TARANTO TA

Firma _____
Data _____

E 6187906

Mod. 146
VALID

VALIDAZIONI ANNUALI



PATENTE N. TA5002337M (ESP700)
VALIDA FINO AL 29/11/2015
RESIDENZA TESSERA 1110000

CONFERMA DI VALIDITA

Valida fino al _____
Data _____

Firma _____

Mod. 146
VALID

REPUBBLICA ITALIANA



PATENTE DI GUIDA

Karajkovi
Ehrenreich
Karačičević
Penttilä de Conduite
Driving Licence
Ceadonius Tiamdno
Ripponi
Cerna de Gaudygo

Modello delle
COMUNITA EUROPEE

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 E-Mail:ernestosion@tiscalinet.it						Perizia N° 1691,00/10		Relazione di perizia per AMAT		Codice Ramo sinistro RCA RISC. ASS.				
Assicurato AMAT N.480				Controparte GARGARO EDOARDO			Impresa di controparte 086 - CARIGE							
Esercizio 2010		Numero sinistro 137/A/10			Codice - Agenzia			Data sinistro 28/05/2010						
Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Cod. Ispettorato		Numero polizza		Ramo polizza		Recuper o IVA Si				
Data Incarico 01/06/2010		Data primo rilievo 01/06/2010		Località TARANTO		C/o ASS		Riparazioni Da Iniz.		Foto N. 4	Privilegio a favore di			
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA										Scade il / /				
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione										Già Targa				
CODICE FISCALE / P. I.V.A.:														
Veicolo(Marca-Modello-Versione) IRISBUS ITALIA 491E/3P						Targa CA353RJ		Telaio ZGA482M0006002983		1° Immatr. 18/06/02				
Stato d'uso DISCRETO		Km. 1	Pneum. 70	Colore - Tipo smalto GRIGIO METALLIZATO				Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si						
Allestimenti/Dotazioni						Ultima revisione / /		Ubicazione Danni 						
Codice Omologazione		Per veicoli comme./Ind.		Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti n°	Assi n°						
Valore Commerciale(C) € 1,00		Valore Relitto €		Valore per Differenza € 0		Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00						
C.R. VOCI DI DANNO Listino ricambi aggiornato al [/ /]						SR		LA		VE		ME	DCMS	Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)
						Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Tempo		
Modanatura inferiore 1ª anta porta centrale .Dx 3° pannello laterale inferiore rosso .Dx I danni riscontrati in corrispondenza del 3° pannello laterale dx, presentano segni pregressi visionati in data 10.07.07 per il sx n.242/NS/07. Pertanto allo stato attuale è stata considerata la sostituzione di tale ricambio, ma sono stati decurtati i tempi di riparazione già considerati nel sinistro precedente.						S	0,5	S		S				80,00
						S	0,5	S		S	1,0			212,65
Codice / Riparatore Fascia Carr. A1 Totale Tempi SR LA VE operativo ME Totale Ricambi € 292,65														
Telefono: Ore 0,15 Supplemento Finitura 10% max ore 3 Ore 0,12 Tempo Aggiuntivo per Verniciatura Ore 1,6 Totale Tempi Supplementari Ore 1,87 Totale tempi VE Ore 2,87														
Valore Assicurato(A) €		Valore a nuovo(N) € 1,00		Ricambi		Imponibile € 292,65		Iva € 58,53		Totale € 351,18				
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=		Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale Consumo Ore 2,87 €/h 11,55		€ 33,15		€ 6,63		€ 39,78				
Totale Imponibile € 407,78				Nolo Dime e/o Varie		€		€		€				
Degrado €				Mano d'opera carrozzeria Ore 3,87 €/h 20,66		€ 79,95		€ 15,99		€ 95,94				
Insufficienza Assicurativa %				Mano d'opera meccanica Ore €/h 20,66		€		€		€				
Totale (Imponibile) € 407,78				S.Rifiuti 0,50 % di 405,75		€ 2,03		€		€ 2,03				
Totale (Iva Compresa) € 489,34				TOTALE STIMA		€ 407,78		€ 81,15		€ 488,93				
Franchigia/Scoperto min. e il max del %				Importo Richiesto		Importo Concordato		Importo Lesioni		Fermo Tecnico Giorni 0,6				
Indennizzo Contrattuale €				€		€		€						
TOTALE Indennizzo € 407,78				Osservazioni:										
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753] Genius Professional Ver: RELEASE: Data consegna 15/06/2010 Firma Professionista per. ind. Ernesto Sion Ruolo N. 3812 Foglio N. 1														

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz. Ruolo N.:3812

Perizia N.: 1691,00/10
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **137/A/10**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **28/05/2010**
Data Perizia: **01/06/2010**

Assicurato: **AMAT N.480**
Veicolo: **IRISBUS ITALIA 491E/3P**
Targa: **CA353RJ**
Controparte: **GARGARO EDOARDO**



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 137/A/10	DATA SINISTRO 28/05/2010	ORA 12.25	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 11	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO PIAZZA FONTANA		ANGOLO PONTE BEATO EGIDIO	
DIREZIONE DISCESA VASTO		N° SOCIALE 480	TARGA AUTOBUS CA 353 RJ	
MATR. AGENTE 143970	COGNOME GENTILE	NOME GIOVANNI	QUALIFICA CONDUCENTE DI LINEA	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 27-11-74	DATA ASSUNZIONE 12-12-2005	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	C.A.P. 74100
DOMICILIO VIA G. MESSINA N. 26	TIPO PATENTE D	N° PATENTE U18025028K	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 31/10/2007
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ASSIMOCO		SCADENZA PATENTE 10/09/2013		
COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE				

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA FIAT	MODELLO PUNTO	TARGA CS 101 AY	PROPRIETARIO GARGARO EDOARDO	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
VIA / PIAZZA VIA GALILEI, 26		COMPAGNIA ASSICURATRICE CARIGE 02606727		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA				COMUNE DI RESIDENZA

1° DANNEGGIATO

NATURA DEL DANNO

2° DANNEGGIATO

NATURA DEL DANNO

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA POLIZIA URBANA


TESTIMONI

PASTORE UMBERTO

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Sinistro Attivo

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

SONO VISIBILI I SEGNI DI STRISCIATA SUL FIANCO DESTRO VICINANZE PORTA CENTRALE

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

PARAURTI ANTERIORE LATO SINISTRO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

ALLE ORE 12.25 CIRCA, DIRETTO VERSO LA DISCESA VASTO, PER INIZIARE LA CORSA DI LINEA 11 DELLE ORE 12.30, RIMANEVO COINVOLTO IN UN SINISTRO IN PIAZZA FONTANA CON UN'AUTOVETTURA FIAT PUNTO DI COLORE GRIGIO CHE NON RISPETTAVA IL SEGNALE DI DARE PRECEDENZA.

IL SINISTRO SI E' VERIFICATO NEL MODO SEGUENTE:
PERCORRENDO LA CORSIA BUS DEL PONTE "BEATO EGIDIO", EFFETTUAVO LA SVOLTA A DESTRA PER IMMETTERMI SU PIAZZA FONTANA.

CONTESTUALMENTE ALLA MANOVRA DA ME ESEGUITA, IL CONDUCENTE DELL'AUTOVETTURA FIAT PUNTO CHE PROCEDEVA NELLA CORSIA DI DESTRA CON OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA E DARE PRECEDENZA, PER EVITARE UN'AUTO CHE ERA FERMA IN DIVIETO DI SOSTA IN PROSSIMITA' DELLA CURVA, SI ALLARGAVA E AVANZAVA PROPRIO MENTRE IL BUS ERA IN MOVIMENTO DI RIENTRO DALLA SVOLTA.

PERTANTO LA FIAT PUNTO URTAVA, CON IL PROPRIO PARAURTI ANGOLARE SINISTRO, LA FIANCATA DESTRA PARTE CENTRALE DEL BUS.

LA CONTROPARTE SI RIFIUTAVA DI SOTTOSCRIVERE IL MODULO CID E A TAL PUNTO DECIDEVO DI FAR INTERVENIRE I VIGILI URBANI PER I RILIEVI DEL CASO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio


LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 28/05/2010

pagina

2



per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 Posiz.Ruolo N.:3812			Nota Spese ed Onorario per la Spett.le			Codice	Ns. Riferimento	
			AMAT				1691,00/10	
			Assicurato		Controparte		Impresa Controparte	
			AMAT N.480		GARGARO EDOARDO		086 - CARIGE	
Esercizio	Sinistro N.		Codice Agenzia			Data Sinistro		
2010	137/A/10					28/05/2010		
Codice Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza		Ramo	Tipo Sx.		
					/	RCA RISC. ASS.		
Data Incarico	Data effett. Perizia	Località	Presso		Carr. Fascia	Foto	Data Restituzione	
01/06/2010	01/06/2010	TARANTO	ASS		A1	4	15/06/2010	

ONORARI	
Perizia	30,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl ARD	
Sup. Concordato	
Sup. Liquidazione	
Totale onorario	30,00

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 4 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	30,00
Cassa 2,00 %	0,60
I.V.A. 20 %	6,12
Totale	36,72
Non Imponib.	
Totale	36,72
Rit. Acc. 20 %	6,00
Totale	30,72

Note:

 Taranto, li' 15/06/2010

 Importo PERIZIA IVA compresa:488,93

Data..... Visto del Liquidatore.....

Taranto, lì 13/settembre/2010

Al Capo Unità AA.GG.
Dott. ssa Tiziana Tursi

S E D E

Oggetto: Verifica esistenza danni ai bus.

In riferimento al sinistro n° 137/A/10 del 28/05/2010 si comunica che è stata effettuata la verifica esistenza danni, ai sensi del punto 6.2.1. della procedura PR.08 "Gestione Sinistri", al bus con numero aziendale 480.

Sulla zona d'urto descritta dal conducente risultano danni al pannello laterale destro posto tra la porta centrale e la ruota anteriore.

Distinti saluti

Prot. N. 86862
Del 13 SET. 2010

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITÀ/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UFFPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
UI.RG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITÀ	☐
		☐

Il Coordinatore f.f. Area Tecnica
Sig. Gregorio Paurini

22 NOV. 2010

Taranto, li _____

Prot. N. 21469/UAG

Raccomandata A.R.

Spett.le
ASSIMOCO Spa
Direzione Tecnica Danni
Gerenzia di Sede, Broker e Gare
Centro Direzionale "Milano Oltre"
Via Cassanese, 224
20090 - SEGRATE (MI)

Spett.le ASSIMOCO
C.L.S. BARI - 004

Spett.le Direzione
CARIGE Assicurazioni
Viale Certosa n.222
20156 - MILANO

Egr. Sig.
Gargaro Edoardo
Via Galilei n.26
74121 - TARANTO

C.A. Egr. Dr. Vittorio D'Errico

e p.c. Spett.le
G.B.S. General Broker Service Spa
Via A. Bargoni, 54
00153 - ROMA

**OGGETTO: Richiesta di risarcimento danni ex art.145, comma 2 del D.L.gvo 7/09/05
n.209 e art.5 del D.P.R. 18/07/2006 n.254
SINISTRO N. 9.510.10.00553 (Ns. rif. 137/A/10)**

La scrivente Azienda AMAT Spa (Codice fiscale 00146330733), con riferimento alla precedente nota del 15/06/2010, rimasta priva di riscontro, reitera la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali derivatigli a seguito del sinistro avvenuto il 28/05/2010 ore 12.25 circa a Taranto in Piazza Fontana incrocio con Ponte s. Egidio, tra l'autobus targato CA353RJ di proprietà dell'Amat Spa e il veicolo targato CS101AY di proprietà del Sig. Gargaro Edoardo.

Il sinistro, come è noto, si è verificato per esclusiva responsabilità del Sig. Gargaro Edoardo, conducente del veicolo targato CS101AY, il quale non rispettava il segnale di dare precedenza. La dichiarazione testimoniale rilasciata dal Sig. Caramia Cosimo e trasmessa in data 02/08/2010 confermava la piena responsabilità del conducente il veicolo di controparte. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili Urbani.

Il mezzo aziendale, già messo a disposizione del perito Chimienti per la verifica dei danni, ha riportato danni per un importo complessivo di Euro 468,00.

Per eventuali ulteriori chiarimenti vogliate contattare il ns. **Ufficio sinistri aziendale -TEL./FAX 099/7356261 – Via C. Battisti, 657 Taranto – sinistriamat@amat.ta.it.**

Si resta in attesa di riscontro e del dovuto risarcimento dei danni subiti dal ns. mezzo aziendale, con l'avvertimento che decorsi inutilmente i termini di legge agiremo per vie legali.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Taranto, li 22 NOV. 2010

Prot. N. 21469 /UAG

Raccomandata A.R.

Spett.le
ASSIMOCO Spa
Direzione Tecnica Danni
Gerenzia di Sede, Broker e Gare
Centro Direzionale "Milano Oltre"
Via Cassanese, 224
20090 - SEGRATE (MI)

Spett.le ASSIMOCO
C.L.S. BARI - 004

Spett.le Direzione
CARIGE Assicurazioni
Viale Certosa n.222
20156 - MILANO

Egr. Sig.
Gargaro Edoardo
Via Galilei n.26
74121 - TARANTO

C.A. Egr. Dr. Vittorio D'Errico

e p.c. Spett.le
G.B.S. General Broker Service Spa
Via A. Bargoni, 54
00153 - ROMA

**OGGETTO: Richiesta di risarcimento danni ex art.145, comma 2 del D.L.gvo 7/09/05
n.209 e art.5 del D.P.R. 18/07/2006 n.254
SINISTRO N. 9.510.10.00553 (Ns. rif. 137/A/10)**

La scrivente Azienda AMAT Spa (Codice fiscale 00146330733), con riferimento alla precedente nota del 15/06/2010, rimasta priva di riscontro, reitera la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali derivatigli a seguito del sinistro avvenuto il 28/05/2010 ore 12.25 circa a Taranto in Piazza Fontana incrocio con Ponte s. Egidio, tra l'autobus targato CA353RJ di proprietà dell'Amat Spa e il veicolo targato CS101AY di proprietà del Sig. Gargaro Edoardo.

Il sinistro, come è noto, si è verificato per esclusiva responsabilità del Sig. Gargaro Edoardo, conducente del veicolo targato CS101AY, il quale non rispettava il segnale di dare precedenza. La dichiarazione testimoniale rilasciata dal Sig. Caramia Cosimo e trasmessa in data 02/08/2010 confermava la piena responsabilità del conducente il veicolo di controparte. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili Urbani.

Il mezzo aziendale, già messo a disposizione del perito Chimienti per la verifica dei danni, ha riportato danni per un importo complessivo di Euro 468,00.

Per eventuali ulteriori chiarimenti vogliate contattare il ns. **Ufficio sinistri aziendale -TEL./FAX 099/7356261 - Via C. Battisti, 657 Taranto - sinistriamat@amat.ta.it.**

Si resta in attesa di riscontro e del dovuto risarcimento dei danni subiti dal ns. mezzo aziendale, con l'avvertimento che decorsi inutilmente i termini di legge agiremo per vie legali.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Prot. N. 21469/UAG

Raccomandata A.R.

Taranto, li _____

Spett.le
ASSIMOCO Spa
Direzione Tecnica Danni
Gerenzia di Sede, Broker e Gare
Centro Direzionale "Milano Oltre"
Via Cassanese, 224
20090 - SEGRATE (MI)

Spett.le ASSIMOCO
C.L.S. BARI - 004

Spett.le Direzione
CARIGE Assicurazioni
Viale Certosa n.222
20156 - MILANO

Egr. Sig.
Gargaro Edoardo
Via Galilei n.26
74121 - TARANTO

C.A. Egr. Dr. Vittorio D'Errico

e p.c. Spett.le
G.B.S. General Broker Service Spa
Via A. Bargoni, 54
00153 - ROMA

**OGGETTO: Richiesta di risarcimento danni ex art.145, comma 2 del D.L.gvo 7/09/05
n.209 e art.5 del D.P.R. 18/07/2006 n.254
SINISTRO N. 9.510.10.00553 (Ns. rif. 137/A/10)**

La scrivente Azienda AMAT Spa (Codice fiscale 00146330733), con riferimento alla precedente nota del 15/06/2010, rimasta priva di riscontro, reitera la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali derivatigli a seguito del sinistro avvenuto il 28/05/2010 ore 12.25 circa a Taranto in Piazza Fontana incrocio con Ponte s. Egidio, tra l'autobus targato CA353RJ di proprietà dell'Amat Spa e il veicolo targato CS101AY di proprietà del Sig. Gargaro Edoardo.

Il sinistro, come è noto, si è verificato per esclusiva responsabilità del Sig. Gargaro Edoardo, conducente del veicolo targato CS101AY, il quale non rispettava il segnale di dare precedenza. La dichiarazione testimoniale rilasciata dal Sig. Caramia Cosimo e trasmessa in data 02/08/2010 confermava la piena responsabilità del conducente il veicolo di controparte. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili Urbani.

Il mezzo aziendale, già messo a disposizione del perito Chimienti per la verifica dei danni, ha riportato danni per un importo complessivo di Euro 468,00.

Per eventuali ulteriori chiarimenti vogliate contattare il ns. **Ufficio sinistri aziendale -TEL./FAX 099/7356261 - Via C. Battisti, 657 Taranto - sinistriamat@amat.ta.it.**

Si resta in attesa di riscontro e del dovuto risarcimento dei danni subiti dal ns. mezzo aziendale, con l'avvertimento che decorsi inutilmente i termini di legge agiremo per vie legali.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

22 NOV. 2010

Taranto, li _____

Prot. N. 21469/UAG

Raccomandata A.R.

Spett.le
ASSIMOCO Spa
Direzione Tecnica Danni
Gerenzia di Sede, Broker e Gare
Centro Direzionale "Milano Oltre"
Via Cassanese, 224
20090 - SEGRATE (MI)

Spett.le ASSIMOCO
C.L.S. BARI - 004

Spett.le Direzione
CARIGE Assicurazioni
Viale Certosa n.222
20156 - MILANO

Egr. Sig.
Gargaro Edoardo
Via Galilei n.26
74121 - TARANTO

C.A. Egr. Dr. Vittorio D'Errico

e p.c. Spett.le
G.B.S. General Broker Service Spa
Via A. Bagnoni, 54
00153 - ROMA

**OGGETTO: Richiesta di risarcimento danni ex art.145, comma 2 del D.L.gvo 7/09/05
n.209 e art.5 del D.P.R. 18/07/2006 n.254
SINISTRO N. 9.510.10.00553 (Ns. rif. 137/A/10)**

La scrivente Azienda AMAT Spa (Codice fiscale 00146330733), con riferimento alla precedente nota del 15/06/2010, rimasta priva di riscontro, reitera la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali derivatigli a seguito del sinistro avvenuto il 28/05/2010 ore 12.25 circa a Taranto in Piazza Fontana incrocio con Ponte s. Egidio, tra l'autobus targato CA353RJ di proprietà dell'Amat Spa e il veicolo targato CS101AY di proprietà del Sig. Gargaro Edoardo.

Il sinistro, come è noto, si è verificato per esclusiva responsabilità del Sig. Gargaro Edoardo, conducente del veicolo targato CS101AY, il quale non rispettava il segnale di dare precedenza. La dichiarazione testimoniale rilasciata dal Sig. Caramia Cosimo e trasmessa in data 02/08/2010 confermava la piena responsabilità del conducente il veicolo di controparte. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili Urbani.

Il mezzo aziendale, già messo a disposizione del perito Chimienti per la verifica dei danni, ha riportato danni per un importo complessivo di Euro 468,00.

Per eventuali ulteriori chiarimenti vogliate contattare il ns. **Ufficio sinistri aziendale -TEL./FAX 099/7356261 - Via C. Battisti, 657 Taranto - sinistriamat@amat.ta.it.**

Si resta in attesa di riscontro e del dovuto risarcimento dei danni subiti dal ns. mezzo aziendale, con l'avvertimento che decorsi inutilmente i termini di legge agiremo per vie legali.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

22 NOV. 2010

Taranto, li _____

Prot. N. 21469/UAG

Raccomandata A.R.

Spett.le
ASSIMOCO Spa
Direzione Tecnica Danni
Gerenzia di Sede, Broker e Gare
Centro Direzionale "Milano Oltre"
Via Cassanese, 224
20090 - SEGRATE (MI)

Spett.le ASSIMOCO
C.L.S. BARI - 004

Spett.le Direzione
CARIGE Assicurazioni
Viale Certosa n.222
20156 - MILANO

Egr. Sig.
Gargaro Edoardo
Via Galilei n.26
74121 - TARANTO

C.A. Egr. Dr. Vittorio D'Errico

e p.c. Spett.le
G.B.S. General Broker Service Spa
Via A. Bargoni, 54
00153 - ROMA

**OGGETTO: Richiesta di risarcimento danni ex art.145, comma 2 del D.L.gvo 7/09/05
n.209 e art.5 del D.P.R. 18/07/2006 n.254
SINISTRO N. 9.510.10.00553 (Ns. rif. 137/A/10)**

La scrivente Azienda AMAT Spa (Codice fiscale 00146330733), con riferimento alla precedente nota del 15/06/2010, rimasta priva di riscontro, reitera la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali derivatigli a seguito del sinistro avvenuto il 28/05/2010 ore 12.25 circa a Taranto in Piazza Fontana incrocio con Ponte s. Egidio, tra l'autobus targato CA353RJ di proprietà dell'Amat Spa e il veicolo targato CS101AY di proprietà del Sig. Gargaro Edoardo.

Il sinistro, come è noto, si è verificato per esclusiva responsabilità del Sig. Gargaro Edoardo, conducente del veicolo targato CS101AY, il quale non rispettava il segnale di dare precedenza. La dichiarazione testimoniale rilasciata dal Sig. Caramia Cosimo e trasmessa in data 02/08/2010 confermava la piena responsabilità del conducente il veicolo di controparte. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili Urbani.

Il mezzo aziendale, già messo a disposizione del perito Chimienti per la verifica dei danni, ha riportato danni per un importo complessivo di Euro 468,00.

Per eventuali ulteriori chiarimenti vogliate contattare il ns. **Ufficio sinistri aziendale -TEL./FAX 099/7356261 - Via C. Battisti, 657 Taranto - sinistriamat@amat.ta.it.**

Si resta in attesa di riscontro e del dovuto risarcimento dei danni subiti dal ns. mezzo aziendale, con l'avvertimento che decorsi inutilmente i termini di legge agiremo per vie legali.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)



137/A/10

Agenzia - 510
VIA CASSANESE 224
20090 SEGRATE (MI)
Cis - 004
Via G.Amendola, 52/E
70126 BARI (BA)

Telefono +39 02 269621
Telefax +39 02 26962350
Telefono +39 080/5533900
Telefax +39 080/5533876
E-Mail clebari@assimoco.it
Internet www.assimoco.com

N° Sinistro:	9.510.10.00553
Data Sinistro:	28/05/2010
Polizza n.:	510.013.00.00100301
Contraente:	AMAT S.P.A.
Tipo Sinistro:	CARD - NON
	RESPONSABILE
Veicolo Ass.to:	CA353RJ
Danneggiato:	AMAT SPA
Veicolo Dann.to:	CA353RJ

c.a. Spettabile
AMAT S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

sigla	allegati	data
SL	1	19/11/2010

Oggetto: Comunicazione di indennizzo

Le diamo comunicazione che a definizione della pratica di risarcimento danni riferita al sinistro i cui estremi sono riportati nel riquadro, abbiamo disposto a suo favore:

✓ assegno emesso da banca

per l'importo complessivo pari a € 600

di cui € 0 per compensi dovuti al patrocinatore da Lei incaricato.

Restiamo a Sua disposizione per ogni ulteriore necessità e Le porgiamo i migliori saluti.

C.L.S. di BARI

OFFERTA REALE EFFETTUATA ALLO STATO DEGLI ATTI.

VS RIF.: 137/A/10
DANNO STIMATO €. 500,00
FERMO TECNICO GG 1

Mod. 1090 - Avviso di liquidazione

Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo - Società per azioni - Capitale sociale € 109.000.000,00 interamente versato - impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 11.06.1978 - (G.U. n.195 del 18.07.1978 - Albo Imprese ISVAP n. 1.00051) - R.L. di Milano e Cod.Fisc. 03250760586 - R.E.A. 1036623 - PartIVA 11259020151 - Sede Legale e Direzione Generale: 20090 Segrate (MI) Centro Direzionale "MILANO OLTR'E" Palazzo Gioiello - Via Cassanese, 224 - Tel. 02/269621 - Fax 02/36920266.



Visualizzazione pagamento con assegno circolare

Dettaglio movimento contabile

Totale €600,00

Liquidatore 067

SCOLOZZI LUCIANO

Data emissione 19/11/2010

Data contabile

Cognome trattante AMAT S.P.A.

Nome trattante

Tipo pagamento Assegno emesso da Banca

Cognome beneficiario AMAT S.P.A.

Nome beneficiario

Cod. fiscale/P.Iva del beneficiario 00146330733

☐ Residenza
Fiscale Estera

Destinatario postale

Indirizzo VIA CESARE BATTISTI 657

Provincia TA

Comune

TARANTO


CAP

74121

Importo

600,00 €

Riferimento



Assimoco

137/A/10

Agenzia - 510
VIA CASSANESE 224
20090 SEGRATE (MI)
Cis - 004
Via G. Amendola, 52/E
70126 BARI (BA)

Telefono +39 02 269621
Telefax +39 02 26962359

Telefono +39 080/5533800
Telefax +39 080/5533876
E-Mail clabari@assimoco.it
Internet www.assimoco.com

N° Sinistro:	9.510.10.00553
Data Sinistro:	28/05/2010
Polizza n.:	510.013.00.00100301
Contraente:	AMAT S.P.A.
Tipo Sinistro:	CARD - NON RESPONSABILE
Veicolo Ass.to:	CA353RJ
Danneggiato:	AMAT SPA
Veicolo Dann.to:	CA353RJ

c.a. Spettabile
AMAT S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

sigla allegati data
SL 1 19/11/2010

Oggetto: Comunicazione di indennizzo

Le diamo comunicazione che a definizione della pratica di risarcimento danni riferita al sinistro i cui estremi sono riportati nel riquadro, abbiamo disposto a suo favore:

✓ assegno emesso da banca

per l'importo complessivo pari a € 600

di cui € 0 per compensi dovuti al patrocinatore da Lei incaricato.

Restiamo a Sua disposizione per ogni ulteriore necessità e Le porgiamo i migliori saluti.

C.L.S. di BARI

OFFERTA REALE EFFETTUATA ALLO STATO DEGLI ATTI.

VS RIF.: 137/A/10
DANNO STIMATO €. 500,00
FERMO TECNICO GG 1

Prot. N. 22 NOV. 2010
Del
PRESIDENTE
DG DIRETTORE GENERALE
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT DIRETTORE TECNICO
UE ESERCIZIO MOVIMENTO
JAG AFFARI GEN. PR. SINISTRI
JA AGGIUSTI / CONTRATTI
UC CONTABILITA' / BILANCIO
UI INFORMATICA
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI
UT TECNICO
UPT PRODOTTORE TECNICO
URG RAGIONERIA / ECONOMATO
STG STAFF GENERALE

Mod. 1090 - Avviso di liquidazione

Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni: Movimento Cooperativo - Società per azioni - Capitale sociale € 109.000.000,00 interamente versato - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 11/05/1979 - G.U. n. 195 del 18/07/1979 - Albo Imprese ISVAP n. 1.00051 - R.L. di Milano e Cod.Fisc. 03250760598 - REA 1086623 - PartIVA 11259020131 - Sede Legale e Direzione Generale, 20050 Segrate (MI) Centro Direzionale "MILANO OLITRE" Palazzo Gioiello - Via Cassanese, 224 - Tel. 02/269621 - Fax 02/6920266.



Visualizzazione pagamento con assegno circolare

Dettaglio movimento contabile

Totale €600,00 Liquidatore 1067 SCOLOZZI LUCIANO

Data emissione 19/11/2010

Data contabile

Cognome trattante AMAT S.P.A.

Nome trattante

Tipo pagamento Assegno emesso da Banca

Cognome beneficiario AMAT S.P.A.

Nome beneficiario

Cod. fiscale/P.Iva del beneficiario 00146330733

☐ Residenza
Fiscale Estera

Destinatario postale

Indirizzo VIA CESARE BATTISTI 65

Provincia

TA

Comune

TARANTO

CAP

74121

Importo

600,00 €

Riferimento



137/A/10

A



06119953399-1

38

AMAT S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO

TA

FILIALE DI SEGRATE
DATA 24/11/2010
DISPOSTE DA ASSIMOC S.P.A.
CODICE A BARRE 061199533991

A PAGAMENTO DEL SINISTRO N. 9 510 000553
DEL 20100526 ASS.TO AMAT S.P.A.

Prot. N. 22073
01 DIC. 2010

Del	PRESIDENTE	☐
P	DIRETTORE GENERALE	☐
DG	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DA	DIRETTORE TECNICO	☐
DT	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UE	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
UAG	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UA	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UC	INFORMATICA	☐
UI	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UP	TECNICO	☐
UT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
U/PT	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
U/RG	STAFF QUALITA'	☐
STQ		☐

SI ALLEGA ASSEGNO CIRCOLARE BNL N. 3038446799 11 DI EURO 600,00
EMESSO DA ROMA-TESORERIA (6362) IN DATA 24 11 2010 PER CONTO 4383

1005-E
03296-7



BNL
GRUPPO BNP PARIBAS

euro *600,00*

Pagherà a vista per questo assegno circolare 3038 446799 11 **NON TRASFERIBILE**

euro SEICENTO/00*

all'ordine di AMAT S.P.A.

ROMA, 24 11 2010

BNL SpA

ROMA - TESORERIA

Banca Nazionale del Lavoro SpA - Istituto di credito bancario e capogruppo del Gruppo Bancario BNL - Istituto di credito del gruppo bancario presso la Banca d'Italia - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia - Capitale: Euro 2.075.940.000.000 - Codice fiscale: Partita IVA n. 0123456789 - Registro Imprese di Roma 08235391001 - Adre: Via Veneto 119 - 00187 Roma



AVVISO DI PRESENTAZIONE ALL'INCASSO




BNL
GRUPPO BNP PARIBAS

Banca Nazionale del Lavoro SpA - iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL - iscritta all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi
Capitale: Euro 2.076.940.000,00 i.v. - Codice fiscale: Partita IVA n. di iscrizione nel Reg. Imprese di Roma 09339391006
Adesione al Fondo interbancario di tutela dei depositi - Sede Legale e Direzione Generale: Via V. Veneto, 115 - 00187 - Roma

137/A/10

A



06119953399-1

38

AMAT S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657 .
74121 TARANTO

TA

FILIALE DI SEGRATE
DATA 24/11/2010
DISPOSTO DA ASSIMOCO S.P.A.
CODICE A BARRE 061199533991

A PAGAMENTO DEL SINISTRO N. 9 510 000553
DEL 20100528 ASS.TO AMAT S.P.A.

SI ALLEGA ASSEGNO CIRCOLARE BNL N. 3038446799 11 DI EURO 600,00
EMESSO DA ROMA-TESORERIA (6382) IN DATA 24 11 2010 PER CONTO 4383

1005-8
03298-7



BNL
GRUPPO BNP PARIBAS

euro *600,00*

Pagherà a vista per questo assegno circolare 3038 446799 11 **NON TRASFERIBILE**

euro **SEICENTO/00***

all'ordine di **AMAT S.P.A.**

ROMA, 24 11 2010

BNL SpA

ROMA - TESORERIA

Banca Nazionale del Lavoro SpA - iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL - iscritta all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi
Capitale: Euro 2.076.940.000,00 i.v. - Codice fiscale: Partita IVA n. di iscrizione nel Reg. Imprese di Roma 09339391006
Adesione al Fondo interbancario di tutela dei depositi - Sede Legale e Direzione Generale: Via V. Veneto, 115 - 00187 - Roma



MIGLIAIA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CENTINAIA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.000