

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
105/A/10	22/04/2010	09.00	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
8	VIA GARIBALDI				
DIREZIONE		N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS		
CEP - PORTO MERCANTILE		536	CX 240 XG		
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
193100	TARTARELLO	ALESSANDRO	CONDUCENTE DI LINEA		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
TARANTO	10-06-75	12-12-2005	SAN GIORGIO JONICO	74027	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIA CARDUCCI N. 28/D	D	TA5223903S	TARANTO	21/04/2007	14/03/2012
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
ASSIMOCO					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
	AUTOVETTURA			
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA				COMUNE DI RESIDENZA
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA CARABINIERI


TESTIMONI

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

UN'AUTOVETTURA URTAVA L'AUTOBUS NELLA PARTE POSTERIORE DICO BENE RUOTE GEMELLARI SX NON CAUSANDO NESSUN DANNO AL MEZZO 536.

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

SINISTRO APERTO D'UFFICIO SU RELAZIONE DI SERVIZIO PROT.7698 DEL 23/04/2010 DEL DIPENDENTE TARTARELLO ALESSANDRO:

IO SOTTOSCRITTO TARTARELLO ALESSANDRO DICHIARA QUANTO SEGUE: IL GIORNO 22/04/2010 IN SERVIZIO A BORDO DEL BUS 536 IMPEGNATO PER LA PARTENZA DELLE ORE 08.30 DAL CEP DIREZIONE PORTO MERCANTILE ALLE ORE 09.00 PRESSO VIA GARIBALDI UN'AUTOVETTURA URTAVA L'AUTOBUS NELLA PARTE POSTERIORE DICO BENE RUOTE GEMELLARI SX NON CAUSANDO NESSUN DANNO AL MEZZO 536.
ALLE ORE 14.30 VENGO CONTATTATO TELEFONICAMENTE DAI CARABINIERI DI SAN GIORGIO PER RECARMICI PRESSO VIALE VIRGILIO.

CON PROT. 7696 DEL 23/04/2010 PERVENUTA ANCHE COMUNICAZIONE DEL DIPENDENTE CAPOLINEA BIDOLI GIAMPAOLO:

CAPOLINEA PORTO MERCANTILE INTORNO ALLE ORE 18.00 NOTAVO TRE AGENTI IN BORGHESA DEI CARABINIERI VICINO L'AUTOBUS N. 536 (TARTARELLO) CHE EFFETTUAVA LA LINEA 8. ALLA MIA RICHIESTA DI CHIARIMENTI RISPONDEVANO CHE AVREBBERO COMUNICATO ALL'AZIENDA IN SEGUITO, UNO DEI TRE SI PRESENTAVA COME COMANDANTE RUSSI.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO


Il Conducente

T.A. 03/05/2010

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

UN'AUTOVETTURA URTAVA L'AUTOBUS NELLA PARTE POSTERIORE DICO BENE RUOTE GEMELLARI SX NON CAUSANDO NESSUN DANNO AL MEZZO 536.

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

SINISTRO APERTO D'UFFICIO SU RELAZIONE DI SERVIZIO PROT.7698 DEL 23/04/2010 DEL DIPENDENTE TARTARELLO ALESSANDRO:

IO SOTTOSCRITTO TARTARELLO ALESSANDRO DICHIARA QUANTO SEGUE: IL GIORNO 22/04/2010 IN SERVIZIO A BORDO DEL BUS 536 IMPEGNATO PER LA PARTENZA DELLE ORE 08.30 DAL CEP DIREZIONE PORTO MERCANTILE ALLE ORE 09.00 PRESSO VIA GARIBALDI UN'AUTOVETTURA URTAVA L'AUTOBUS NELLA PARTE POSTERIORE DICO BENE RUOTE GEMELLARI SX NON CAUSANDO NESSUN DANNO AL MEZZO 536.

ALLE ORE 14.30 VENGO CONTATTATO TELEFONICAMENTE DAI CARABINIERI DI SAN GIORGIO PER RECARMICI PRESSO VIALE VIRGILIO.

CON PROT. 7696 DEL 23/04/2010 PERVENUTA ANCHE COMUNICAZIONE DEL DIPENDENTE CAPOLINEA BIDOLI GIAMPAOLO:

CAPOLINEA PORTO MERCANTILE INTORNO ALLE ORE 18.00 NOTAVO TRE AGENTI IN BORGHESA DEI CARABINIERI VICINO L'AUTOBUS N. 536 (TARTARELLO) CHE EFFETTUAVA LA LINEA 8. ALLA MIA RICHIESTA DI CHIARIMENTI RISPONDEVANO CHE AVREBBERO COMUNICATO ALL'AZIENDA IN SEGUITO, UNO DEI TRE SI PRESENTAVA COME COMANDANTE RUSSI.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 03/05/2010

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
105/A/10	22/04/2010	09.00	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
8	VIA GARIBALDI				
DIREZIONE		N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS		
CEP - PORTO MERCANTILE		536	CX 240 XG		
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
193100	TARTARELLO	ALESSANDRO	CONDUCENTE DI LINEA		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
TARANTO	10-06-75	12-12-2005	SAN GIORGIO JONICO	74027	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIA CARDUCCI N. 28/D	D	TA5223903S	TARANTO	21/04/2007	14/03/2012
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
ASSIMOCO					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
	AUTOVETTURA			
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA				COMUNE DI RESIDENZA
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA	CARABINIERI
TESTIMONI	

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Taranto li 22/4/2010

Al RESPONSABILE AREA ESERCIZIO/SOSTA

SEDE

Oggetto: **RELAZIONE DI SERVIZIO**

Io SOTT. TARTARUCCI ALESSANDRO DICHIARO QUANTO SEGUE:
IL GIORNO 22/4/2010 IN SERVIZIO ~~IN TROVATO~~ A-BORNO DSC BUS
536 INDELNATO PER LA PARTENZA DSCS ORA 830
DAL CSP DIREZIONE PORTO MERCANTILE ALL'ORA 830-
PRESSO VIA GARIBOLDI UN'AUTOPISTURA URTAVA L'AUTOBUS
NELLA PARTE POSTERIORE DICO BENI RUOTI CONSEGNAI IX
NON CAUSANDO NESSUN DANNO ALL'VEICULO 536.

7698

Prot. N. 23 APR. 2010

Del	PRESIDENTE	☐
P	DIRETTORE GENERALE	☐
DG	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DA	DIRETTORE TECNICO	☐
DT	ESERCIZIO MOVIMENTO	☒
UE	AFFARI GEN. P.R. SINISTRI	☒
UAG	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UA	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UC	INFORMATICA	☐
UI	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UP	TECNICO	☐
UT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
UPT	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
URG	SINISTRI	☐

DALL'ORA 1430 USATO CONTATTO TSC. DAI CARABINIERI
DI S. GIORGIO PER RISCARICHI PRESSO
VIALE VIRGILIO

firmato: 

n.b. da consegnare entro 24 ore al Responsabile in indirizzo.

N.B.

TA 22/04/2010

105/A/10

CAPOLINEA PORTO MERCANTILE

INTORNO ALL'ORE 18,00 NOTAVO TRE AGENTI

IN BORGHESI DEI CAMBINIERI VICINO L'AUTOBUS 536
CHE EFFETTUAVA LA LINEA 8. (TARTARELLA)

ALLA MIA RICHIESTA DI CHIARIMENTI RISPONDEVANO
CHE AVREBBERO COMUNICATO ALL'AZIENDA IN SEQUIT
UNO DEI TRE SI PRESENTAVA COME COMANDANTE RUSS

IL CAPOLINEA

Bibli Lapov

7696
Prot. N. 23 APR. 2010

Del		
P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
GE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./PR./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFICO	☐
UARG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
UCC	SINISTRI	☐
		☐

9

[illegible]

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1

TURNO DI SERVIZIO n° 039

DALLE ORE 359

ALLE ORE 1041

LINEA 8

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

2

TURNO DI SERVIZIO n°

DALLE ORE 1041

ALLE ORE 1711

LINEA 8

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

3

TURNO DI SERVIZIO n°

DALLE ORE 1711

ALLE ORE 2350

LINEA 8

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

NE = Non Efficiente**M = Mancante****INS = Insufficiente****Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro**

n° _____ del _____:

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO