

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 226 / 10	DATA SINISTRO 27/08/2010	ORA 22.40	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 1/2	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO VIA MASACCIO		ANGOLO	
DIREZIONE TAMBURI - CITTA' MERCATO		N° SOCIALE 559	TARGA AUTOBUS DG 437 BF	
MATR. AGENTE 141480	COGNOME FRANCO	NOME PATRIZIA	QUALIFICA CONDUCENTE DI LINEA	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 04-02-77	DATA ASSUNZIONE 12-12-2005	COMUNE DI RESIDENZA SAN MARZANO DI SAN	C.A.P. 74020
DOMICILIO VIA CASALINI 30/B	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5160714K	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 11/12/2003
			SCADENZA PATENTE 11/12/2013	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ASSIMOCO		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI
MICCOLI COSIMA - VIA MACCHIAVELLI 3 TARANTO


☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

ATTI VANDALICI

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

FRANTUMAZIONE DEL VETRO DELL'ANTA SINISTRA PORTA ANTERIORE

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

VEDASI ALLEGATA DENUNCIA PRESENTATA DALLA DIPENDENTE FRANCO PATRIZIA IN DATA 29/08/2010 ALLA LEGIONE CARABINIERI PUGLIA CC STAZIONE CC S. MARZANO DI S. GIUSEPPE.

NESSUN FERITO A BORDO DEL BUS E LA CORSA VENIVA INTERROTTA DIETRO AUTORIZZAZIONE DELL'ADDETTO DI TURNO ALLA SALA MOVIMENTO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 01/09/2010

Protocollo Verbale: TACS23 2010 VD 900337

Protocollo Sdi: TACS232010900286



LEGIONE CARABINIERI PUGLIA
STAZ.CC S.MARZANO DI S.GIUSEPPE

via per Francavilla Fontana s.n.c.

Tel. 0999574830 - Fax 0999574830 - E-mail stta335280@carabinieri.it

VERBALE di ricezione di denuncia orale sporta da: **Franco** Patrizia nata a Taranto (TA) il 04/02/1977, cittadinanza italiana, sesso femminile, coniugata, professione autista e autotrasportatore, conosciuta a questi uffici, residente a San Marzano Di San Giuseppe (TA), Via Casalini Nr. 31, telefono 0999574083, e relativa a "danneggiamento", fatto avvenuto il 27/08/2010, fra le 22:30 e le 22:40 a Taranto (TA).-----//

Il giorno 29/08/2010 alle ore 17:20, in San Marzano Di San Giuseppe (TA) presso gli uffici di STAZ.CC S.MARZANO DI S.GIUSEPPE, avanti al sottoscritto App. CANNALIRE LUCIANO appartenente a: "Stazione Carabinieri di San Marzano di San Giuseppe", è presente la persona in oggetto indicata, la quale denuncia quanto segue:----//

"Faccio presente che sono un operatore di esercizio dell'azienda AMAT SP di taranto sita in via cesare Battisti e svolgo attività lavorativa in qualità di un'autista. In data 27/08/2010 verso le ore 22.40 circa, mentre effettuavo la linea 1/2 alla prima fermata di via Masaccio, ignoti presumibilmente dei ragazzi tra i 12 e i 15 anni, lanciavano una pietra di dimensione media verso la porta anteriore di entrata, danneggiando il vetro, frantumandosi completamente.-----//

Posso fornire le seguenti informazioni circa gli oggetti e le persone coinvolte:-----//

Sono stata vittima di danneggiamento il 27/08/2010, fra le 22:30 e le 22:40 in non previsto/altro. Il fatto è avvenuto a Taranto (TA), via Masaccio, cap. 74100.-----//

Posso fornire i seguenti dettagli: tratta: altra tratta: tipo danneggiamento: altro.-----//

Non ho richiesto l'intervento di alcuna pattuglia delle Forze dell'Ordine per constatare l'accaduto.---//

Non sono coperto/a da assicurazione contro tale evento.-----//

Non ho altro da aggiungere né da modificare.-----//

Riletto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.-----//

Patrizia Franco



Patrizia Franco
 16091

Prot. n. **01 SET. 2010**

Del	PRESIDENTE	☐
P	DIRETTORE GENERALE	☐
DG	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DA	DIRETTORE TECNICO	☐
DT	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UE	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UAG	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UA	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UC	INFORMATICA	☐
UI	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UP	TECNICO	☐
UT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
ut.PT	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
ut.RG	STAFF QUALITÀ	☐
Stu		

Protocollo Verbale: **TACS23 2010 VD 900337**

Protocollo Sdi: **TACS232010900286**



LEGIONE CARABINIERI PUGLIA

STAZ.CC S.MARZANO DI S.GIUSEPPE

via per Francavilla Fontana s.n.c.

Tel. 0999574830 - Fax 0999574830 - E-mail stta335280@carabinieri.it

VERBALE di ricezione di denuncia orale sporta da: **Franco** Patrizia nata a Taranto (TA) il 04/02/1977, cittadinanza italiana, sesso femminile, coniugata, professione autista e autotrasportatore, conosciuta a questi uffici, residente a San Marzano Di San Giuseppe (TA). Via Casalini Nr. 31, telefono 0999574083, e relativa a "danneggiamento", fatto avvenuto il 27/08/2010, fra le 22:30 e le 22:40 a Taranto (TA).-----//

Il giorno 29/08/2010 alle ore 17:20, in San Marzano Di San Giuseppe (TA) presso gli uffici di STAZ.CC S.MARZANO DI S.GIUSEPPE, avanti al sottoscritto App. CANNALIRE LUCIANO appartenente a: "Stazione Carabinieri di San Marzano di San Giuseppe", è presente la persona in oggetto indicata, la quale denuncia quanto segue:----//

"Faccio presente che sono un operatore di esercizio dell'azienda AMAT SP di taranto sita in via cesare Battisti e svolgo attività lavorativa in qualità di un'autista. In data 27/08/2010 verso le ore 22.40 circa, mentre effettuavo la linea 1/2 alla prima fermata di via Masaccio, ignoti presumibilmente dei ragazzi tra i 12 e i 15 anni, lanciavano una pietra di dimensione media verso la porta anteriore di entrata, danneggiando il vetro, frantumandosi completamente.-----//

Posso fornire le seguenti informazioni circa gli oggetti e le persone coinvolte:-----//

Sono stata vittima di danneggiamento il 27/08/2010, fra le 22:30 e le 22:40 in non previsto/altro. Il fatto è avvenuto a Taranto (TA), via Masaccio, cap. 74100.-----//

Posso fornire i seguenti dettagli: tratta: altra tratta; tipo danneggiamento: altro.-----//

Non ho richiesto l'intervento di alcuna pattuglia delle Forze dell'Ordine per constatare l'accaduto.--
---//

Non sono coperto/a da assicurazione contro tale evento.-----//

Non ho altro da aggiungere né da modificare.-----//

Riletto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.-----//

Benigno Jee



St. Cannalire

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
226 / 10	27/08/2010	22.40	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
1/2	VIA MASACCIO				
DIREZIONE		N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS		
TAMBURI - CITTA' MERCATO		559	DG 437 BF		
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
141480	FRANCO	PATRIZIA	CONDUCENTE DI LINEA		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
TARANTO	04-02-77	12-12-2005	SAN MARZANO DI SAN	74020	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIA CASALINI 30/B	D	TA5160714K	TARANTO	11/12/2003	11/12/2013
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
ASSIMOCO					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

MICCOLI COSIMA - VIA MACCHIAVELLI 3 TARANTO


☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

ATTI VANDALICI

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

FRANTUMAZIONE DEL VETRO DELL'ANTA SINISTRA PORTA ANTERIORE

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

VEDASI ALLEGATA DENUNCIA PRESENTATA DALLA DIPENDENTE FRANCO PATRIZIA IN DATA 29/08/2010 ALLA LEGIONE CARABINIERI PUGLIA CC STAZIONE CC S. MARZANO DI S. GIUSEPPE.

NESSUN FERITO A BORDO DEL BUS E LA CORSA VENIVA INTERROTTA DIETRO AUTORIZZAZIONE DELL'ADDETTO DI TURNO ALLA SALA MOVIMENTO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																							
TURNO DI SERVIZIO n° _____																																									
DALLE ORE <u>530</u>	DALLE ORE <u>1805</u>	DALLE ORE <u>1645</u>																																							
ALLE ORE <u>1135</u>	ALLE ORE <u>1705</u>	ALLE ORE <u>2340</u>																																							
LINEA <u>27</u>	LINEA <u>2127</u>	LINEA <u>28</u>																																							
FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO _____																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 16%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 16%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>			CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																							
Indicatori di linea	NE	NE																																							
Indicatori di direzione	NE	NE																																							
Impianto illuminazione	NE	NE																																							
Luci interne	NE	NE																																							
Strumentazione di bordo	NE	NE																																							
Obliteratrici	NE	NE																																							
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																							
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																							
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																							
Estintore	M	M																																							
Pulizia del bus	INS	INS																																							
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																							
FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO _____																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 16%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 16%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>			CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																							
Indicatori di linea	NE	NE																																							
Indicatori di direzione	NE	NE																																							
Impianto illuminazione	NE	NE																																							
Luci interne	NE	NE																																							
Strumentazione di bordo	NE	NE																																							
Obliteratrici	NE	NE																																							
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																							
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																							
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																							
Estintore	M	M																																							
Pulizia del bus	INS	INS																																							
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																							
FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO _____																																									

NE = Non Efficiente**M = Mancante****INS = Insufficiente****Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro**

n° _____ del _____:

La corsa delle 22,30 del TAR. è stata interrotta per
atti di vandalismo.

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____

/ ore 2306



9269
18 MAG. 2011

SEDE

Il Coordinatore f.f. Area Tecnica
Sig. Gregorio Paurini

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via C. Battisti, 657 - 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • e-mail: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 5.497.272,00 interamente versato

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

N. 0069161 /A

Data 30/8/10

ORA SEGNALAZIONE AVARIA	2245	BUS N. 559
ORA USCITA CARRO SOCC. O RIMORCHIO	☐	AUTISTA DI LINEA FRANCO P ZIA
ORA ULTIMAZ. RIP.NE O RIENTRO IN DEP.TO	☐	AUTISTI RIMORCHIO

LOCALITÀ AVARIA P. MERL

BUS DATO IN SOST.NE

BUS RIMORCHIANTE

SEGNALAZIONE AVARIA VETRO PORTA ANT.

SEGUÈ RECAZIONE DI SINISTRO

ENTE SEGNALANTE

OSSERVAZIONI DELL'OFFICINA

IL TECNICO D'OFF.NA

DESCRIZIONE AVARIA RISCONTRATA

INTERVENTO ESEGUITO

RESTITUZIONE ALL'ESERCIZIO

Data

28/08

Ora

OPERATORI

TEMPO IMPIEGATO

IL TECNICO D'OFF.NA

Quantità kg/Lt	N°	Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
1		Filtro olio motore	000011492	559	
1		Filtro acqua motore	000011491	559	
1		Pecora d'istacco	000011491	—	
2		Tassello scarico	00670000		
1		Porta	00680001		
10		Ferrugine di pentola	OR 51		
16		acciaio da 6	OR 51		
16		rondelette 6	OR 51		

Capo Tecnico/Capo Operaio Superti Il Distributore di magazzino [Signature] DATA 29/03/2010

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / / N° REGISTRAZIONE L'OPERATORE

Quantità kg/Lt	N°	Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
1		Lamp. Faro	00642832	559	
2		U 24x20	00642803		
1		Fusibile 10A	000011490		
1		U 12x20	00642804		
2		Lamp. Biloro	00642805	U	

Capo Tecnico/Capo Operaio Ugolini Il Distributore di magazzino [Signature] DATA 25/03/2010

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / / N° REGISTRAZIONE L'OPERATORE



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0000244

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° _____

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
kg	25	olio motore 10/40	00001181	559	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 29-10-2010

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ____/____/____

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____