

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 311 / 10	DATA SINISTRO 04/11/2010	ORA 21.30	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 24	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO VIA 2 GIUGNO		ANGOLO	
DIREZIONE IPERCOOP - CITTA' MERCATO			N° SOCIALE 478	TARGA AUTOBUS CA 351 RJ
MATR. AGENTE 185588	COGNOME SANTORO	NOME GIOVANNI	QUALIFICA CONDUCENTE DI LINEA	
COMUNE DI NASCITA MARTINA FRANCA	DATA DI NASCITA 06-12-72	DATA ASSUNZIONE 12-12-2005	COMUNE DI RESIDENZA MARTINA FRANCA	C.A.P. 74015
DOMICILIO VIA CASINA GEMMA Z. F 5/B2	TIPO PATENTE DE	N° PATENTE U15922185T	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 07/11/2003
			SCADENZA PATENTE 27/11/2014	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
4° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	


☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

ATTI VANDALICI

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

INFRANTO IL VETRO POSTERIORE LATERALE LATO INGRESSO PASSEGGERI

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

VEDASI ALLEGATA DENUNCIA PRESENTATA DAL DIPENDENTE SANTORO GIOVANNI IN DATA 10/11/2010 ALLA QUESTURA DI TARANTO - COMMISSARIATO DI P.S. DI MARTINA FRANCA (TA).

" IGNOTI HANNO LANCIATO QUALCOSA CHE HA INFRANTO IL VETRO POSTERIORE LATERALE LATO INGRESSO PASSEGGERI DEL PULMAN PROVOCANDONE LA COMPLETA DISTRUZIONE".

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO


 Il Capo Ufficio

 LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
 TA, 16/11/2010

Il Conducente



QUESTURA di TARANTO
COMMISSARIATO DI P.S. DI MARTINA FRANCA (TA)
Ufficio Prevenzione Generale
Polizia Anticrimine

Oggetto: Verbale di denuncia-querela per danneggiamento pulman di linea ad opera di ignoti sporta da:

SANTORO Giovanni, nato il 06.12.1972 a Martina Franca ed ivi residente alla Via Casina Gemma Ed5 nr.B/2; tel. 329/6230966. Autista, identificato a mezzo patente di guida cat. ADE Nr.U15922185T rilasciata dall'U.C.O. di Roma in data 07.11.2003.

L'anno 2010 il giorno 10 del mese di novembre alle ore 13.10, nell'Ufficio Prevenzione Generale del Commissariato di P.S. di Martina Franca, innanzi a noi sottoscritti Ufficiale ed Agente di P.G., Sovr.te C. della P. di S. COSANTI Giuseppe ed Ass.te C. della Postato MAZZARA Maria, appartenenti al predetto Ufficio, è presente il signor SANTORO Giovanni, in oggetto indicato, il quale per ogni effetto di legge denuncia quanto segue:-----

“Sono operatore di esercizio con numero medaglia 185588 rilasciati dall' AMAT s.p.a. per cui svolgo la mia attività. Il giorno 04 novembre scorso, mentre ero alla guida con turno 18, 50- 00.50 con la linea 24 del pulman di linea 478, verso le ore 21.30 circa in Taranto – Q.re Paolo VI alla via Il Giugno, ignoti hanno lanciato qualcosa che ha infranto il vetro posteriore laterale lato ingresso passeggeri del pulman provocandone la completa distruzione. -----

A.D.R.: Non sono riuscito a vedere chi ha lanciato il sasso, posso solo riferire che si trattava di due ragazzi che appena lanciato l'oggetto, si sono allontanati repentinamente. -----

A.D.R.: Al momento del lancio a bordo del pulman vi erano una decina di passeggeri che tuttavia non hanno subito alcuna lesione. -----

A.D.R. Il pulman è di proprietà dell'AMAT s. p.a. con sede a Taranto alla Viaq Cesare Battista, non ricordo il civico. -----

A.D.R.: So che il veicolo è coperto da assicurazione per questi eventi. -----

A.D.R.: Non ho altro da aggiungere.-----

Fatto, letto, confermato e sottoscritto, significando che copia della presente denuncia-querela viene consegnata all'interessato per tutti gli usi consentiti dalla legge.-----

IL DENUNCIANTE



I VERBALIZZANTI

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
311 / 10	04/11/2010	21.30	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
24	TARANTO VIA 2 GIUGNO				
DIREZIONE	N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS			
IPERCOOP - CITTA' MERCATO	478	CA 351 RJ			
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
185588	SANTORO	GIOVANNI	CONDUCENTE DI LINEA		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
MARTINA FRANCA	06-12-72	12-12-2005	MARTINA FRANCA	74015	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIA CASINA GEMMA Z. F 5/B2	DE	U15922185T	TARANTO	07/11/2003	27/11/2014
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	


☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

ATTI VANDALICI

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

INFRANTO IL VETRO POSTERIORE LATERALE LATO INGRESSO PASSEGGERI

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

VEDASI ALLEGATA DENUNCIA PRESENTATA DAL DIPENDENTE SANTORO GIOVANNI IN DATA 10/11/2010 ALLA QUESTURA DI TARANTO - COMMISSARIATO DI P.S. DI MARTINA FRANCA (TA).

" IGNOTI HANNO LANCIATO QUALCOSA CHE HA INFRANTO IL VETRO POSTERIORE LATERALE LATO INGRESSO PASSEGGERI DEL PULMAN PROVOCANDONE LA COMPLETA DISTRUZIONE".

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

T.A., 16/11/2010

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 478 **DATA** 4/11/2010

RISERVATO OPERATORE DI ESERCIZIO					RISERVATO AI CONTROLLI			
Linea N°	Orario di partenza		Orario di arrivo		OPERATORE: COGNOME E NOME (STAMPATELLO)	Orario	Località	Firma Verificatore (PER ESTESO)
	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE				
B15	LP CINQUEPORTI	655	PR	820	Tomasoli M. L.	750	UMB	G. M.
1/2	PR	835	CH	900	Tomasoli M. L.			
24	CH	915	Coof	1045	Tomasoli M. L.			
24	Coof	1100	CH	1240	Tomasoli M. L.			
24	CH	1245	IPEN	1420	PARMISANO			
24	IPEN	1430	CH	1545	PARMISANO			
24	CH	1600	IPEN	1720	PARMISANO			
24	IPEN	1730	CH	1850	PARMISANO			
24	CH	1855	Coof	2025	SALFORD TPT			
24	Coof	2115			SALFORD TPT			
					2230			
				</				

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° _____	TURNO DI SERVIZIO n° _____	TURNO DI SERVIZIO n° _____																																																																																																																					
DALLE ORE <u>615</u>	DALLE ORE <u>12,45</u>	DALLE ORE <u>18,50</u>																																																																																																																					
ALLE ORE <u>12,45</u>	ALLE ORE <u>18,55</u>	ALLE ORE <u>24,50</u>																																																																																																																					
LINEA <u>24</u>	LINEA <u>24</u>	LINEA <u>24</u>																																																																																																																					
FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>T. Di Rosa</u>	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>[Signature]</u>	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO _____																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente**M = Mancante****INS = Insufficiente****Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro**

n° _____ del _____ :

N.B. ALLA PARTENZA DI LINEA 24 DAL IPERCOOP PAOLO VI ore 21,15
NEI PRESSI DELLA MOTORIZZAZIONE AVE 2128 DEI RAGAZI BAL
IAVANO QUALCOSA DOBENNO UN VEICO FIALE DESION POSSEDER
SALVO GIOVANNI

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO

ore 22,30



311/10

QUESTURA di TARANTO
COMMISSARIATO DI P.S. DI MARTINA FRANCA (TA)
Ufficio Prevenzione Generale
Polizia Anticrimine

Oggetto: Verbale di denuncia-querela per danneggiamento pulman di linea ad opera di ignoti sporta da:

SANTORO Giovanni, nato il 06.12.1972 a Martina Franca ed ivi residente alla Via Casina Gemma Ed5 nr.B/2; tel. 329/6230966. Autista, identificato a mezzo patente di guida cat. ADE Nr.U15922185T rilasciata dall'U.C.O. di Roma in data 07.11.2003.

L'anno 2010 il giorno 10 del mese di novembre alle ore 13.10, nell'Ufficio Prevenzione Generale del Commissariato di P.S. di Martina Franca, innanzi a noi sottoscritti Ufficiale ed Agente di P.G. Sovr.te C. della P. di S. COSANTI Giuseppe ed Ass.te C. della Postato MAZZARA Maria, appartenenti al predetto Ufficio, è presente il signor SANTORO Giovanni, in oggetto indicato, il quale per ogni effetto di legge denuncia quanto segue:-----

“Sono operatore di esercizio con numero medaglia 185588 rilasciati dall' AMAT s.p.a. per cui svolgo la mia attività. Il giorno 04 novembre scorso, mentre ero alla guida con turno 18. 50- 00.50 con la linea 24 del pulman di linea 478, verso le ore 21.30 circa in Taranto – Q.re Paolo VI alla via Il Giugno, ignoti hanno lanciato qualcosa che ha infranto il vetro posteriore laterale lato ingresso passeggeri del pulman provocandone la completa distruzione. -----

A.D.R.: Non sono riuscito a vedere chi ha lanciato il sasso, posso solo riferire che si trattava di due ragazzi che appena lanciato l'oggetto, si sono allontanati repentinamente. -----

A.D.R.: Al momento del lancio a bordo del pulman vi erano una decina di passeggeri che tuttavia non hanno subito alcuna lesione. -----

A.D.R. Il pulman è di proprietà dell'AMAT s. p.a. con sede a Taranto alla Viaq Cesare Battista, non ricordo il civico. -----

A.D.R.: So che il veicolo è coperto da assicurazione per questi eventi. -----

A.D.R.: Non ho altro da aggiungere.-----

Fatto, letto, confermato e sottoscritto, significando che copia della presente denuncia-querela viene consegnata all'interessato per tutti gli usi consentiti dalla legge.-----

IL DENUNCIANTE

I VERBALIZZANTI



20881

Prot. N. **15 NOV. 2010**

Dei

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN/PR./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI / MATERIALI	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
SV	STAMPAGLIA	☐

9