

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
287/A/10	25/10/2010	22.10	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
17	VIA NAPOLI	VIA COSTANTINOPOLI			
DIREZIONE		N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS		
DISCESA VASTO - PALO VI		426	AE 423 KA		
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
154432	LOCHI	VINCENZO	Conducente di linea		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
MANDURIA	22-12-56	16-12-82	MANDURIA	74024	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIA G. DI VITTORIO, 49	D	TA2061266	TARANTO	23/11/1982	17/11/2012
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
ASSIMOCO					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
FORD	FIESTA	AZ 636 RL	AGRUSTA GIOVANNI	
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
		TORO POL. 4201200752007		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA				COMUNE DI RESIDENZA
AGRUSTA GRAZIANO				MARTINA FRANCA (TA)
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
D'ONGHIA Maria - RAGUSO Bartolomeo - LISI Giovanni		(Trasportati AZ636RL)		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
DONATELLO ANNA RITA - Nato a Taranto il 31/10/95		(trasportata Bus)		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
DURELLI ANGELA - Nata a Taranto il 08/07/1968		(trasportata Bus)		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA	NESSUNO
TESTIMONI	
NESSUNO	


☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

SINISTRO PASSIVO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

DANNI ALL'ANGOLO ANTERIORE DESTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

FIANCATA SINISTRA

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

MENTRE PERCORREVO VIA COSTANTINOPOLI ARRIVATO ALL'INCROCIO CON VIA NAPOLI RALLENTAVO E IMPEGNAVO L'INCROCIO PER EFFETTUARE LA SVOLTA A SINISTRA.

PRECISO CHE AL CENTRO DELL'INCROCIO C'ERA UN CASSONETTO DELLA SPAZZATURA POSIZIONATO SOPRA UN TOMBINO DAL QUALE FUORIUSCIVA ABBONDANTE ACQUA.

NELLA FASE DI ATTRAVERSAMENTO DELL'INCROCIO SOPRAGGIUNGEVA DALLA MIA DESTRA UN'AUTOVETTURA FORD FIESTA DI COLORE BIANCO CON LA QUALE ANDAVO IN COLLISIONE.

I QUATTRO OCCUPANTI DELL'AUTOVETTURA DICHIARAVANO DI ESSERSI FATTI MALE:

1) AGRUSTA GRAZIANO Via Grassitello Zona D19 - Martina Franca (Ta) - Conducente;

2) D'ONGHIA MARIA Via Chiancaro n.62 - Martina Franca (Ta) - Trasportato;

3) RAGUSO BARTOLOMEO Via Don Minzoni n.21 - Martina Franca (Ta) - Trasportato;

4) LISI GIOVANNI Via Alberobello n.158 - Martina Franca (Ta) - Trasportato.

A SEGUITO DELLA FRENATA PER EVITARE L'IMPATTO, ANCHE DUE VIAGGIATRICI DI NOME DONATELLO ANNA RITA E DURELLI ANGELA DICHIARAVANO DI ESSERSI FATTI MALE. LE DUE SI FACEVANO PRELEVARE DA UN PARENTE.

A BORDO DEL BUS VIAGGIAVANO CIRCA UNA DECINA DI PASSEGGERI E NON RICEVEVO ULTERIORI SEGNALAZIONI.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO



☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

DANNI ALL'ANGOLO ANTERIORE DESTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

FIANCATA SINISTRA

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

MENTRE PERCORREVO VIA COSTANTINOPOLI ARRIVATO ALL'INCROCIO CON VIA NAPOLI RALLENTAVO E IMPEGNAVO L'INCROCIO PER EFFETTUARE LA SVOLTA A SINISTRA.

PRECISO CHE AL CENTRO DELL'INCROCIO C'ERA UN CASSONETTO DELLA SPAZZATURA POSIZIONATO SOPRA UN TOMBINO DAL QUALE FUORIUSCIVA ABBONDANTE ACQUA.

NELLA FASE DI ATTRAVERSAMENTO DELL'INCROCIO SOPRAGGIUNGEVA DALLA MIA DESTRA UN'AUTOVETTURA FORD FIESTA DI COLORE BIANCO CON LA QUALE ANDAVO IN COLLISIONE.

I QUATTRO OCCUPANTI DELL'AUTOVETTURA DICHIARAVANO DI ESSERSI FATTI MALE:

1) AGRUSTA GRAZIANO Via Grassitello Zona D19 - Martina Franca (Ta) - Conducente;

2) D'ONGHIA MARIA Via Chiancaro n.62 - Martina Franca (Ta) - Trasportato;

3) RAGUSO BARTOLOMEO Via Don Minzoni n.21 - Martina Franca (Ta) - Trasportato;

4) LISI GIOVANNI Via Alberobello n.158 - Martina Franca (Ta) - Trasportato.

A SEGUITO DELLA FRENATA PER EVITARE L'IMPATTO, ANCHE DUE VIAGGIATRICI DI NOME DONATELLO ANNA RITA E DURELLI ANGELA DICHIARAVANO DI ESSERSI FATTI MALE. LE DUE SI FACEVANO PRELEVARE DA UN PARENTE.

A BORDO DEL BUS VIAGGIAVANO CIRCA UNA DECINA DI PASSEGGERI E NON RICEVEVO ULTERIORI SEGNALAZIONI.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio


LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

TA, 28/10/2010

Conducente

pagina

2



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
287/A/10	25/10/2010	22.10	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
17	VIA NAPOLI	VIA COSTANTINOPOLI			
DIREZIONE	N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS			
DISCESA VASTO - PALO VI	426	AE 423 KA			
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
154432	LOCHI	VINCENZO	Conducente di linea		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
MANDURIA	22-12-56	16-12-82	MANDURIA	74024	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIA G. DI VITTORIO, 49	D	TA2061266	TARANTO	23/11/1982	17/11/2012
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
ASSIMOCO					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
FORD	FIESTA	AZ 636 RL	AGRUSTA GIOVANNI	
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
			TORO POL. 4201200752007	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
AGRUSTA GRAZIANO			MARTINA FRANCA (TA)	

1° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO
D'ONGHIA Maria - RAGUSO Bartolomeo - LISI Giovanni	(Trasportati AZ636RL)
2° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO
DONATELLO ANNA RITA - Nato a Taranto il 31/10/95	(trasportata Bus)

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
DURELLI ANGELA - Nata a Taranto il 08/07/1968	(trasportata Bus)			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA	NESSUNO
TESTIMONI	
NESSUNO	

Sinistro Passivo

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Taranto, li 28/10/2010

Egr. Sig.

LOCHI VINCENZO
VIA G. DI VITTORIO, 49
74024 MANDURIA

Oggetto: Sinistro n° 287/A/10 del 25/10/2010

Il giorno 25/10/2010, il bus n° 426 da Lei condotto, impegnato sulla linea 17, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per un ammontare non ancora quantificato.

Qualora a conclusione dell'istruttoria dovesse essere accertata la Sua responsabilità, questa Azienda procederà, oltre all'adozione del provvedimento disciplinare a Suo carico, anche al recupero del danno cagionato al mezzo, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento allegato al R.D. n° 148/1931 e della Legge regionale n° 18 del 31 Ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sarà cura di questa Azienda comunicarLe, all'esito della relativa perizia, l'entità dell'eventuale danno da risarcire.

Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che il contenuto della presente sia portato a conoscenza della Compagnia assicuratrice.

Distinti saluti.

LA DIREZIONE

Lochi Vincenzo

2023-2024

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE <u>5,15</u> ALLE ORE <u>11,15</u> LINEA <u>BIS 79</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>[Firma]</u>	TURNO DI SERVIZIO n° <u>458</u> DALLE ORE <u>12,20</u> ALLE ORE <u>18,40</u> LINEA <u>14</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>PASQUALE PORTOLANO</u>	TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE <u>12,20</u> ALLE ORE <u>18,40</u> LINEA <u>14</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>[Firma]</u>																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente**M = Mancante****INS = Insufficiente****Irregolarità riscontrate durante il servizio (Incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro**

n° _____ del _____:

ORE 12:10 PRENDO IN CONSEGNA LA 426 IN VIA EXIRAMURALE
E LA PORTO UOIA AL PORTO ALLE ORE 12:50 MANIF
PURE IN RITARDO EFFETTIVO LA PARTENZA REGOLARMENTE (12:30/12:50) PER LO

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO

/ ore

Oggetto: 9.510.10.00884
Mittente: <apertura.sinistri@assimoco.it>
Data: Sat, 13 Nov 2010 09:04:05 +0100
A: <clsbari@assimoco.it>, <salvatore.dicorato@assimoco.it>,
<giacomo.gadaleta@assimoco.it>, <luciano.scolozzi@assimoco.it>
CC: <stefania.humel@assimoco.it>, <tursi@amat.ta.it>, <sinistriamat@amat.ta.it>,
<vittorio.derrico@gbsspa.it>

Vi comunichiamo che, a seguito del ricevimento della richiesta di risarcimento/denuncia allegata, abbiamo provveduto ad aprire il sinistro in oggetto.

Cogliamo l'occasione per riepilogare i riferimenti per i servizi attivi:

- APERTURA SINISTRI: FAX 800.034.196 - E.mail apertura.sinistri@assimoco.it
- SINISTRI CARD APERTI DA FLUSSO AUTOMATICO: FAX 800.633.500 - E.mail richiesta.denuncia@assimoco.it
- CONSULENZA: TEL 800.533.001 - E.mail helpdesk.sinistri@assimoco.it

Disponibili per eventuali ed ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

1359396_287A10_20101113090315.PDF	Content-Type: application/pdf Content-Encoding: base64
-----------------------------------	---

1359396_mst_1065_1_doc.pdf

1359396_mst_1065_1_doc.pdf	Content-Type: application/pdf Content-Encoding: quoted-printable
----------------------------	---

DENUNCIA SINISTRO

Garanzia Colpita: **D00 - R.C. (SETTORE III IV)**
Natura Sinistro: **0000 - R.C. VEICOLI A MOTORE**

Targa: AE423KA

Contraente: AMAT S.P.A.
Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
74121 TA

Cod. Fiscale: 00146330733

Data Denuncia: 28/10/2010

Data per.: 02/11/2010
74100 TA

Località Sinistro: TARANTO

Conducente: LOCHI VINCENZO

Abi: Cab:

Cassa: 00050

Referente:

Ispettorato Codif.: **SEGRATE 001**

Perito/Riparatore incaricato:**Data incarico:**

Preventivo Auto

Passanti	Trasportati	Cose non trasp/ARD	Cose trasportate
9.280,65	10.000,00	1.590,35	0,00

Preventivo RE: 0,00

Modalità: CARD - RESPONSABILEREGOLARITA' AMMINISTRATIVA: ☒ SI

Descrizione del sinistro

Il Denunciante

Danneggiati:

Ispettorato gestore

Liquidato

AGRUSTA GRAZIANO

D'ONGHIA MARIA

RAGUSO BARTOLOMEO

LISI GIOVANNI

DONATELLO ANNA RITA

DURELLI ANGELA

AGRUSTA GIOVANNI

287/A/10

Oggetto: 9.510.10.00884

Mittente: <apertura.sinistri@assimoco.it>

Data: Sat, 13 Nov 2010 09:04:05 +0100

A: <clsbari@assimoco.it>, <salvatore.dicorato@assimoco.it>, <giacomo.gadaleta@assimoco.it>, <luciano.scolozzi@assimoco.it>

CC: <stefania.humel@assimoco.it>, <tursi@amat.ta.it>, <sinistriamat@amat.ta.it>, <vittorio.derrico@gbsspa.it>

Vi comunichiamo che, a seguito del ricevimento della richiesta di risarcimento/denuncia allegata, abbiamo provveduto ad aprire il sinistro in oggetto.

Cogliamo l'occasione per riepilogare i riferimenti per i servizi attivi:

- APERTURA SINISTRI: FAX 800.034.196 - E.mail apertura.sinistri@assimoco.it
- SINISTRI CARD APERTI DA FLUSSO AUTOMATICO: FAX 800.633.500 - E.mail richiesta.denuncia@assimoco.it
- CONSULENZA: TEL 800.533.001 - E.mail helpdesk.sinistri@assimoco.it

Disponibili per eventuali ed ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

1359396_287A10_20101113090315.PDF	Content-Type: application/pdf
	Content-Encoding: base64

1359396_mst_1065_1_doc.pdf

1359396_mst_1065_1_doc.pdf	Content-Type: application/pdf
	Content-Encoding: quoted-printable

20890

Prot. N° 15 NOV. 2010

Del		
P	PRESIDENTE	☐
DC	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI/TECNICO	☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STG	STAFF QUALITA'	☐

9

510.2010.00884

DENUNCIA SINISTRO

510.2010.00884

Garanzia Colpita: D00 - R.C. (SETTORE III IV)
Natura Sinistro: 0000 - R.C. VEICOLI A MOTORE

Numero Polizza: 510.013.00.00100200

Targa: AE423KA

Numero Applicazione:

Contraente: AMAT S.P.A.

Cod. Fiscale: 00146330733

Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
74121 TA

Data Sinistro: 25/10/2010

Data Denuncia: 28/10/2010

Data per.: 02/11/2010

Località Sinistro: TARANTO

74100 TA

Conducente: LOCHI VINCENZO

Abi: Cab:

Cassa: 00050

Referente:

Ispettorato Codif.: SEGRATE 001

Perito/Riparatore incaricato:

Data incarico:

Preventivo Auto

Passanti	Trasportati	Cose non trasp/ARD	Cose trasportate
9.280,65	10.000,00	1.590,35	0,00

Preventivo RE: 0,00

Modalità: CARD - RESPONSABILE

REGOLARITA' AMMINISTRATIVA: ☒ SI

Descrizione del sinistro

Il Denunciante

Danneggiati:

Ispettorato gestore

Liquidato

AGRUSTA GRAZIANO

☐☐

D'ONGHIA MARIA

☐☐

RAGUSO BARTOLOMEO

☐☐

LISI GIOVANNI

☐☐

DONATELLO ANNA RITA


☐☐

DURELLI ANGELA

☐☐

AGRUSTA GIOVANNI

☐☐

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 E-Mail:ernestosion@tiscalinet.it			Perizia N° 3482,00/10		Relazione di perizia per AMAT		Codice RCA RISC. ASS.														
			Assicurato AMAT N.426		Controparte AGRUSTA GIOVANNI		Impresa di controparte 008 - TORO ASS.NI														
			Esercizio 2010		Numero sinistro 287/A/10		Codice - Agenzia		Data sinistro 25/10/2010												
			Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Cod. Ispettorato		Numero polizza		Ramo polizza		Recuper o IVA Si								
Data Incarico 04/11/2010		Data primo rilievo 04/11/2010		Località TARANTO		C/o ASS		Riparazioni Da Iniz.		Foto N. 4		Privilegio a favore di									
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA												Scade il //									
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione												Già Targa									
CODICE FISCALE / P. I.V.A.:																					
Veicolo(Marca-Modello-Versione) BREDAMENARINIBUS M 220 E LU 4P AC								Targa AE423KA		Telaio ZCM2200LU03977382		1° Immatr. 23/08/95									
Stato d'uso MEDIOCRE		Km. 1		Pneum. 50		Colore - Tipo smalto ARANCIONE PASTELLO				Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si											
Allestimenti/Dotazioni						Ultima revisione //				Ubicazione Danni 											
Codice Omologazione		Per veicoli comme./Ind.		Portata q.li		Tara q.li		Passo m.		Posti n°		Assi n°									
Valore Commerciale(C) € 1,00		Valore Relitto €		Valore per Differenza € 0		Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00													
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA		VE		ME		DCMS		Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)							
Listino ricambi aggiornato al [//]				Diff.		Tempo		Diff.		Tempo		Diff.		Tempo							
Rivestimento anteriore centrale				L		1,0		L		1,0		L		1,5							
Fianchetto anteriore .Dx				L		0,5		L		1,0		L		1,0							
Paraurti anteriore .Dx				L		0,5		L		1,0											
Codice / Riparatore				Fascia Carr. A1		SR		LA		VE operativo		ME		Totale Ricambi							
Telefono:				Totale Tempi		1,5		2,5		3,5				€							
Supplemento per Doppio Strato 15%		Ore		Supplemento Finitura 10% max ore 3		Ore		Tempo Aggiuntivo per Verniciatura		Ore		Totale Tempi Supplementari		Ore							
						0,35				1,2				1,55							
Valore Assicurato(A) €		Valore a nuovo(N) € 1,00		Ricambi		€		Imponibile		€		Iva		€							
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=		Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale Consumo Ore 5,05 €/h 8,31		€		41,97		€		8,39		€							
Totale Imponibile		€ 230,08		Nolo Dime e/o Varie		€				€				€							
Degrado		€		Mano d'opera carrozzeria Ore 9,05 €/h 20,66		€		186,97		€		37,39		€							
Insufficienza Assicurativa %		€		Mano d'opera meccanica Ore €/h 20,66		€				€				€							
Totale (Imponibile)		€ 230,08		S.Rifiuti 0,50 % di 228,94		€		1,14		€		0,23		€							
Totale (Iva Compresa)		€ 276,10		TOTALE STIMA		€		230,08		€		46,01		€							
Franchigia/Scoperto min. e il max del %		€																			
Indennizzo Contrattuale		€		Importo Richiesto		€		Importo Concordato		€		Importo Lesioni		€							
Fermo Tecnico Giorni 1,4																					
TOTALE Indennizzo		€ 230,08		Osservazioni:																	
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753] Genius Professional Ver: RELEASE:														Data consegna 20/12/2010		Firma Professionista per. ind. Ernesto Sion		Ruolo N. 3812		Foglio N. 1	

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 3482,00/10
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **287/A/10**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **25/10/2010**
Data Perizia: **04/11/2010**

Assicurato: **AMAT N.426**
Veicolo: **BREDAMENARINIBUS M 220 E LU 4P AC**
Targa: **AE423KA**
Controparte: **AGRUSTA GIOVANNI**



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA
287/A/10	25/10/2010	22.10	DENUNCIA AGENTE
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO	
17	VIA NAPOLI	VIA COSTANTINOPOLI	
DIREZIONE	N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS	
DISCESA VASTO - PALO VI	426	AE 423 KA	
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA
154432	LOCHI	VINCENZO	Conducente di linea
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA
MANDURIA	22-12-56	16-12-82	MANDURIA
C.A.P.			
74024			
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A
VIA G. DI VITTORIO, 49	D	TA2061266	TARANTO
DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE		
23/11/1982	17/11/2012		
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.	COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
ASSIMOCO			

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
FORD	FIESTA	AZ 636 RL	AGRUSTA GIOVANNI	
VIA / PIAZZA	COMPAGNIA ASSICURATRICE			
	TORO POL. 4201200752007			
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA	COMUNE DI RESIDENZA			
AGRUSTA GRAZIANO	VIA GRASSITELLO ZONA D19		MARTINA FRANCA (TA)	
1° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
D'ONGHIA Maria - RAGUSO Bartolomeo - LISI Giovanni	(Trasportati AZ636RL)			
2° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
DONATELLO ANNA RITA - Nato a Taranto il 31/10/95	(trasportata Bus)			

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
DURELLI ANGELA - Nata a Taranto il 08/07/1968	(trasportata Bus)			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA	NESSUNO
TESTIMONI	
NESSUNO	


Sinistro Passivo

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

DANNI ALL'ANGOLO ANTERIORE DESTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

FIANCATA SINISTRA

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

MENTRE PERCORREVO VIA COSTANTINOPOLI ARRIVATO ALL'INCROCIO CON VIA NAPOLI RALLENTAVO E IMPEGNAVO L'INCROCIO PER EFFETTUARE LA SVOLTA A SINISTRA.

PRECISO CHE AL CENTRO DELL'INCROCIO C'ERA UN CASSONETTO DELLA SPAZZATURA POSIZIONATO SOPRA UN TOMBINO DAL QUALE FUORIUSCIVA ABBONDANTE ACQUA.

NELLA FASE DI ATTRAVERSAMENTO DELL'INCROCIO SOPRAGGIUNGEVA DALLA MIA DESTRA UN'AUTOVETTURA FORD FIESTA DI COLORE BIANCO CON LA QUALE ANDAVO IN COLLISIONE.

I QUATTRO OCCUPANTI DELL'AUTOVETTURA DICHIARAVANO DI ESSERSI FATTI MALE:

- 1) AGRUSTA GRAZIANO Via Grassitello Zona D19 - Martina Franca (Ta) - Conducente;
- 2) D'ONGHIA MARIA Via Chiancaro n.62 - Martina Franca (Ta) - Trasportato;
- 3) RAGUSO BARTOLOMEO Via Don Minzoni n.21 - Martina Franca (Ta) - Trasportato;
- 4) LISI GIOVANNI Via Alberobello n.158 - Martina Franca (Ta) - Trasportato.

A SEGUITO DELLA FRENATA PER EVITARE L'IMPATTO, ANCHE DUE VIAGGIATRICI DI NOME DONATELLO ANNA RITA E DURELLI ANGELA DICHIARAVANO DI ESSERSI FATTI MALE. LE DUE SI FACEVANO PRELEVARE DA UN PARENTE.

A BORDO DEL BUS VIAGGIAVANO CIRCA UNA DECINA DI PASSEGGERI E NON RICEVEVO ULTERIORI SEGNALAZIONI.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio


LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

TA, 28/10/2010

Conducente

pagina

2



per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 Posiz.Ruolo N.:3812			Nota Spese ed Onorario per la Spett.le			Codice	Ns. Riferimento	
			AMAT				3482,00/10	
			Assicurato		Controparte		Impresa Controparte	
			AMAT N.426		AGRUSTA GIOVANNI		008 - TORO ASS.NI	
Esercizio	Sinistro N.		Codice Agenzia			Data Sinistro		
2010	287/A/10					25/10/2010		
Codice Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza		Ramo	Tipo Sx.		
					/	RCA RISC. ASS.		
Data Incarico	Data effett. Perizia	Località	Presso		Carr. Fascia	Foto	Data Restituzione	
04/11/2010	04/11/2010	TARANTO	ASS		A1	4	20/12/2010	

ONORARI	
Perizia	30,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl. ARD	
Sup. Concordato	
Sup. Liquidazione	
Totale onorario	30,00

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 4 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	30,00
Cassa 2,00 %	0,60
I.V.A. 20 %	6,12
Totale	36,72
Non Imponib.	
Totale	36,72
Rit. Acc. 20 %	6,00
Totale	30,72

Note:

 Taranto, li' 20/12/2010

 Importo PERIZIA IVA compresa:276,09

Data..... Visto del Liquidatore.....

Taranto, lì 20/maggio/2011

Al Capo Unità AA.GG.
Dott. ssa Tiziana Tursi

S E D E

Oggetto: Verifica esistenza danni ai bus.

In riferimento al sinistro n° 287/A/10 del 25/10/2010 si comunica che è stata effettuata la verifica esistenza danni, ai sensi del punto 6.2.1. della procedura PR.08 "Gestione Sinistri", al bus con numero aziendale 426.

Sulla zona d'urto descritta dal conducente risultano danni al paraurti angolare anteriore destro e al pannello superiore anteriore destro.

Distinti saluti

9/99
20 MAG. 2011

Il Coordinatore f.f. Area Tecnica
Sig. Gregorio Paurini

2 9

Prot. 23893/UAG

Taranto, li 29 DIC. 2010

Egr. Sig.

LOCHI VINCENZO
VIA G. DI VITTORIO, 49
74024 MANDURIA

Oggetto: Sinistro n° 287/A/10 del 25/10/2010

Il giorno 25/10/2010, il bus n° 426 da Lei condotto, impegnato sulla linea 17, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per l'importo complessivo di EURO 370,08, incluso il controvalore del fermo tecnico, come risulta dalla relativa perizia.

A completamento dell'istruttoria è emersa una Sua responsabilità nella dinamica del sinistro stesso.

Pertanto, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento All. "A" al R.D. n°148/1931 e della L.R.n° 18 del 31 Ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, visto anche l'ordine di servizio n° 30/1991, questa Azienda intende procedere al recupero del danno.

Ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 189 del 09/11/1999, l'importo da risarcire è di EURO 278,00, pari all'importo complessivo dei danni periziati, abbattuto del 25%.

Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che ci faccia pervenire, nel termine di giorni 3 a far data dalla presente, copia della denuncia inoltrata alla Sua Compagnia.

In mancanza, si procederà ad addebito sul ruolo paga del prossimo mese.
Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. *Giovanna Maticecchia*)



Posteitaliane



Avviso di ricevimento

EP 0563-EP 0505 - Mod. 20 - P - MOD. 01394 EX 05402L - St. (H) Ed. 07/05

A.M.A.T. C.R.C.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO



287/A/10 (*)

Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro

Data di spedizione

Dall'ufficio postale di

Poste

08011111

141354776946

Numero
Italiano

Destinatario

Lochi Vincenzo

Via

G. Di Vittorio n. 49

C.A.P.

74024

Località

RANDURIA (TA)

Lochi Vincenzo

05012011

M. Leone

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

- Invi multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata

Oggetto: SIN. DEL 25/10/2010 A POL. RCV N.5101300100200 - AMAT SPA (AE423KA) /
AGRUSTA (AZ636RL) +2 - NS. RIF. 287/A/10
Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>
Data: Tue, 02 Nov 2010 11:06:33 +0100
A: ASSIMOCO <apertura.sinistri@assimoco.it>, ASSIMOCO
<helpdesk.sinistri@assimoco.it>, CLS BARI 004 <clsbari@assimoco.it>, VITTORIO
D'ERRICO <vittorio.derrico@gbsspa.it>

Si trasmette la denuncia di sinistro indicato in oggetto.

Cordiali saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA

287A10.PDF	Content-Type: application/pdf Content-Encoding: base64
-------------------	---