

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA
037/A/11	28/02/2011	13.15	DENUNCIA AGENTE
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO	
20	VIALE MAGNA GRECIA	VIALE JONIO	
DIREZIONE	N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS	
PORTO MERCANTILE - FARO	561	DG 439 BF	
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA
196626	VENNERI	EGIDIO	Conducente di linea
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA
SAN GIORGIO JONICO	27-11-58	16-12-82	SAN GIORGIO JONICO
C.A.P.			
74027			
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A
VIA ROSMINI, 12	D	TA5054963K	TARANTO
DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE		
23/12/1998	15/11/2012		
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	
ASSIMOCO			

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
URGESI MARIA - Nata il 17/06/1940			Residente a San Vito Taranto in Via Faro n.76	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO


MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
AUTORITA' INTERVENUTA				
TESTIMONI				
NESSUNO				

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

	▲ ▼
--	--------

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

	▲ ▼
--	--------

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

DENUNCIA CAUTELATIVA

ALL'ATTO DELLA SVOLTA A SINISTRA DA VIALE MAGNA GRECIA PER VIALE JONIO, UNA SIGNORA ANZIANA DI NOME URGESI MARIA CADEVA PER TERRA IN QUANTO NON SI SORREGGEVA AGLI APPOSITI SOSTEGNI.

LA SIG.RA IN QUESTIONE ERA SALITA A UNA FERMATA DI VIALE MAGNA GRECIA E MI AVEVA RICHIESTO L'ACQUISTO DI UN BIGLIETTO A BORDO. ESSENDO SPROVVISTO DI BIGLIETTI IN QUANTO FINITI, LA SIGNORA E' RIMASTA IN PIEDI VICINO AL POSTO GUIDA PUR AVENDO LA POSSIBILITA' DI ACCUPARE UN POSTO A SEDERE.

LA SIGNORA, INOLTRE, SIN DA QUANDO ERA SALITA SUL BUS E FINO ALLA CADUTA, INSPIEGABILMENTE NON SI SORREGGEVA AGLI APPOSITI SOSTEGNI, CIO' MI VENIVA CONFERMATO DA UNA PASSEGGERA CHE ASSISTEVA ALLA CADUTA DELLA SIGNORA ANZIANA. IL TESTIMONE SI DICHIARAVA NON DISPONIBILE A FORNIRE TESTIMONIANZA SCRITTA SULL'ACCADUTO E, ADDIRITTURA, CEDEVA IL BIGLIETTO DA LEI OBLITERATO ALLA SIGNORA ANZIANA.

LA SIGNORA URGESI DOPO ESSERE CADUTA VENIVA AIUTATA AD ALZARSI E SI ACCOMODAVA PROSEGUENDO LA CORSA. ARRIVATO IN ZONA "FARO" LA SIG.RA SCENDEVA CON LE PROPRIE GAMBE E ANDAVA VIA.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

ca. 01/03/2011

pagina

2

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
037/A/11	28/02/2011	13.15	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO		ANGOLO		
20	VIALE MAGNA GRECIA		VIALE JONIO		
DIREZIONE			N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS	
PORTO MERCANTILE - FARO			561	DG 439 BF	
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
196626	VENNERI	EGIDIO	Conducente di linea		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
SAN GIORGIO JONICO	27-11-58	16-12-82	SAN GIORGIO JONICO	74027	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIA ROSMINI, 12	D	TA5054963K	TARANTO	23/12/1998	15/11/2012
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
ASSIMOCO					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
URGESI MARIA - Nata il 17/06/1940		Residente a San Vito Taranto in Via Faro n.76		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		


AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	
NESSUNO	

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

DENUNCIA CAUTELATIVA

ALL'ATTO DELLA SVOLTA A SINISTRA DA VIALE MAGNA GRECIA PER VIALE JONIO, UNA SIGNORA ANZIANA DI NOME URGESI MARIA CADEVA PER TERRA IN QUANTO NON SI SORREGGEVA AGLI APPOSITI SOSTEGNI.

LA SIG.RA IN QUESTIONE ERA SALITA A UNA FERMATA DI VIALE MAGNA GRECIA E MI AVEVA RICHIESTO L'ACQUISTO DI UN BIGLIETTO A BORDO. ESSENDO SPROVVISTO DI BIGLIETTI IN QUANTO FINITI, LA SIGNORA E' RIMASTA IN PIEDI VICINO AL POSTO GUIDA PUR AVENDO LA POSSIBILITA' DI ACCUPARE UN POSTO A SEDERE.

LA SIGNORA, INOLTRE, SIN DA QUANDO ERA SALITA SUL BUS E FINO ALLA CADUTA, INSPIEGABILMENTE NON SI SORREGGEVA AGLI APPOSITI SOSTEGNI, CIO' MI VENIVA CONFERMATO DA UNA PASSEGGERA CHE ASSISTEVA ALLA CADUTA DELLA SIGNORA ANZIANA. IL TESTIMONE SI DICHIARAVA NON DISPONIBILE A FORNIRE TESTIMONIANZA SCRITTA SULL'ACCADUTO E, ADDIRITTURA, CEDEVA IL BIGLIETTO DA LEI OBLITERATO ALLA SIGNORA ANZIANA.

LA SIGNORA URGESI DOPO ESSERE CADUTA VENIVA AIUTATA AD ALZARSI E SI ACCOMODAVA PROSEGUENDO LA CORSA. ARRIVATO IN ZONA "FARO" LA SIG.RA SCENDEVA CON LE PROPRIE GAMBE E ANDAVA VIA.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

A, 01/03/2011

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 561 DATA 28/02/11

RISERVATO OPERATORE DI ESERCIZIO					RISERVATO AI CONTROLLI			
Linea N°	Orario di partenza		Orario di arrivo		OPERATORE: COGNOME E NOME (STAMPATELLO)	Orario	Località	Firma Verificatore (PER ESTESO)
	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE				
20	PM	715	TALS	845	CAPOGROSSO			
20	TALS	845	PM	935	ET	915	C.M.	De Gaudio
20	PM	955	TALS	1125	ET			
20	TALS	1125	PM		ET			
20	PM	1235	TAL	1405	Venuesi			
20	TAL	1405	PM	1510	"			
20	PM	1525	TAL	1655	"			
20	TAL	1655	PM	1720	Venuesi			
	DEP	1815			Venuesi			
						1745/cab		
8	CEP	1842	PM	1930	COMETA			
8	PM	1942	CEP	2045				
8	CEP	2045	PM	2145	"			
21	PM	2220	PARO	2320				
21	PARO	2320			COMETA			
					8/310			
				</				

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1

TURNO DI SERVIZIO n° _____

DALLE ORE 645

ALLE ORE 1245

LINEA 20

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO
[Signature]

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

2

TURNO DI SERVIZIO n° _____

DALLE ORE 1225

ALLE ORE 1825

LINEA 20

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO
[Signature]

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

3

TURNO DI SERVIZIO n° _____

DALLE ORE 1820

ALLE ORE 2455

LINEA 8

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO
[Signature]

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n°

del

*Allo 2340 rientro in sede per
sperrò Abbecce di*

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO

/ ore

2340