

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 050/A/11	DATA SINISTRO 04/03/2011	ORA 13.20	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 27	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO VIALE MAGNA GRECIA		ANGOLO VIA DALMAZIA	
DIREZIONE SAN VITO - PORTO MERCANTILE		N° SOCIALE 555	TARGA AUTOBUS DA 494 ND	
MATR. AGENTE 140100	COGNOME FONTANA	NOME QUINTO FRANCO	QUALIFICA Conducente di linea	
COMUNE DI NASCITA MANDURIA	DATA DI NASCITA 30-11-54	DATA ASSUNZIONE 02-03-83	COMUNE DI RESIDENZA MANDURIA	C.A.P. 74024
DOMICILIO VIA REGINA GIOVANNA	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA2106922X	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 10/09/1982
			SCADENZA PATENTE 30/03/2012	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ASSIMOCO		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA AUDI	MODELLO	TARGA DG 688 AG	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA POLIZIA URBANA
TESTIMONI NESSUNO


☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Sinistro passivo

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

DA VERIFICARE EVENTUALI DANNI RIPORTATI DAL BUS SULLA FIANCATO DESTRA ALL'ALTEZZA DEL BOCCHETTONE DEL SERBATOIO (IL VIGILE URBANO EFFETTUAVA DELLE FOTO IN TALE PUNTO ED EVIDENZIAVA UN GRAFFIO A MIO PARERE PREESISTENTE)

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

SPECCHIETTO RETROVISORE SINISTRO (SI DISTACCAVA SOLO LO SPECCHIO CHE RIMANEVA APPESO A DEI FILI)

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

MENTRE PERCORREVO VIALE MAGNA GRECIA, POCO PRIMA DI ARRIVARE ALL'INCROCIO CON VIA DALMAZIA, UN TALE ALLA GUIDA DI UN'AUDI TARGATA DG688AG DI COLORE GRIGIO METALLIZZATO, MI SEGNALEVA DI AVER SUBITO IL DANNEGGIAMENTO DELLO SPECCHIETTO RETROVISORE SINISTRO. ALLO STESSO SIGNORE COMUNICAVO DI NON ESSERMI ACCORTO DI NULLA. IL PROPRIETARIO DELL'AUTOVEETTURA CHIEDEVA L'INTERVENTO DEI VIGILI URBANI CHE CASUALMENTE TRANSITAVANO SU VIALE MAGNA GRECIA.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO


Il Conducente

TA, 09/03/2011 *Fontana Audit*

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

DA VERIFICARE EVENTUALI DANNI RIPORTATI DAL BUS SULLA FIANCATA DESTRA ALL'ALTEZZA DEL BOCCHETTONE DEL SERBATOIO (IL VIGILE URBANO EFFETTUAVA DELLE FOTO IN TALE PUNTO ED EVIDENZIAVA UN GRAFFIO A MIO PARERE PREESISTENTE)

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

SPECCHIETTO RETROVISORE SINISTRO (SI DISTACCAVA SOLO LO SPECCHIO CHE RIMANEVA APPESO A DEI FILI)

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

MENTRE PERCORREVO VIALE MAGNA GRECIA, POCO PRIMA DI ARRIVARE ALL'INCROCIO CON VIA DALMAZIA, UN TALE ALLA GUIDA DI UN'AUDI TARGATA DG688AG DI COLORE GRIGIO METALLIZZATO, MI SEGNALEVA DI AVER SUBITO IL DANNEGGIAMENTO DELLO SPECCHIETTO RETROVISORE SINISTRO. ALLO STESSO SIGNORE COMUNICAVO DI NON ESSERMI ACCORTO DI NULLA. IL PROPRIETARIO DELL'AUTOVETTURA CHIEDEVA L'INTERVENTO DEI VIGILI URBANI CHE CASUALMENTE TRANSITAVANO SU VIALE MAGNA GRECIA.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO


☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 09/03/2014



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 050/A/11	DATA SINISTRO 04/03/2011	ORA 13.20	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 27	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO VIALE MAGNA GRECIA		ANGOLO VIA DALMAZIA	
DIREZIONE SAN VITO - PORTO MERCANTILE			N° SOCIALE 555	TARGA AUTOBUS DA 494 ND
MATR. AGENTE 140100	COGNOME FONTANA	NOME QUINTO FRANCO	QUALIFICA Conducente di linea	
COMUNE DI NASCITA MANDURIA	DATA DI NASCITA 30-11-54	DATA ASSUNZIONE 02-03-83	COMUNE DI RESIDENZA MANDURIA	C.A.P. 74024
DOMICILIO VIA REGINA GIOVANNA	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA2106922X	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 10/09/1982
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ASSIMOCO			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA AUDI	MODELLO	TARGA DG 688 AG	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
4° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

AUTORITA' INTERVENUTA POLIZIA URBANA
TESTIMONI NESSUNO

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Sinistro Cassio

Taranto, li 09/03/2011

Egr. Sig.

FONTANA QUINTO FRANCO
VIA REGINA GIOVANNA
74024 MANDURIA

Oggetto: Sinistro n° 050/A/11 del 04/03/2011

Il giorno 04/03/2011, il bus n° 555 da Lei condotto, impegnato sulla linea 27, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per un ammontare non ancora quantificato.

Qualora a conclusione dell'istruttoria dovesse essere accertata la Sua responsabilità, questa Azienda procederà, oltre all'adozione del provvedimento disciplinare a Suo carico, anche al recupero del danno cagionato al mezzo, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento allegato al R.D. n° 148/1931 e della Legge regionale n° 18 del 31 Ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sarà cura di questa Azienda comunicarLe, all'esito della relativa perizia, l'entità dell'eventuale danno da risarcire.

Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che il contenuto della presente sia portato a conoscenza della Compagnia assicuratrice.

Distinti saluti.

LA DIREZIONE

Fontana Auto

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 555 DATA 4-3-011



RISERVATO OPERATORE DI ESERCIZIO					RISERVATO AI CONTROLLI			
Linea N°	Orario di partenza		Orario di arrivo		OPERATORE: COGNOME E NOME (STAMPATELLO)	Orario	Località	Firma Verificatore (PER ESTESO)
	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE				
27	P.M.	610	FARO	735	<i>S. R. S.</i>			
~	FARO	735	P.M.	830	<i>S. R. S.</i>			
7	P.M.	846	FARO	1010	<i>S. R. S.</i>			
~	FARO	1010	P.M.	1120	<i>S. R. S.</i>			
27	P.M.	1125	FARO	1250	<i>Fontana</i>			
27	FARO	1250	P.M.	1350	<i>Fontana</i>			
					<i>ca. 6 h</i>			
					<i>B</i>			
8	CEP	1855	P.M.	1950	<i>LORANO</i>			
8	P.M.	2000	CEP	2050	<i>LORANO</i>			
ILVA	TALIANO	2125	ILVA	2225	<i>LORANO</i>			
8	CEP	2330	CEP	0140	<i>LORANO</i>			
					<i>W30</i>			

VEN. 13.20
4/3/2011
SSS
DG 688 A G
Ausi

VEN. 13.20
 4/3/2011
555
 DG 688 A G
 Avsi

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° _____	TURNO DI SERVIZIO n° _____	TURNO DI SERVIZIO n° _____																																																																																																																					
DALLE ORE <u>530</u>	DALLE ORE <u>1115</u>	DALLE ORE <u>1855</u>																																																																																																																					
ALLE ORE <u>1145</u>	ALLE ORE <u>1400</u>	ALLE ORE <u>0100</u>																																																																																																																					
LINEA <u>27</u>	LINEA <u>22</u>	LINEA <u>8</u>																																																																																																																					
FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 10%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 10%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 10%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 10%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 10%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 10%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____ :

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____

/ ore 2h 30

3-993070N

555



Assimoco
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI MOVIMENTO COOPERATIVO
SOCIETÀ PER AZIONI

CONTRASSEGNO DI ASSICURAZIONE

TARGA VEICOLO O DATI NATANTE
DA494ND

TIPO DEL VEICOLO
AUTOBUS NP

	GIORNO	MESE	ANNO
SCADENZA PERIODO ASSICURATIVO	31	03	2011

ASSIMOCO S.p.A.
E. M.



Società per azioni - Capitale Sociale € 109.000.000,00 interamente versato - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n.195 del 18.07.1979 - Albo Imprese ISVAP n. 1.00051 - R.I. di Milano e Cod. Fisc. 03250760586 - R.E.A. 1086823 - Part. IVA 11259020151 Sede Legale e Direzione Generale: 20090 Segrate (MI) Centro Direzionale "MILANO OLTRE" Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224 - Telefono 02/269521 - Telefax 02/26950266



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - MOVIMENTO COOPERATIVO

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n.209

COD. AG.	ABI / CAB	SUB	PROD	NUMERO POLIZZA	PRODOTTO
510	/	00050		5101300100219	020
AGENZIA SEGRATE				SOSTITUISCE POLIZZA N.	
CONTRAENTE AMAT S.P.A.				CODICE FISCALE 00146330733	
RESIDENZA / DOMICILIO VIA CESARE BATTISTI 657, 74121 TARANTO -TA-					
TIPO, MARCA E MODELLO DEL VEICOLO AUTOBUS NP					
TARGA VEICOLO O DATI NATANTE DA494ND					
IRISBUS ITALIA CITYCLASS 491 ES 86					
DECORRENZA PERIODO ASSICURATIVO		SCADENZA PERIODO ASSICURATIVO		TERMINE CONTRATTO	
dalle ore	del	dalle ore	del	dalle ore	del
24:00	31/03/2010	24:00	31/03/2011	24:00	31/03/2011
FRAZIONAMENTO		SCADENZA VINCOLO			

SALVO QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 1901 2° COMMA CODICE CIVILE

ASSIMOCO S.p.A.
E. M.

QUETANZA DI PAGAMENTO

Annulo

Oggetto: SINISTRO DEL 04/03/2011

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: Mon, 07 Mar 2011 13:37:07 +0100

A: POLIZIA MUNICIPALE DI TARANTO Servizio Infortunistica Stradale
<infortunistica@comune.taranto.it>

Trasmettiamo libretto di circolazione e certificato/contrassegno del bus n.555
targato DA494ND.

Distinti saluti.



Ufficio Sinistri Amat Spa

bus amat 555.PDF

Content-Type: application/pdf

Content-Encoding: base64

Proteste e dichiarazione di
FONTANA

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 E-Mail:ernestosion@tiscalinet.it				Perizia N° 658,00/11		Relazione di perizia per AMAT		Codice RCA RISC. ASS.					
				Assicurato AMAT N.555		Controparte IGNOTO		Impresa di controparte N.N.					
				Esercizio 2011	Numero sinistro 050/A/11		Codice - Agenzia		Data sinistro 04/03/2011				
				Cod. Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispettorato	Numero polizza		Ramo polizza	Recuper o IVA Si			
Data Incarico 15/03/2011	Data primo rilievo 15/03/2011	Località TARANTO		C/o ASS	Riparazioni Da Iniz.	Foto N. 7	Privilegio a favore di						
Da Certificato di Proprietà - Intestatario -Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA							Scade il / /						
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:							Già Targa						
Veicolo(Marca-Modello-Versione) IRISBUS ITALIA 491EU109/3P				Targa DA494ND		Telaio ZGA482M0006006367		1° Immatr. 18/12/06					
Stato d'uso BUONO	Km. 1	Pneum. 70	Colore - Tipo smalto GRIGIO METALLIZATO			Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si							
Allestimenti/Dotazioni				Ultima revisione / /		Ubicazione Danni 							
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti n°	Assi n°						
Valore Commerciale(C) € 1,00	Valore Relitto €	Valore per Differenza € 0	Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00								
C.R. VOCI DI DANNO Listino ricambi aggiornato al [/ /]				SR Diff. Tempo		LA Diff. Tempo		VE Diff. Tempo		ME Tempo		DCMS	Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)
Fiancata laterale grigia .Dx La fiancata laterale dx presenta numerosi danni pregressi, non considerati in perizia.				L	0,5	L	1,0	L	1,0				
Codice / Riparatore A1				Fascia Carr. Totale Tempi		SR 0,5	LA 1,0	VE operativo 1,0	ME	Totale Ricambi €			
Telefono:		Ore 0,15	Supplemento Finitura 10% max ore 3 0,12		Tempo Aggiuntivo per Verniciatura 1,6		Totale Tempi Supplementari 1,87		Ore 2,87	Totale tempi VE Ore			
Valore Assicurato(A) €	Valore a nuovo(N) € 1,00		Ricambi €		Imponibile €		Iva €		Totale €				
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=	Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale Consumo Ore 2,87 €/h 11,55		€ 33,15		€ 6,63		€ 39,78				
Totale Imponibile € 124,05				Nolo Dime e/o Varie €		€		€		€			
Degrado €				Mano d'opera carrozzeria Ore 4,37 €/h 20,66		€ 90,28		€ 18,06		€ 108,34			
Insufficienza Assicurativa % €				Mano d'opera meccanica Ore €/h 20,66		€		€		€			
Totale (Imponibile) € 124,05				S.Rifiuti 0,50 % di 123,43		€ 0,62		€		€ 0,62			
Totale (Iva Compresa) € 148,86				TOTALE STIMA		€ 124,05		€ 24,69		€ 148,74			
Franchigia/Scoperto min. e il max del % €													
Indennizzo Contrattuale €				Importo Richiesto €		Importo Concordato €		Importo Lesioni €		Fermo Tecnico Giorni 0,5			
TOTALE Indennizzo € 124,05				Osservazioni:									
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753] Genius Professional Ver: RELEASE:													
Data consegna 26/05/2011				Firma Professionista per. ind. Ernesto Sion 				Ruolo N. 3812		Foglio N. 1			

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812


Perizia N.: 658,00/11
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **050/A/11**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **04/03/2011**
Data Perizia: **15/03/2011**

Assicurato: **AMAT N.555**
Veicolo: **IRISBUS ITALIA 491EU109/3P**
Targa: **DA494ND**
Controparte: **IGNOTO**





HP145A QP100610

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 658,00/11
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **050/A/11**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **04/03/2011**
Data Perizia: **15/03/2011**

Assicurato: **AMAT N.555**
Veicolo: **IRISBUS ITALIA 491EU109/3P**
Targa: **DA494ND**
Controparte: **IGNOTO**



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 050/A/11	DATA SINISTRO 04/03/2011	ORA 13.20	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 27	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO VIALE MAGNA GRECIA		ANGOLO VIA DALMAZIA	
DIREZIONE SAN VITO - PORTO MERCANTILE		N° SOCIALE 555	TARGA AUTOBUS DA 494 ND	
MATR. AGENTE 140100	COGNOME FONTANA	NOME QUINTO FRANCO	QUALIFICA Conducente di linea	
COMUNE DI NASCITA MANDURIA	DATA DI NASCITA 30-11-54	DATA ASSUNZIONE 02-03-83	COMUNE DI RESIDENZA MANDURIA	C.A.P. 74024
DOMICILIO VIA REGINA GIOVANNA	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA2106922X	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 10/09/1982
		SCADENZA PATENTE 30/03/2012		
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ASSIMOCO		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA AUDI	MODELLO	TARGA DG 688 AG	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO


MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA POLIZIA URBANA
TESTIMONI NESSUNO

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Sinistro passivo

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

DA VERIFICARE EVENTUALI DANNI RIPORTATI DAL BUS SULLA FIANCATO DESTRA ALL'ALTEZZA DEL BOCCHETTONE DEL SERBATOIO (IL VIGILE URBANO EFFETTUAVA DELLE FOTO IN TALE PUNTO ED EVIDENZIAVA UN GRAFFIO A MIO PARERE PREESISTENTE)

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

SPECCHIETTO RETROVISORE SINISTRO (SI DISTACCAVA SOLO LO SPECCHIO CHE RIMANEVA APPESO A DEI FILI)

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

MENTRE PERCORREVO VIALE MAGNA GRECIA, POCO PRIMA DI ARRIVARE ALL'INCROCIO CON VIA DALMAZIA, UN TALE ALLA GUIDA DI UN'AUDI TARGATA DG688AG DI COLORE GRIGIO METALLIZZATO, MI SEGNALEVA DI AVER SUBITO IL DANNEGGIAMENTO DELLO SPECCHIETTO RETROVISORE SINISTRO. ALLO STESSO SIGNORE COMUNICAVO DI NON ESSERMI ACCORTO DI NULLA. IL PROPRIETARIO DELL'AUTOVETTURA CHIEDEVA L'INTERVENTO DEI VIGILI URBANI CHE CASUALMENTE TRANSITAVANO SU VIALE MAGNA GRECIA.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☒ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

1A, 09/03/2011

Fontana Auto

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 Posiz.Ruolo N.:3812			Nota Spese ed Onorario per la Spett.le			Codice	Ns. Riferimento	
			AMAT				658,00/11	
			Assicurato		Controparte		Impresa Controparte	
			AMAT N.555		IGNOTO		N.N.	
Esercizio		Sinistro N.		Codice Agenzia		Data Sinistro		
2011		050/A/11				04/03/2011		
Codice Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza		Ramo	Tipo Sx.		
					/	RCA RISC. ASS.		
Data Incarico	Data effett. Perizia	Località	Presso		Carr. Fascia	Foto	Data Restituzione	
15/03/2011	15/03/2011	TARANTO	ASS		A1	7	26/05/2011	

ONORARI		
Perizia		30,00
Riscontro		
Interlocutoria		
Accertamento		
Negativa		
Suppl ARD		
Sup. Concordato		
Sup.Liquidazione		
Totale onorario		30,00

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 7 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	30,00
Cassa 2,00 %	0,60
I.V.A. 20 %	6,12
Totale	36,72
Non Imponib.	
Totale	36,72
Rit. Acc. 20 %	6,00
Totale	30,72

Note:

Taranto, li' 25/05/2011

Importo PERIZIA IVA compresa: 148,74

Data..... Visto del Liquidatore.....

Taranto, li 24/maggio/2011

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N. 10084
30 MAG. 2011

Del	
P	PRESIDENTE ☐
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
HA	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☒
UA	ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITÀ/BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT	TECNICO ☐
uf.PT	PRODOTTI TRAFFICO ☐
uf.RG	RAZIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ	STAFF QUALITÀ ☐

Al Capo Unità AA. GG.
D.ssa Tiziana Tursi

SEDE

Oggetto: Verifica esistenza danni ai bus.

Si riscontra la nota prot. 4802 del 14/03/2011 e si comunica che è stata effettuata la verifica esistenza danni, ai sensi del punto 6.2.1. della procedura PR.08 " Gestione Sinistri ," al bus 555 coinvolto nel sinistro 50/a/11 del 04/03/2011.

Sulla zona d'urto descritta dal conducente del bus sono stati effettuati n° 6 rilievi fotografici che si trasmettono allegati alla presente.

Distinti saluti

P.R.

30/05/2011
ra

Il Coordinatore f.f. Area Tecnica
Sig. Gregorio Paurini



