

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 039/A/11	DATA SINISTRO 01/03/2011	ORA 09.15	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE
LINEA 8	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA LEONIDA	ANGOLO	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - CEP		N° SOCIALE 574	TARGA AUTOBUS DN 336 AZ
MATR. AGENTE 183200	COGNOME RUGGIERO	NOME ANTONIO	QUALIFICA Conducente di linea
COMUNE DI NASCITA FAGGIANO	DATA DI NASCITA 23-02-59	DATA ASSUNZIONE 15-04-96	COMUNE DI RESIDENZA FAGGIANO
			C.A.P. 74020
DOMICILIO VIA DEL MONTE , 28	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA2103140C	RILASCIATA A TARANTO
		DATA RILASCIO 04/09/1982	SCADENZA PATENTE 04/08/2012
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ASSIMOCO		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
MARRONE MARIA - Nata a Bitonto (Ba) il 31/03/1931			Residente a Taranto in Via Japigia n.1	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA


TESTIMONI
IL COLLEGA CAROLI FRANCESCO;
STASI GIUSEPPE - Nato a Taranto il 12/02/1958 e residente in Via Pisanelli n.16;
CARBONE GIOVANNI - Nato il 18/12/1960 e residente a Taranto in Via Temenide n. 56.

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

ALLA FERMATA DI VIA LEONIDA ANGOLO VIA JAPIGIA, LA SIG.RA MARRONE MARIA DI ANNI 80, MENTRE SI ACCINGEVA A SALIRE DALLA PORTA POSTERIORE, PONEVA MALE IL PIEDE DI APPOGGIO E SCIVOLAVA URTANDO LO STINCO SINISTRO AL BORDO DEL PIANO DEL BUS.

PRECISO CHE AL MOMENTO DELLA SALITA DELLA PASSEGGERA PIOVEVA.

LA SIGNORA SCIVOLAVA E CADEVA PER TERRA E VENIVA AIUTATA A RIALZARSI DAI PASSEGGERI STASI GIUSEPPE E CARBONE GIOVANNI. LA STESSA POI SI ACCOMODAVA E PROSEGUIVA LA CORSA.

ANCOR PRIMA DI ARRIVARE ALLA FERMATA SUCCESSIVA DI VIA JAPIGIA UNO DEI DUE SOCCORRITORI DELLA SIGNORA MI SEGNALAVA CHE LA STESSA PERDEVA SANGUE DALL'ESCORIAZIONE PROCURATASI ALLO STINCO.

DOPO LA SEGNALAZIONE PROVVEDEVO A FAR ARRIVARE SUL POSTO L'AMBULANZA DEL 118 PER I DOVUTI SOCCORSI.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO


Il Conducente

TA, 01/03/2011

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

	▲
	▼

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

	▲
	▼

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

ALLA FERMATA DI VIA LEONIDA ANGOLO VIA JAPIGIA, LA SIG.RA MARRONE MARIA DI ANNI 80, MENTRE SI ACCINGEVA A SALIRE DALLA PORTA POSTERIORE, PONEVA MALE IL PIEDE DI APPOGGIO E SCIVOLAVA URTANDO LO STINCO SINISTRO AL BORDO DEL PIANO DEL BUS.

PRECISO CHE AL MOMENTO DELLA SALITA DELLA PASSEGGERA PIOVEVA.

LA SIGNORA SCIVOLAVA E CADEVA PER TERRA E VENIVA AIUTATA A RIALZARSI DAI PASSEGGERI STASI GIUSEPPE E CARBONE GIOVANNI. LA STESSA POI SI ACCOMODAVA E PROSEGUIVA LA CORSA.

ANCOR PRIMA DI ARRIVARE ALLA FERMATA SUCCESSIVA DI VIA JAPIGIA UNO DEI DUE SOCCORRITORI DELLA SIGNORA MI SEGNALAVA CHE LA STESSA PERDEVA SANGUE DALL'ESCORIAZIONE PROCURATASI ALLO STINCO.

DOPO LA SEGNALAZIONE PROVVEDEVO A FAR ARRIVARE SUL POSTO L'AMBULANZA DEL 118 PER I DOVUTI SOCCORSI.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 01/03/2011

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 039/A/11	DATA SINISTRO 01/03/2011	ORA 09.15	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE
LINEA 8	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA LEONIDA	ANGOLO	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - CEP		N° SOCIALE 574	TARGA AUTOBUS DN 336 AZ
MATR. AGENTE 183200	COGNOME RUGGIERO	NOME ANTONIO	QUALIFICA Conducente di linea
COMUNE DI NASCITA FAGGIANO	DATA DI NASCITA 23-02-59	DATA ASSUNZIONE 15-04-96	COMUNE DI RESIDENZA FAGGIANO
			C.A.P. 74020
DOMICILIO VIA DEL MONTE , 28	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA2103140C	RILASCIATA A TARANTO
		DATA RILASCIO 04/09/1982	SCADENZA PATENTE 04/08/2012
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ASSIMOCO		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO MARRONE MARIA - Nata a Bitonto (Ba) il 31/03/1931		NATURA DEL DANNO Residente a Taranto in Via Japigia n.1		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE		IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

IL COLLEGA CAROLI FRANCESCO;
STASI GIUSEPPE - Nato a Taranto il 12/02/1958 e residente in Via Pisanelli n.16;
CARBONE GIOVANNI - Nato il 18/12/1960 e residente a Taranto in Via Temenide n. 56.




☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 574 DATA 01-03-2011

RISERVATO OPERATORE DI ESERCIZIO						RISERVATO AI CONTROLLI		
Linea N°	Orario di partenza		Orario di arrivo		OPERATORE: COGNOME E NOME (STAMPATELLO)	Orario	Località	Firma Verificatore (PER ESTESO)
	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE				
15	LIAO AZZURRO	600	P.M.	630	RUGGIERO			
8	P.M.	600	C.P.	725	✓ ✓			
8	C.P.	756	P.M.	800	RUGGIERO	830	VMB	<i>[Signature]</i>
8	P.M.	808	LEONIDA APIGIA	915	RUGGIERO			
					<i>[Signature]</i>			
17	VIA APIGIA	1415	DOP.	1530	LACAVA			
					<i>[Signature]</i>			
16	Peto	16 ⁰⁰	G.Polaro	17 ⁰⁰	NOTEO FIZZARI			
16	G.Polaro	17 ⁰⁰	SATURO	17 ⁰⁰	NOTEO FIZZARI			
16	SATURO				NOTEO FIZZARI			
16	P.O.M.	1845	SAT.	2012	DIMITRI-G			
16	SAT.	2025	P.M.	2130	DIMITRI-G			
16	P.M.	2210	SAT.	2325	DIMITRI-G			
16	SAT.	2330			DIMITRI-G			

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° _____	TURNO DI SERVIZIO n° _____	TURNO DI SERVIZIO n° _____																																																																																																																					
DALLE ORE <u>530</u>	DALLE ORE <u>13.20</u>	DALLE ORE <u>18.45</u>																																																																																																																					
ALLE ORE <u>11.59</u>	ALLE ORE <u>15.30</u>	ALLE ORE <u>01.13</u>																																																																																																																					
LINEA <u>8</u>	LINEA <u>B15.436</u>	LINEA <u>16</u>																																																																																																																					
FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 10%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 10%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 10%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 10%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 10%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 10%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n°

del

ARABIA X SOSPENSIONI + PORTA CENTRALE


al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore _____

Taranto, li 05 OTT. 2011

Prot. 18588 UAG

RACCOMANDATA A.R.

Egr. Sig.
Caroli Francesco
Circonvallazione dei fiori, 17/11
74122 - TARANTO

OGGETTO: SINISTRO DEL 01/03/2011
Verificatosi a Taranto in Via Leonida
Ns. Rif. 039/A/11

La S.V. è gentilmente invitata a recarsi all'Ufficio sinistri aziendale, situato alla Via C. Battisti, 657, previo appuntamento telefonico con l'addetto all'Ufficio (Tel. 099/7356261), per rilasciare dichiarazione testimoniale riguardante il sinistro indicato in oggetto nel quale è coinvolto l'agente Ruggiero Antonio.


La ringraziamo anticipatamente per l'attenzione che riserverà alla presente e porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)



Posteitaliane

Avviso di ricevimento

EP 0683/EP 0505 - Mod. 23 /P - MOD. 01304 (EX WB402E) - St. [3] Ed. 07/05



A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA PER L'ENERGIA
NELLE AREE INDUSTRIALI
Via C. Matteotti 108
74100 TARANTO



039/A111

Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

BARI C.M.P.
Poste

12 74122 8008625 8

Numero
di distribuzione

Egr. Sig.
Caroli Francesco
Circonvallazione dei fiori, 17/11
74122 - TARANTO


Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Uff. di distribuzione

☐ Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
• Invi multipli a un unico destinatario
• Sottoscrizione rifiutata



Spett.le
Direzione Amat Spa
Via Cesare Battisti n.657
74121 - TARANTO

Oggetto: dichiarazione testimoniale

Il sottoscritto Caroli Francesco nato a Taranto il 30/07/1953 e residente a Lama Taranto alla Circonvallazione dei fiori n.17/11, dichiara quanto segue:

la mattina del giorno 01/03/2011 viaggiavo a bordo del bus Amat Spa n.574 targato DN336AZ di linea 8 e stazionavo in piedi a ianco del vano autista del bus.


Alle ore 09.15 circa, all'ultima fermata di Via Leonida, accadeva che mentre un'anziana viaggiatrice saliva dalla porta posteriore scivolava e cadeva all'interno del bus procurandosi una ferita allo stinco sinistro.

Il sottoscritto si attivava a chiamare il 118 per il soccorso medico della persona e raccoglieva i dati di altri due testimoni.

Ribadisco che la sfortunata signora è scivolata per cause indipendenti dalla condotta di guida del conducente del mezzo pubblico, in quanto il bus era completamente fermo con le tre porte aperte e le stesse venivano richiuse solo quando erano saliti o scesi tutti gli utenti.

Nei confronti dell'autista del bus mi dichiaravo disponibile a testimoniare sulle circostanze dell'accaduto.

Letto, confermato e sottoscritto

In fede. 

Taranto, 12/10/2011

Spett.le
 Direzione Amat Spa
 Via Cesare Battisti n.657
 74121 - TARANTO

Oggetto: dichiarazione testimoniale

Il sottoscritto Caroli Francesco nato a Taranto il 30/07/1953 e residente a Lama Taranto alla Circonvallazione dei fiori n.17/11, dichiara quanto segue:

la mattina del giorno 01/03/2011 viaggiavo a bordo del bus Amat Spa n.574 targato DN336AZ di linea 8 e stazionavo in piedi a ianco del vano autista del bus.

Alle ore 09.15 circa, all'ultima fermata di Via Leonida, accadeva che mentre un'anziana viaggiatrice saliva dalla porta posteriore scivolava e cadeva all'interno del bus procurandosi una ferita allo stinco sinistro.

Il sottoscritto si attivava a chiamare il 118 per il soccorso medico della persona e raccoglieva i dati di altri due testimoni.

Ribadisco che la sfortunata signora è scivolata per cause indipendenti dalla condotta di guida del conducente del mezzo pubblico, in quanto il bus era completamente fermo con le tre porte aperte e le stesse venivano richiuse solo quando erano saliti o scesi tutti gli utenti.

Nei confronti dell'autista del bus mi dichiaravo disponibile a testimoniare sulle circostanze dell'accaduto.

Letto, confermato e sottoscritto

In fede.

Francesco Caroli

Taranto, 12/10/2011

Prot. N. 19070
 Del 12 OTT. 2011
 P. PRESIDENTE ☐
 DG. DIRETTORE GENERALE ☐
 DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
 DT. DIRETTORE TECNICO ☐
 UE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
 UAG. AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☒
 UA. ACQUISTI/CONTRATTI ☐
 UC. CONTABILITA'/BILANCIO ☐
 UI. INFORMATICA ☐
 UP. PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
 UT. TECNICO ☐
 UPT. PRODOTTI/INNOVATION ☐
 UFG. RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
 UG. CONTABILITA' ☐

9