

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA
121/NS/11	03/06/2011	00.30	APERTO D'UFFICIO
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO		ANGOLO
	DEPOSITO AZIENDALE		
DIREZIONE			N° SOCIALE
			535
MATR. AGENTE			TARGA AUTOBUS
183372			CX 218 XG
COGNOME		NOME	QUALIFICA
RUSSO		FRANCESCO	CONDUCENTE DI LINEA
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA
TARANTO	20-05-56	12-12-2005	TARANTO
C.A.P.			
74100			
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A
VIA ALTO ADIGE EDIFICIO 2	D	TA2248385K	TARANTO
DATA RILASCIO		SCADENZA PATENTE	
19/05/1989		06/10/2014	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE
NATIONALE SUISSE			

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
	BUS N.560	DG 438 BF	AMAT SPA	
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
			NATIONALE SUISSE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA				COMUNE DI RESIDENZA
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	


DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
4° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

BUS N. 535 = LO SPECCHIO RETROVISORE DESTRO URTAVA IL VETRO POSTERIORE DEL BUS 560 E SI ROMPEVA

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

BUS N. 560 = ROTTURA DEL LUNOTTO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

IN SERVIZIO ALLE MANOVRE, ALLE ORE 24.30 CIRCA DEL 03/06/2011, PROVVEDEVO A PARCHEGGIARE IL BUS N.535 SUL PIAZZALE.

SPEGNEVO IL MOTORE, METTEVO A FOLLE E TIRAVO IL FRENO DI STAZIONAMENTO E DOPO AVER PIGIATO IL PULSANTE DI SPEGNIMENTO DELLE BATTERIE, MIO MALGRADO, IL BUS SI MUOVEVA IN AVANTI FINO AD URTARE CON LO SPECCHIO RETROVISORE DESTRO IL LUNOTTO DEL BUS N.560 PARCHEGGIATO DI FRONTE.

SI ROMPEVA LO SPECCHIO DEL BUS 535 E SI FRANTUMAVA IL LUNOTTO DEL BUS 560.

DI QUANTO ACCADUTO VENIVA INFORMATO IL SIG. VASCO GIOVANNI.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 01/07/2011

pagina

2

Taranto, li 01/07/2011

Egr. Sig.

RUSSO FRANCESCO
VIA ALTO ADIGE EDIFICIO 2 N.
74100 TARANTO

Oggetto: Sinistro n° 121/NS/11 del 03/06/2011


Il giorno 03/06/2011, il bus n° 535 da Lei condotto, impegnato sulla linea , è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per un ammontare non ancora quantificato.

Qualora a conclusione dell'istruttoria dovesse essere accertata la Sua responsabilità, questa Azienda procederà, oltre all'adozione del provvedimento disciplinare a Suo carico, anche al recupero del danno cagionato al mezzo, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento allegato al R.D. n° 148/1931 e della Legge regionale n° 18 del 31 Ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sarà cura di questa Azienda comunicarLe, all'esito della relativa perizia, l'entità dell'eventuale danno da risarcire.

Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che il contenuto della presente sia portato a conoscenza della Compagnia assicuratrice.

Distinti saluti.

LA DIREZIONE


DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
121/NS/11	03/06/2011	00.30	APERTO D'UFFICIO		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
	DEPOSITO AZIENDALE				
DIREZIONE	N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS			
	535	CX 218 XG			
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
183372	RUSSO	FRANCESCO	CONDUCENTE DI LINEA		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
TARANTO	20-05-56	12-12-2005	TARANTO	74100	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIA ALTO ADIGE EDIFICIO 2	D	TA2248385K	TARANTO	19/05/1989	06/10/2014
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
NATIONALE SUISSE					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
	BUS N.560	DG 438 BF	AMAT SPA	
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
			NATIONALE SUISSE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA				COMUNE DI RESIDENZA
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	


DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
4° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

BUS N. 535 = LO SPECCHIO RETROVISORE DESTRO URTAVA IL VETRO POSTERIORE DEL BUS 560 E SI ROMPEVA

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

BUS N. 560 = ROTTURA DEL LUNOTTO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

IN SERVIZIO ALLE MANOVRE, ALLE ORE 24.30 CIRCA DEL 03/06/2011, PROVVEDEVO A PARCHEGGIARE IL BUS N.535 SUL PIAZZALE.

SPEGNEVO IL MOTORE, METTEVO A FOLLE E TIRAVO IL FRENO DI STAZIONAMENTO E DOPO AVER PIGIATO IL PULSANTE DI SPEGNIMENTO DELLE BATTERIE, MIO MALGRADO, IL BUS SI MUOVEVA IN AVANTI FINO AD URTARE CON LO SPECCHIO RETROVISORE DESTRO IL LUNOTTO DEL BUS N.560 PARCHEGGIATO DI FRONTE.

SI ROMPEVA LO SPECCHIO DEL BUS 535 E SI FRANTUMAVA IL LUNOTTO DEL BUS 560.

DI QUANTO ACCADUTO VENIVA INFORMATO IL SIG. VASCO GIOVANNI.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio


LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

TA, 01/07/2011

Il Conducente

pagina

2



121/NS/11



Taranto li 03.06.11

Al RESPONSABILE AREA ESERCIZIO/SOSTA

SEDEOggetto: RELAZIONE DI SERVIZIO

Amo 2430 circa L'AL. RUSSO FRANCESCO TPT
PEDAGLIA 483372 NEL PARCHEGGIARE IL BUS 535
AZIONAVA IL FRENO DI STAZIONAMENTO CHE,
A SVO BTRE, NON BLOCCAVA IL BUS 535 CHE CON
LO SPECCHIO RETROVISORE SX URTAVA IL BUS 560
FERMO NEL PARCHEGGIO. ROMPENDO IL VETRO POSTERIORE
PER OPPORTUNA CONOSCENZA -

10177

Prot. N. 06 GIU. 2011

DE	DELEGATO	
FG	DELEGATO	
OG	DELEGATO	
DA	DELEGATO	
DT	DELEGATO	
UE	DELEGATO	
UAG	DELEGATO	
UA	DELEGATO	
UC	DELEGATO	
U	DELEGATO	
UP	DELEGATO	
UQ	DELEGATO	
UR	DELEGATO	
US	DELEGATO	
UT	DELEGATO	
UU	DELEGATO	
UV	DELEGATO	
UW	DELEGATO	
UX	DELEGATO	
UY	DELEGATO	
UZ	DELEGATO	

firmato:

n.b. da consegnare entro 24 ore al Responsabile in indirizzo.

Taranto, li 23 GIU. 2011

Prot.. 18893 UAG

RACCOMANDATA A.R.

Egr. Sig.
Russo Francesco
Via Alto Adige Ed. 2 n.105
74121 - TARANTO

OGGETTO: SINISTRO DEL 03/06/2011 ORE 00.30 – DANNEGGIAMENTO BUS 560
Ns. Rif. 121/NS/11

La S.V. è invitata a presentarsi all'Ufficio sinistri aziendale, entro e non oltre tre giorni dalla data di ricezione della presente, per rilasciare dichiarazione in merito al sinistro in oggetto verificatosi all'interno del deposito aziendale mentre parcheggiava il bus 535.

Si precisa che in caso di mancato riscontro alla presente nei termini richiesti la Sua condotta sarà valutata disciplinarmente ai sensi del R. D. 148/1931.

L'ufficio sinistri aziendale rimane a Sua disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

In attesa di Suo riscontro, porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)



Posteitaliane

Avviso di ricevimento

EP 6683 EP 6605 - Mod. 231 P - MOD. 01304 - 1° livello - Sp. A, Ed. 07/95



A.M.A.T. s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO



124/231/11

Avviso di ricevimento

☐ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro

Numero

14134054793

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario

ROSSO FAVCCSCO

Via

ALTO ADIGE GA 2 N. 105

C.A.P.

74121

Località

LAIANTO

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

- ☐ Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
- ☐ Invii multipli a un unico destinatario
 - ☐ Sottoscrizione rifiutata



CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 535 DATA 03/06/2011

RISERVATO OPERATORE DI ESERCIZIO					RISERVATO AI CONTROLLI			
Linea N° 1 ^a	Orario di partenza		Orario di arrivo		OPERATORE: COGNOME e NOME (STAMPATELLO)	Orario	Località	Firma Verificatore (PER ESTESO)
	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE				
11	1 ^a FERR. GRANDBI	05:55	P.22A CASTELLO	06:42	ARATINICO CAVIATO			
11	PORTO	06:50	IPER	07:30	u u			
11	IPER	07:25	P.22A CASTELLO	08:05	u u			
11	PORTO	08:20	IPER	09:15	u u			
11	IPER	09:05	PORTO	09:55	u u			
11	PORTO	10:00	IPER	10:50	u u			
11	IPER	10:45	PORTO	11:25	ARATINICO CAVIATO			
11	PM	1140	IP	1275	Sejm			
11	IP	1225	PM	1300	-			
17	PM	1310	PM	1340	-			
17	PM	1340	PM	1450	-			
17	PM	1458	OSR	1543	-			
17	OSR	1543	PM	1620	-			
17	PM	1635	OSR	1720	-			
17	OSR	1720	PM	1803	-			
11	PM	18.13	Cedp	19.05	D'Errico			
11	Cedp	19.05	PM	19.40	D'Errico			
11	BU	20.00	Cedp	20.40	D'Errico			
11	Cedp	20.40	PM	20.20	D'Errico			
11	BU	21.40	Cedp	22.25	D'Errico			
11	Cedp	22.25	PM	22.55	D'Errico			
12	ILVA	2325	Ref	24.53	D'Errico			
					uue			

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1

TURNO DI SERVIZIO n° 035

DALLE ORE 05:25

ALLE ORE 12:08

LINEA 11-17

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO

Abatemottero Costello

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del Bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

2

TURNO DI SERVIZIO n° 1011

DALLE ORE 11:30

ALLE ORE 18:15

LINEA 11

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO

[Signature]

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del Bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

3

TURNO DI SERVIZIO n°

DALLE ORE 18:03

ALLE ORE 24:53

LINEA 17

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO

[Signature]

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del Bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° del _____ :

* N.B. PRIMA DI MONTARE DI SERVIZIO NOTAVO PARABREZZA ANTERIORE LATO GUIDA LESIONATO - *Abatemottero Costello*

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO

/ ore *[Signature]*

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 560 DATA 03-06-2011

RISERVATO OPERATORE DI ESERCIZIO						RISERVATO AI CONTROLLI		
Linea N°	Orario di partenza		Orario di arrivo		OPERATORE: COGNOME e NOME (STAMPATELLO)	Orario	Località	Firma Verificatore (PER ESTESO)
	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE				
27	TAN	650	F.	825	ARPA DE VET			
27	FARO	825	P	825	ANTONIO			
27	P.	910	F.					
27	FARO	910						
27	PM	220	FARO	1315	12-12			
27	FARO	1315	PM	1430	12-12			
27	PM	1510	FARO	1635	12-12			
27	FARO	1635	PM		12-12			
1735								
3	TAM	18.00	CM	18.50	RICEVUTI AAC	1810	MAR	
3	CM	18.55	TAM	19.50				
3	TAM	19.50	CM	20.45				
3	CM	21.00	TAM	21.50				
3	TAM	21.50	CM	22.35				
3	CM	23.00	TAM		RICEVUTI AAC			

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° _____	TURNO DI SERVIZIO n° _____	TURNO DI SERVIZIO n° _____																																																																																																																					
DALLE ORE <u>6.20</u>	DALLE ORE <u>12.10</u>	DALLE ORE <u>17.30</u>																																																																																																																					
ALLE ORE <u>12.48</u>	ALLE ORE <u>18.10</u>	ALLE ORE <u>24.20</u>																																																																																																																					
LINEA <u>27</u>	LINEA <u>27</u>	LINEA <u>3</u>																																																																																																																					
FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>Le Polvere Antonio</u>	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>Mazzoni MA</u>	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>Ricchiuti Riccardo</u>																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente**M = Mancante****INS = Insufficiente**

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro n° _____ del _____ ;

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore _____

per ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 E-Mail:ernestosion@tiscalinet.it				Perizia N° 1879,00/11		Relazione di perizia per AMAT		Codice Ramo sinistro 001 RCA RISC. ASS.	
Assicurato AMAT N.560				Controparte AMAT N.535		Impresa di controparte 208 - NATIONALE SUISSE			
Esercizio 2011		Numero sinistro 121/NS/11		Codice - Agenzia			Data sinistro 03/06/2011		
Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Cod. Ispettore		Numero polizza		Ramo polizza	
								Recupero IVA Si	
Data Incarico 14/07/2011		Data primo rilievo 14/07/2011		Località TARANTO		C/o ASS		Riparazioni In Corso	
								Foto N. 4	
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA								Privilegio a favore di / /	
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:								Già Targa	
Veicolo(Marca-Modello-Versione) IRISBUS ITALIA 491ES86						Targa DG438BF		Telaio ZGA482M0006005581	
						1° Immatr. 19/09/05			
Stato d'uso DISCRETO		Km. 1		Pneum. 70		Colore - Tipo smalto GRIGIO METALLIZATO		Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si	
Allestimenti/Dotazioni						Ultima revisione / /		Ubicazione Danni 	
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.		Portata q.li		Tara q.li		Passo m.	
								Posti n°	
								Assi n°	
Valore Commerciale(C) € 1,00		Valore Relitto €		Valore per Differenza € 0		Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00	
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA		VE	
								ME	
Listino ricambi aggiornato al [/ /]				Diff. Tempo		Diff. Tempo		Diff. Tempo	
								Tempo	
Lunotto Kit incollaggio lunotto Rivestimento posteriore superiore grigliato Autobus visionato a riparazioni in corso. Già sostituito il lunotto. Fornita n.1 foto riprodotta e allegata dell'autobus danneggiato.				S 4,0 S G 2,5		S S G 4,5		S S G 4,0	
								DCMS	
								Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)	
								316,41 150,00	
Codice / Riparatore				Fascia Carr. A1		Totale Tempi		Totale Ricambi € 466,41	
Telefono:				Ore 0,60		Ore 0,46		Ore 1,6	
Supplemento per Doppio Strato 15%				Supplemento Finitura 10% max ore 3		Tempo Aggiuntivo per Verniciatura		Ore 2,66	
Ore 6,66								Totale tempi VE Ore 6,66	
Valore Assicurato(A) €		Valore a nuovo(N) € 1,00		Ricambi € 466,41		Imponibile €		Iva € 93,28	
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=		Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale Consumo Ore 6,66 €/h 11,55		€ 76,92		€ 15,38	
				Nolo Dime e/o Varie		€		€	
Totale Imponibile € 912,73				Mano d'opera carrozzeria Ore 17,66 €/h 20,66		€ 364,86		€ 72,97	
Degrado €				Mano d'opera meccanica Ore 20,66 €/h		€		€	
Insufficienza Assicurativa %				S.Rifiuti 0,50 % di 908,19		€ 4,54		€ 0,91	
Totale (Imponibile) € 912,73				€		€		€ 5,45	
Totale (Iva Compresa) € 1.095,28				TOTALE STIMA		€ 912,73		€ 182,54	
Franchigia/Scoperto min. e il max del %				€		€		€ 1.095,27	
Indennizzo Contrattuale €		Importo Richiesto €		Importo Concordato €		Importo Lesioni €		Fermo Tecnico Giorni 2,2	
TOTALE Indennizzo € 912,73		Osservazioni:							
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753] Genius Professional Ver: RELEASE:									
Data consegna 02/08/2011				Firma Professionista per ind. Ernesto Sion				Ruolo N. 3812	
								Foglio N. 1	

per. ind. **Ernesto Sion**
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 1879,00/11
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **121/NS/11**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **03/06/2011**
Data Perizia: **14/07/2011**

Assicurato: **AMAT N.560**
Veicolo: **IRISBUS ITALIA 491ES86**
Targa: **DG438BF**
Controparte: **AMAT N.535**





04.06.2011 06:33

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 121/NS/11	DATA SINISTRO 03/06/2011	ORA 00.30	MODALITA' APERTURA APERTO D'UFFICIO
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO DEPOSITO AZIENDALE		ANGOLO
DIREZIONE		N° SOCIALE 535	TARGA AUTOBUS CX 218 XG
MATR. AGENTE 183372	COGNOME RUSSO	NOME FRANCESCO	QUALIFICA CONDUCENTE DI LINEA
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 20-05-56	DATA ASSUNZIONE 12-12-2005	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
			C.A.P. 74100
DOMICILIO VIA ALTO ADIGE EDIFICIO 2	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA2248385K	RILASCIATA A TARANTO
			DATA RILASCIO 19/05/1989
			SCADENZA PATENTE 06/10/2014
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. NATIONALE SUISSE		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
	BUS N.560	DG 438 BF	AMAT SPA	
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
		NATIONALE SUISSE		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DAL PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA				COMUNE DI RESIDENZA

1° DANNEGGIATO

NATURA DEL DANNO

2° DANNEGGIATO

NATURA DEL DANNO

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO


MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

BUS N. 535 = LO SPECCHIO RETROVISORE DESTRO URTAVA IL VETRO POSTERIORE DEL BUS 560 E SI ROMPEVA

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

BUS N. 560 = ROTTURA DEL LUNOTTO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

IN SERVIZIO ALLE MANOVRE, ALLE ORE 24.30 CIRCA DEL 03/06/2011, PROVVEDEVO A PARCHEGGIARE IL BUS N.535 SUL PIAZZALE.

SPEGNEVO IL MOTORE, METTEVO A FOLLE E TIRAVO IL FRENO DI STAZIONAMENTO E DOPO AVER PIGIATO IL PULSANTE DI SPEGNIMENTO DELLE BATTERIE, MIO MALGRADO, IL BUS SI MUOVEVA IN AVANTI FINO AD URTARE CON LO SPECCHIO RETROVISORE DESTRO IL LUNOTTO DEL BUS N.560 PARCHEGGIATO DI FRONTE.

SI ROMPEVA LO SPECCHIO DEL BUS 535 E SI FRANTUMAVA IL LUNOTTO DEL BUS 560.
DI QUANTO ACCADUTO VENIVA INFORMATO IL SIG. VASCO GIOVANNI.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☒ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO


Il Conducente

11A, 01/07/2011

Regio francese

pagina

2



per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 Posiz.Ruolo N.:3812		Nota Spese ed Onorario per la Spett.le		Codice	Ns. Riferimento	
		AMAT		001	1879,00/11	
		Assicurato		Controparte	Impresa Controparte	
		AMAT N.560		AMAT N.535	208 - NATIONALE SUISSE	
Esercizio	Sinistro N.		Codice Agenzia		Data Sinistro	
2011	121/NS/11				03/06/2011	
Codice Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza	Ramo	Tipo Sx.	
				/	RCA RISC. ASS.	
Data Incarico	Data effett. Perizia	Località	Presso	Carr. Fascia	Foto	
14/07/2011	14/07/2011	TARANTO	ASS	A1	4	
					Data Restituzione	
					02/08/2011	

ONORARI	
Perizia	30,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl ARD	
Sup. Concordato	
Sup.Liquidazione	
Totale onorario	30,00

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 4 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	30,00
Cassa 2,00 %	0,60
I.V.A. 20 %	6,12
Totale	36,72
Non Imponib.	
Totale	36,72
Rit. Acc. 20 %	6,00
Totale	30,72

Note:

Taranto, li' 02/08/2011

Importo PERIZIA IVA compresa:1.095,27

Data:..... Visto del Liquidatore.....

Genius Professional - by AutoSoft 0771/681436 r.a.

Taranto, lì 12/settembre/2011

Al Capo Unità AA.GG.
Dott. ssa Tiziana Tursi
SEDE

Oggetto: Verifica esistenza danni ai bus.

In riferimento al sinistro n° 121/ns/11 del 03/06/2011 si comunica che è stata effettuata la verifica esistenza danni, ai sensi del punto 6.2.1. della procedura PR.08 "Gestione Sinistri", al bus con numero aziendale 560.

Sulla zona d'urto descritta dal conducente risultano danni al lunotto posteriore e alla parte sovrastante il lunotto.

Distinti saluti

Prot. N. **17090**
14 SET. 2011

Dir.	PRESIDENTE	1
DG	DIRETTORE GENERALE	1
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	1
DT	DIRETTORE TECNICO	1
DE	ESERCIZIO MOVIMENTO	1
UAG	AFFARI GEN. E SINISTRI	1
UA	ACQUISTI E CONTRATTI	1
UD	CONTABILITÀ FINANZIARIA	1
UI	INFORMATICA	1
UP	PERS. E PREVISIONI	1
UT	TECNICO	1
UPT	PRODOTTI E MATERIALI	1
URG	RAZIONIERIA E ECONOMATI	1
UGA	UFFICIO GENERALE	1

f.f. Capo Unità Area Tecnica
Sig. Gregorio Paurini



Taranto, lì 12/settembre/2011

Al Capo Unità AA.GG.
Dott. ssa Tiziana Tursi

SEDE

Oggetto: Verifica esistenza danni ai bus.

In riferimento al sinistro n° 121/ns/11 del 03/06/2011 si comunica che è stata effettuata la verifica esistenza danni, ai sensi del punto 6.2.1. della procedura PR.08 "Gestione Sinistri", al bus con numero aziendale 535.

Sulla zona d'urto descritta dal conducente risultano danni allo specchio retrovisore destro.

Distinti saluti

Prot. N° 17020
13 SET. 2011

Del		
P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
DE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITÀ / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
uf.PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
uf.RG	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
STG	STAFF QUALITÀ	☐

f.f. Capo Unità Area Tecnica
Sig. Gregorio Paurini



per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 E-Mail:ernestosion@tiscalinet.it				Perizia N° 1872,00/11		Relazione di perizia per AMAT		Codice 001		Ramo sinistro RCA RISC. ASS.	
Assicurato AMAT N.535				Controparte AMAT N.560		Impresa di controparte 208 - NATIONALE SUISSE					
Esercizio 2011		Numero sinistro 121/NS/11				Codice - Agenzia				Data sinistro 03/06/2011	
Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Cod. Ispettore		Numero polizza		Ramo polizza		Recupero IVA Si	
Data Incarico 05/07/2011		Data primo rilievo 05/07/2011		Località TARANTO		C/o ASS		Riparazioni Da Iniz.		Foto N. 4	
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA										Privilegio a favore di / /	
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:										Già Targa	
Veicolo(Marca-Modello-Versione) IRISBUS ITALIA 491ES86						Targa CX218XG		Telaio ZGA482M0006005581		1° Immatr. 19/09/05	
Stato d'uso BUONO		Km. 1		Pneum. 70		Colore - Tipo smalto GRIGIO METALLIZATO				Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si	
Allestimenti/Dotazioni						Ultima revisione / /		Ubicazione Danni 			
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.		Portata q.li		Tara q.li		Passo m.		Posti n°	
Assi n°		Valore Commerciale(C) € 1,00		Valore Relitto €		Valore per Differenza € 0		Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00	
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA		VE		ME	
Listino ricambi aggiornato al [/ /]				Diff.		Tempo		Diff.		Tempo	
Calotta retrovisore .Dx Riprodotta e allegata la seguente documentazione fornita dall'area tecnica Amat, consistente in: - n.2 foto autobus danneggiato; - bolla "verifica esistenza danni".				S		1,0		S		85,00	
Codice / Riparatore				Fascia Carr. A1		Totale Tempi		SR		LA	
Telefono:				1,0		VE operativo		ME		Totale Ricambi € 85,00	
Supplemento per Doppio Strato 15%		Ore		Supplemento Finitura 10% max ore 3		Ore		Tempo Aggiuntivo per Verniciatura		Ore	
1,6		Totale Tempi		Ore		Supplementari		Totale tempi VE Ore		Ore	
Valore Assicurato(A) €		Valore a nuovo(N) € 1,00		Ricambi		€ 85,00		Imponibile		€ 17,85	
€		€		€		€		€		€ 102,85	
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=		Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale Consumo Ore		€/h 11,55		€		€	
%		%		%		%		%		%	
Totale Imponibile		€ 106,19		Nolo Dime e/o Varie		€		€		€	
Degrado		€		Mano d'opera carrozzeria Ore		1,00 €/h 20,66		€ 20,66		€ 4,34	
€		€		€		€		€		€ 25,00	
Insufficienza Assicurativa %		€		Mano d'opera meccanica Ore		€/h 20,66		€		€	
€		€		€		€		€		€	
Totale (Imponibile)		€ 106,19		S.Rifiuti 0,50 % di		105,66		€ 0,53		€ 0,11	
€		€		€		€		€		€ 0,64	
Totale (Iva Compresa)		€ 128,49		TOTALE STIMA		€ 106,19		€ 22,30		€ 128,49	
Franchigia/Scoperto min. e il max del		%		%		%		%		%	
€		€		€		€		€		€	
Indennizzo Contrattuale		€		Importo Richiesto		€		Importo Concordato		€	
€		€		€		€		€		€	
TOTALE Indennizzo		€ 106,19		Osservazioni:							
€		€		€							
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753]				Data consegna 13/10/2011		Firma Professionista per. ind. Ernesto Sion				Ruolo N. 3812	
Genius Professional Ver:				RELEASE:		1				1	

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 1872,00/11
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **121/NS/11**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **03/06/2011**
Data Perizia: **05/07/2011**

Assicurato: AMAT N.535
Veicolo: IRISBUS ITALIA 491ES86
Targa: CX218XG
Controparte: AMAT N.560



Taranto, lì 12/settembre/2011

Al Capo Unità AA.GG.
Dott. ssa Tiziana Tursi
S E D E

Oggetto: Verifica esistenza danni ai bus.

In riferimento al sinistro n° 121/ns/11 del 03/06/2011 si comunica che è stata effettuata la verifica esistenza danni, ai sensi del punto 6.2.1. della procedura PR.08 "Gestione Sinistri", al bus con numero aziendale 535.

Sulla zona d'urto descritta dal conducente risultano danni allo specchio retrovisore destro.

Distinti saluti

Prot. N° 17020
13 SET. 2011

Del P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
US	CONTABILITÀ/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STW	STAMP. QUALITÀ	☐

f.f. Capo Unità Area Tecnica
Sig. Gregorio Paurini



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 121/NS/11	DATA SINISTRO 03/06/2011	ORA 00.30	MODALITA' APERTURA APERTO D'UFFICIO
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO DEPOSITO AZIENDALE		ANGOLO
DIREZIONE		N° SOCIALE 535	TARGA AUTOBUS CX 218 XG
MATR. AGENTE 183372	COGNOME RUSSO	NOME FRANCESCO	QUALIFICA CONDUcente DI LINEA
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 20-05-56	DATA ASSUNZIONE 12-12-2005	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
C.A.P. 74100			
DOMICILIO VIA ALTO ADIGE EDIFICIO 2	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA2248385K	RILASCIATA A TARANTO
DATA RILASCIO 19/05/1989		SCADENZA PATENTE 06/10/2014	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. NATIONALE SUISSE		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
	BUS N.560	DG 438 BF	AMAT SPA	
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
			NATIONALE SUISSE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO



MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	

VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

11.5121
SINISTRO
21/NS/

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

BUS N. 535 = LO SPECCHIO RETROVISORE DESTRO URTAVA IL VETRO POSTERIORE DEL BUS 560 E SI ROMPEVA

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

BUS N. 560 = ROTTURA DEL LUNOTTO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

IN SERVIZIO ALLE MANOVRE, ALLE ORE 24.30 CIRCA DEL 03/06/2011, PROVVEDEVO A PARCHEGGIARE IL BUS N.535 SUL PIAZZALE.

SPEGNEVO IL MOTORE, METTEVO A FOLLE E TIRAVO IL FRENO DI STAZIONAMENTO E DOPO AVER PIGIATO IL PULSANTE DI SPEGNIMENTO DELLE BATTERIE, MIO MALGRADO, IL BUS SI MUOVEVA IN AVANTI FINO AD URTARE CON LO SPECCHIO RETROVISORE DESTRO IL LUNOTTO DEL BUS N.560 PARCHEGGIATO DI FRONTE.

SI ROMPEVA LO SPECCHIO DEL BUS 535 E SI FRANTUMAVA IL LUNOTTO DEL BUS 560.

DI QUANTO ACCADUTO VENIVA INFORMATO IL SIG. VASCO GIOVANNI.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO


Il Conducente

T.A. 01/07/2011

Regio/raucese

pagina

2



per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 Posiz.Ruolo N.:3812			Nota Spese ed Onorario per la Spett.le			Codice	Ns. Riferimento	
			AMAT			001	1872,00/11	
			Assicurato		Controparte		Impresa Controparte	
			AMAT N.535		AMAT N.560		208 - NATIONALE SUISSE	
Esercizio		Sinistro N.		Codice Agenzia		Data Sinistro		
2011		121/NS/11				03/06/2011		
Codice Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza		Ramo	Tipo Sx.		
					/	RCA RISC. ASS.		
Data Incarico	Data effett. Perizia	Località		Presso	Carr. Fascia	Foto	Data Restituzione	
05/07/2011	05/07/2011	TARANTO		ASS	A1	4	13/10/2011	

ONORARI	
Perizia	30,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl ARD	
Sup. Concordato	
Sup. Liquidazione	
Totale onorario	30,00

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 4 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	30,00
Cassa 2,00 %	0,60
I.V.A. 21 %	6,43
Totale	37,03
Non Imponib.	
Totale	37,03
Rit. Acc. 20 %	6,00
Totale	31,03

Note:

 Taranto, li' 13/10/2011

 Importo PERIZIA IVA compresa:128,49

Data..... Visto del Liquidatore.....

INDENNITA' EVITATI SINISTRI 2011 - AVARIE

SINISTRO	AGENTE	DESCRIZIONE	DANNI AL BUS	BOLLA	TESTIMONI	PROPOSTA UFFICI SINISTRI (DOTT.SSA TURSI)	RECUPERO DEL DANNO	VALIDAZIONE DIRETTORE GENERALE
339/A/10	ALBANO CATALDO - 100800	IL MEZZO INCHIODAVA IMPROVVISAMENTE	NO	SI	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE - ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
225/A/10	BASILE ANTONIO - 105700	APERTURA E DISTACCO PANNELLO QUADRO ELETTRICO UBICATO ALLE SPALLE DEL VANO GUIDA.	NO	SI	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE - ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
247/NS/11	CARRINO FRANCESCO - 114700	IL MEZZO INCHIODAVA IMPROVVISAMENTE	NO	SI	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE - ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
197/NS/11	COLUCCI FRANCESCO - 120875	ROTTURA SPALLIERA SEDILE	SI	SI	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE - ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
251/NS/11	DE BARTOLOMEO ANGELO - 127920	IL MEZZO INCHIODAVA IMPROVVISAMENTE	NO	SI	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE - ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
199/NS/11	DE BARTOLOMEO PASQUALE - 128198	BUS IN AVARIA CHE PROVOCA UN SINISTRO A CAUSA DELL'AVARIA STESSA	NO	SI	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE - ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
007/A/11	LA GIOIA FABIO - 148970	IL MEZZO INCHIODAVA IMPROVVISAMENTE	NO	SI	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE - ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
196/NS/11	LOPARCO DOMENICO - 154730	IL MEZZO INCHIODAVA IMPROVVISAMENTE	NO	SI	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE - ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
279/NS/11	LA GIOIA FABIO - 148970	Pur avendo rilevato l'avaria meccanica ha proseguito la corsa. Il sinistro ha provocato il ferimento di due pedoni	NO	SI	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE - ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
025/A/11	MARTINELLI GIOVANNI - 158765	APERTURA PORTELLO ESTERNO	SI	SI	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE - ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
055/A/11	MARTURANO COSIMO - 158772	IL MEZZO INCHIODAVA IMPROVVISAMENTE	NO	SI	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE - ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
180/NS/11	MONACO COSTANTINO - 163190	ANOMALIA IMPIANTO FRENANTE	SI	SI	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE - ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
082/NS/11	RUTA UMBERTO - 183800	IL MEZZO INCHIODAVA IMPROVVISAMENTE	NO	SI	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE - ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
110/NS/11	RUTA UMBERTO - 183800	ANOMALIA IMPIANTO FRENANTE	SI	SI	SI	INCLUSO RIPARTO GENERALE - ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
204/NS/11	ZIZZI ANTONIO - 199365	DIFETTOSO FUNZIONAMENTO PORTE	NO	SI	SI	INCLUSO RIPARTO GENERALE - ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
121/NS/11	RUSSO FRANCESCO - 183372	ANOMALIA IMPIANTO FRENANTE	SI	SI	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE - ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
084/NS/11	MARIANO CATALDO - 158373	BUS IN AVARIA CHE PROVOCA UN SINISTRO A CAUSA DELL'AVARIA STESSA	SI	SI	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE - ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
218/NS/11	GENTILE GIROLAMO - 143991	ANOMALIA IMPIANTO FRENANTE	SI	SI	SI	INCLUSO RIPARTO GENERALE - ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
083/NS/11	CUTINO GIUSEPPE - 124680	ROTTURA BARRA STABILIZZATRICE	SI	SI	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE - INCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
121/NS/11	03/06/2011	00.30	APERTO D'UFFICIO		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
	DEPOSITO AZIENDALE				
DIREZIONE		N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS		
		535	CX 218 XG		
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
183372	RUSSO	FRANCESCO	CONDUCENTE DI LINEA		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
TARANTO	20-05-56	12-12-2005	TARANTO	74100	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIA ALTO ADIGE EDIFICIO 2	D	TA2248385K	TARANTO	19/05/1989	06/10/2014
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
NATIONALE SUISSE					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
	BUS N.560	DG 438 BF	AMAT SPA	
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
			NATIONALE SUISSE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO



MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

BUS N. 535 = LO SPECCHIO RETROVISORE DESTRO URTAVA IL VETRO POSTERIORE DEL BUS 560 E SI ROMPEVA

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

BUS N. 560 = ROTTURA DEL LUNOTTO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

IN SERVIZIO ALLE MANOVRE, ALLE ORE 24.30 CIRCA DEL 03/06/2011, PROVVEDEVO A PARCHEGGIARE IL BUS N.535 SUL PIAZZALE.

SPEGNEVO IL MOTORE, METTEVO A FOLLE E TIRAVO IL FRENO DI STAZIONAMENTO E DOPO AVER PIGIATO IL PULSANTE DI SPEGNIMENTO DELLE BATTERIE, MIO MALGRADO, IL BUS SI MUOVEVA IN AVANTI FINO AD URTARE CON LO SPECCHIO RETROVISORE DESTRO IL LUNOTTO DEL BUS N.560 PARCHEGGIATO DI FRONTE.

SI ROMPEVA LO SPECCHIO DEL BUS 535 E SI FRANTUMAVA IL LUNOTTO DEL BUS 560.

DI QUANTO ACCADUTO VENIVA INFORMATO IL SIG. VASCO GIOVANNI.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

14.01.07/2011

Il Conducente

[Signature]

pagina

2



121/NS/11



Taranto li 03.06.11

Al RESPONSABILE AREA ESERCIZIO/SOSTA

SEDE


Oggetto: **RELAZIONE DI SERVIZIO**

Am3 2130 circa L'AL. RUSSO FRANCESCO TPT
PEDAGLIA 483372 NEL PARCHEGGIO IL BUS 535
AZIONAVA IL FRENO DI STAZIONAMENTO CHE,
A SVO BIR2, NON BLOCCAVA IL BUS 535 CHE CON
LO SPECCHIO RETROVISORE SX URTAVA IL BUS 560
FERMO NEL PARCHEGGIO. ROMPENDO IL VETRO POSTERIORE
PER OPPORTUNA CONOSCENZA

10177

Prot. N° 06 GIU. 2011

DS	PRESIDENTE	☒
DG	DIRETTORE GENERALE	☒
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☒
UAG	AFFARI GENERALI E NOTR	☒
UA	ACQUISIZIONE E CONTRATTI	☒
UC	CONTOBILITÀ E BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE (RETRIBUZIONE)	☒
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI E SERVIZI	☐
URG	RAGIONERIA E CONSUMI	☐
UG	SISTEMI	☐

firmato: 

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

N. 0063669 /A

Data 3.6.11

ORA SEGNALAZIONE AVARIA	21 30	BUS N.	536				
ORA USCITA CARRO SOCC. O RIMORCHIO	☐	AUTISTA DI LINEA	RUSO F. TPT 183372				
ORA ULTIMAZ. RIP.NE O RIENTRO IN DEP.TO	☐	AUTISTI RIMORCHIO					
LOCALITÀ AVARIA DEP							
BUS DATO IN SOST.NE		BUS RIMORCHIANTE					
SEGNALAZIONE AVARIA SPECCHIO RETROVISORE DA CONTROLLARE ENTE SEGNALANTE OSSERVAZIONI DELL'OFFICINA PRIMO DI STAZIONAMENTO							
IL TECNICO D'OFF.NA							
DESCRIZIONE AVARIA RISCONTRATA Controllo e prova freni e manovra							
INTERVENTO ESEGUITO Sost. Guancia specchio							
OPERATORI		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">RESTITUZIONE ALL'ESERCIZIO</th> </tr> <tr> <td>Data 06.06</td> <td>Ora 17.15</td> </tr> </table>		RESTITUZIONE ALL'ESERCIZIO		Data 06.06	Ora 17.15
RESTITUZIONE ALL'ESERCIZIO							
Data 06.06	Ora 17.15						
TEMPO IMPIEGATO 4.50-5.15		IL TECNICO D'OFF.NA					

INDENNITA' EVITATI SINISTRI 2011 - AVARIE

SINISTRO	AGENTE	DESCRIZIONE	DANNI AL BUS	BOLLA	TESTIMONI	PROPOSTA UFFICI SINISTRI (DOTT.SSA TURSI)	RECUPERO DEL DANNO	VALIDAZIONE DIRETTORE GENERALE
339/A/10	ALBANO CATALDO - 100800	IL MEZZO INCHIODAVA IMPROVVISAMENTE	NO	SI	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE - ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
225/A/10	BASILE ANTONIO - 105700	APERTURA E DISTACCO PANNELLO QUADRO ELETTRICO UBICATO ALLE SPALLE DEL VANO GUIDA	NO	SI	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE - ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
247/NS/11	CARRINO FRANCESCO - 114700	IL MEZZO INCHIODAVA IMPROVVISAMENTE	NO	SI	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE - ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
197/NS/11	COLUCCI FRANCESCO - 120875	ROTTURA SPALLIERA SEDILE	SI	SI	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE - ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
251/NS/11	DE BARTOLOMEO ANGELO - 127920	IL MEZZO INCHIODAVA IMPROVVISAMENTE	NO	SI	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE - ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
199/NS/11	DE BARTOLOMEO PASQUALE - 128198	BUS IN AVARIA CHE PROVOCA UN SINISTRO A CAUSA DELL'AVARIA STESSA	NO	SI	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE - ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
007/A/11	LA GIOIA FABIO - 148970	IL MEZZO INCHIODAVA IMPROVVISAMENTE	NO	SI	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE - ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
196/NS/11	LOPARCO DOMENICO - 154730	IL MEZZO INCHIODAVA IMPROVVISAMENTE	NO	SI	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE - ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
279/NS/11	LA GIOIA FABIO - 148970	Pur avendo rilevato l'avaria meccanica ha proseguito la corsa. Il sinistro ha provocato il ferimento di due pedoni	NO	SI	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE - ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
025/A/11	MARTINELLI GIOVANNI - 158765	APERTURA PORTELLO ESTERNO	SI	SI	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE - ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
055/A/11	MARTURANO COSIMO - 158772	IL MEZZO INCHIODAVA IMPROVVISAMENTE	NO	SI	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE - ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
180/NS/11	MONACO COSTANTINO - 163190	ANOMALIA IMPIANTO FRENANTE	SI	SI	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE - ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
082/NS/11	RUTA UMBERTO - 183800	IL MEZZO INCHIODAVA IMPROVVISAMENTE	NO	SI	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE - ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
110/NS/11	RUTA UMBERTO - 183800	ANOMALIA IMPIANTO FRENANTE	SI	SI	SI	INCLUSO RIPARTO GENERALE - ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
204/NS/11	ZIZZI ANTONIO - 199385	DIFETTOSO FUNZIONAMENTO PORTE	NO	SI	SI	INCLUSO RIPARTO GENERALE - ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
121/NS/11	RUSSO FRANCESCO - 183372	ANOMALIA IMPIANTO FRENANTE	SI	SI	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE - ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
084/NS/11	MARIANO CATALDO - 158373	BUS IN AVARIA CHE PROVOCA UN SINISTRO A CAUSA DELL'AVARIA STESSA	SI	SI	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE - ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
218/NS/11	GENTILE GIROLAMO - 143991	ANOMALIA IMPIANTO FRENANTE	SI	SI	SI	INCLUSO RIPARTO GENERALE - ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
083/NS/11	CUTINO GIUSEPPE - 124680	ROTTURA BARRA STABILIZZATRICE	SI	SI	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE - INCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	

Prot. 19787 /UAG

Taranto, li 21 OTT. 2011

Egr. Sig.

RUSSO FRANCESCO
VIA ALTO ADIGE EDIFICIO 2 N.
74100 TARANTO

Oggetto: Sinistro n° 121/NS/11 del 03/06/2011

Il giorno 03/06/2011, il bus n° 535 da Lei condotto, impegnato sulla linea , è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per l'importo complessivo di EURO 116,19, incluso il controvalore del fermo tecnico, come risulta dalla relativa perizia.

A completamento dell'istruttoria è emersa una Sua responsabilità nella dinamica del sinistro stesso.

Pertanto, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento All. "A" al R.D. n°148/1931 e della L.R.n° 18 del 31 Ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, visto anche l'ordine di servizio n° 30/1991, questa Azienda intende procedere al recupero del danno.

Ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 189 del 09/11/1999, l'importo da risarcire è di EURO 87,00, pari all'importo complessivo dei danni periziati, abbattuto del 25%.

Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che ci faccia pervenire, nel termine di giorni 3 a far data dalla presente, copia della denuncia inoltrata alla Sua Compagnia.


In mancanza, si procederà ad addebito sul ruolo paga del prossimo mese.
Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)



Posteitaliane

Avviso di ricevimento

EP 0683/EP 0505 - Mod. 23 I/P - MOD. 01304 (EX 08402E) - SI [3] Ed. 07/05



A.M.A.T. s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Galimberti, 657
74100 TARANTO



124/NS/11 (*)
12/5/12

Avviso di ricevimento

BARI CMP
Poste

☒ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

0311 14122 8008656 7

Numero

Italiano

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario RUSO FRANCESCO

Via AZTO AM'GG ED. 2 N. 105

C.A.P. 74121 Località TARANTO

Ruso Francesco 7/4/04

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio di distribuzione

☐ Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
• Invii multipli a un unico destinatario
• Sottoscrizione rifiutata

121/NS/11 (535)



04.06.2011 06:36

121/15/11

121/NS111 (560)



04.06.2011 06:33