

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 114/NS/11	DATA SINISTRO 09/04/2011	ORA 09.00	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA C. BATTISTI		ANGOLO VIA LOJACONO	
DIREZIONE DIRETTO AL PORTO MERCANTILE			N° SOCIALE 425	TARGA AUTOBUS AE 422 KA
MATR. AGENTE 177496	COGNOME PROTOPAPA	NOME ANTONIO	QUALIFICA CONDUCENTE DI LINEA	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 23/10/1970	DATA ASSUNZIONE 23/09/2000	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	C.A.P. 74100
DOMICILIO C.so Piemonte, 51 INT. 3	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5066446Z	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 16/07/1999
			SCADENZA PATENTE 01/07/2014	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. NATIONALE SUISSE			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA TOYOTA	MODELLO RAV 4	TARGA CP 762 KL	PROPRIETARIO ROCHIRA ANGELO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE CATTOLICA	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	
NESSUNO	


☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

SINISTRO PASSIVO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

L'URTO E' AVVENUTO IN CORRISPONDENZA DEL FIANCO ANTERIORE SINISTRO.

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

STRISCIATA LA FIANCATA DESTRA

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

COMANDATO A PORTARE IL BUS N. 425 AL PORTO MERCANTILE IN SOSTITUZIONE DI UN BUS IN AVARIA, NEL TRANSITARE SU VIA C. BATTISTI ALL'ALTEZZA DI VIA LOJACONO INAVVERTITAMENTE CON LA PARTE ANTERIORE LATO SINISTRO DEL BUS STRISCIAVO UN'AUTOVETTURA SULLA FIANCATA LATO DESTRO. PRECISO CHE L'AUTOVETTURA ERA FERMA AL CENTRO STRADA IN PROCINTO DI SVOLTARE A SINISTRA PER VIA LOJACONO.

IL DANNEGGIATO MI RAGGIUNGEVA AL CAPOLINEA DI PORTO MERCANTILE PER LA COSTATAZIONE DEI DANNI E LO SCAMBIO DELLE GENERALITA'.

LA PRESENTE RELAZIONE VIENE FATTA SOLO ORA IN QUANTO SMARRIVO IL BIGLIETTO CON ANNOTATI I DATI DELLA CONTROPARTE.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

TA, 08/06/2011

Il Conducente


pagina

2

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

L'URTO E' AVVENUTO IN CORRISPONDENZA DEL FIANCO ANTERIORE SINISTRO.

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

STRISCIATA LA FIANCATA DESTRA

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

COMANDATO A PORTARE IL BUS N. 425 AL PORTO MERCANTILE IN SOSTITUZIONE DI UN BUS IN AVARIA, NEL TRANSITARE SU VIA C. BATTISTI ALL'ALTEZZA DI VIA LOJACONO INAVVERTITAMENTE CON LA PARTE ANTERIORE LATO SINISTRO DEL BUS STRISCIAVO UN'AUTOVETTURA SULLA FIANCATA LATO DESTRO. PRECISO CHE L'AUTOVETTURA ERA FERMA AL CENTRO STRADA IN PROCINTO DI SVOLTARE A SINISTRA PER VIA LOJACONO.

IL DANNEGGIATO MI RAGGIUNGEVA AL CAPOLINEA DI PORTO MERCANTILE PER LA CONSTATAZIONE DEI DANNI E LO SCAMBIO DELLE GENERALITA'.

LA PRESENTE RELAZIONE VIENE FATTA SOLO ORA IN QUANTO SMARRIVO IL BIGLIETTO CON ANNOTATI I DATI DELLA CONTROPARTE.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO ☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

08/06/2011

Il Conducente

pagina

2

VIA
LOJACONO

VIA C. BATTISTI



116/NS/11

STUDIO OTTARDO s.a.s di Mario Ottardo & C.
Studio Tecnico Peritale
Via Lago di Santa Croce, 4
74100 - Taranto (TA)
Tel.: 0997302817 - 3393503471

Spett.le
SOCIETA' CATTOLICA DI ASS.NE
c.l.d. di **TARANTO**

N.s. Rif. : 808,01 / 11
Sinistro : 007990011018417 del :09/04/2011 Es:
Agenzia :595 - TARANTO Polizza : 00059533400735
Assicurato : ROCHIRA ANGELO
Controparte : AMAT SPA
Targa Veicolo Periziato:AE422KA (425)
Targa Antagonista:CP762KL

Spett.le AMAT spa
Ufficio sinistri di Taranto

OGGETTO : Richiesta di Ispezione autobus tg. AE422KA in riferimento al sinistro indicato a margine.

In riferimento a quanto indicato in oggetto si chiede cortesemente di poter ispezionare il mezzo di vostra proprietà al fine di valutare la coerenza e compatibilità dei danni richiesti dal sig. Rochira Angelo tramite il legale avv.Roberta Danika Caliandro.

Allego modello di incarico ricevuto da Cattolica Assicurazioni.

Ringrazio e porgo i migliori saluti.


STUDIO OTTARDO s.a.s.

04/02/11

007990011018417/2

STUDIO LEGALE

Avvocato Roberta Danika CALIANDRO
Cell. 334-3332388

GRUPPO
CATTOLICA
SOCIETÀ A RISPONSA LIMITATA

22 APR. 2011

27012

GROTTAGLIE 12/04/2011
Comunicazione a mezzo Fax, A. r.

Spett.le Cattolica ass.ni s.p.a.
Sede legale

Via Lungadice Cangrande, 16
37126 VERONA

E.p.c. Spett.le National Suisse ass.ni
Sede Legale


Via XXV Aprile, 2
20097 San Donato Mil. Milano

Oggetto: SINISTRO del 09.04.2011, h. 09:00 circa, via C. Battisti ang. Via Loiacomo in Taranto (TA)

DENUNCIA E RICHIESTA di RISARCIMENTO DANNI MATERIALI

a favore del sig.:

- ROCHIRA ANGELO (proprietario e conducente autovettura TOYOTA RAV 4 lg. 01762K assicurato Cattolica ass.ni)
c/
- A.M.A.T. (proprietario autobus lg. AE422K Assicurato National Suisse ass.ni condotto da Protupapa Antonio)



Formulo la presente in nome e per conto del sig. ROCHIRA ANGELO (c.f. RCHNGLMIS21T01RU), il quale elegho domicilio per ogni Vs. successiva comunicazione presso questo Studio Legale, alla via Manzoni, 33 - Grottaglie (TA) (tel.- fax 099-5628209 - cell. 334-3332388).

Dinamica: l'autovettura Toyota percorreva via C. Battisti, giungeva all'incrocio con via Loiacomo, si spostava sul lato sinistro della strada al fine di svoltare a sinistra e, mentre si apprestava a fare ciò, l'autobus che la seguiva la affiancava sul lato destro allo scopo di svoltare a destra; la presenza di un'autovettura parcheggiata sul lato destro rendeva difficoltoso l'affiancamento, cossicchè l'autobus andava a colidere e strisciava tutta la fiancata destra dell'autovettura del sig. Rochira.

Il sig. Rochira, pertanto, rendendo disponibile la visione del mezzo previo appuntamento telefonico al n. 327.5476118, la formale richiesta di risarcimento danni, ai sensi e per gli effetti di legge.

Si allega alla presente modello CAI.

avvocato  Roberta Danika CALIANDRO

STUDIO LEGALE CALIANDRO
Via Manzoni, 33 - 74100 GROTTAGLIE (TA)
Tel. - Fax 0995628209
e-mail: danikali@libero.it

La denuncia non deve essere redatta dopo la firma e la separazione degli esemplari.

Taranto, li 08/06/2011

Egr. Sig.

PROTOPAPA ANTONIO
C.so Piemonte, 51 INT. 3
74100 TARANTO

Oggetto: Sinistro n° 114/NS/11 del 09/04/2011

Il giorno 09/04/2011, il bus n° 425 da Lei condotto, impegnato sulla linea, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per un ammontare non ancora quantificato.

Qualora a conclusione dell'istruttoria dovesse essere accertata la Sua responsabilità, questa Azienda procederà, oltre all'adozione del provvedimento disciplinare a Suo carico, anche al recupero del danno cagionato al mezzo, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento allegato al R.D. n° 148/1931 e della Legge regionale n° 18 del 31/10/2002 e successive modificazioni ed integrazioni


Sarà cura di questa Azienda comunicarle, all'esito della relativa perizia, l'entità dell'eventuale danno da risarcire.

Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che il contenuto della presente sia portato a conoscenza della Compagnia assicuratrice.

Distinti saluti

LA DIREZIONE


RACCOMANDATA A MANO

per ricevuta - Taranto, li 08/06/2011


Tipografia Biccini

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° <u>024</u> DALLE ORE <u>5.10</u> ALLE ORE <u>11.25</u> LINEA <u>6 30</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE <u>12.25</u> ALLE ORE <u>18.58</u> LINEA <u>8</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>DukeLL - E</u>	TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE _____ ALLE ORE _____ LINEA _____ FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente**M = Mancante****INS = Insufficiente****Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro**

n° _____ del _____ :

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore _____



**nationale
suisse**

119/NS/11

10263
01 GIU. 2011

DIREZIONE TECNICA

RACCOMANDATA A.R.

SPETT.LE

A.M.A.T.S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO (TA)

p.c. Spett.le

AGENZIA 00908 IACOBINO INSURANCE BROKERS

San Donato Milanese, 21/05/2011

Oggetto: nostri riferimenti 00908-2011-000154927 del 09/04/2011.

Contraente : A.M.A.T.S.P.A.

POLIZZA: 50 25440516 AGENZIA 00908 IACOBINO INSURANCE BROKERS

TARGA ASS: AE422KA

Danneggiato: ROCHIRA ANGELO

(425)

Ci riferiamo al sinistro in oggetto per informare che abbiamo ricevuto dall'Impresa Assicuratrice della Controparte l'avviso di sinistro in ordine al quale non ci risulta pervenuta la denuncia di danno; pertanto, invitiamo a norma dell'art. 1913 c.c. e di contratto, a comunicarci la denuncia di sinistro nelle forme previste dalla legge. Precisiamo che in assenza della denuncia di sinistro ci vedremo costretti ad accettare le modalità dell'evento esposte dalla controparte con conseguente pregiudizio per la nostra Società ed eventuale penalizzazione del premio di polizza.

Restiamo a disposizione e cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Nationale Suisse
Compagnia Italiana Di Assicurazioni S.p.A.

[Handwritten signature]



postale
nationale
suisse





RCAR 0024

Spett. A.M.A.T.S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA





In caso di mancato recapito restituire a:
Citypost S.p.A CASELLA POSTALE 2000
UFFICIO PISA CMP - 56121 PISA PI



RITORNO - *RETOUR* Segnare l'indicazione utile:

- ☐ Sconosciuto - *Inconnu*
- ☐ Assente - *Absent*
- ☐ Partito - *Parti*
- ☐ Trasferito - *Transféré*
- ☐ Irreperibile - *Introuvable*
- ☐ Indirizzo insufficiente - *Adresse insuffisante*
- ☐ Indirizzo inesatto - *Adresse inexacte*

Data _____ Firma _____

ost.net

citypost

STUDIO OTTARDO s.a.s di Mario Ottardo & C.
Studio Tecnico Peritale
 Via Lago di Santa Croce, 4
 74100 - Taranto (TA)
 Tel.: 0997302817 - 3393503471

Spett.le
SOCIETA' CATTOLICA DI ASS.NE
 c.l.d. di **TARANTO**

N.s. Rif. : 808,01 / 11
 Sinistro : 007990011018417 del :09/04/2011 Es:
 Agenzia :595 - TARANTO Polizza : 00059533400735
 Assicurato : ROCHIRA ANGELO
 Controparte : AMAT SPA
 Targa Veicolo Periziato:AE422KA
 Targa Antagonista:CP762KL

Spett.le AMAT spa
 Ufficio sinistri di Taranto

OGGETTO : Richiesta di Ispezione autobus tg. AE422KA in riferimento al sinistro indicato a margine.

In riferimento a quanto indicato in oggetto si chiede cortesemente di poter ispezionare il mezzo di vostra proprietà al fine di valutare la coerenza e compatibilità dei danni richiesti dal sig.Rochira Angelo tramite il legale avv.Roberta Danika Caliandro.

Allego modello di incarico ricevuto da Cattolica Assicurazioni.

Ringrazio e porgo i migliori saluti.

10500
 06 GIU. 2011
 DEL
 PRESIDENTE
 DIRETTORE GENERALE
 DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 DIRETTORE FINANZIARIO
 DIRETTORE MARKETING
 DIRETTORE LEGALE
 DIRETTORE AFFARI GENERALI
 DIRETTORE AFFARI COMMERCIALI
 DIRETTORE AFFARI ESTERNI
 DIRETTORE AFFARI SPECIALI
 DIRETTORE AFFARI STRATEGICI
 DIRETTORE AFFARI TECNICI
 DIRETTORE AFFARI UMANE
 DIRETTORE AFFARI LEGALI
 DIRETTORE AFFARI FISCALI
 DIRETTORE AFFARI TRIBUTARIE
 DIRETTORE AFFARI SOCIETARIE
 DIRETTORE AFFARI FISCALI
 DIRETTORE AFFARI TRIBUTARIE
 DIRETTORE AFFARI SOCIETARIE

STUDIO OTTARDO S.a.s.

PAG. N

10937
10 GIU. 2011

Del
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN. A.R./SINISTR. ☒
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UF PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFICO ☐
URPO RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
URC CREDITO ☐

GROTTAGLIE 12 04 2011
Comunicazione a mezzo Raccom. A.R.

007990011018417/2

STUDIO LEGALE

Avvocato Roberta Danika CALIANDRO
Cell. 334-3332388GRUPPO
CATTOLICA

22 APR. 2011

27012


Spett.le Cattolica ass.ni s.p.a.
Sede legaleVia Lungadice Cangrande, 16
37126 VERONAE p.c. Spett.le National Suisse ass.ni
Sede LegaleVia XXV Aprile, 2
20097 San Donato Mil. Milano

Oggetto: SINISTRO del 09.04.2011, h. (9:00) circa, via C. Battisti ang. Via Loiacomo in Taranto (TA)

DENUNCIA E RICHIESTA di RISARCIMENTO DANNI MATERIALI

a favore del sig.

- ROCHIRA ANGELO (proprietario e conducente autovettura TOYOTA RAV 4 tg. 07762K assicurato Cattolica ass.ni)
c/
- A.M.A.T. (proprietario autobus tg. AE422K Assicurato National Suisse ass.ni condotto da Prototapa Antonio)



Formulo La presente in nome e per conto del sig. ROCHIRA ANGELO (c.f. RCHNGLMIS21T01RU), il quale elegge domicilio per ogni Vs. successivo comunicazione presso questo Studio Legale, alla via Manzoni, 33 - Grottaglie (TA) (tel.- fax 099-5628209 - cell. 334-3332388).

Dinamica: l'autovettura Toyota percorreva via C. Battisti, giungeva all'incrocio con via Loiacomo, si spostava sul lato sinistro della strada al fine di svoltare a sinistra e, mentre si apprestava a fare ciò, l'autobus che la seguiva la affiancava sul lato destro allo scopo di svoltare a destra: la presenza di un'autovettura parcheggiata sul lato destro rendeva difficoltoso l'affiancamento, cossicché l'autobus andava a collidere e strisciava tutta la fiancata destra dell'autovettura del sig. Rochira.

Il sig. Rochira, pertanto, rendendo disponibile la visione del mezzo previo appuntamento telefonico al n. 327.5476118, fa formale richiesta di risarcimento danni, ai sensi e per gli effetti di legge.

Si allega alla presente modello CAI.

avvocata Roberta Danika CALIANDRO

STUDIO LEGALE CALIANDRO
Via Manzoni, 33 - 74100 GROTTAGLIE (TA)
Tel. - Fax 0995628209
e-mail: danika1811@pro.it

Taranto, li 15 GIU. 2011

Prot. n.: 11272 UAG

Raccomandata A.R.

Spett.le
NATIONALE SUISSE ASS.NI Spa
Sede legale e Direzione generale
Via XXV Aprile
20097 - SAN DONATO MILANESE (MI)

OGGETTO: Sinistro N. 908-2011-000154927 del 09/04/2011
AMAT SPA (AE422KA) / ROCHIRA (CP762KL)
Ns. Rif. **114/NS/11**

In allegato alla presente Vi trasmettiamo la denuncia di sinistro indicato in oggetto.

Qualora si rendessero necessari ulteriori chiarimenti il ns. Ufficio sinistri aziendale è a Vs. disposizione: TEL./FAX 099/7356261 - sinistriamat@amat.ta.it.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Posteitaliane

Avviso di ricevimento

EP 1695 EP 1675 - Mod. 231 P - MOD. 21304 EX 191022 - S. 14 Ed. 07/05



A.M.A.T. s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

MA/US/11

Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____



14134654778 1
Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario NATIONALS SUISSE ASS. MI
SEDE LEGALE E DIR. GENERALE

Via XXV APRILE

C.A.P. 20097 Località SAN DONATO TICINENSE (CR.)



Firma per esposto del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Taranto, li 15/luglio/2011

Al Capo Unità AA. GG.
D.ssa Tiziana Tursi

SEDE

Oggetto: Verifica esistenza danni ai bus.

Si riscontra la nota prot. 11101 del 13/06/2011 e si comunica che è stata effettuata la verifica esistenza danni, ai sensi del punto 6.2.1. della procedura PR.08 " Gestione Sinistri ," al bus 425 coinvolto nel sinistro 114/NS/11 del 09/04/2011.

Sulle parti di carrozzeria danneggiate sono stati effettuati n° 4 rilievi fotografici che si trasmettono allegati alla presente.

Distinti saluti

13680
18 LUG. 2011

1. AMAT	☐
2. DIREZIONE GENERALE	☐
3. DIREZIONE AMMINISTRATIVA	☐
4. DIREZIONE TECNICA	☐
5. DIREZIONE FINANZIARIA	☐
6. DIREZIONE LEGALE	☐
7. DIREZIONE RELAZIONI ESTERNE	☐
8. DIREZIONE SERVIZI CLIENTI	☐
9. DIREZIONE SERVIZI TECNICI	☐
10. DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI	☐
11. DIREZIONE SERVIZI LEGALI	☐
12. DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	☐
13. DIREZIONE SERVIZI RELAZIONI ESTERNE	☐
14. DIREZIONE SERVIZI CLIENTI	☐
15. DIREZIONE SERVIZI TECNICI	☐
16. DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI	☐
17. DIREZIONE SERVIZI LEGALI	☐
18. DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	☐
19. DIREZIONE SERVIZI RELAZIONI ESTERNE	☐
20. DIREZIONE SERVIZI CLIENTI	☐
21. DIREZIONE SERVIZI TECNICI	☐
22. DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI	☐
23. DIREZIONE SERVIZI LEGALI	☐
24. DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	☐
25. DIREZIONE SERVIZI RELAZIONI ESTERNE	☐
26. DIREZIONE SERVIZI CLIENTI	☐
27. DIREZIONE SERVIZI TECNICI	☐
28. DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI	☐
29. DIREZIONE SERVIZI LEGALI	☐
30. DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	☐
31. DIREZIONE SERVIZI RELAZIONI ESTERNE	☐
32. DIREZIONE SERVIZI CLIENTI	☐
33. DIREZIONE SERVIZI TECNICI	☐
34. DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI	☐
35. DIREZIONE SERVIZI LEGALI	☐
36. DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	☐
37. DIREZIONE SERVIZI RELAZIONI ESTERNE	☐
38. DIREZIONE SERVIZI CLIENTI	☐
39. DIREZIONE SERVIZI TECNICI	☐
40. DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI	☐
41. DIREZIONE SERVIZI LEGALI	☐
42. DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	☐
43. DIREZIONE SERVIZI RELAZIONI ESTERNE	☐
44. DIREZIONE SERVIZI CLIENTI	☐
45. DIREZIONE SERVIZI TECNICI	☐
46. DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI	☐
47. DIREZIONE SERVIZI LEGALI	☐
48. DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	☐
49. DIREZIONE SERVIZI RELAZIONI ESTERNE	☐
50. DIREZIONE SERVIZI CLIENTI	☐
51. DIREZIONE SERVIZI TECNICI	☐
52. DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI	☐
53. DIREZIONE SERVIZI LEGALI	☐
54. DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	☐
55. DIREZIONE SERVIZI RELAZIONI ESTERNE	☐
56. DIREZIONE SERVIZI CLIENTI	☐
57. DIREZIONE SERVIZI TECNICI	☐
58. DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI	☐
59. DIREZIONE SERVIZI LEGALI	☐
60. DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	☐
61. DIREZIONE SERVIZI RELAZIONI ESTERNE	☐
62. DIREZIONE SERVIZI CLIENTI	☐
63. DIREZIONE SERVIZI TECNICI	☐
64. DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI	☐
65. DIREZIONE SERVIZI LEGALI	☐
66. DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	☐
67. DIREZIONE SERVIZI RELAZIONI ESTERNE	☐
68. DIREZIONE SERVIZI CLIENTI	☐
69. DIREZIONE SERVIZI TECNICI	☐
70. DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI	☐
71. DIREZIONE SERVIZI LEGALI	☐
72. DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	☐
73. DIREZIONE SERVIZI RELAZIONI ESTERNE	☐
74. DIREZIONE SERVIZI CLIENTI	☐
75. DIREZIONE SERVIZI TECNICI	☐
76. DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI	☐
77. DIREZIONE SERVIZI LEGALI	☐
78. DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	☐
79. DIREZIONE SERVIZI RELAZIONI ESTERNE	☐
80. DIREZIONE SERVIZI CLIENTI	☐
81. DIREZIONE SERVIZI TECNICI	☐
82. DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI	☐
83. DIREZIONE SERVIZI LEGALI	☐
84. DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	☐
85. DIREZIONE SERVIZI RELAZIONI ESTERNE	☐
86. DIREZIONE SERVIZI CLIENTI	☐
87. DIREZIONE SERVIZI TECNICI	☐
88. DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI	☐
89. DIREZIONE SERVIZI LEGALI	☐
90. DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	☐
91. DIREZIONE SERVIZI RELAZIONI ESTERNE	☐
92. DIREZIONE SERVIZI CLIENTI	☐
93. DIREZIONE SERVIZI TECNICI	☐
94. DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI	☐
95. DIREZIONE SERVIZI LEGALI	☐
96. DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	☐
97. DIREZIONE SERVIZI RELAZIONI ESTERNE	☐
98. DIREZIONE SERVIZI CLIENTI	☐
99. DIREZIONE SERVIZI TECNICI	☐
100. DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI	☐

Il Coordinatore f.f. Area Tecnica
Sig. Gregorio Paurini



Oggetto: SIN. 114/NS/11 DEL 09/04/2011 - BUS 425
Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>
Data: Fri, 22 Jul 2011 12:15:36 +0200
A: ERNESTO SION <ernestosion@tiscalinet.it>

Alleghiamo nota area tecnica prot.13680 del 18/07/2011.
Cordiali saluti.

Ufficio Sinistri Amat Spa

114NS11.AREATECNICA.PDF	Content-Type: application/pdf Content-Encoding: base64
-------------------------	---

[illegible]

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 1627,00/11
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **114/NS/11**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **09/04/2011**
Data Perizia: **09/06/2011**

Assicurato: **AMAT N.425**
Veicolo: **BREDAMENARINIBUS M 220 E LU 4P AC**
Targa: **AE422KA**
Controparte: **ROCHIRA ANGELO**



per. ind. **Ernesto Sion**
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 1627,00/11
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **114/NS/11**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **09/04/2011**
Data Perizia: **09/06/2011**

Assicurato: **AMAT N.425**
Veicolo: **BREDAMENARINIBUS M 220 E LU 4P AC**
Targa: **AE422KA**
Controparte: **ROCHIRA ANGELO**



Taranto, li 15/luglio/2011

Al Capo Unità AA. GG.
D.ssa Tiziana Tursi

SEDE

Oggetto: Verifica esistenza danni ai bus.

Si riscontra la nota prot. 11101 del 13/06/2011 e si comunica che è stata effettuata la verifica esistenza danni, ai sensi del punto 6.2.1. della procedura PR.08 " Gestione Sinistri ," al bus 425 coinvolto nel sinistro 114/NS/11 del 09/04/2011.

Sulle parti di carrozzeria danneggiate sono stati effettuati n° 4 rilievi fotografici che si trasmettono allegati alla presente.

Distinti saluti

Prot. N. **13680**
Del **18 LUG. 2011**

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN. R. SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITÀ / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSOALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PROVV. TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITÀ	☐
		☐

Il Coordinatore f.f. Area Tecnica
Sig. **Gregorio Paurini**



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 114/NS/11	DATA SINISTRO 09/04/2011	ORA 09.00	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA C. BATTISTI		ANGOLO VIA LOJACONO	
DIREZIONE DIRETTO AL PORTO MERCANTILE		N° SOCIALE 425	TARGA AUTOBUS AE 422 KA	
MATR. AGENTE 177496	COGNOME PROTOPAPA	NOME ANTONIO	QUALIFICA CONDUCENTE DI LINEA	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 23/10/1970	DATA ASSUNZIONE 23/09/2000	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	C.A.P. 74100
DOMICILIO C.so Piemonte, 51 INT. 3	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5066446Z	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 16/07/1999
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. NATIONALE SUISSE		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA TOYOTA	MODELLO RAV 4	TARGA CP 762 KL	PROPRIETARIO ROCHIRA ANGELO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE CATTOLICA	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	
NESSUNO	



☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

SINISTRO PASSIVO

N° SINISTRO
INFSAN

AMAI S.p.A.
 Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

L'URTO E' AVVENUTO IN CORRISPONDENZA DEL FIANCO ANTERIORE SINISTRO.

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

STRISCIATA LA FIANCATA DESTRA

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

COMANDATO A PORTARE IL BUS N. 425 AL PORTO MERCANTILE IN SOSTITUZIONE DI UN BUS IN AVARIA, NEL TRANSITARE SU VIA C. BATTISTI ALL'ALTEZZA DI VIA LOJACONO INAVVERTITAMENTE CON LA PARTE ANTERIORE LATO SINISTRO DEL BUS STRISCIABO UN'AUTOVETTURA SULLA FIANCATA LATO DESTRO. PRECISO CHE L'AUTOVETTURA ERA FERMA AL CENTRO STRADA IN PROCINTO DI SVOLTARE A SINISTRA PER VIA LOJACONO.

IL DANNEGGIATO MI RAGGIUNGEVA AL CAPOLINEA DI PORTO MERCANTILE PER LA CONSTATAZIONE DEI DANNI E LO SCAMBIO DELLE GENERALITA'.

LA PRESENTE RELAZIONE VIENE FATTA SOLO ORA IN QUANTO SMARRIVO IL BIGLIETTO CON ANNOTATI I DATI DELLA CONTROPARTE.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO


Il Capo Ufficio

08/06/2011

Il Conducente

pagina

2



per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 Posiz.Ruolo N.:3812			Nota Spese ed Onorario per la Spett.le			Codice	Ns. Riferimento	
			AMAT			001	1627,00/11	
			Assicurato		Controparte		Impresa Controparte	
			AMAT N.425		ROCHIRA ANGELO		057 -	
Esercizio	Sinistro N.		Codice Agenzia			Data Sinistro		
2011	114/NS/11					09/04/2011		
Codice Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza	Ramo	Tipo Sx.			
				/	RCA RISC. ASS.			
Data Incarico	Data effett. Perizia	Località	Presso	Carr. Fascia	Foto	Data Restituzione		
09/06/2011	09/06/2011	TARANTO	ASS	A1	6	02/08/2011		

ONORARI	
Perizia	30,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl ARD	
Sup. Concordato	
Sup. Liquidazione	
Totale onorario	30,00

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 6 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	30,00
Cassa 2,00 %	0,60
I.V.A. 20 %	6,12
Totale	36,72
Non Imponib.	
Totale	36,72
Rit. Acc. 20 %	6,00
Totale	30,72

Note:

Taranto, li' 02/08/2011

Importo PERIZIA IVA compresa:237,67

Data..... Visto del Liquidatore.....

Prot. n°: _____/UAG

Taranto,

Al Responsabile dell'Area Personale
Dott.ssa M. Fabiola Menenti

E p.c. Egr. sig. Direttore Amministrativo
Dott. Pietro Carallo

SEDE

Oggetto: sinistro n° 114/NS/11 del 09/04/2011 - agente ANTONIO PROTOPAPA

Si trasmette copia delle comunicazioni inviate all'agente ANTONIO PROTOPAPA finalizzate al recupero del danno relativo al sinistro in oggetto dell'importo di € 224,00.

Considerato che alla data odierna non è pervenuto alcun risarcimento del danno e che l'ufficio sinistri con l'ultimo sollecito di recupero del danno ha ulteriormente formalizzato le modalità di esecuzione e l'importo delle trattenute da eseguirsi fino al soddisfo del credito, si rappresenta la necessità di provvedere in tal senso con le prossime competenze utili.

Si prega di informare la scrivente della decorrenza delle trattenute e dell'estinzione del credito.

*Il Capo Unità AA.GG. e P.R.
(dott.ssa Tiziana Tursi)
Tiziana Tursi*

Allegati: Nota del 18/08/2011, prot.15557

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo
Prot. N. 13917
06 AGO. 2012

Del	
P	PRESIDENTE ☐
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	AFFARI GEN./PR./SINISTRI ☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITÀ / BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT	TECNICO ☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO ☐
UERG	RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ	STAFF QUALITÀ ☐

Prot. 15557/UAG

Taranto, li 18 AGO. 2011

Egr. Sig.

PROTOPAPA ANTONIO
C.so Piemonte, 51 INT. 3
74100 TARANTO

Oggetto: Sinistro n° 114/NS/11 del 09/04/2011

Il giorno 09/04/2011, il bus n° 425 da Lei condotto, impegnato sulla linea , è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per l'importo complessivo di EURO 298,06, incluso il controvalore del fermo tecnico, come risulta dalla relativa perizia.

A completamento dell'istruttoria è emersa una Sua responsabilità nella dinamica del sinistro stesso.

Pertanto, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento All. "A" al R.D. n°148/1931 e della L.R.n° 18 del 31 Ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, visto anche l'ordine di servizio n° 30/1991, questa Azienda intende procedere al recupero del danno.

Ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 189 del 09/11/1999, l'importo da risarcire è di EURO 224,00, pari all'importo complessivo dei danni periziati, abbattuto del 25%.

Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che ci faccia pervenire, nel termine di giorni 3 a far data dalla presente, copia della denuncia inoltrata alla Sua Compagnia.

In mancanza, si procederà ad addebito sul ruolo paga del prossimo mese.
Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Michieccbia)

Posteitaliane

Avviso di ricevimento

EP 0663 EP 05L3 - Mx 231 P - MOD. 01304 EX 0401E - SI (4) Ed. 07/05



AGENZIA PER LA MOBILITÀ
NELL'AREA DI TORINO
Via C. Matteotti, 15
10100 TORINO



MA/NS/11 (*)

Avviso di ricevimento

BARI CMP
Poste

05 09 11 17

Numero

14134654990 9

☒ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro

Data di spedizione Dall'ufficio postale di

Destinatario PROTAPPA ANTONI

Via CORSO PIEMONTE, 51 INT. 3

C.A.P. 74100 Località TARANTO

Firma per esteso del ricevente Data 1.9.11

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

- Invi multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata

Oggetto: SINISTRO N.908-2011-000154927 DEL 09/04/201 - AMAT SPA (AE422KA) /
ROCHIRA (CP762KL) - NS. RIF. 114/NS/11
Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>
Data: Thu, 09 Jun 2011 17:24:46 +0200
A: ns@sistemasinistri.it
CC: EUGENIO RE FRASCHINI <Eugenio.ReFraschini@nationalesuisse.it>

Si trasmette la denuncia di sinistro indicato in oggetto.
Segue invio della copia originale per via epistolare.
Distinti saluti.
UFFICIO SINISTRI AMAT SPA

114NS11.PDF	Content-Type: application/pdf Content-Encoding: base64
--------------------	---