

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
109/NS/11	28/05/2011	06.00	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
20	TARANTO - VIA CESARE BATTISTI				
DIREZIONE		N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS		
CAPOLINEA PORTO MERCANTILE		559	DG 437 BF		
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
139968	FLEMMMA	BARTOLOMEO	Conducente di linea		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
TARANTO	16-08-56	16-12-82	TARANTO	74100	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIA ATENISIO, 8	D	TA 2054425	TARANTO	18/05/1984	06/08/2014
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
NATIONALE SUISSE					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
LANCIA	THEMA	BG 511 WL		
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA



TESTIMONI

ALCUNI AVVENTORI DEL BAR PALMA

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

SINISTRO PASSIVO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

L'ANGOLO POSTERIORE DESTRO ERA GIA' VISIBILMENTE DANNEGGIATO DA PRECEDENTI URTI

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

FANALE ANTERIORE SINISTRO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

ALLE ORE 06.00 DIRETTO VERSO IL CAPOLINEA DI PORTO MERCANTILE, NEL TRANSITARE SU VIA CESARE BATTISTI, ALL'ALTEZZA DEL "BAR PALMA" CON LA PARTE POSTERIORE LATO DESTRO DEL BUS AGGANCIAMO IL FARO ANTERIORE DI UN'AUTOVETTURA LANCIA THEMA DI COLORE GRIGIO SCURO IN SOSTA NORMALE VICINO AL BAR.

IL PROPRIETARIO DELL'AUTOVETTURA (DIPENDENTE AMIU) SI TROVAVA AL BAR.

AL MOMENTO DEL SINISTRO VIAGGIAMO VUOTO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO



Il Conducente

TA, 30/05/2011

pagina

2

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

L'ANGOLO POSTERIORE DESTRO ERA GIA' VISIBILMENTE DANNEGGIATO DA PRECEDENTI URTI

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

FANALE ANTERIORE SINISTRO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

ALLE ORE 06.00 DIRETTO VERSO IL CAPOLINEA DI PORTO MERCANTILE, NEL TRANSITARE SU VIA CESARE BATTISTI, ALL'ALTEZZA DEL "BAR PALMA" CON LA PARTE POSTERIORE LATO DESTRO DEL BUS AGGANCIAMO IL FARO ANTERIORE DI UN'AUTOVETTURA LANCIA THEMA DI COLORE GRIGIO SCURO IN SOSTA NORMALE VICINO AL BAR.

IL PROPRIETARIO DELL'AUTOVETTURA (DIPENDENTE AMIU) SI TROVAVA AL BAR.

AL MOMENTO DEL SINISTRO VIAGGIAMO VUOTO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTEAPERTURA SINISTRO ☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio


LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

T.A. 30/05/2011

Il Conducente

pagina

2



BUS

LANCIA
THEMA

VIA C. BATTISTI' BAR PALMA



AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

UFFICIO PROVINCIALE DI:

TARANTO



PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

ISPEZIONE

TARGA: BG511WL

DATI DEL VEICOLO

Targa	BG511WL
Targa Precedente	PS450197
Telaio	ZLA83400000311345
Omologazione	OM52427EST41
Fabbrica / Tipo	FIAT AUTO SPA 834FA54A LANCIA THEMA
Data Dichiarazione Conformita'	08/10/1992
Data Immatricolazione	30/04/1993
Data Rilascio Carta Circolazione	06/12/1999
Data Aggiornamento Carta Circolazione	26/04/2011
KW	112,00
Classe / Uso	AUTOVETTURA / PRIVATO TRASPORTO PERSONE
Carrozzeria	CHIUSA
Cilindrata	1995
Alimentazione	BENZINA
Tara	1370
Portata	430
Peso Complessivo	1800
Posti n.ro	5
Assi n.ro	2

Prima Formalita'	PRIMA ISCRIZIONE DI VEICOLO NUOVO
Data Prima Formalita'	05/07/1993
R.P.	A034660W

Ultima Formalita'	TRASFERIMENTO DI PROPRIETA'
Data Ultima Formalita'	26/04/2011
R.P.	A037520W

DATI DELLA INTESTAZIONE

R.P.	A037520W
del	26/04/2011
Atto	SCRITTURA PRIVATA
Data Atto	26/04/2011
Prezzo del Veicolo	***** 800,00 * Euro

Proprietario	TERNINO MARTINO
Sesso / Tipo Societa'	MASCHILE
Data di nascita	03/12/1957
Comune di nascita	TARANTO (TA)
Comune di residenza	TARANTO (TA)
Indirizzo	VIALE MAGNA GRECIA 93 - 74121

ANNOTAZIONI

Numero precedenti intestazioni 9
 Rilasciato certificato di proprieta' a seguito dell'ultima formalita'
 Non risultano iscritte ipoteche/privilegi
 Non risultano iscritti gravami

Certificazione / Ispezione n. 339 del 01/06/2011 08:27:44

NON COSTITUISCE CERTIFICAZIONE

foglio n.ro 1 segue foglio aggiuntivo



AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

UFFICIO PROVINCIALE DI:

TARANTO



PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

ISPEZIONE

TARGA: **BG511WL**

Importo bollo	***** 0,00 * Euro
Importo emolumenti	***** 2,84 * Euro
Importo totale	***** 2,84 * Euro

Taranto, li 30/05/2011

Egr. Sig.

FLEMMIA BARTOLOMEO
VIA ATENISIO, 8
74100 TARANTO

Oggetto: Sinistro n° 109/NS/11 del 28/05/2011

Il giorno 28/05/2011, il bus n° 559 da Lei condotto, impegnato sulla linea 20, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per un ammontare non ancora quantificato.

Qualora a conclusione dell'istruttoria dovesse essere accertata la Sua responsabilità, questa Azienda procederà, oltre all'adozione del provvedimento disciplinare a Suo carico, anche al recupero del danno cagionato al mezzo, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento allegato al R.D. n° 148/1931 e della Legge regionale n° 18 del 31 Ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sarà cura di questa Azienda comunicarLe, all'esito della relativa perizia, l'entità dell'eventuale danno da risarcire.

Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che il contenuto della presente sia portato a conoscenza della Compagnia assicuratrice.

Distinti saluti.

LA DIREZIONE





CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 559 DATA 28-05-2011

RISERVATO OPERATORE DI ESERCIZIO					RISERVATO AI CONTROLLI			
Linea N°	Orario di partenza		Orario di arrivo		OPERATORE: COGNOME e NOME (STAMPATELLO)	Orario	Località	Firma Verificatore (PER ESTESO)
	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE				
20	P.M.	625	TALS	750	Fleming			
20	TALS	750	P.M.	850				
20	P.M.	905	TALS	1030				
20	TALS	1035	P.M.	1110				
20	P.M.	1110	TALS	1310	MAGGIO L/G			
20	TALS	1310	P.M.	1420	4			
20	P.M.	1430	TALS	1600	4			
20	TALS	1600	P.M.	1710	MAGGIO L/G			
					1655			

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° _____	TURNO DI SERVIZIO n° <u>488</u>	TURNO DI SERVIZIO n° _____																																																																																																																					
DALLE ORE <u>580</u>	DALLE ORE <u>1130</u>	DALLE ORE _____																																																																																																																					
ALLE ORE <u>1200</u>	ALLE ORE <u>1730</u>	ALLE ORE _____																																																																																																																					
LINEA <u>20</u>	LINEA <u>20</u>	LINEA _____																																																																																																																					
FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO _____																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente**M = Mancante****INS = Insufficiente****Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro**

n° _____ del _____ :

(alle ore 600 vedere una vettura)

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore _____

Taranto, li 06 GIU. 2011

Prot. n.: 10553 UAG

Raccomandata A.R.

Spett.le
NATIONALE SUISSE ASS.NI Spa
Sede legale e Direzione generale
Via XXV Aprile
20097 - SAN DONATO MILANESE (MI)

OGGETTO: Sinistro del 28/05/2011 a Pol. RCV N.25440696
AMAT SPA (DG437BF) / TERNINO (BG511WL)
Ns. Rif. 109/NS/11

In allegato alla presente Vi trasmettiamo la denuncia di sinistro indicato in oggetto.

Qualora si rendessero necessari ulteriori chiarimenti il ns. Ufficio sinistri aziendale è a Vs. disposizione: TEL./FAX 099/7356261 - sinistriamat@amat.ta.it.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichcchia)

Posteitaliane




Avviso di ricevimento

EP 0683 EP 0683 - M 1 23 15 - M 05 11 54 11 - 06 11 - 06 11 - 06 11

109/US14 (FAS 17. 01. 02)

A.M.A.T. s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELLE REGIONI DEL NORD
Via ...
74100 TARANTO



Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata ☐ Pacco

Assicurata Euro _____


Numero 10134654767 7

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario NATIONALE SUISSE ASS. V. SPA
SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE

Via XXV APRILE

C.A.P. 20077 Località SAV DONATO MILANESE (MI)



Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)


Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

- Inviato multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 E-Mail:ernestosion@tiscalinet.it			Perizia N° 1495,00/G /11		Relazione di perizia per AMAT		Codice/Ramo sinistro 001 RCA RISC. ASS.					
			Assicurato AMAT N.559		Controparte IGNOTO		Impresa di controparte N.N.					
			Esercizio 2011	Numero sinistro 109/NS/11		Codice - Agenzia		Data sinistro 28/05/2011				
			Cod. Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispettorato	Numero polizza		Ramo polizza	Recuper o IVA Si			
Data Incarico 07/06/2011	Data primo rilievo 07/06/2011	Località TARANTO		C/o ASS	Riparazioni Da Iniz.	Foto N. 4	Privilegio a favore di					
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA							Scade il / /					
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione							Già Targa					
CODICE FISCALE / P. I.V.A.:												
Veicolo(Marca-Modello-Versione) IRISBUS ITALIA 491E88/DA					Targa DG437BF	Telaio ZGA482M0006006846		1° Immatr. 13/09/07				
Stato d'uso BUONO	Km. 1	Pneum. 70	Colore - Tipo smalto GRIGIO METALLIZATO			Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si						
Allestimenti/Dotazioni				Ultima revisione / /		Ubicazione Danni 						
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti n°	Assi n°					
Valore Commerciale(C) € 1,00	Valore Relitto €	Valore per Differenza € 0	Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00							
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA		VE	ME	DCMS	Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)	
Listino ricambi aggiornato al [/ /]				Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Diff.	Tempo			Tempo
Ultimo pannello laterale inferiore rosso .Dx				L	0,5	L	1,0	L	0,5			
Paraurti posteriore .Dx				L		L	0,5	L	0,5			
I danni riscontrati nella parte laterale posteriore dx sono stati già visionati dal sottoscritto in data 13.04.2010 per il sx n.080/A/10. Allo stato attuale sono presenti ulteriori deformazioni sui ricambi danneggiati, che sono stati considerati come aggravamento degli stessi.												
Codice / Riparatore		Fascia Carr. A1	SR		LA		VE operativo		ME	Totale Ricambi €		
Telefono:		Totale Tempi		0,5		1,5		1,0				
Supplemento per Doppio Strato 15%		Ore 0,15	Supplemento Finitura 10% max ore 3		Ore 0,12	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura		Ore 1,6	Totale Tempi Supplementari		Ore 1,87	Totale tempi VE Ore 2,87
Valore Assicurato(A) €	Valore a nuovo(N) € 1,00		Ricambi		Imponibile		Iva		Totale			
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=	Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale Consumo Ore 2,87 €/h 11,55		€ 33,15		€ 6,63		€ 39,78			
Totale Imponibile		€ 134,43		Nolo Dime e/o Varie		€		€		€		
Degrado		€		Mano d'opera carrozzeria Ore 4,87 €/h 20,66		€ 100,61		€ 20,12		€ 120,73		
Insufficienza Assicurativa %		€		Mano d'opera meccanica Ore €/h 20,66		€		€		€		
Totale (Imponibile)		€ 134,43		S.Rifiuti 0,50 % di 133,76		€ 0,67		€ 0,13		€ 0,80		
Totale (Iva Compresa)		€ 161,32		TOTALE STIMA		€ 134,43		€ 26,88		€ 161,31		
Franchigia/Scoperto min. e il max del		%		Importo Richiesto €		Importo Concordato €		Importo Lesioni €		Fermo Tecnico Giorni 0,6		
Indennizzo Contrattuale		€		Importo Richiesto €		Importo Concordato €		Importo Lesioni €		Fermo Tecnico Giorni 0,6		
TOTALE Indennizzo		€ 134,43		Osservazioni:								
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753] Genius Professional Ver: RELEASE:												
Data consegna 02/08/2011				Firma Professionista per. ind. Ernesto Sion				Ruolo N. 3812		Foglio N. 1		

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 1495,00/G /11
Compagnia: **AMAT**
Ispektorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **109/NS/11**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **28/05/2011**
Data Perizia: **07/06/2011**

Assicurato: **AMAT N.559**
Veicolo: **IRISBUS ITALIA 491E88/DA**
Targa: **DG437BF**
Controparte: **IGNOTO**



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 109/NS/11	DATA SINISTRO 28/05/2011	ORA 06.00	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 20	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA CESARE BATTISTI		ANGOLO	
DIREZIONE CAPOLINEA PORTO MERCANTILE		N° SOCIALE 559	TARGA AUTOBUS DG 437 BF	
MATR. AGENTE 139968	COGNOME FLEMMMA	NOME BARTOLOMEO	QUALIFICA Conducente di linea	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 16-08-56	DATA ASSUNZIONE 16-12-82	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	C.A.P. 74100
DOMICILIO VIA ATENISIO, 8	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA 2054425	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 18/05/1984
SCADENZA PATENTE 06/08/2014				
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. NATIONALE SUISSE		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA LANCIA	MODELLO THEMA	TARGA BG 511 WL	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI



ALCUNI AVVENTORI DEL BAR PALMA

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Sinistro passivo

N° SINISTRO
11/2921

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

L'ANGOLO POSTERIORE DESTRO ERA GIA' VISIBILMENTE DANNEGGIATO DA PRECEDENTI URTI

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

FANALE ANTERIORE SINISTRO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

ALLE ORE 06.00 DIRETTO VERSO IL CAPOLINEA DI PORTO MERCANTILE, NEL TRANSITARE SU VIA CESARE BATTISTI, ALL'ALTEZZA DEL "BAR PALMA" CON LA PARTE POSTERIORE LATO DESTRO DEL BUS AGGANCIAMO IL FARO ANTERIORE DI UN'AUTOVETTURA LANCIA THEMA DI COLORE GRIGIO SCURO IN SOSTA NORMALE VICINO AL BAR.

IL PROPRIETARIO DELL'AUTOVETTURA (DIPENDENTE AMIU) SI TROVAVA AL BAR.

AL MOMENTO DEL SINISTRO VIAGGIAMO VUOTO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO ☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio


LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

TA, 30/05/2011

Il Conducente

pagina

2



per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 Posiz.Ruolo N.:3812			Nota Spese ed Onorario per la Spett.le			Codice	Ns. Riferimento	
			AMAT			001	1495,00/11	
			Assicurato		Controparte		Impresa Controparte	
			AMAT N.559		IGNOTO		N.N.	
Esercizio	Sinistro N.		Codice Agenzia		Data Sinistro			
2011	109/NS/11				28/05/2011			
Codice Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza	Ramo	Tipo Sx.			
				/	RCA RISC. ASS.			
Data Incarico	Data effett. Perizia	Località	Presso	Carr. Fascia	Foto	Data Restituzione		
07/06/2011	07/06/2011	TARANTO	ASS	A1	4	02/08/2011		

ONORARI	
Perizia	30,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl ARD	
Sup. Concordato	
Sup. Liquidazione	
Totale onorario	30,00

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 4 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	30,00
Cassa 2,00 %	0,60
I.V.A. 20 %	6,12
Totale	36,72
Non Imponib.	
Totale	36,72
Rit. Acc. 20 %	6,00
Totale	30,72

Note:

Taranto, li' 02/08/2011

Importo PERIZIA IVA compresa: 161,31

Data..... Visto del Liquidatore.....

Taranto, li 13/settembre/2011

Al Capo Unità AA. GG.
D.ssa Tiziana Tursi

SEDE

Oggetto: Verifica esistenza danni ai bus.

Si riscontra la nota prot. 10236 del 01/06/2011 e si comunica che è stata effettuata la verifica esistenza danni, ai sensi del punto 6.2.1. della procedura PR.08 " Gestione Sinistri ," al bus 559 coinvolto nel sinistro 109/NS/11 del 28/05/2011.


Sulle parti di carrozzeria danneggiate sono stati effettuati n° 6 rilievi fotografici che si trasmettono allegati alla presente.


Distinti saluti

Prot. N. **10236**
13 SET. 2011

Dir.	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
DE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN. PER SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITÀ / BILANCIO	☐
UD	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
CLP	PRODOTTI / TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STG	ATTIVITÀ CORRENTI	☐

F.f. Capo Unità Area Tecnica
Sig. **Gregorio Paurini**





Corrispondenza prot. n° 15/11 UP

Taranto, li 04 SET. 2012

Al Dipendente
FLEMMMA Bartolomeo
Via Atenisio n. 8
74121 – TARANTO

e p.c. Al Capo Unità AA.GG. e P.R.
Dott.ssa Tiziana TURSI
S EDE



OGGETTO: Sinistro n° 109/NS/11 del 28/05/2011. Risarcimento di € 146,00 con addebito sul ruolo paga.

Si comunica che a partire dal corrente competenza di settembre 2012 sarà avviata a carico della S.V. la trattenuta di € 50,00 per il recupero del risarcimento del danno riferito al sinistro passivo in oggetto.

La somma complessiva, pari a € 146,00 sarà recuperata con le modalità sopra indicate, fino a totale estinzione dell'importo dovuto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni MATICCHIA)

Prot. n°: _____/UAG

Taranto,

Al Responsabile dell'Area Personale
Dott.ssa M. Fabiola Menenti

E p.c.

Egr. sig. Direttore Amministrativo
Dott. Pietro Carallo

SEDE

Oggetto: sinistro n° 109/NS/11 del 28/05/2011 - agente BARTOLOMEO FLEMMMA

Si trasmette copia delle comunicazioni inviate all'agente BARTOLOMEO FLEMMMA finalizzate al recupero del danno relativo al sinistro in oggetto dell'importo di € 146,00.

Considerato che alla data odierna non è pervenuto alcun risarcimento del danno e che l'ufficio sinistri con l'ultimo sollecito di recupero del danno ha ulteriormente formalizzato le modalità di esecuzione e l'importo delle trattenute da eseguirsi fino al soddisfo del credito, si rappresenta la necessità di provvedere in tal senso con le prossime competenze utili.

Si prega di informare la scrivente della decorrenza delle trattenute e dell'estinzione del credito.

*Il Capo Unità AA.GG. e P.R.
(dottor.ssa Tiziana Tursi)
P. Tursi*

Allegati: Nota del 18/08/2011, prot.15551

AMAT s.p.a. - Protocollo in Amm.
Prot. N° **13918**
06 AGO 2012
Del _____
P. PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
DE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
URG AFFARI GEN. / P.R. / SINISTRI ☐
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITÀ / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
DPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
ARG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
SQI STAFF QUALITÀ ☐
_____ ☐

Prot. 15551/UAG

Taranto, li 18 AGO. 2011

Egr. Sig.

FLEMMMA BARTOLOMEO
VIA ATENISIO, 8
74100 TARANTO

Oggetto: Sinistro n° 109/NS/11 del 28/05/2011

Il giorno 28/05/2011, il bus n° 559 da Lei condotto, impegnato sulla linea 20, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per l'importo complessivo di EURO 194,43, incluso il controvalore del fermo tecnico, come risulta dalla relativa perizia.

A completamento dell'istruttoria è emersa una Sua responsabilità nella dinamica del sinistro stesso.

Pertanto, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento All. "A" al R.D. n°148/1931 e della L.R.n° 18 del 31 Ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, visto anche l'ordine di servizio n° 30/1991, questa Azienda intende procedere al recupero del danno.

Ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 189 del 09/11/1999, l'importo da risarcire è di EURO 146,00, pari all'importo complessivo dei danni periziati, abbattuto del 25%.

Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che ci faccia pervenire, nel termine di giorni 3 a far data dalla presente, copia della denuncia inoltrata alla Sua Compagnia.

In mancanza, si procederà ad addebito sul ruolo paga del prossimo mese.


Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)


Posteitaliane

Avviso di ricevimento

EP 0663/EP 0605 - Mod. 23 - P - MOD. 01304 (ex 0641) - St. 4 - Ed. 07/05



A.M.A.T. s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO



109/NS/M (*)

Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

Data di spedizione _____

Dall'ufficio postale di _____

BARI CMP
Poste

05.09.11

Numero
Italiano

164 34654941 0

Destinatario

FLEMMA BARTOLOTTI

Via

ATEMIO N. 8

C.A.P.

74100

Località

TARANITO

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

- Invii multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata



Oggetto: SINISTRO DEL 28/05/2011 A POL. RCV N. 25440696 - AMAT SPA (DG437BF) /
TERNINO (BG511WL) - NS. RIF. 109/NS/11
Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>
Data: Wed, 01 Jun 2011 11:24:53 +0200
A: EUGENIO RE FRASCHINI <Eugenio.ReFraschini@nationalesuisse.it>

Si trasmette la denuncia di sinistro indicato in oggetto.
Segue invio della copia originale per via epistolare.
Distinti saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA

109NS11.PDF	Content-Type: application/pdf Content-Encoding: base64
-------------	---