

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
087 /11	11/05/2011	10.20	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
8	TARANTO - VIALE LIGURIA				
DIREZIONE		N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS		
CEP - PORTO MERCANTILE		529	CX 197 XG		
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
109244	BUCCOLIERI	GIUSEPPE M.	Conducente di linea		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
MANDURIA	11-11-55	16-12-82	MANDURIA	74024	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
S.P.135 Uggiano-Maruggio km 2	D	TA2066942N	PREF. TARANTO	19/03/1980	26/02/2015
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA		COMPAGNIA ASSICURATRICE		
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA		COMUNE DI RESIDENZA		
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		


AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	
PERRUNI ARMANDO - VIA LIGURIA 26	

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore

**DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS**

	▲
	▼

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

	▲
	▼

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

DOPO AVER EFFETTUATO L'ULTIMA FERMATA DI VIA LIGURIA, UN RAGAZZO PRESUMIBILMENTE PRETENDEVA DI SALIRE FUORI FERMATA E BUSSAVA VIOLENTEMENTE ALLA PORTA CENTRALE FINO A ROMPERE UN CRISTALLO. IL RAGAZZO SI DILEGUAVA E PRONTAMENTE CHIAMAVO IL 113 PER SEGNALARE L'ACCADUTO. SUL POSTO GIUNGEVANO DUE PATTUGLIE DELLA POLIZIA.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE☐ **PROVVEDIMENTO PRESIDENTE****APERTURA SINISTRO**☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 11/05/2011


pagina

2

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

	▲
	▼

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

	▲
	▼

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

DOPO AVER EFFETTUATO L'ULTIMA FERMATA DI VIA LIGURIA, UN RAGAZZO PRESUMIBILMENTE PRETENDEVA DI SALIRE FUORI FERMATA E BUSSAVA VIOLENTEMENTE ALLA PORTA CENTRALE FINO A ROMPERE UN CRISTALLO. IL RAGAZZO SI DILEGUAVA E PRONTAMENTE CHIAMAVO IL 113 PER SEGNALARE L'ACCADUTO. SUL POSTO GIUNGEVANO DUE PATTUGLIE DELLA POLIZIA.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

T.A. 11/05/2011

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
087 /11	11/05/2011	10.20	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
8	TARANTO - VIALE LIGURIA				
DIREZIONE		N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS		
CEP - PORTO MERCANTILE		529	CX 197 XG		
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
109244	BUCCOLIERI	GIUSEPPE M.	Conducente di linea		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
MANDURIA	11-11-55	16-12-82	MANDURIA	74024	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
S.P.135 Uggiano-Maruggio km 2	D	TA2066942N	PREF. TARANTO	19/03/1980	26/02/2015
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA				COMUNE DI RESIDENZA
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

PERRUNI ARMANDO - VIA LIGURIA 26

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1

TURNO DI SERVIZIO n° _____

DALLE ORE 030

ALLE ORE 1203

LINEA 8

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO
B. V. L. E. P.

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

2

TURNO DI SERVIZIO n° _____

DALLE ORE _____

ALLE ORE _____

LINEA _____

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO _____

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

3

TURNO DI SERVIZIO n° _____

DALLE ORE _____

ALLE ORE _____

LINEA _____

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO _____

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

NE = Non Efficiente**M = Mancante****INS = Insufficiente****Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro**

n° _____ del _____:

02E 1020 SUBITO VK ATTO VANDALICO con
ABBANDONAMENTO DEL VEICOLO PORTA CONTRO
INTERALLENKA 113

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____

/ ore _____

Monografia PICCOLO CRISTIANO



Al Capo Unità AA.GG.
Dott. ssa Tiziana Tursi

SEDE

17085	14 SFT. 2011
Dir. PRESIDENTE	1
Dir. DIRETTORE GENERALE	1
Dir. DIRETTORE AMMINISTRATIVO	1
Dir. DIRETTORE TECNICO	1
Dir. ESPORTAZIONE MOVIMENTI	1
Dir. STEERING/GEN. R. SINISTRI	1
Dir. ACQUISIZIONE CONTRATTI	1
Dir. CONTABILITA' FINANZIARIA	1
Dir. INFORMATICA	1
Dir. PERSONALE /ISTRUTTORI	1
Dir. LEGAL	1
Dir. PRODOTTORE DI C	1
Dir. RACCOMANDA ECONOMICA	1
Dir. UNITA' QUALITA'	1

f.f. Capo Unità Area Tecnica
Sig. Gregorio Paurini

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA		N. 46022 /A	
		Data 11/5/11	

ORA SEGNALAZIONE AVARIA	1030	BUS N. 529				
ORA USCITA CARRO SOCC. ☐	☐	AUTISTA DI LINEA BUCCOLIENI GINS.				
O RIMORCHIO ☐	☐	AUTISTI RIMORCHIO				
ORA ULTIMAZ. RIP.NE ☐	☐					
O RIENTRO IN DEP.TO ☐	☐					
LOCALITÀ AVARIA VIA CIGURIA						
BUS DATO IN SOST.NE 555		BUS RIMORCHIANTE				
SEGNALAZIONE AVARIA PORTA CENTRALE VETRO ROTTO						
SEGUE RELAZIONE						
ENTE SEGNALANTE						
OSSERVAZIONI DELL'OFFICINA						
IL TECNICO D'OFF.NA						
DESCRIZIONE AVARIA RISCONTRATA Sono seggio parte Enrico Porcellani 11.05.11						
INTERVENTO ESEGUITO Montaggio seggio parte centrale						
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center; padding: 2px;">RESTITUZIONE ALL'ESERCIZIO</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Data 14/05/2011</td> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Ora 12.15</td> </tr> </table>	RESTITUZIONE ALL'ESERCIZIO		Data 14/05/2011	Ora 12.15
RESTITUZIONE ALL'ESERCIZIO						
Data 14/05/2011	Ora 12.15					
OPERATORI Montecurto - D'Amore						
TEMPO IMPIEGATO		IL TECNICO D'OFF.NA				

 Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto	Mod. bolla segnalazione avaria bus	Valida Area Tecnica	Rev. 00 del 05/06/2003	Pag. 1/1
---	------------------------------------	---------------------	------------------------	----------



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0019584

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° _____

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Cartello porta / 491	0103278	523	
	1	Rotolo carta / 491	0103278		
					CC

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 16/05/11

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data ____/____/____

N° REGISTRAZIONE _____

L'OPERATORE _____



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0019416

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° _____

Quantità		Descrizione	Cod. Art. / Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
kg/Lt	N°				
	1	Vetro porte		529	M.O.
	1	KIT DETA. SEAL		2	

Capo Tecnico/Capo Operaio <u>[Signature]</u>	Il Distributore di magazzino _____	DATA <u>13</u> <u>105</u> <u>2011</u>
ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)		
Data ____/____/____	N° REGISTRAZIONE _____	L'OPERATORE _____

Oggetto: SIN. 087/11 DEL 11/05/2011 - BUS 529

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 19/09/2011 11.20

A: ERNESTO SION <ernestosion@tiscalinet.it>

Alleghiamo nota area tecnica prot.17085 del 14/09/2011.

Cordiali saluti.

Ufficio Sinistri Amat Spa

Allegati:

87_11.areatecnica.PDF

151 KB