

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA
201/NS/11	20/09/2011	09.45	DENUNCIA AGENTE
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO	
17	TARANTO - VIA DELLA LIBERAZIONE		
DIREZIONE		N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS
PAOLO VI - PORTO MERCANTILE		596	DW 792 TR
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA
158373	MARIANO	CATALDO	CONDUCENTE DI LINEA
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA
TARANTO	01/07/1969	27/09/2000	TALSANO
C.A.P.			
74029			
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A
Via Borromini 75	D	U17473555N	MCTC - TA
DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE		
09/11/2006	23/06/2016		
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	
NATIONALE SUISSE			

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
LUCCARELLI VINCENZA - Nata a Taranto il 02/05/1930		Residente a Taranto in Viale XXV Aprile Ed. C1		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA


TESTIMONI

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

	▲
	▼

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

	▲
	▼

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

VEDI ALLEGATA COMUNICAZIONE DI SERVIZIO PROT. 17528 DEL 21/09/2011 DEL DIPENDENTE MARIANO CATALDO E RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI PROT. 18102 DEL 29/09/2011 FORMULATA DALL'AVV. DANIELA QUERO PER CONTO DELLA SIG.RA LUCCARELLI VINCENZA.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

T.A., 04/10/2011

2011/05/11

Taranto, li 21/09/2011

Al Direttore Generale
SEDE

Al Responsabile Unità Esercizio/sosta
SEDE

All'addetto all'Ufficio sinistri
SEDE

OGGETTO: comunicazione di servizio.

Il sottoscritto Mariano Cataldo nato a Taranto il 01/07/1969 e ivi residente a Talsano in Via Borromini n.75, operatore d'esercizio di codesta Spett.le Azienda matricola 158373, patente categoria D n. U17473555N rilasciata dalla MCTC il 09/11/2006 e scadente il 23/06/2016, con la presente nota comunica quanto segue:

in data 20/09/2011 alle ore 09.45 circa, in servizio sulla linea 17 alla guida del bus 596, dopo aver ultimato la fermata ubicata in Via Della Liberazione incrocio con Via Grandi e richiuso le porte mi accingevo a ripartire.

Un istante prima di ripartire mi accorgevo dallo specchio esterno destro che una signora di nome Lucarelli Vincenza (nata il 2/5/1930 e residente a taranto in Via XXV Aprile lotto C1 Scala A), già scesa dal bus dalla porta centrale, inciampava sul marciapiede e cadeva per terra.

Accortomi di quanto accaduto scendevo dal bus per soccorrere la malcapitata signora.

Provvedevo, altresì, a chiamare i sanitari del 118 i quali intervenivano con un'ambulanza sul posto.

E' di tutta evidenza che nessuna responsabilità può essere attribuita alla mia persona, in quanto, come prima detto, la signora si è fatta male fortuitamente da sola per essere caduta dopo essere scesa del tutto dal bus. Peraltro occorre anche precisare che il bus, all'atto della discesa della signora, era completamente fermo con il freno di sicurezza attivato per via delle porte aperte.

Scattavo due foto del punto dove la signora è inciampata per evidenziare le pessime condizioni del marciapiede.

Poiché dopo il fatto tutti i viaggiatori a bordo del bus andavano via ed effettuavano il trasbordo su altro bus aziendale, non mi è stato possibile identificare alcune persone che hanno assistito all'evento, pertanto, mi riservo di rintracciarne alcune.

Tanto si rappresenta per opportuna conoscenza di codesta Azienda.

Distinti saluti.


Mariano Cataldo



17528

Procl. n.	21 SET. 2011
Del	PRESIDENTE
P.	DIRETTORE GENERALE
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT	DIRETTORE TECNICO
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO
UAG	AFFARI GENERALI SINISTRI
UA	ACQUISTI CONTRATTI
UE	CONTABILITA' SERVIZIO
UI	INFORMATICA
UP	PERSONALE E RETRIBUZIONI
UT	TECNICO
UO	PROVVEDIMENTI
UOG	RAZIONERIA E CONTABILITA'

9



201/NS/111



STUDIO LEGALE
AVV. Daniela QUERO

Via Cesare Battisti n° 218 - 74121 TARANTO- te/fax 0997791201 cell. 3386408430- quero.daniela@oravta.legalmail.it
Codice fiscale QRU DNL 66A69 LO49D Partita IVA n. 02208640736

18102
29 SET. 2011

Taranto, 26 SETTEMBRE 2011

✓ 9

Spett.le
A.M.A.T. in persona del legale
rappresentante pro tempore
Ufficio Sinistri
Via Cesare Battisti n. 657
74100 – TARANTO
Raccomandata a.r.

Fermo la presente in nome e per conto della signora **LUCCARELLI VINCENZA** (nata a TARANTO il 02/05/1930 c.f.: LCCVCN30E42L049I, residente in Taranto al ViaLE XXV Aprile ed C1, casalinga) che elegge domicilio presso questo studio ove desidera ricevere ogni e qualsiasi comunicazione anche a mezzo fax e nella qualità di **trasportata, per richiederVi il risarcimento del patito danno fisico e per comunicarVi**, ad ogni effetto di legge, quanto segue.

IL 20/09 2011, alle ore 09,45 circa, la mia assistita viaggiava in qualità di trasportata sull'autobus di proprietà dell'AMAT targato ...792 TR (MANCANO LE DUE LETTERE INIZIALI) – linea n. 17 ZONA Paolo VI in Taranto. Detto autobus alle ore 9,45 si fermava presso la fermata sita in Taranto al quartiere Paolo VI- Via della Liberazione nei pressi del civico 5, mentre la mia assistita si accingeva a scendere in corrispondenza di detta fermata, il conducente dello stesso azionava il comando di chiusura delle porte che si abbattevano sulla anziana donna provocandone la caduta sul manto stradale. A seguito dell'evento dannoso, la signora Luccarelli subiva gravi danni fisici per i quali veniva prontamente soccorsa a mezzo autoambulanza del 118 presso il vicino pronto soccorso dell'Ospedale di Taranto ove le veniva riconosciuta la diagnosi di cui al certificato di P.S. n. 9120 con una prognosi di 15 gg s.c. e, comunque, ancora in via di migliore accertamento.

Il fatto provocato dalla esclusiva responsabilità e colpa del conducente detto autobus veniva constatato dal medesimo e da testimoni ivi presenti.

Ciò posto poiché la responsabilità del sinistro è da ascrivere, in via esclusiva a fatto e colpa del conducente dell'autobus di Vs. proprietà, Vi invito a predisporre ogni opportuno adempimento diretto ad accertare e liquidare i danni fisici patiti dalla mia assistita e/o Vi invito e diffido a comunicarmi, nel termine di sette giorni dal ricevimento della presente, il numero di polizza e la ragione sociale della Impresa di Assicurazioni che garantisce per la RCA detto automezzo nonché il numero di targa dello stesso, in mancanza, decorsi i termini di legge, sarò costretta- mio malgrado- ad adire l'Autorità Giudiziaria direttamente nei Vs. confronti.

I patiti danni fisici potranno essere constatati da Vs. fiduciari, nei termini di legge, contattando il mio studio.

Distinti saluti

Avv. Daniela QUERO

Si riceve il lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 17:30 alle 19:30

Postaraccomandata


AD € 3.90

91 023330 - 74121



99038 - 74121 TARANTO 5 (TA)

Posteitaliane



27.09.2011 12.40

14347710596-7



R

74100 TARANTO
Tel. 099.7791201 - 338.6408430
Via C. Battisti, 218 - 1° piano

Stor. Daniela Cuervo

Taranto, li 21/09/2011

Al Direttore Generale
SEDE

Al Responsabile Unità Esercizio/sosta
SEDE

All'addetto all'Ufficio sinistri
SEDE

OGGETTO: comunicazione di servizio.

Il sottoscritto Mariano Cataldo nato a Taranto il 01/07/1969 e ivi residente a Talsano in Via Borromini n.75, operatore d'esercizio di codesta Spett.le Azienda matricola 158373, patente categoria D n. U17473555N rilasciata dalla MCTC il 09/11/2006 e scadente il 23/06/2016, con la presente nota comunica quanto segue:

in data 20/09/2011 alle ore 09.45 circa, in servizio sulla linea 17 alla guida del bus 596, dopo aver ultimato la fermata ubicata in Via Della Liberazione incrocio con Via Grandi e richiuso le porte mi accingevo a ripartire.

Un istante prima di ripartire mi accorgevo dallo specchio esterno destro che una signora di nome Lucarelli Vincenza (nata il 2/5/1930 e residente a taranto in Via XXV Aprile lotto C1 Scala A), già scesa dal bus dalla porta centrale, inciampava sul marciapiede e cadeva per terra.

Accortomi di quanto accaduto scendevo dal bus per soccorrere la malcapitata signora. Provvedevo, altresì, a chiamare i sanitari del 118 i quali intervenivano con un'ambulanza sul posto.

E' di tutta evidenza che nessuna responsabilità può essere attribuita alla mia persona, in quanto, come prima detto, la signora si è fatta male fortuitamente da sola per essere caduta dopo essere scesa del tutto dal bus. Peraltro occorre anche precisare che il bus, all'atto della discesa della signora, era completamente fermo con il freno di sicurezza attivato per via delle porte aperte.

Scattavo due foto del punto dove la signora è inciampata per evidenziare le pessime condizioni del marciapiede.

Poiché dopo il fatto tutti i viaggiatori a bordo del bus andavano via ed effettuavano il trasbordo su altro bus aziendale, non mi è stato possibile identificare alcune persone che hanno assistito all'evento, pertanto, mi riservo di rintracciarne alcune.

Tanto si rappresenta per opportuna conoscenza di codesta Azienda.

Distinti saluti.

Mariano Cataldo







CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 596 **DATA** 20-09-2014

RISERVATO OPERATORE DI ESERCIZIO						RISERVATO AI CONTROLLI		
Linea N°	Orario di partenza		Orario di arrivo		OPERATORE: COGNOME e NOME (STAMPATELLO)	Orario	Località	Firma Verificatore (PER ESTESO)
	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE				
17	PVI	6.12	PVI	6.55	MARIANO C.			
17	PM	7.00	PVI	7.35	"			
17	PVI	7.40	PM	8.20	"			
17	PM	8.32	PVI	9.25	"			
17	PVI	9.35	PM	10.15	"			
17	PM	10.15	PVI	11.04	"			
17	PVI	11.04	PM		MARIANO C.			
17	PVI	11.04	PVI	11.04	LOPPI			
	PVI	11.46	PM	11.50				
	PM	13.50	PVI	14.11				
	PVI	14.27	PM	15.22				
	PM	15.12	PVI	16.08				
	PVI	16.12	PM	17.02				
	PM	17.02		18.04				
01	Alfio							
					1810			
					8			
28	PM	18.58	TALS.	20.39	PORTACCIANGELO			
28	TALS.	20.39	PM	21.10	PORTACCIANGELO			
28	PM	21.45	TALS.	23.05	PORTACCIANGELO			
28	TALS.	23.15	PM	23.40	PORTACCIANGELO			
					More			

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1

TURNO DI SERVIZIO n° 028

DALLE ORE 5.22

ALLE ORE 11.59

LINEA -12

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del Bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

2

TURNO DI SERVIZIO n°

DALLE ORE 11.51

ALLE ORE 18.20

LINEA -12

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del Bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

3

TURNO DI SERVIZIO n° 255

DALLE ORE 18.16

ALLE ORE 00.32

LINEA 28

FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO

CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno
Indicatori di linea	NE	NE
Indicatori di direzione	NE	NE
Impianto illuminazione	NE	NE
Luci interne	NE	NE
Strumentazione di bordo	NE	NE
Obliteratrici	NE	NE
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M
Estintore	M	M
Pulizia del Bus	INS	INS
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° del :

FARACI POST. LX ROTTA 200

NON FUNZIONA LO SBRinatorio ALL

IN RITARDO CHIUSURA ALIC 12 SUFFICIENTE ALL

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO

/ ore 2.00

201/NS/11

19086

PROL N	12 OTT 2011	
Del	PRESIDENTE	☐
P		
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTR.	☒
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UR	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
UR	STAFF UFFICIO	☐

autoscritta Etrusco Rosalia nata a
Torre del Greco il 17.02.1946 e residente a
Tolosa in via Santo Botticelli n° 42,
N° PATENTE U 15399353 X.

In data 20/09/2011 mi trovavo presso
l'Ospedale Nera al quartiere Paolo VI, e
per tornare in città salivo sul Bus 596 di
linea 17 che transitava di lì alle 9:20 circa.
Arrivati all'incrocio tra via della Liberazione
con via Grandi l'autobus effettuava la fermata
che si trova in quel punto.

Dopo aver ultimato le operazioni di carico e
scarico il conducente richiuderà le porte e
si apprestava a ripartire.

Tedando, dal finestrino dell'autobus, una
anziana signora, di circa ottanta anni, che
dopo essere scesa completamente dall'autobus
nel tentativo di salire il marciapiede vi
inciampò e cadde rovinosamente,
sbattendo la faccia per terra.

Il conducente oltre ad essere avvertito da
un passeggero si era già accorto dell'acci-
dente e richiudendo le porte per permettere di
soccorrere l'anziana donna, come che facesse

anche lui era attivo dopo.

L'autista si rendeva subito conto che le lacerazioni riportate dall'autista, al volto e alle gambe, richiedevano l'intervento del 118, che provvedeva a chiamare subito col suo cellulare. Nell'attesa dell'arrivo dell'ambulanza, era la donna stessa ad indicare al conducente il punto in cui era inciampata.

Notavo che il conducente scattava delle foto al marciapiede nel punto indicato dalla signora, per evidenziare le cattive condizioni.

Tengo a precisare che la signora era sul marciapiede dopo essere scesa completamente dall'autobus, e che all'arrivo dei suoi parenti, tutti i presenti spiegavano l'accaduto escludendo qualsiasi responsabilità del conducente.

Poiché sopraggiungeva un altro autobus mi affrettavo a salire a bordo per evitare di fare tardi.

Taranto, 08/10/2021

Stefano Rando

Taranto, li 21/10/2011

Egr. Ing.
Cigliese Cosimo
Responsabile Area Commerciale
SEDE

OGGETTO: Sinistro n.216/NS/11 del 11/08/2011
Utente: **Motolese Antonio** nato a Taranto il 04/04/1966

Sinistro n.210/NS/11 del 07/10/2011
Utente: **De Nicolò Domenico** nato a Taranto il 17/07/1941

Sinistro n.210/NS/11 del 07/10/2011
Utente: **Basile Carla** nata a Taranto il 08/09/52 (Tess. 0705)

Sinistro n.201/NS/11 del 20/09/2011
Utente: **Luccarelli Vincenza** nata a Taranto il 02/05/1930

Si prega di comunicare se gli utenti indicati in oggetto, al momento dei sinistri, erano in possesso di valido abbonamento per poter viaggiare sui bus.

In attesa di cortese riscontro Le porgo distinti saluti.

Prot. N. 19806
Del 24 OTT. 2011

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
ut.PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
ut.RG	RAZIONERIA/ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITÀ	☐
		☐

Il Capo Unità
AA.GG. - P.R. - Sinistri
D.ssa Tiziana Tursi

[Firma]

Prot. n.: 19894 UAG

Taranto, li

24 OTT. 2011

Spett.le
NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI Spa
Direzione Tecnica Danni
Servizio Sinistri
Via XXV Aprile
20097 - SAN DONATO MILANESE (MI)

**OGGETTO: SIN. DEL 20/09/2011 A POL. RCV N.25440868
AMAT SPA (DW792TR) / LUCCARELLI VINCENZA
Ns. Rif. 201/NS/11**

Con riferimento al sinistro in oggetto in allegato alla presente Vi trasmettiamo la dichiarazione testimoniale rilasciata in data 08/10/2011 dalla Sig.ra Etrusco Rosalia, già anticipata via mail in data 14/10 u.s..

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

201/03/11

dal nottornito Esterno Rodio nota a
Corrado il 17.02.1976 e residente a
Colombo in via Santo Battista n. 12,
IPATENTE U15399353X.

An data 20/09/2011 mi hanno preso
l'apodole nota al quartiere Rodio VI, e
per tornare in città alio sul Bus 596 di
linea 17 che transitava di lì alle 9:20 circa
arrivati all'incrocio Tra via della Libertà
con via Grandi l'autobus effettuava la svolta
che si trova in quel punto.

Ho poi aver ultimato le operazioni di carico e
scarico il conducente richiudendo la porta e
si apprestava a ripartire.

Teodoro, del personale dell'autobus, una
antenna aerea, di circa ottanta anni, che
dopo essere venuta completamente dell'autobus
nel tentativo di notare il marciapiede si
incamminava e cadde tranquillamente,

avvicinando la faccia per terra.
He concludente che col l'essere arrivato da
noi passeggeri si era già accorto dell'area
dello e ripartiva le porte per permetterci di
recorrere l'autobus donna, così che possa

anche lui un attimo dopo.

L'autista si rendeva subito conto che le lussure riportate dall'autista, al volto e alle gambe, richiedevano l'intervento del 118, che provvedeva a chiamare subito col suo cellulare. Nell'attesa dell'arrivo dell'ambulanza, era la donna stessa ad indicare al conducente il punto in cui era inciampata.

Notavo che il conducente scattava delle foto al marciapiede nel punto indicatogli dalla signora, per evidenziare le cattive condizioni.

Tengo a precisare che la signora era sul marciapiede dopo essere scesa completamente dall'autobus, e che all'arrivo dei suoi parenti, tutti i presenti spiegavano l'accaduto escludendo qualsiasi responsabilità del conducente.

Pochi spraggiungeva un altro autobus mi affrettavo a salire a bordo per evitare di fare tardi.

Corinto, 08/10/2021

Stefano Rosolice

PATENTE DI GUIDA **REPUBBLICA ITALIANA**

1. **ETRUSCO**
 2. **ROSALIA**
 3. **17/02/76 TARANTO (TA)**

4a. **10/07/2002** 4c. **U.C.O.**
 4b. **27/01/2007** 5. **U15399353X**

7. **[REDACTED]**

9. **B** 8. **TARANTO (TA)**
VIA PALMINA LO JUCCO 43A

3. **TARANTO**
VIA R. ELENA 4 TALSAMO
TA 5. **U15399353X**

4b. **24/01/2017 (KPS39P)**
 5. **U15399353X**

	9.	10.	11.	12.
A1 				
A 				
B 		27/01/97	27/01/07	
C 				
D 				
BE 				
CE 				
DE 				
71	TA5020691P I			

mod. MD 720R

RA 7671280

Oggetto: SINISTRO DEL 20/09/2011 A POL. RCV N. 25440868 - AMAT SPA (DW792TR) /
LUCCARELLI VINCENZA - NS. RIF. 201/NS/11

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 14/10/2011 19.01

A: "AVV. ANTONIO VINCI" <vincilegale@libero.it>, "Rag. Eugenio RE FRASCHINI"
<Eugenio.ReFraschini@nationalesuisse.it>

Seguito ns. e-mail 04/10/2001, di pari oggetto, si trasmette la dichiarazione
testimoniale rilasciata in data 08/10/2011 dalla Sig.ra Etrusco Rosalia.

Distinti saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA

Allegati:

201NS11.etrusco.PDF

239 KB

Prot. n.: 19898 UAG

Taranto, li 24 OTT. 2011

Raccomandata A.R.

Egr. Avv.
Daniela Quero
Via Cesare Battisti, n.218
74121 - Taranto

e p.c. Spett.le
NATIONALE SUISSE ASS.NI Spa
Direzione Tecnica
Servizio Sinistri
Via XXV Aprile
20097 - SAN DONATO MILANESE (MI)

OGGETTO: richiesta di risarcimento dei danni fisici subiti dalla Sig.ra Luccarelli Vincenza
Ns. Rif. 201/NS/11

In riferimento a quanto oggetto della Sua del 26/09/2011 formulata nell'interesse della Sig.ra Luccarelli Vincenza, che stando al contenuto della sua missiva sarebbe caduta durante la discesa dal bus a causa della chiusura delle porte, si comunica che gli accertamenti eseguiti dall'azienda escludono di poter affermare l'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta di guida dell'agente e la caduta della sua assistita.

Stante la Sua richiesta, si comunica, comunque, che il mezzo Amat cui Ella ha fatto riferimento, risulta assicurato con la Nationale Suisse Assicurazioni Spa, e che la citata Compagnia è stata resa edotta del contenuto della sua richiesta di risarcimento del danno.

Distinti saluti.


IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

201/NS/11 Not. 19844 c 19840


Posteitaliane

Avviso di ricevimento

EP 0683/EP 0505 - Mod. 23 I/P - MOD. 01304 (EX W8402E) - St. (3) Ed. 07/05



A.M.A.T. s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO



Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco




Assicurata

Euro

Data di spedizione

Dall'ufficio postale di



Destinatario

Via

C.A.P.

NATIONALE SUISSE Assicurazioni
Direzione Tecnica
Servizio Sinistri
Via XXV Aprile

20097 - PAN DONATO MILANESE (MI)

NATIONALE SUISSE


03 NOV 2011

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione



Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 del M. 05/04/01:
- Invia mancata al unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata

RICEVUTO

Posteitaliane

Avviso di ricevimento

EP 0683/EP 0505 - Mod. 23 1/P - MOD. 01304 (EX W8402E) - St. [3] Ed. 07/05



A.M.A.T. s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 857
74100 TARANTO

201/NS/11



Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro

14228008631 7

Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario _____


Avv. Daniela Quero

Via _____

Via Cesare Battisti, n.218

C.A.P. _____

74121 - Taranto



Firma per esteso del ricevente _____ Data 28/10/14 _____

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

- Invi multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata



pag. 1

Vostro Interlocutore

Alessandro Corso
Direzione Tecnica
Servizio Sinistri
Ispettorato di Direzione
Tel. +39 02 51603 290
Fax +39 02 51603 288
backoffice@nationalesuisse.it



DC00S1412
001 L677850-P1-D55-1/2 0-0-0-0
2677850000055000

A.M.A.T.S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

San Donato Milanese, 12/10/2011

Sinistro n. 00908-2011-000170413 accaduto a TARANTO il giorno 20/09/2011

In ottemperanza alle vigenti normative e con particolare riferimento all'art 316 del Codice delle Assicurazioni ed alle disposizioni del Regolamento ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) n° 31, ed esclusivamente a questo scopo, con la presente siamo a informarla che abbiamo provveduto alla rubricazione del sinistro in oggetto, per il quale, relativamente al veicolo targato DW792TR, ci risultano le seguenti informazioni:

Proprietario del veicolo:

Nome Cognome/ Ragione Sociale: A.M.A.T.S.P.A.
Codice Fiscale/ Partita IVA: 00146330733

Contraente della polizza:

Nome Cognome/ Ragione Sociale: A.M.A.T.S.P.A.
Codice Fiscale/ Partita IVA: 00146330733

Conducente del veicolo:

Nome Cognome/ Ragione Sociale: MARIANO CATALDO
Codice Fiscale/ Partita IVA: MRNCLD69L01L049Z

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N. 20472

Del 02 NOV 2011

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN. P. SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
uf.PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
uf.RG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

La invitiamo cortesemente ad integrare i dati mancanti e/o a correggere eventuali inesattezze, trasmettendo le via fax /e-mail agli indirizzi sopra citati, oppure a mezzo posta all'indirizzo sotto riportato. Nel qual caso Lei avesse già provveduto agli incombeni di cui sopra, La preghiamo di voler ritenere nulla la presente.

Cordiali saluti.

Nationale Suisse S.p.A.

Sede Legale e Direzione
Generale in Italia
Via XXV Aprile
20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. 02 51 60 31
Fax 02 51 46 34
Info@nationalesuisse.it
www.nationalesuisse.it

Nationale Suisse S.p.A.
società unipersonale soggetta all'attività di
direzione e coordinamento da parte della
Compagnia d'Assicurazioni Nazionale
Svizzera SA-Capitale soc. 12.000.000 euro i.v.
R.E.A. di Milano n° 585006
Albo Imprese n° 1.00038
Albo Gruppi Assicurativi n° 013
Partita IVA e Codice Fiscale n° 01851070159
Imp. aut. all'esercizio assic. con D.M.
6-10-72 (G.U. 20-10-72 n° 274) Compagnia
con sistema di management certificato

Nationale Suisse Vita S.p.A.
società soggetta all'attività di direzione e
coordinamento da parte di
Nationale Suisse S.p.A. - Capitale sociale
11.000.000 euro i.v.
R.E.A. di Milano n° 1242210
Albo Imprese n° 1.00071
Albo Gruppi Assicurativi n° 013
Partita IVA e Codice Fiscale n° 08710960157
Imp. aut. all'esercizio assic. con D.M.
16-05-88 (G.U. 22-06-88 n° 145) Compagnia
con sistema di management certificato



Oggetto: SINISTRI AMAT SPA n. 908-2011-000171902 - 908-2011-000168960 - 908-2011-000170413 - 908-2011-000171450

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 14/11/2011 17.23

A: Alessandro CORSO <backoffice@nationalesuisse.it>

Vedi allegati.

Distinti saluti.

Ufficio Sinistri Amat Spa

Allegati:

sharp_amatmail_net_20111114_172240_0058_bb74563a0027.pdf

244 KB

Taranto, li 16 NOV. 2011

Prot. n.: 21496 UAG

Raccomandata A.R.

Spett.le
NATIONALE SUISSE ASS.NI Spa
Direzione Tecnica - Servizio Sinistri
Via XXV Aprile
20097 - SAN DONATO MILANESE (MI)

OGGETTO: Sinistro del 15/06/2011 a Pol. RCV N.25440717
AMAT SPA (DW516TR) / MARZULLI COSIMA
Ns. Rif. 198/NS/11

Sinistro del 03/07/2011 a Pol. RCV N.25440664
AMAT SPA (CX197XG) / VIZZIELLI - ANDRISANO (DA545HR)
Ns. Rif. 199/NS/11

Sinistro del 20/09/2011 a Pol. RCV N.25440868
AMAT SPA (DW792TR) / LUCCARELLI VINCENZA
Ns. Rif. 201/NS/11

Sinistro del 21/09/2011 a Pol. RCV N.25440629
AMAT SPA (CA356RJ) / OGLIARO COSIMO
Ns. Rif. 202/NS/11

Sinistro del 01/10/2011 a Pol. RCV N.25440652
AMAT SPA (CX033XG) / GALITELLI (AX322LX) + VITTI (DR791DV)
Ns. Rif. 203/NS/11

Sinistro del 05/10/2011 a Pol. RCV N.25440693
AMAT SPA (DA604ND) / POL (BL818WK)
Ns. Rif. 207/NS/11

In allegato alla presente Vi trasmettiamo le denunce di sinistro indicato in oggetto già anticipate via e-mail.

Qualora si rendessero necessari ulteriori chiarimenti il ns. Ufficio sinistri aziendale è a Vs. disposizione: TEL./FAX 099/7356261 - sinistriamat@amat.ta.it.

Distinti saluti.



IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)



Oggetto: SINISTRO DEL 20/09/2011 A POL. RCV N. 25440868 - AMAT SPA (DW792TR) /
LUCCARELLI VINCENZA - NS. RIF. 201/NS/11

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 04/10/2011 12.43

A: ns@sistemasinistri.it

CC: "Rag. Eugenio RE FRASCHINI" <Eugenio.ReFraschini@nationalesuisse.it>

Si trasmette la denuncia di sinistro indicato in oggetto.

Segue invio della copia originale per via epistolare.

Distinti saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA

Allegati:

201NS11.PDF

1.1 MB