

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
256/NS/11	30/11/2011	11.00	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
28	TARANTO - VIA PRINCIPE AMEDEO	VIA DE CESARE			
DIREZIONE	N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS			
PORTO MERCANTILE - TALSANO	583	DW 525 TR			
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
194560	TOMASELLI	MAURO	CONDUCENTE DI LINEA		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
TARANTO	26-07-70	12-12-2005	LAMA	74020	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
c/o D'Alò Giuseppina - via	D	TA5065888J	MCTC - TA	07/03/1999	02/07/2014
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
NATIONALE SUISSE					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VWAGEN	PASSAT	DG 628 AY	CENTRAUTO SRL	
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
			VITTORIA	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA				COMUNE DI RESIDENZA
SALTALAMACCHIA MARCO				
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	
PETRONELLA FRANCESCO	


☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Sinistro Attivo

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

PARTE ANTERIORE LATO DESTRO VICINO LA RUOTA

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

PARTE ANTERIORE LATO DESTRO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

IL SOTTOSCRITTO TOMASELLI MAURO MATR. 194560 OPERATORE DI ESERCIZIO, IL GIORNO 30/11/2011 ERA IN SERVIZIO AL CAPOLINEA DI "PORTO MERCANTILE" ED EFFETTUAVO LA LINEA 28 ALLA GUIDA DEL BUS 583 CON PARTENZA ORE 10.47.

ARRIVATO IN VIA PRINCIPE AMEDEO ANGOLO VIA DE CESARE, ALLE ORE 11.00 CIRCA, UNA VETTURA NON SI ACCORGEVA DI AVERE LO STOP NE' DELL'ARRIVO DEL BUS, E IMBOCCAVA L'INCROCIO SENZA FERMARSI MINIMAMENTE ALLO STOP. CERCavo DI EVITARE L'IMPATTO MA NON E' STATO POSSIBILE.

LA VETTURA UNA PASSAT TARGATA DG628AY MI COLPIVA IN CORRISPONDENZA DELLA RUOTA ANTERIORE DESTRA. L'AUTO ERA GUIDATA DA MARCO SALTALAMACCHIA, IL QUALE MI DICEVA DI NON ESSERE IL PROPRIETARIO DELL'AUTO MA CHE QUELLA ERA UN AUTO DI CORTESIA DI PROPRIETA' DELLA CENTRAUTO SRL CON ASSICURAZIONE VITTORIA.

NEL BUS CON ME VIAGGIAVA UN COLLEGA CHE AVEVA FINITO IL SUO TURNO AL "PORTO MERCANTILE" E CHE RIENTRAVA VERSO IL DEPOSITO CON IL MIO AUTOBUS. IL COLLEGA IN QUESTIONE E' PETRONELLA FRANCESCO PRONTO A TESTIMONIARE ALL'OCCORRENZA.

ALTRI PASSEGGERI ALLA MIA RIPARTENZA ERANO ANDATI VIA QUINDI NESSUNO SI E' PRESENTATO PER EVENTUALI INFORTUNI NEL BUS E RIPARTIVO SOLO SENZA PASSEGGERI.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE


APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente



256/NS/111
 Russell Marks

Taranto, li 01/12/2011

Egr. Sig.

TOMASELLI MAURO
c/o D'Alò Giuseppina - via
74020 LAMA

Oggetto: Sinistro n° 256/NS/11 del 30/11/2011


Il giorno 30/11/2011, il bus n° 583 da Lei condotto, impegnato sulla linea 28, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per un ammontare non ancora quantificato.

Qualora a conclusione dell'istruttoria dovesse essere accertata la Sua responsabilità, questa Azienda procederà, oltre all'adozione del provvedimento disciplinare a Suo carico, anche al recupero del danno cagionato al mezzo, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento allegato al R.D. n° 148/1931 e della Legge regionale n° 18 del 31/10/2002 e successive modificazioni ed integrazioni

Sarà cura di questa Azienda comunicarle, all'esito della relativa perizia, l'entità dell'eventuale danno da risarcire.



Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che il contenuto della presente sia portato a conoscenza della Compagnia assicuratrice.

Distinti saluti


LA DIREZIONE

RACCOMANDATA A MANO

per ricevuta - Taranto, li 01/12/2011

STAMPASUN S.p.A. - Molida (TA) - S.2217 1273

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° _____	TURNO DI SERVIZIO n° _____	TURNO DI SERVIZIO n° <u>262</u>																																																																																																																					
DALLE ORE _____	DALLE ORE <u>10:37</u>	DALLE ORE <u>13:24/17:42</u>																																																																																																																					
ALLE ORE _____	ALLE ORE <u>13:44</u>	ALLE ORE <u>20:17/00:53</u>																																																																																																																					
LINEA _____	LINEA <u>28</u>	LINEA <u>28/8</u>																																																																																																																					
FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO _____	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>[Signature]</u>	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>[Signature]</u>																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro n° _____ del _____ :

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore _____

DICHIARAZIONE TESTIMONIALE

Il sottoscritto Petronella Francesco nato a Taranto il 19/7/1977 e ivi residente in Via Istria n.72, dichiara quanto segue:

giorno 30/11/2011, diretto verso il deposito aziendale per fine turno di lavoro, viaggiavo a bordo del bus n.583 targato DW525TR condotto dal collega Tomaselli Mauro.

Alle ore 11.00 circa, mentre il collega percorreva Via Principe Amedeo, nella fase di attraversamento dell'incrocio con Via De Cesare, il bus da lui condotto veniva urtato con violenza, in corrispondenza della ruota anteriore lato destro, da un'autovettura modello volkswagen passat SW targata DG628AY condotta da un uomo, il quale usciva da Via De Cesare, strada con obbligo di fermarsi allo STOP, senza minimamente rallentare e rivolgendo lo sguardo solo alla propria destra.

Letto, confermato e sottoscritto


In fede

Taranto, li 07/12/2011


Petronella Francesco

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Petronella', with a long horizontal stroke extending to the right.

SCADE IL 15/01/2013



AM 8843209



IPZS - OFFICI - 2014

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
TARANTO

CARTA D'IDENTITA'

N° AM 8843209

DI

PETRONELLA

FRANCESCO

Cognome PETRONELLA
Nome FRANCESCO
nato il 07/07/1977
(atto P I S TA)
a TARANTO
Cittadinanza ITALIANA
Residenza TARANTO
Via ISTRIA 96
Stato civile CONIUGATO
Professione

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
1.76

Statura CASTANI
Capelli CASTANI
Occhi NESSUNO
Segni particolari



Firma del titolare
TARANTO 15/01/2008

Impronta del dito
indice sinistro

IL SINDACO
Maurizio Notario



DICHIARAZIONE TESTIMONIALE

Il sottoscritto Petronella Francesco nato a Taranto il 19/7/1977 e ivi residente in Via Istria n.72, dichiara quanto segue:

giorno 30/11/2011, diretto verso il deposito aziendale per fine turno di lavoro, viaggiavo a bordo del bus n.583 targato DW525TR condotto dal collega Tomaselli Mauro.

Alle ore 11.00 circa, mentre il collega percorreva Via Principe Amedeo, nella fase di attraversamento dell'incrocio con Via De Cesare, il bus da lui condotto veniva urtato con violenza, in corrispondenza della ruota anteriore lato destro, da un'autovettura modello volkswagen passat SW targata DG628AY condotta da un uomo, il quale usciva da Via De Cesare, strada con obbligo di fermarsi allo STOP, senza minimamente rallentare e rivolgendo lo sguardo solo alla propria destra.

Letto, confermato e sottoscritto

In fede

Taranto, li 07/12/2011

Petronella Francesco



23037
Prot. N. 07 DIC. 2011

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
ut.PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
ut.RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

9



Nationale Suisse

Spett.le

A.M.A.T.S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)

1731
30 GEN. 2012

ATTO DI TRANSAZIONE E QUIETANZA

DATI DEL SINISTRO

RISCHIO	ESERCIZIO	N. SINISTRO	DATA AVVENIMENTO
50	2011	908-2011-176758-50	30/11/2011

DATI DELLA POLIZZA

AGENZIA	RAMO	NUMERO	PARTI
00908	50	25440720	A.M.A.T.S.P.A. - CENTRAUTO SRL

Vostri riferimenti: NS/256/11

Data 18/01/2012

Come da accordi trasmettiamo il presente Atto di transazione e quietanza, che dovrà restituirci firmato e datato e comunichiamo che in pari data abbiamo disposto il relativo pagamento a mezzo Banca.

Distinti saluti.

Nationale Suisse

Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A.

Impresa mandataria: Nationale Suisse - Assicurato A.M.A.T.S.P.A. - Targa: DW525TR
Impresa debitrice: VITTORIA ASS. (038) - Assicurato CENTRAUTO SRL - Targa: DG628AY
N° polizza: _____ - Agenzia _____ - N° sinistro _____
Caso n° dello schema - Grado di responsabilità: 0,00%.

Il sottoscritto A.M.A.T.S.P.A. C. F.: 00146330733 dichiara/no di ricevere dalla Nationale Suisse - Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A., la quale paga in nome e per conto dell'Impresa assicuratrice del responsabile civile, in epigrafe denominata Impresa debitrice, la somma di € 1.000,00 (Euro MILLE/00==) a transazione e a completa tacitazione di ogni danno subito in dipendenza del sinistro occorso in data 30/11/2011.

Rilascia/no la presente ampia liberativa quietanza di saldo - che comunque sarà da intendersi liberatoria solamente con l'acquisizione della somma sopraindicata - dichiarando di nulla aver già percepito a titolo di risarcimento e di null'altro più dover avere a qualsiasi titolo dall'Impresa solvente, dal responsabile civile e dall'Impresa assicuratrice di quest'ultimo per il sinistro in parola e rinuncia/no quindi verso chicchessia ad ogni azione in qualsiasi altra sede, surrogando l'Impresa debitrice e l'Impresa solvente nei propri diritti ed azioni nei confronti di chiunque.

Clausole particolari

LA PRESENTE LIQUIDAZIONE COMPRENDE EURO 200.00 PER FERMO TECNICO

Data

FIRMA DEL CONTRAENTE

CONTROFIRMA DEL PATROCINATORE
(almeno dell'art. 68 L.P.P.)

A.M.A.T. S.p.A.
IL PRESIDENTE

Dott. Francesco Walter Poggi

08/02/2012

La presente quietanza assume il valore liberatorio dopo la corresponsione dell'importo suindicato.

ENTE PAGANTE 00160	DATA PAGAMENTO 18/01/2012	NUMERO ASSEGNO	VISTO LIQUIDATORE	VISTO DIREZIONE	
PATROCINIO	DANNI A TERZI PASSANTI	DANNI A TERZI TRASPORTATI	PER COSE O R.E.		
SPESE	IMPORTO DEL DANNO	IMPORTO DEL DANNO	IMPORTO DEL DANNO € 1.000,00		
RISERVATO ALLA DIREZIONE:		PAGAMENTO EFFETTUATO DA ☐ AGENZIA ☐ DIREZIONE	TIPO LIQUIDAZIONE TOTALE		
DATA PAGAMENTO	MANDATO NUMERO				



Data: _____

Firma dell'interessato: _____

postale
nationale
suisse



RCAR 0124

Spett. A.M.A.T.S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA



per ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 E-Mail:ernestosion@tiscalinet.it			Perizia N° 3319,00/G /11		Relazione di perizia per AMAT		Codice 001		Ramo sinistro RCA RISC. ASS.		
Assicurato AMAT N.583			Controparte CENTRAUTO SRL			Impresa di controparte 038 - VITTORIA ASS.NI					
Esercizio 2011		Numero sinistro 256/NS/11			Codice - Agenzia			Data sinistro 30/11/2011			
Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Cod. Ispettore		Numero polizza		Ramo polizza		Recuper o IVA Si	
Data Incarico 06/12/2011		Data primo rilievo 06/12/2011		Località TARANTO		C/o ASS		Riparazioni Da Iniz.		Foto N. 6	
Da Certificato di Proprietà - Intestatario -Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA										Privilegio a favore di / /	
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:										Già Targa	
Veicolo(Marca-Modello-Versione) BREDAMENARINIBUS M 220 E LU 4P						Targa DW525TR		Telaio ZCM2200LU03497314		1° Immatr. 23/06/95	
Stato d'uso DISCRETO		Km. 1		Pneum. 70		Colore - Tipo smalto ARANCIONE PASTELLO			Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si		
Allestimenti/Dotazioni						Ultima revisione / /		Ubicazione Danni 			
Codice Omologazione		Per veicoli comme./Ind.		Portata q.li		Tara q.li		Passo m.		Posti n°	
Assi n°		Valore Commerciale(C) € 1,00		Valore Relitto €		Valore per Differenza € 0		Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00	
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA		VE		ME	
Listino ricambi aggiornato al [/ /]				Diff. Tempo		Diff. Tempo		Diff. Tempo		Tempo	
Parafango anteriore .Dx				S 2,0		S 1,0		S 2,5			
Parasassi anteriore .Dx				S		S		S			
Copriruota anteriore .Dx				S		S		S			
1° portello laterale .Dx				M 1,5		M 2,5		M 2,0			
Ossatura laterale interna .Dx				M		M 1,5		M 1,5			
Codice / Riparatore				Fascia Carr. A1		SR		LA		VE operativo	
Telefono:				Totale Tempi		3,5		5,0		6,0	
Supplemento per Doppio Strato 15%				Ore		Supplemento Finitura 10% max ore 3		Ore		Totale Tempi	
0,60				Tempo Aggiuntivo per Verniciatura		Ore		1,2		Supplementari	
1,80				Totale tempi VE Ore		7,80					
Valore Assicurato(A) €		Valore a nuovo(N) € 1,00		Ricambi		imponibile		Iva		Totale	
						€ 367,56		€ 77,19		€ 444,75	
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=		Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale Consumo Ore 7,80 €/h 8,31		€ 64,82		€ 13,61		€ 78,43	
Totale Imponibile		€ 772,99		Nolo Dime e/o Varie		€		€		€	
Degrado		€		Mano d'opera carrozzeria Ore 16,30 €/h 20,66		€ 336,76		€ 70,72		€ 407,48	
Insufficienza Assicurativa %		€		Mano d'opera meccanica Ore €/h 20,66		€		€		€	
Totale (Imponibile)		€ 772,99		S.Rifiuti 0,50 % di 769,14		€ 3,85		€ 0,81		€ 4,66	
Totale (Iva Compresa)		€ 935,32		TOTALE STIMA		€ 772,99		€ 162,33		€ 935,32	
Franchigia/Scoperto min. e il max del %		€		Importo Richiesto		Importo Concordato		Importo Lesioni		Fermo Tecnico	
Indennizzo Contrattuale		€		€		€		€		Giorni 2,0	
TOTALE Indennizzo		€ 772,99		Osservazioni:							
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753] Genius Professional Ver: RELEASE:											
Data consegna		21/12/2011		Firma Professionista per ind. Ernesto Sion				Ruolo N. 3812		Foglio N. 1	

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 3319,00/G /11
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **256/NS/11**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**
Data Sinistro: **30/11/2011**
Data Perizia: **06/12/2011**

Assicurato: **AMAT N.583**
Veicolo: **BREDAMENARINIBUS M 220 E LU 4P**
Targa: **DW525TR**
Controparte: **CENTRAUTO SRL**



per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 3319,00/G /11
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **256/NS/11**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **30/11/2011**
Data Perizia: **06/12/2011**

Assicurato: **AMAT N.583**
Veicolo: **BREDAMENARINIBUS M 220 E LU 4P**
Targa: **DW525TR**
Controparte: **CENTRAUTO SRL**



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 256/NS/11	DATA SINISTRO 30/11/2011	ORA 11.00	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 28	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA PRINCIPE AMEDEO		ANGOLO VIA DE CESARE	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - TALSANO		N° SOCIALE 583	TARGA AUTOBUS DW 525 TR	
MATR. AGENTE 194560	COGNOME TOMASELLI	NOME MAURO	QUALIFICA CONDUCENTE DI LINEA	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 26-07-70	DATA ASSUNZIONE 12-12-2005	COMUNE DI RESIDENZA LAMA	C.A.P. 74020
DOMICILIO c/o D'Alò Giuseppina - via	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5065888J	RILASCIATA A MCTC - TA	DATA RILASCIO 07/03/1999
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. NATIONALE SUISSE			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA VWAGEN	MODELLO PASSAT	TARGA DG 628 AY	PROPRIETARIO CENTRAUTO SRL	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
			VITTORIA	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
SALTALAMACCHIA MARCO				
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO



MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	
PETRONELLA FRANCESCO	

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Sinistro Attivo

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

PARTÈ ANTERIORE LATO DESTRO VICINO LA RUOTA

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

PARTÈ ANTERIORE LATO DESTRO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

IL SOTTOSCRITTO TOMASELLI MAURO MATR. 194560 OPERATORE DI ESERCIZIO, IL GIORNO 30/11/2011 ERA IN SERVIZIO AL CAPOLINEA DI "PORTO MERCANTILE" ED EFFETTUAVO LA LINEA 28 ALLA GUIDA DEL BUS 583 CON PARTENZA ORE 10.47. ARRIVATO IN VIA PRINCIPE AMEDEO ANGOLO VIA DE CESARE, ALLE ORE 11.00 CIRCA, UNA VETTURA NON SI ACCORGEVA DI AVERE LO STOP NE' DELL'ARRIVO DEL BUS, E IMBOCCAVA L'INCROCIO SENZA FERMARSI MINIMAMENTE ALLO STOP. CERCANDO DI EVITARE L'IMPATTO MA NON E' STATO POSSIBILE. LA VETTURA UNA PASSAT TARGATA DG628AY MI COLPIVA IN CORRISPONDENZA DELLA RUOTA ANTERIORE DESTRA. L'AUTO ERA GUIDATA DA MARCO SALTALAMACCHIA, IL QUALE MI DICEVA DI NON ESSERE IL PROPRIETARIO DELL'AUTO MA CHE QUELLA ERA UN'AUTO DI CORTESIA DI PROPRIETA' DELLA CENTRAUTO SRL CON ASSICURAZIONE VITTORIA. NEL BUS CON ME VIAGGIAVA UN COLLEGA CHE AVEVA FINITO IL SUO TURNO AL "PORTO MERCANTILE" E CHE RIENTRAVA VERSO IL DEPOSITO CON IL MIO AUTOBUS. IL COLLEGA IN QUESTIONE E' PETRONELLA FRANCESCO PRONTO A TESTIMONIARE ALL'OCCORRENZA. ALTRI PASSEGGERI ALLA MIA RIPARTENZA ERANO ANDATI VIA QUINDI NESSUNO SI E' PRESENTATO PER EVENTUALI INFORTUNI NEL BUS E RIPARTIVO SOLO SENZA PASSEGGERI.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO


Il Capo Ufficio

Il Conducente

Tar 01/12/2011

[Signature]

256/NS/111
Russell Marks



per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 Posiz.Ruolo N.:3812		Nota Spese ed Onorario per la Spett.le		Codice	Ns. Riferimento	
		AMAT		001	3319,00/11	
		Assicurato		Controparte	Impresa Controparte	
		AMAT N.583		CENTRAUTO SRL	038 - VITTORIA ASS.NI	
Esercizio	Sinistro N.		Codice Agenzia		Data Sinistro	
2011	256/NS/11				30/11/2011	
Codice Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza	Ramo	Tipo Sx.	
				/	RCA RISC. ASS.	
Data Incarico	Data effett. Perizia	Località	Presso	Carr. Fascia	Foto	
06/12/2011	06/12/2011	TARANTO	ASS	A1	6	
					Data Restituzione	
					21/12/2011	

ONORARI	
Perizia	30,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl ARD	
Sup. Concordato	
Sup.Liquidazione	
Totale onorario	30,00

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 6 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	30,00
Cassa 2,00 %	0,60
I.V.A. 21 %	6,43
Totale	37,03
Non Imponib.	
Totale	37,03
Rit. Acc. 20 %	6,00
Totale	31,03

Note:

Taranto, li' 20/12/2011

Importo PERIZIA IVA compresa:935,32

Data..... Visto del Liquidatore.....

Genius Professional - by AutoSoft 0771/681436 r.a.

Taranto, lì 18/febbraio/2012

Al Capo Unità AA.GG.
Dott. ssa Tiziana Tursi
SEDE

Oggetto: Verifica esistenza danni ai bus.

In riferimento al sinistro n° 256/ns/11 del 30/011/2011 si comunica che è stata effettuata la verifica esistenza danni, ai sensi del punto 6.2.1. della procedura PR.08 "Gestione Sinistri", al bus con numero aziendale 583.



Sulla zona d'urto descritta dal conducente risultano danni al pannello arco ruota anteriore destro e al pannello inferiore centrale della fiancata destra.

Si trasmettono allegati alla presente n 4 rilievi fotografici.

Distinti saluti

3524
24 FEB. 2012

f.f. Capo Unità Area Tecnica
Sig. Gregorio Paurini



Taranto, li 15 DIC. 2011

Prot. N. 23535/UAG

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le
NATIONALE SUISSE ASS.NI Spa
Sede legale e Direzione generale
Via XXV Aprile
20097 - SAN DONATO MILANESE (MI)

e p.c. Spett.le
Direzione Generale
VITTORIA Ass.ni
Via Caldera n.21
20153 - MILANO

**OGGETTO: Richiesta di risarcimento danni ex art.145, comma 2 del D.L.gvo 7/09/05
n.209 e art.5 del D.P.R. 18/07/2006 n.254
SINISTRO DEL 30/11/2011 A POL. RCV N.25440720 (Ns. rif. 256/NS/11)**

La scrivente Azienda AMAT Spa (Codice fiscale 00146330733), inoltra formale richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali derivatigli a seguito del sinistro avvenuto il 30/11/2011 ore 11.00 circa a Taranto in Via Principe Amedeo incrocio con Via De Cesare tra l'autobus targato DW525TR di proprietà dell'Amat Spa e il veicolo targato DG628AY di proprietà della Centrauto Srl.

A completamento dei dati riportati nel modello di denuncia di sinistro allegato, nel quale sono riportati tutti gli elementi indispensabili per la corretta richiesta, la scrivente Azienda precisa che il veicolo danneggiato sarà messo a Vs. disposizione in orari lavorativi per otto giorni non festivi consecutivi a far data della ricezione della presente, previ accordi telefonici con il ns. **Ufficio sinistri aziendale - TEL./FAX 099/7356261 - Via C. Battisti, 657 Taranto - sinistriamat@amat.ta.it.**

Si resta in attesa di riscontro e del dovuto risarcimento dei danni subiti dal ns. mezzo aziendale.


Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Mathecchia)



Posteitaliane

Avviso di ricevimento

EP 0683/EP 0505 - Mod. 23 IP - MOD 01304 (EX 98402E) - St. [3] Ed. 07/05



A.M.A.T. S.p.A.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO



256/NS144 (rel. Donni)

Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

MILANO BORROMEO
Poste
30.12.11

Numero

148280087784

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario _____

Via _____

Spett.le
Direzione Generale
VITTORIA Ass.ni
Via Caldera n.21
20153 MILANO

CAVITTORIA ASSICURAZIONI SPA
Via Ignazio Gardella, 2 - 20149 MILANO
20 DIC 2011

Per firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

• Invii monolitici a un unico destinatario

• Sottoscrizione unitaria

DATE


Posteitaliane

Avviso di ricevimento

EP 0683/EP 0505 - Mod. 23 I/P - MOD. 01304 (EX W8402E) - St. [3] Ed. 07/05



A.M.A.T. s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO



256/125/11
Zi. l. Damm

Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

Italiane

Numero

142280-8780

8

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario _____

Via _____

C.A.P. _____

Spett.le

NATIONALE SUISSE ASS.NI Spa


Sede legale e Direzione generale

Via XXV Aprile

20087 SAN DONATO MILANESE (MI)

NATIONALE SUISSE

20 DIC 2011



Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

☐ Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 08.04.01:
• Invii multipli a un unico destinatario
• Sottoscrizione rifiutata

RICEVUTO

Oggetto: SINISTRO DEL 30/11/2011 A POL. RCV N. 25440720 - AMAT SPA (DW525TR) /
CENTRAUTO SRL (DG628AY) - NS. RIF. 256/NS/11

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 01/12/2011 16.32

A: ns@sistemasinistri.it

CC: "Rag. Eugenio RE FRASCHINI" <Eugenio.ReFraschini@nationalesuisse.it>

Si trasmette la denuncia di sinistro indicato in oggetto.

Segue formale richiesta di risarcimento danni ai sensi ex art.145, comma 2 del
D.L.gvo 7/9/05 n.209 e art. 5 del DPR 18/07/2006 N.254.

Distinti saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA

Allegati:

256NS11.PDF

124 KB