

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 233 / 11	DATA SINISTRO 28/10/2011	ORA 21.45	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE
LINEA 4	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA ORSINI	ANGOLO	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - STATTE (TA)		N° SOCIALE 538	TARGA AUTOBUS CX 237 XG
MATR. AGENTE 143658	COGNOME GALLO	NOME DAMIANO	QUALIFICA Conducente di linea
COMUNE DI NASCITA FRAGAGNANO	DATA DI NASCITA 06-02-57	DATA ASSUNZIONE 16-12-82	COMUNE DI RESIDENZA FRAGAGNANO
			C.A.P. 74022
DOMICILIO VIA VITTORIO EMANUELE ,11	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA2056839	RILASCIATA A TARANTO
		DATA RILASCIO 20/07/1979	SCADENZA PATENTE 24/03/2014
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA POLIZIA DI STATO

TESTIMONI


☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

ATTI VANDALICI

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

PLAFONIERE SMONTATE

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

VEDI ANNOTAZIONE DELL'AGENTE GALLO DAMIANO RIPORTATA SULLA CEDOLA DI VIAGGIO:

"..... CON LA PARTENZA DELLE ORE 21.42 DA PORTO MERCANTILE MI FERMAVO ALLA PRIMA FERMATA DI VIA ORSINI PERCHE' ALCUNI VANDALI SMONTAVANO LE PLAFONIERE DI CUI QUALCUNA LA BUTTAVANO FUORI DAL FINESTRINO, POI CHIAMAVO IL 113 DI CUI E' INTERVENUTO"

VEDI ANCHE RELAZIONE DI SERVIZIO DI MANCINI EMILIO:

"..... INTORNO ALLE 21.45 MI CHIAMAVA L'AGENTE GALLO DAMIANO, COMANDATO AL TURNO 213 IN QUANTO ALCUNI RAGAZZI AVEVANO DIVELTO ALCUNE PLAFONIERE DEL BUS 538. CHIAMAVO IL 113 CHE INTERVENIVA E VERBALIZZAVA IL TUTTO, PRENDENDO IL NOMINATIVO DEI RAGAZZI.".

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 04/11/2011

Taranto li 28/10/2011

Al RESPONSABILE AREA ESERCIZIO/SOSTA

SEDE

Oggetto: RELAZIONE DI SERVIZIO

INTORNO ALLE 21.45 MI CHIAMAVA L'AG. GALLO DAMIANO,
COMANDATO AL TURNO 213 (17.13-23.28 1° l.h) IN QUANTO
ALCUNI RAGAZZI AVEVANO BIVELTO ALCUNE PLAFONIERE
DEL BUS 538. CHIAMATO IL 113 CHE INTERVENIVA E
VERBALEZZAVA IL TUTTO, PRENDENDO IL NOMINATIVO DEI
RAGAZZI.



TANTO PER CONOSCENZA

2278
Prot. N. 31 OTT. 2011
Del
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☒
UAG AFFARI GEN./P./SINISTRI ☒
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
U/PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
U/RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐
☐

firmato: Emilio Mori

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° 014 DALLE ORE 515 ALLE ORE 1147 LINEA 4 FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	TURNO DI SERVIZIO n° DALLE ORE 11:37 ALLE ORE 17:23 LINEA 4 FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	TURNO DI SERVIZIO n° DALLE ORE 17:13 ALLE ORE 2355 LINEA 4 FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro



 n° _____ del _____ :
 Con la partenza delle ore 2142 DA PORTO MERCANTILE
 mi fermavo alla 1ª fermata di via Orsini perché alcuni
 venditori presentavano le plafoniere di cui qualcuno le
 buttavano fuori dal finestrino, poi chiamavo il 113 che
 al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO e intervenuto a ore 2130

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 538 DATA 28/10/2011

RISERVATO OPERATORE DI ESERCIZIO						RISERVATO AI CONTROLLI		
Linea N°	Orario di partenza		Orario di arrivo		OPERATORE: COGNOME e NOME (STAMPATELLO)	Orario	Località	Firma Verificatore (PER ESTESO)
	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE				
4	PORUB	559	STANZ	637	MARINELLI G			
4	STANZ	637	PORUB	710	MARINELLI G			
4	PORUB	720	STANZ	806	MARINELLI G			
4	STANZ	806	PORUB	839	MARINELLI G			
4	PORUB	849	STANZ	935	MARINELLI G			
4	STANZ	935	PORUB	1008	MARINELLI G			
4	PORUB	1018	STANZ	1104	MARINELLI G			
4	STANZ	1105	PORUB		MARINELLI G			
4	PT	11:47	MT	12:35	CANTONE MAS			
4	MT	12:35	PT	13:10	CANTONE MAS			
4	PT	13:16	MT	14:05	CANTONE MAS			
4	MT	14:05	PT	14:30	CANTONE MAS			
4	PT	14:37	MT	15:19	CANTONE MAS			
4	MT	15:19	PT	15:47	CANTONE MAS			
4	PT	15:54	MT	16:40	CANTONE MAS			
4	MT	16:40	PT	17:15	CANTONE MAS			
4	PM	1723	ST	1809	GALLI DAMIANO			
4	ST	1809	PM	1855	" "			
4	PM	1852	ST	1938	" "			
4	ST	1938	PM	2000	" "			
4	PM	2020	ST	2107	" "			
4	ST	2107	PM	2120	" "			
4	PM	2142	ST	2224	" "			
4	ST	2224	PM	2250	" "			
4	APP. A	2325	DEP	2425	GALLI DAMIANO			

ZUBO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

PLAFONIERE SMONTATE

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

VEDI ANNOTAZIONE DELL'AGENTE GALLO DAMIANO RIPORTATA SULLA CEDOLA DI VIAGGIO:

"..... CON LA PARTENZA DELLE ORE 21.42 DA PORTO MERCANTILE MI FERMAVO ALLA PRIMA FERMATA DI VIA ORSINI PERCHÉ ALCUNI VANDALI SMONTAVANO LE PLAFONIERE DI CUI QUALCUNA LA BUTTAVANO FUORI DAL FINESTRINO, POI CHIAMAVO IL 113 DI CUI È INTERVENUTO

VEDI ANCHE RELAZIONE DI SERVIZIO DI MANCINI EMILIO:

"..... INTORNO ALLE 21.45 MI CHIAMAVA L'AGENTE GALLO DAMIANO, COMANDATO AL TURNO 213 IN QUANTO ALCUNI RAGAZZI AVEVANO DIVELTO ALCUNE PLAFONIERE DEL BUS 538. CHIAMAVO IL 113 CHE INTERVENIVA E VERBALIZZAVA IL TUTTO, PRENDENDO IL NOMINATIVO DEI RAGAZZI.".

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SÌ ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

T.A. 04/11/2011

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 233 / 11	DATA SINISTRO 28/10/2011	ORA 21.45	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 4	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA ORSINI		ANGOLO	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - STATTE (TA)		N° SOCIALE 538	TARGA AUTOBUS CX 237 XG	
MATR. AGENTE 143658	COGNOME GALLO	NOME DAMIANO	QUALIFICA Conducente di linea	
COMUNE DI NASCITA FRAGAGNANO	DATA DI NASCITA 06-02-57	DATA ASSUNZIONE 16-12-82	COMUNE DI RESIDENZA FRAGAGNANO	C.A.P. 74022
DOMICILIO VIA VITTORIO EMANUELE, 11	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA2056839	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 20/07/1979
		SCADENZA PATENTE 24/03/2014		
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA POLIZIA DI STATO

TESTIMONI

--

ATTI VANDALICI

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

233/AC14



Allianz S.p.A.
Back Office - Recupero Franchigie
C.so Italia 23 - 20122 Milano
Pronto Allianz Numero Verde 800.68.68.68

Agenzia ROMA GERENZA DIRETTE
VIA LUCULLO 14
00187 ROMA
Tel. 06 6768.1
Fax 06 6768.2439

Milano , 04 giugno 2015



0006
MSI501164880010001 01 GE02
12357261 MXA62796004461
146 4 DC00S1352 A

Polizza n.: 059497101

Spettabile
AMAT
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

Oggetto: Riepilogo periodico di recupero franchigie di euro 4.000,00 - primo sollecito

Spettabile AMAT,

relativamente al riepilogo periodico num. 010594971011504 indicato sul retro, degli importi di **franchigia da rimborsare**, inviato in data **04/05/2015** vi **sollecitiamo al pagamento** del relativo importo pari a euro **4.000,00** che non ci risulta ancora versato.

Vi preghiamo di effettuare il pagamento del relativo importo al più presto tramite la vostra agenzia o utilizzando il bollettito di conto corrente postale allegato.

Qualora aveste nel frattempo già provveduto, vi preghiamo di considerare nullo questo avviso e ci scusiamo del disturbo arrecato.

Per ogni chiarimento potrete rivolgervi alla vostra agenzia.

Vi ringraziamo per l'attenzione e con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Allianz S.p.A.
Jesus Marin Giulia Gliubich

AmAt
Servizio per la mobilità nell'area di Taranto

121/10
26 GIU. 2015

AD Amministratore Delegato	☐
DG Direttore Generale	☐
DA Direttore Amministrativo	☐
DT Direttore Tecnico	☐
UAP Agente / Contratti	☒
UCM Commerciale / Marketing	☐
UCB Contabilità Bilancio	☐
UES Esercizio / Sosta	☐
UIS Informatica / Statistica	☐
UMR Manutenzione / Tecnica	☐
URM Risorse Umane	☐
UAC Area Gen. PPRR SINTETI	☒
RAG Ufficio Ragioneria	☒
STO Staff Qualità	☐

Allianz S.p.A.
Sede legale
Largo Ugo Inneri, 1 - 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
www.allianz.it
Codice 01

Uffici:
Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22
Trieste 34123 - Largo Ugo Inneri, 1
CF, P. IVA e Registro imprese
di Trieste n. 05032630963
Cap. sociale euro 403.000.000 i.v.

Iscritta all'Albo imprese
di assicurazione n. 1.00152
Capogruppo del gruppo assicurativo
Allianz, iscritto all'Albo gruppi
assicurativi n. 018
Società controllata, tramite
A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco

Riepilogo delle Franchigie da recuperare

N. Sinistro	Data Sinistro	Località del Sinistro	Nominativo del danneggiato	Importo liquidato	Data liquidazione	Targa	Veicolo	Importo franchigia
01.923485670	18/11/2014	ITALIA 74100 TARANTO TA	NITTOSO VALERIA	1.200,00	03/03/2015	EH141FT	AUTOBUS	1.000,00
01.923498610	20/11/2014	VIA PRINCIPE AMEDEO VIA GIOVINA	CALDERONE MARIA	2.000,00	19/03/2015	DW983TR	AUTOBUS	1.000,00
01.923534413	04/02/2015	VIA OBERDAN 74100 TARANTO TA	PAVONE ADDOLORATA	1.300,00	10/03/2015	DW785TR	AUTOBUS	1.000,00
01.923540566	13/02/2015	VIA 00000 SAN GIORGIO IONICO	SICUREZZA E AMBIENTE	2.198,00	19/03/2015	CX240XG	AUTOBUS	1.000,00

ATTENZIONE: PIEGARE E STRAPPARE LUNGO LE PERFORAZIONI

CONTI CORRENTI POSTALI Ricevuta di Versamento Banco Posta



sul
C/C n. 35343102

di Euro 4.000,00

INTESTATO A
ALLIANZ SPA RECUPERO FRANCHIGIE

Eseguito da:

AMAT

Residente in

VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

N. Sinistro
923485670
Codice 01

Date avvenimento
18/11/2014



ATTENZIONE: PIEGARE E STRAPPARE LUNGO LE PERFORAZIONI

CONTI CORRENTI POSTALI Ricevuta di Accredito Banco Posta



sul C/C n. 35343102

di Euro 4.000,00

TD 896

CODICE IBAN

INTESTATO A

ALLIANZ SPA RECUPERO FRANCHIGIE

301059497101150453

N. Sinistro

923485670

Date avvenimento

18/11/2014

Eseguito da:

AMAT

Residente in

VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA



18301059497101150453120000353431021000001000003896

BOLLO DELL'UFF. POSTALE
codice cliente

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

importo in euro

numero conto

td

<301059497101150453>

00004000+00> 000035343102< 896>