

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 208/NS/11	DATA SINISTRO 04/10/2011	ORA 06.20	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 1/2	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA MASACCIO		ANGOLO VIA MICHELANGELO BUONARROTI	
DIREZIONE TAMBURI - CITTA' MERCATO		N° SOCIALE 483	TARGA AUTOBUS CA 356 RJ	
MATR. AGENTE 171588	COGNOME PASSIATORE	NOME ANTONIO	QUALIFICA Conducente di linea	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 30-07-58	DATA ASSUNZIONE 02-03-83	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	C.A.P. 74100
DOMICILIO VIA ICCO N. 10	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5271494K	RILASCIATA A MCTC - TA	DATA RILASCIO 21/01/2010
			SCADENZA PATENTE 06/07/2015	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. NATIONALE SUISSE		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA Mercedes	MODELLO CLASSE B	TARGA CY 073 EY	PROPRIETARIO ILLIANO VINCENZO (Taranto, 2/9/83)	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
VIA / PIAZZA VIA UGO FOSCOLO			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO



MARCA VWAGEN	MODELLO TIGUAN	TARGA DZ 993 ZZ	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	
NESSUNO	

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Sinistro Passivo

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

GRAFFI ALLA PARTE ANTERIORE LATO DESTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

MERCEDES CLASSE A = PORTIERA ANTERIORE LATO GUIDA E SPIGOLO ANTERIORE LATO DESTRO

VOLKSWAGEN TIGUAN = PORTIERA ANTERIORE LATO GUIDA

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

MENTRE DA VIA BUONARROTI SVOLTAVO A SINISTRA PER VIA MASACCIO ANDAVO IN COLLISIONE CON UNA MERCEDES CLASSE A DI COLORE SCURO CHE SOPRAGGIUNGEVA DALLA MIA DESTRA DA VIA MASACCIO.

IL CONDUCENTE DELLA MERCEDES NEL VANO TENTATIVO DI EVITARMI DEVIAVA A DESTRA ED URTAVA UNA VOLKSWAGEN TIGUAN DI COLORE SCURO IN SOSTA. IL SIG. ILLIANO MI COMUNICAVA CHE AVREBBE PROVVEDUTO A LASCIARE UN BIGLIETTO SUL PARABREZZA.

IL SIG. ILLIANO VINCENZO CONDUCENTE E UNICO OCCUPANTE DELLA MERCEDES CLASSE A DICHIARAVA DI NON AVER SUBITO DANNI FISICI.

A BORDO DEL BUS AL MOMENTO DELL'INCIDENTE VIAGGIAVA UN SOLO PASSEGGERO, RIMASTO ILLESO, CHE ANDAVA VIA SUBITO DOPO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO ☐ SI ☐ NO

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO


Il Capo Ufficio

Il Conducente

DA, 10/10/2011 *Panico*

pagina

2



ISPEZIONE

TARGA: CY073EY

DATI DEL VEICOLO

Targa	CY073EY
Telaio	WDD2452081J053644
Omologazione	OEWDD04EST10
Fabbrica / Tipo	DAIMLERCHRYSLER AG MB245 Y20JL2EWAAA500
Data Immatricolazione	02/01/2006
Data Aggiornamento Carta Circolazione	23/05/2011
KW	103,00
Classe / Uso	AUTOVETTURA / PRIVATO TRASPORTO PERSONE
Carrozzeria	FAMILIARE
Cilindrata	1992
Alimentazione	GASOLIO
Tara	1435
Portata	445
Peso Complessivo	1880
Posti n.ro	5
Assi n.ro	2

Prima Formalita'	PRIMA ISCRIZIONE VEICOLO NUOVO
Data Prima Formalita'	02/01/2006
R.P.	A000025R

Ultima Formalita'	TRASFERIMENTO DI PROPRIETA'
Data Ultima Formalita'	23/05/2011
R.P.	A046668K

DATI DELLA INTESTAZIONE

R.P.	A046668K
del	23/05/2011
Atto	SCRITTURA PRIVATA
Data Atto	29/04/2011
Prezzo del Veicolo	***** 8.500,00 * Euro

Proprietario	MEDIAMOTORS
Sesso / Tipo Societa'	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Comune di residenza	TARANTO (TA)
Indirizzo	VIA TEMENIDE 89/A - 74121

ANNOTAZIONI

Numero precedenti intestazioni 5
Rilasciato certificato di proprieta' a seguito dell'ultima formalita'
Non risultano iscritte ipoteche/privilegi
Non risultano iscritti gravami

Certificazione / Ispezione n. 61 del 11/10/2011 08:03:58

NON COSTITUISCE CERTIFICAZIONE

Importo bollo	***** 0,00 * Euro
Importo emolumenti	***** 2,84 * Euro
Importo totale	***** 2,84 * Euro



AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

UFFICIO PROVINCIALE DI:

TARANTO



PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

ISPEZIONE

TARGA: DZ993ZZ

DATI DEL VEICOLO

Targa	DZ993ZZ
Telaio	WVGZZZ5NZAW054349
Omologazione	OEWVG05ZN
Fabbrica / Tipo	VW 5N ACCBABX1 AM6AM6A6006NDSTVR07MG
Data Immatricolazione	14/06/2010
Data Aggiornamento Carta Circolazione	01/03/2011
KW	103,00
Classe / Uso	AUTOVETTURA / PRIVATO TRASPORTO PERSONE
Carrozzeria	FAMILIARE
Cilindrata	1968
Alimentazione	GASOLIO
Tara	1665
Portata	575
Peso Complessivo	2240
Posti n.ro	5
Assi n.ro	2

Prima Formalita'	PRIMA ISCRIZIONE VEICOLO NUOVO CON LOCAZIONE
Data Prima Formalita'	14/06/2010
R.P.	A069272P

Ultima Formalita'	TRASFERIMENTO DI PROPRIETA'
Data Ultima Formalita'	01/03/2011
R.P.	A020630R

DATI DELLA INTESTAZIONE

R.P.	A020630R
del	01/03/2011
Atto	SCRITTURA PRIVATA
Data Atto	22/02/2011
Prezzo del Veicolo	***** 26.000,00 * Euro

Proprietario	SCIALPI MARCELLA
Sesso / Tipo Societa'	FEMMINILE
Data di nascita	10/03/1981
Comune di nascita	TARANTO (TA)
Comune di residenza	TARANTO (TA)
Indirizzo	VIA ATTICA 24/9 - 74121

ANNOTAZIONI

Numero precedenti intestazioni 2
Rilasciato certificato di proprieta' a seguito dell'ultima formalita'
Non risultano iscritte ipoteche/privilegi
Non risultano iscritti gravami

Certificazione / Ispezione n. 62 del 11/10/2011 08:04:01

NON COSTITUISCE CERTIFICAZIONE


Importo bollo	***** 0,00 * Euro
Importo emolumenti	***** 2,84 * Euro
Importo totale	***** 2,84 * Euro

foglio n.ro 1

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

GRAFFI ALLA PARTE ANTERIORE LATO DESTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

MERCEDES CLASSE A = PORTIERA ANTERIORE LATO GUIDA E SPIGOLO ANTERIORE LATO DESTRO

VOLKSWAGEN TIGUAN = PORTIERA ANTERIORE LATO GUIDA

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

MENTRE DA VIA BUONARROTI SVOLTAVO A SINISTRA PER VIA MASACCIO ANDAVO IN COLLISIONE CON UNA MERCEDES CLASSE A DI COLORE SCURO CHE SOPRAGGIUNGEVA DALLA MIA DESTRA DA VIA MASACCIO.

IL CONDUCENTE DELLA MERCEDES NEL VANO TENTATIVO DI EVITARMI DEVIAVA A DESTRA ED URTAVA UNA VOLKSWAGEN TIGUAN DI COLORE SCURO IN SOSTA. IL SIG. ILLIANO MI COMUNICAVA CHE AVREBBE PROVVEDUTO A LASCIARE UN BIGLIETTO SUL PARABREZZA.

IL SIG. ILLIANO VINCENZO CONDUCENTE E UNICO OCCUPANTE DELLA MERCEDES CLASSE A DICHIARAVA DI NON AVER SUBITO DANNI FISICI.

A BORDO DEL BUS AL MOMENTO DELL'INCIDENTE VIAGGIAVA UN SOLO PASSEGGERO, RIMASTO ILLESO, CHE ANDAVA VIA SUBITO DOPO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

T.A. 10/10/22

Taranto, li 10/10/2011

Egr. Sig.

PASSIATORE ANTONIO
VIA ICCO N. 10
74100 TARANTO

Oggetto: Sinistro n° 208/NS/11 del 04/10/2011

Il giorno 04/10/2011, il bus n° 483 da Lei condotto, impegnato sulla linea 1/2, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per un ammontare non ancora quantificato.

Qualora a conclusione dell'istruttoria dovesse essere accertata la Sua responsabilità, questa Azienda procederà, oltre all'adozione del provvedimento disciplinare a Suo carico, anche al recupero del danno cagionato al mezzo, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento allegato al R.D. n° 148/1931 e della Legge regionale n° 18 del 31/10/2002 e successive modificazioni ed integrazioni

Sarà cura di questa Azienda comunicarle, all'esito della relativa perizia, l'entità dell'eventuale danno da risarcire.

Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che il contenuto della presente sia portato a conoscenza della Compagnia assicuratrice.

Distinti saluti

LA DIREZIONE

RACCOMANDATA A MANO

per ricevuta - Taranto, li

10/10/2011

Poniedu

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 483 DATA _____[illegible]

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1 TURNO DI SERVIZIO n° <u>05</u> DALLE ORE <u>512</u> ALLE ORE <u>1810</u> LINEA <u>112</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <i>P. Neri</i> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	2 TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE _____ ALLE ORE _____ LINEA _____ FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO _____ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	3 TURNO DI SERVIZIO n° _____ DALLE ORE _____ ALLE ORE _____ LINEA _____ FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO _____ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente**M = Mancante****INS = Insufficiente****Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro**

n° _____ del _____ :

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore _____

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
208/NS/11	04/10/2011	06.20	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO	ANGOLO			
1/2	TARANTO - VIA MASACCIO	VIA MICHELANGELO BUONARROTI			
DIREZIONE	N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS			
TAMBURI - CITTA' MERCATO	483	CA 356 RJ			
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
171588	PASSIATORE	ANTONIO	Conducente di linea		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
TARANTO	30-07-58	02-03-83	TARANTO	74100	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIA ICCO N. 10	D	TA5271494K	MCTC - TA	21/01/2010	06/07/2015
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.	COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE				
NATIONALE SUISSE					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
Mercedes	CLASSE B	CY 073 EY	ILLIANO VINCENZO (Taranto, 2/9/83)	TARANTO
VIA / PIAZZA	COMPAGNIA ASSICURATRICE			
VIA UGO FOSCOLO				
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA	COMUNE DI RESIDENZA			
1° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
2° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			



DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
VWAGEN	TIGUAN	DZ 993 ZZ		
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	
NESSUNO	

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

GRAFFI ALLA PARTE ANTERIORE LATO DESTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

MERCEDES CLASSE A = PORTIERA ANTERIORE LATO GUIDA E SPIGOLO ANTERIORE LATO DESTRO

VOLKSWAGEN TIGUAN = PORTIERA ANTERIORE LATO GUIDA

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

MENTRE DA VIA BUONARROTI SVOLTAVO A SINISTRA PER VIA MASACCIO ANDAVO IN COLLISIONE CON UNA MERCEDES CLASSE A DI COLORE SCURO CHE SOPRAGGIUNGEVA DALLA MIA DESTRA DA VIA MASACCIO.

IL CONDUCENTE DELLA MERCEDES NEL VANO TENTATIVO DI EVITARMICI DEVIAVA A DESTRA ED URTAVA UNA VOLKSWAGEN TIGUAN DI COLORE SCURO IN SOSTA. IL SIG. ILLIANO MI COMUNICAVA CHE AVREBBE PROVVEDUTO A LASCIARE UN BIGLIETTO SUL PARABREZZA.

IL SIG. ILLIANO VINCENZO CONDUCENTE E UNICO OCCUPANTE DELLA MERCEDES CLASSE A DICHIARAVA DI NON AVER SUBITO DANNI FISICI.

A BORDO DEL BUS AL MOMENTO DELL'INCIDENTE VIAGGIAVA UN SOLO PASSEGGERO, RIMASTO ILLESO, CHE ANDAVA VIA SUBITO DOPO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente



pagina

2

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO	DATA SINISTRO	ORA	MODALITA' APERTURA		
208/NS/11	04/10/2011	06.20	DENUNCIA AGENTE		
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO		ANGOLO		
1/2	TARANTO - VIA MASACCIO		VIA MICHELANGELO BUONARROTI		
DIREZIONE		N° SOCIALE	TARGA AUTOBUS		
TAMBURI - CITTA' MERCATO		483	CA 356 RJ		
MATR. AGENTE	COGNOME	NOME	QUALIFICA		
171588	PASSIATORE	ANTONIO	Conducente di linea		
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	DATA ASSUNZIONE	COMUNE DI RESIDENZA	C.A.P.	
TARANTO	30-07-58	02-03-83	TARANTO	74100	
DOMICILIO	TIPO PATENTE	N° PATENTE	RILASCIATA A	DATA RILASCIO	SCADENZA PATENTE
VIA ICCO N. 10	D	TA5271494K	MCTC - TA	21/01/2010	06/07/2015
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T.			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		
NATIONALE SUISSE					

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
Mercedes	CLASSE B	CY 073 EY	ILLIANO VINCENZO (Taranto, 2/9/83)	TARANTO
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
VIA UGO FOSCOLO				
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO



MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
VWAGEN	TIGUAN	DZ 993 ZZ		
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	
NESSUNO	

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

SINISTRO PASSIVO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

GRAFFI ALLA PARTE ANTERIORE LATO DESTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

MERCEDES CLASSE A = PORTIERA ANTERIORE LATO GUIDA E SPIGOLO ANTERIORE LATO DESTRO

VOLKSWAGEN TIGUAN = PORTIERA ANTERIORE LATO GUIDA

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

MENTRE DA VIA BUONARROTI SVOLTAVO A SINISTRA PER VIA MASACCIO ANDAVO IN COLLISIONE CON UNA MERCEDES CLASSE A DI COLORE SCURO CHE SOPRAGGIUNGEVA DALLA MIA DESTRA DA VIA MASACCIO.

IL CONDUCENTE DELLA MERCEDES NEL VANO TENTATIVO DI EVITARMI DEVIAVA A DESTRA ED URTAVA UNA VOLKSWAGEN TIGUAN DI COLORE SCURO IN SOSTA. IL SIG. ILLIANO MI COMUNICAVA CHE AVREBBE PROVVEDUTO A LASCIARE UN BIGLIETTO SUL PARABREZZA.

IL SIG. ILLIANO VINCENZO CONDUCENTE E UNICO OCCUPANTE DELLA MERCEDES CLASSE A DICHIARAVA DI NON AVER SUBITO DANNI FISICI.

A BORDO DEL BUS AL MOMENTO DELL'INCIDENTE VIAGGIAVA UN SOLO PASSEGGERO, RIMASTO ILLESO, CHE ANDAVA VIA SUBITO DOPO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO


Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

pagina

2





Indirizzo **Piazza Masaccio**

L'indirizzo è approssimativo



© 2011 Google

Prot. N°	03 NOV. 2011
Del	
P	PRESIDENTE ☐
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	AFFARI GEN. P. SINISTRI ☒
UA	ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT	TECNICO ☐
ut.PT	PRODOTTI TRAFFICO ☐
ut.RG	RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ	STAFF QUALITA' ☐

Vostro interlocutore

Alessandro Corso
Direzione Tecnica
Servizio Sinistri
Ispettorato di Direzione
Tel. +39 02 51603 290
Fax +39 02 51603 288
backoffice@nationalesuisse.it



DC00S1412
001 L684848-P1-D82-1/2 0-0-0
26848480000082000

A.M.A.T.S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

San Donato Milanese, 24/10/2011

Sinistro n. 00908-2011-000171450 accaduto a TARANTO il giorno 04/10/2011

In ottemperanza alle vigenti normative e con particolare riferimento all'art 316 del Codice delle Assicurazioni ed alle disposizioni del Regolamento ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) n° 31, ed esclusivamente a questo scopo, con la presente siamo a informarla che abbiamo provveduto alla rubricazione del sinistro in oggetto, per il quale, relativamente al veicolo targato CA356RJ, ci risultano le seguenti informazioni:

Proprietario del veicolo:

Nome Cognome/ Ragione Sociale: A.M.A.T.S.P.A.
Codice Fiscale/ Partita IVA: 00146330733

Contraente della polizza:

Nome Cognome/ Ragione Sociale: A.M.A.T.S.P.A.
Codice Fiscale/ Partita IVA: 00146330733

Conducente del veicolo:

Nome Cognome/ Ragione Sociale: PASSIATORE ANTONIO
Codice Fiscale/ Partita IVA: PSSNTN58L30L049J

La invitiamo cortesemente ad integrare i dati mancanti e/o a correggere eventuali inesattezze, trasmettendo le via fax /e-mail agli indirizzi sopra citati, oppure a mezzo posta all'indirizzo sotto riportato. Nel qual caso Lei avesse già provveduto agli incombenenti di cui sopra, La preghiamo di voler ritenere nulla la presente.

Cordiali saluti.

Nationale Suisse S.p.A.

Sede Legale e Direzione
Generale in Italia
Via XXV Aprile
20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. 02 51 60 31
Fax 02 51 46 34
info@nationalesuisse.it
www.nationalesuisse.it

Nationale Suisse S.p.A.
società unipersonale soggetta all'attività di
direzione e coordinamento da parte della
Compagnia d'Assicurazioni Nazionale
Svizzera SA-Capitale soc. 12.000.000 euro i.v.
R.E.A. di Milano n° 585006
Albo Imprese n° 1.00038
Albo Gruppi Assicurativi n° 013
Partita IVA e Codice Fiscale n° 01851070159
Imp. aut. all'esercizio assic. con D.M.
6-10-72 (G.U. 20-10-72 n° 274) Compagnia
con sistema di management certificato

Nationale Suisse Vita S.p.A.
società soggetta all'attività di direzione e
coordinamento da parte di
Nationale Suisse S.p.A. - Capitale sociale
11.000.000 euro i.v.
R.E.A. di Milano n° 1242210
Albo Imprese n° 1.00071
Albo Gruppi Assicurativi n° 013
Partita IVA e Codice Fiscale n° 08710960157
Imp. aut. all'esercizio assic. con D.M.
16-05-88 (G.U. 22-06-88 n° 145) Compagnia
con sistema di management certificato



Oggetto: SINISTRI AMAT SPA n. 908-2011-000171902 - 908-2011-000168960 - 908-2011-000170413 - 908-2011-000171450

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 14/11/2011 17.23

A: Alessandro CORSO <backoffice@nationalesuisse.it>

Vedi allegati.

Distinti saluti.

Ufficio Sinistri Amat Spa

--- Allegati: ---

sharp_amatmail_net_20111114_172240_0058_bb74563a0027.pdf

244 KB

Taranto, li 17 NOV. 2011

Prot. n.: 21655 UAG

Raccomandata A.R.

Spett.le
NATIONALE SUISSE ASS.NI Spa
Direzione Tecnica - Servizio Sinistri
Via XXV Aprile
20097 - SAN DONATO MILANESE (MI)

OGGETTO: Sinistro del 04/10/2011 a Pol. RCV N.25440629
AMAT SPA (CA356RJ) / Mediamotors (CY073EY) + SCIALPI (DZ993ZZ)
Ns. Rif. 208/NS/11

Sinistro del 07/10/2011 a Pol. RCV N.25440697
AMAT SPA (DG438BF) / DE NICOLO' D. + BASILE C.
Ns. Rif. 210/NS/11

Sinistro del 08/10/2011 a Pol. RCV N.25440721
AMAT SPA (DW535TR) / MILLI (X37MYL)
Ns. Rif. 211/NS/11

Sinistro del 12/10/2011 a Pol. RCV N.25440707
AMAT SPA (DN280AZ) / SOLITO (CX281KG)
Ns. Rif. 213/NS/11

Sinistro del 22/09/2011 a Pol. RCV N.25440689
AMAT SPA (CX272XG) / FABBIANO (LA TANA DI GIO')
Ns. Rif. 214/NS/11

Sinistro del 15/10/2011 a Pol. RCV N.25440856
AMAT SPA (DW775TR) / PIZZUTO (EC445LL)
Ns. Rif. 215/NS/11

In allegato alla presente Vi trasmettiamo le denunce di sinistro indicato in oggetto già anticipate via e-mail.

Qualora si rendessero necessari ulteriori chiarimenti il ns. Ufficio sinistri aziendale è a Vs. disposizione: TEL./FAX 099/7356261 - sinistriamat@amat.ta.it.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Vatichecchia)

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 E-Mail:ernestosion@tiscalinet.it				Perizia N° 3075,00/G /11		Relazione di perizia per AMAT		Codice 001		Ramo sinistro RCA RISC. ASS.	
Assicurato AMAT N.483				Controparte ILLIANO VINCENZO				Impresa di controparte N.N.			
Esercizio 2011		Numero sinistro 208/NS/11		Codice - Agenzia				Data sinistro 04/10/2011			
Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Cod. Ispettorato		Numero polizza		Ramo polizza		Recupero o IVA Si	
Data Incarico 20/10/2011		Data primo rilievo 20/10/2011		Località TARANTO		C/o ASS		Riparazioni Da Iniz.		Foto N. 6	
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA										Privilegio a favore di / /	
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:										Già Targa	
Veicolo(Marca-Modello-Versione) IRISBUS ITALIA 491E/3P						Targa CA356RJ		Telaio ZGA482M0006002987		1° Immatr. 18/06/02	
Stato d'uso DISCRETO		Km. 1		Pneum. 60		Colore - Tipo smalto GRIGIO METALLIZATO				Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si	
Allestimenti/Dotazioni						Ultima revisione / /		Ubicazione Danni 			
Codice Omologazione		Per veicoli comme./Ind.		Portata q.li		Tara q.li		Passo m.		Posti n°	
Valore Commerciale(C) € 1,00		Valore Relitto €		Valore per Differenza € 0		Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità €			
C.R. VOCI DI DANNO Listino ricambi aggiornato al [/ /]				SR Diff. Tempo		LA Diff. Tempo		VE Diff. Tempo		ME Tempo	
I danni presenti nella parte anteriore dx con interessamento di fianchetto ant.dx, cofano ant., paraurti ant.dx, sono di natura pregressa in quanto già presenti in occasione di perizia eseguita dal sottoscritto in data 09.03.10 per il sx n. 044/NS/10.										DCMS Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)	
Codice / Riparatore A1				Fascia Carr. A1		SR		LA		VE operativo	
Telefono:				Totale Tempi		Ore		Ore		Ore	
Supplemento per Doppio Strato 15%		Ore		Supplemento Finitura 10% max ore 3		Ore		Tempo Aggiuntivo per Verniciatura		Ore	
Ore		Ore		Ore		Ore		Ore		Ore	
Valore Assicurato(A) €		Valore a nuovo(N) € 1,00		Ricambi		Imponibile €		Iva €		Totale €	
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=		Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale Consumo Ore €/h 9,92		€		€		€	
Totale Imponibile €		€		Nolo Dime e/o Varie		€		€		€	
Degrado €		€		Mano d'opera carrozzeria Ore €/h 20,66		€		€		€	
Insufficienza Assicurativa % €		€		Mano d'opera meccanica Ore €/h 20,66		€		€		€	
Totale (Imponibile) €		€		S.Rifiuti 0,50 % di		€		€		€	
Totale (Iva Compresa) €		€		TOTALE STIMA		€		€		€	
Franchigia/Scoperto min. e il max del % €		€		Importo Richiesto €		Importo Concordato €		Importo Lesioni €		Fermo Tecnico Giorni	
Indennizzo Contrattuale €		€		Osservazioni:							
TOTALE Indennizzo €		€									
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753] Genius Professional Ver: RELEASE:				Data consegna 21/12/2011		Firma Professionista per. ind. Ernesto Sion				Ruolo N. 3812	
										Foglio N. 1	

per. ind. Ernesto Sion
NFORTUNISTICA STRADALE
/ia Emilia, 115
74100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 3075,00/11
Compagnia: AMAT
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: 208/NS/11
Numero Pol.:

Ramo sinistro: RCA RISC. ASS.

Assicurato: AMAT N.483
Veicolo: IRISBUS ITALIA 491E/3P
Targa: CA356RJ
Controparte: ILLIANO VINCENZO

Data Sinistro: 04/10/2011
Data Perizia: 20/10/2011



per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via Emilia, 115
41100 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997366544
Posiz. Ruolo N.:3812

Perizia N.: 3075,00/11
Compagnia: AMAT
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: 208/NS/11
Numero Pol.:

Ramo sinistro: RCA RISC. ASS.

Data Sinistro: 04/10/2011
Data Perizia: 20/10/2011

Assicurato: AMAT N.483
Veicolo: IRISBUS ITALIA 491E/3P
Targa: CA356RJ
Controparte: ILLIANO VINCENZO



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 208/NS/11	DATA SINISTRO 04/10/2011	ORA 06.20	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 1/2	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA MASACCIO		ANGOLO VIA MICHELANGELO BUONARROTI	
DIREZIONE TAMBURI - CITTA' MERCATO		N° SOCIALE 483	TARGA AUTOBUS CA 356 RJ	
MATR. AGENTE 171588	COGNOME PASSIATORE	NOME ANTONIO	QUALIFICA Conducente di linea	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 30-07-58	DATA ASSUNZIONE 02-03-83	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	C.A.P. 74100
DOMICILIO VIA ICCO N. 10	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5271494K	RILASCIATA A MCTC - TA	DATA RILASCIO 21/01/2010
			SCADENZA PATENTE 06/07/2015	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. NATIONALE SUISSE			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA Mercedes	MODELLO CLASSE B	TARGA CY 073 EY	PROPRIETARIO ILLIANO VINCENZO (Taranto, 2/9/83)	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
VIA / PIAZZA VIA UGO FOSCOLO			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA VWAGEN	MODELLO TIGUAN	TARGA DZ 993 ZZ	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
4° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

NESSUNO


VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

SINISTRO PASSIVO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

GRAFFI ALLA PARTE ANTERIORE LATO DESTRO

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

MERCEDES CLASSE A = PORTIERA ANTERIORE LATO GUIDA E SPIGOLO ANTERIORE LATO DESTRO

VOLKSWAGEN TIGUAN = PORTIERA ANTERIORE LATO GUIDA

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

MENTRE DA VIA BUONARROTI SVOLTAVO A SINISTRA PER VIA MASACCIO ANDAVO IN COLLISIONE CON UNA MERCEDES CLASSE A DI COLORE SCURO CHE SOPRAGGIUNGEVA DALLA MIA DESTRA DA VIA MASACCIO.

IL CONDUCENTE DELLA MERCEDES NEL VANO TENTATIVO DI EVITARMI DEVIAVA A DESTRA ED URTAVA UNA VOLKSWAGEN TIGUAN DI COLORE SCURO IN SOSTA. IL SIG. ILLIANO MI COMUNICAVA CHE AVREBBE PROVVEDUTO A LASCIARE UN BIGLIETTO SUL PARABREZZA.

IL SIG. ILLIANO VINCENZO CONDUCENTE E UNICO OCCUPANTE DELLA MERCEDES CLASSE A DICHIARAVA DI NON AVER SUBITO DANNI FISICI.

A BORDO DEL BUS AL MOMENTO DELL'INCIDENTE VIAGGIAVA UN SOLO PASSEGGERO, RIMASTO ILLESO, CHE ANDAVA VIA SUBITO DOPO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio


LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 10/10/2011 *Panella*

pagina

2



per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via Emilia, 115 74100 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997366544 Posiz.Ruolo N.:3812			Nota Spese ed Onorario per la Spett.le			Codice	Ns. Riferimento	
			AMAT			001	3075,00/11	
			Assicurato		Controparte		Impresa Controparte	
			AMAT N.483		ILLIANO VINCENZO		N.N.	
Esercizio	Sinistro N.		Codice Agenzia			Data Sinistro		
2011	208/NS/11					04/10/2011		
Codice Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza		Ramo	Tipo Sx.		
					/	RCA RISC. ASS.		
Data Incarico	Data effett. Perizia	Località	Presso		Carr. Fascia	Foto	Data Restituzione	
20/10/2011	20/10/2011	TARANTO	ASS		A1	6	21/12/2011	

ONORARI		
Perizia		30,00
Riscontro		
Interlocutoria		
Accertamento		
Negativa		
Suppl ARD		
Sup. Concordato		
Sup.Liquidazione		
Totale onorario		30,00

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 6 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	30,00
Cassa 2,00 %	0,60
I.V.A. 21 %	6,43
Totale	37,03
Non Imponib.	
Totale	37,03
Rit. Acc. 20 %	6,00
Totale	31,03

Note:

 Taranto, li' 20/12/2011
 Importo PERIZIA IVA compresa:0,00

Data..... Visto del Liquidatore.....

Taranto, li 18/febbraio/2012

Al Capo Unità AA. GG.
D.ssa Tiziana Tursi

SEDE

Oggetto: Verifica esistenza danni ai bus.


Si riscontra la nota prot. 19392 del 17/10/2011 e si comunica che è stata effettuata la verifica esistenza danni, ai sensi del punto 6.2.1. della procedura PR.08 " Gestione Sinistri ," al bus 483 coinvolto nel sinistro 208/ns/11 del 04/10/2011.

Si trasmettono allegati alla presente n 4 rilievi fotografici.

Distinti saluti

3539
24 FEB. 2012

F.f. Capo Unità Area Tecnica
Sig. Gregorio Paurini



**Allianz**

OK

Allianz S.p.A.
Back Office - Recupero Franchigie
C.so Italia 23 - 20122 Milano
Pronto Allianz Numero Verde 800.68.68.68

Agenzia ROMA GERENZA DIRETTE
VIA LUCULLO 14
00187 ROMA
Tel. 06 6768.1
Fax 06 6768.2439

Milano , 04 febbraio 2016



0011
MSI6013D8EB0010001 01 GE02
12377648 MXA75515008246
136 2 DCOP10012 A

Polizza n.: 059497101

Spettabile
AMAT
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **3485**
24 FEB. 2016

del

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☒
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☒
RAG	Ufficio Ragioneria	☒
STO	Ufficio Contabile	☒

Oggetto: Riepilogo periodico num. 010594971011512 - primo sollecito

Spettabile AMAT,

relativamente ai sinistri indicati sul retro, i cui danni sono stati da noi liquidati, non ci è pervenuta la quota a vostro carico, a titolo di franchigia o scoperto.
Tale somma, come comunicato con avviso inviato il **04/01/2016** è da voi dovuta in base a quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione.

L'importo di franchigia per questi sinistri è di 1.000,00 euro.

Vi segnaliamo che l'elenco fa riferimento a polizze rientranti nelle previsioni della Legge 136/2010, riguardante le forniture di servizi assicurativi a Enti Pubblici, i cui flussi finanziari devono essere opportunamente tracciati.

A tal fine vi invitiamo ad effettuare il pagamento tramite bonifico bancario direttamente presso il vostro intermediario.

Ai sensi della citata Legge nella causale di pagamento dovrà obbligatoriamente essere indicato il CIG (Codice Identificativo Gara) o, ove esistente, il CUP (Codice Unitario Progetto).

Qualora aveste nel frattempo già provveduto, vi preghiamo di considerare nullo questo avviso e ci scusiamo del disturbo arrecato.

Per ogni chiarimento potrete rivolgervi al vostro intermediario.

Vi ringraziamo per l'attenzione e con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Allianz S.p.A.
Jesus Marin Giulia Gliubich

Allianz S.p.A.
Sede legale
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
allianz.spa@pec.allianz.it
www.allianz.it

Uffici:
Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22
Trieste 34123 - Largo Ugo Irneri, 1
CF, P. IVA e Registro imprese
di Trieste n. 05032630963
Cap. sociale euro 403.000.000 i.v.

Iscritta all'Albo imprese
di assicurazione n. 1.00152
Capogruppo del gruppo assicurativo
Allianz, iscritto all'Albo gruppi
assicurativi n. 018 - Società con unico
socio soggetta alla direzione e
coordinamento di Allianz SE - Monaco

Codice 01

Riepilogo delle Franchigie da recuperare

N. sinistro	Data sinistro	Località dell'incidento	Beneficiario del risarcimento	Importo Indennità	Data sinistro	Targa	Modello	Importo franchigia
-------------	---------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------	---------------	-------	---------	--------------------

01.923470025	17/10/2014	VIA LEONIDA 74100 TARANTO TA	GRECO ANTONIA	8.000,00	05/11/2015	CP441BL	AUTOBUS	1.000,00
--------------	------------	------------------------------	---------------	----------	------------	---------	---------	----------

Oggetto: SINISTRO DEL 04/10/2011 A POL. RCV N. 25440629 - AMAT SPA (CA356RJ) /
MEDIAMOTORS SRL - ILLIANO (CY073EY) + SCIALPI (DZ993ZZ) - NS. RIF. 208/NS/11

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 12/10/2011 9.26

A: ns@sistemasinistri.it

CC: "Rag. Eugenio RE FRASCHINI" <Eugenio.ReFraschini@nationalesuisse.it>

Si trasmette la denuncia di sinistro indicato in oggetto.

Segue invio della copia originale per via epistolare.

Distinti saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA

Allegati:

208NS11.PDF

179 KB