

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 200/NS/11	DATA SINISTRO 03/10/2011	ORA 08.05	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 1/2	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - CORSO VITTORIO EMANULE II		ANGOLO	
DIREZIONE TAMBURI - CITTA' MERCATO		N° SOCIALE 563	TARGA AUTOBUS DG 441 BF	
MATR. AGENTE 197300	COGNOME VESPE	NOME DOMENICO	QUALIFICA CONDUCENTE DI LINEA	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 23-02-66	DATA ASSUNZIONE 12-12-2005	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	C.A.P. 74100
DOMICILIO VIA LAGO DI BOLSENA 6/8	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA2186375K	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 07/11/2008
			SCADENZA PATENTE 09/09/2013	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. NATIONALE SUISSE		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
PAGAZZO ANNA MARIA (320 9043017)			Residente a Taranto in Via San Francesco D'Assisi n.13/C	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE		IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA


TESTIMONI
NESSUNO

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

	▲
	▼

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

	▲
	▼

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

DENUNCIA CAUTELATIVA

PERCORREVO A NORMALE ANDATURA DI VIAGGIO IL CORSO VITTORIO EMANUELE II (RINGHIERA CITTA' VECCHIA) QUANDO ALL'ALTEZZA DELLA DOPPIA CURVA UN'AUTOVETTURA INVADDEVA LA CORSIA RISERVATA AI BUS E MI TAGLIAVA LA STRADA.

ISTINTIVAMENTE PREMEVO IL PEDALE DEL FRENO E RIUSCIVO IN TEMPO AD EVITARE L'INCIDENTE.

NELL'IMMEDIATEZZA DEL FATTO NON RICEVEVO SEGNALAZIONI O LAMENTI DA PARTE DELL'UTENZA A BORDO (IL BUS ERA COMPLETO DI UTENTI).

ARRIVATO ALLA FERMATA DI PIAZZA CASTELLO, UNA SIGNORA, PRIMA DI SCENDERE DAL BUS, MI RIFERIVA CHE SUA FIGLIA PAGAZZO ANNA MARIA A SEGUITO DELLA BRUSCA FRENATA AVEVA URTATO UNA GAMBA CONTRO UN SOSTEGNO. DALLA SIGNORA IN QUESTIONE VENIVA RIFIUTATO IL MIO SUGGERIMENTO DI FAR INTERVENIRE SUL POSTO I SANITARI DEL 118, IN QUANTO LA STESSA ASSERIVA DI AVERE L'URGENZA DI RECARSÌ PRESSO UNO STUDIO MEDICO. MI CONFERMAVA CHE AVREBBE PROVVEDUTO LEI STESSA AD ACCOMPAGNARE LA FIGLIA PRESSO IL PRONTO SOCCORSO. CAUTELATIVAMENTE MI ANNOTAVO I DATI DELLA RAGAZZA.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 03/10/2011

CEDOLA DI VIAGGIO DEL BUS N° 563 DATA 3-10-2011

RISERVATO OPERATORE DI ESERCIZIO					RISERVATO AI CONTROLLI			
Linea N°	Orario di partenza		Orario di arrivo		OPERATORE: COGNOME e NOME (STAMPATELLO)	Orario	Località	Firma Verificatore (PER ESTESO)
	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE	CAPOLINEA LOCALITÀ	ORE				
1/2	CH.	5.38	TAM.	6.05	VSPS Dorewico			
1/2	TAM.	6.10	CH.	6.50	" "	4.20	UM	
1/2	CH.	6.55	TAM.	7.40	" "			
1/2	TAM.	7.43	CH.	8.34	" "			
1/2	CH.	8.40	TAM.	9.38	" "			
1/2	TAM.	9.38	CH.	10.30	" "			
1/2	CH.	10.35	DOR.		VSPS Dorewico			
-								
-								
-					11.30			
08	CEP	12.03	POT	12.55	PRESICCI FRO ⁶³			
BIS	POT	13.05	STAMPATELLO	14.10	PRESICCI FRO ⁶³			
BIS	IST. ALBERG.	14.23	BUFF.	15.38	PRESICCI FRO			
APPID 1/2	POT B	16.30	CEP	17.46	PRESICCI FRO ⁶³			
					17.25 B			
8	Cep	18.20	fm	19.25	PERRO			
21	fm	19.30	P2	20.55	PERRO			
21	P2	20.55	fm	20.48	PERRO			
21	fm	21.05	P2	23.20	PERRO			
21	P2	23.25	fm	20.40	PERRO			

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° <u>5</u> DALLE ORE <u>5.12</u> ALLE ORE <u>12.10</u> LINEA <u>1/2</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>V3SR5 DOPPIO</u>	TURNO DI SERVIZIO n° <u>498</u> DALLE ORE <u>11.42</u> ALLE ORE <u>17.46</u> LINEA <u>BIS</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>Rescigno</u>	TURNO DI SERVIZIO n° <u>220</u> DALLE ORE <u>17.53</u> ALLE ORE <u>00.44</u> LINEA <u>21</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>D'Amico</u>																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro n° _____ del _____ :

N.B. ALLE ORE 08.05 IN CORSO VIA ETANUZZI (GUARDIA COSTIERA) A CAUSA DI UNA MACCHINA CHE MI TAGLIAVA LA CORSA BUS, ERO COSTRETTO AD ACCENTUARE LA FRENATA AL MOMENTO NON SI LADETTAVA NESSUNO, MA VICINO AL CASELLO SI PRESENTAVA UNA DONNA AFFERMANDO CHE A CAUSA DELLA FRENATA SI FACEVA MALE, PRESSO LA GENERALITÀ RIFIUTAVA L'INTERVENTO DEL 118. V3SR5 DOPPIO

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore 14.00

Studio Legale "Enrico Basile"

74123 TARANTO - VIA G. LEOPARDI, 49 - TEL. E FAX 099 4712536 - CELL. 389 1098847

email: vito.basil@fiscalinet.it

2878

Prot. N. 16 FEB. 2012

Avvocato VITO BASILE
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
E MAGISTRATURE SUPERIORI
 Part. IVA 00923900732
 Cod. Fisc. BSL VTI 58E14 L049M

Dott.ssa ROBERTA BASILE
 Cod. Fisc. BSL RRT 88H67 L049O

Del		
P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
VE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UL	INFORMATICA	☐
UP	PERSOINALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
ULPT	PRODOTTI/TRAFFICO	☐
ULRG	RAZIONERIA/ECONOMATO	☐
STG	STAFF QUANT	☐

Taranto, -10/02/2012

Spett.le
 AMAT . S.P.A
 Uff. Sinistri
 Via C. Battisti, 657
 74100 - TARANTO

OGGETTO: Incidente del 3/10/2011 ore 8,15 circa in Taranto Lungomare V. Emanuele II (Città Vecchia) nei pressi della Guardia Costiera tra Bus AMAT Linea 1/2 n. 563, di Vs. proprietà, che percorrendo C.so V. Emanuele giunto all'altezza della Guardia Costiera, improvvisamente frenava, al fine di evitare la collisione con un'autovettura che improvvisamente dalla corsia di sinistra si spostava sulla corsia di destra riservata al transito degli autobus; a seguito della frenata la ns. cliente terza trasportata PAGAZZO ANNA MARIA, che era in piedi, con entrambe le mani si reggeva sugli appositi sostegni, a seguito dell'urto cadeva all'indietro, procurandosi le lesioni di cui all'allegato certificato di Pronto Soccorso.

La sig.ina Pagazzo informava l'autista, il quale dichiarava la sua disponibilità a far intervenire usl posto il 118; la stessa avendo un impegno urgente, rifiutava di essere accompagnata al P.S.. Successivamente giunta a casa, per l'acutizzarsi dei dolori, soprattutto alla spalla destra ed al ginocchio sinistro, si portava al locale P.S. dell'Ospedale Moscati alle ore 14, 55.

Ai sensi del D.Lgvo n. 209 del 07.09.2005, nonché per espresso incarico della sig.ina PAGAZZO ANNA MARIA C.F. PGZNM79M49L049E, non avente diritto a prestazioni da parte di enti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie, Vi chiediamo integrale risarcimento di tutti i danni subiti in seguito all'incidente in oggetto meglio specificato e dovuto a esclusiva colpa del Vs. assicurato.

A seguito dell'incidente la ns. cliente riportava lesioni dalle quali è guarita senza postumi come da documentazione che vi rimetto in allegato alla presente.

Vi rimetto in allegato alla presente il biglietto . AMAT della ns. cliente.

Sconoscendo la Vs. assicurazione, Vi invitiamo a comunicarcela al più presto, altrimenti decorsi 90 giorni, come per legge, ci vedremo costretti, ns. malgrado, a dar corso agli atti legali nei Vs. soli confronti, con ogni successivo onere a Vs. esclusivo carico.

In data 27/12/2011 abbiamo provveduto a far richiesta di risarcimento alla NATIONALE SUISSE SPA, la quale ci ha comunicato che non vi è copertura assicurativa R.C. da parte loro, come da lettera che in copia vi rimetto in allegato alla presente.

InvitandoVi a contattarci ai fini d'un bonario componimento della vertenza, cogliamo al fine l'occasione per salutarVi ben distintamente.

AVVOCATO VITO BASILE

AVVOCATO VITO BASILE



Biglietto di Corsa Semplice Gratuito
(emesso ai sensi dell'art. 30 L.R. 18/2002)

N. 0350331

SERIE 2006



**nationale
suisse**

RACCOMANDATA A.R.

DIREZIONE TECNICA

Gentile Sig.ra

PAGAZZO ANNA MARIA

c/o Avv. BASILE VITO

VIA GIACOMO LEOPARDI 49

74123 TARANTO (TA)

, 17/01/2012

Oggetto: nostri riferimenti 003-2012-23-SPL del 03/10/2011.

Contraente : AMAT SPA

POLIZZA: AGENZIA 00003 SENZA POLIZZA

Danneggiato: PAGAZZO ANNA MARIA

Con riferimento al sinistro indicato in oggetto, siamo spiacenti di dover comunicare che lo stesso non può essere ammesso a risarcimento.

Dai dati comunicati non risulta alcuna copertura assicurativa R.C. Auto da parte della nostra Compagnia.

Salvo ogni altra eccezione.

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Nationale Suisse

Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A



STUDIO LEGALE "ENRICO BASILE"
Avvocato VITO BASILE
Patrocinante in Cassazione

Dott.ssa ROBERTA BASILE
Via G. Leopardi, 49 - 74123 Taranto
Tel./Fax 099.4712536 - 389.1098847
E-Mail: vito.basil@tiscalinet.it

R



14487111301-9

taraccomandata

€ 5,00

43a30 - 74121



- 74122 TALSANO 1 (TA)

Posteitaliane



13.02.2012 13.30

Spett.le
ADATI SPA
V.le S. N.
via C. BATTISTI, 657
74100 - Taranto

Taranto, li 29/02/2012

URGENTE

Al f.f. Capo Unità Tecnica
Sig. Gregorio Paurini
SEDE

OGGETTO: **SINISTRO DEL 03/10/2011**
NS. Rif. 200/NS/11

In allegato alla presente Vi rimettiamo la fotocopia di un biglietto ordinario di corsa semplice, trasmessoci da un viaggiatore infortunato, con invito ad esaminarlo e a comunicarci se è stato timbrato sul bus **563** (sul lato sinistro della timbratura sono visibili le cifre 63) .

Si confida in un Vs. cortese e sollecito riscontro e a Vs. disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo distinti saluti.

Il Capo Unità
AA.GG. - P.R. - Sinistri
D.ssa Tiziana Tursi



Prot. N° **3828**
29 FEB. 2012

Del	PRESIDENTE	☐
P	DIRETTORE GENERALE	☐
DG	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DA	DIRETTORE TECNICO	☐
DT	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
IT	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
	INFORMATICA	☐
	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
	TECNICO	☐
	PRODOTTI TRAFFICO	☐
	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
	STAFF QUALITA'	☐
		☐

Taranto, li 29/02/2012

Egr. Ing.
Cigliese Cosimo
Responsabile Area Commerciale
SEDE

OGGETTO: Sinistro n.237/NS/11 del 09/11/2011
Utente: **Pignatelli Vincenza** Nata il 31/1/1965

Sinistro n.038/NS/12 del 06/02/2012
Utente: **Filippelli Carmela** Nata il 28/02/1940

Sinistro n.019/NS/12 del 03/02/2012
Utente: **Motolese Annunziata** Nata il 31/05/63

Sinistro n.200/NS/11 del 03/10/2011
Utente: **Pagazzo Anna Maria** Nata il 29/08/79

3832

Procl. N.	29 FEB. 2012
Del	
P	PRESIDENTE ☐
DG	DIRETTORE GENERALE ☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
ME	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
MG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
MA	ACQUISTI / CONTRATTI ☐
MC	CONTABILITÀ / BILANCIO ☐
MI	INFORMATICA ☐
MP	PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
MT	TECNICO ☐
PT	PRODOTTI TRAFFICO ☐
RG	RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ	STAFF QUALITÀ ☐

Si prega di comunicare se l'utente indicato in oggetto, al momento del sinistro, era in possesso di valido abbonamento per poter viaggiare sui bus.

In attesa di cortese riscontro Le porgo distinti saluti.

Il Capo Unità
AA.GG. - P.R. - Sinistri
D.ssa Tiziana Tursi

Studio Legale "Enrico Basile"

74123 TARANTO - VIA G. LEOPARDI, 49 - TEL. E FAX 099 4712536 - CELL. 389 1098847
email: vito.basil@tiscalinet.it

2878

Proc. N. 16 FEB. 2012

Avvocato VITO BASILE
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
E MAGISTRATURE SUPERIORI
Part. IVA 00923900732
Cod. Fisc. BSL VTI 58E14 L049M

Dott.ssa ROBERTA BASILE
Cod. Fisc. BSL RRT 88H67 L049O

Del
PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
EL ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
MG AFFARI GEN./P./SINISTRI ☒
MA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
ULPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
URB RAGIONE ECONOMATO ☐
STC STAFF QUADRO ☐

Taranto, -10/02/2012

Spett.le
AMAT . S.P.A
Uff. Sinistri
Via C. Battisti, 657
74100 - TARANTO

OGGETTO: Incidente del 3/10/2011 ore 8,15 circa in Taranto Lungomare V. Emanuele II (Città Vecchia) nei pressi della Guardia Costiera tra Bus AMAT Linea 1/2 n. 563, di Vs. proprietà, che percorrendo C.so V. Emanuele giunto all'altezza della Guardia Costiera, improvvisamente frenava, al fine di evitare la collisione con un'autovettura che improvvisamente dalla corsia di sinistra si spostava sulla corsia di destra riservata al transito degli autobus; a seguito della frenata la ns. cliente terza trasportata PAGAZZO ANNA MARIA, che era in piedi, con entrambe le mani si reggeva sugli appositi sostegni, a seguito dell'urto cadeva all'indietro, procurandosi le lesioni di cui all'allegato certificato di Pronto Soccorso.

La sig.ina Pagazzo informava l'autista, il quale dichiarava la sua disponibilità a far intervenire usl posto il 118; la stessa avendo un impegno urgente, rifiutava di essere accompagnata al P.S.. Successivamente giunta a casa, per l'acutizzarsi dei dolori, soprattutto alla spalla destra ed al ginocchio sinistro, si portava al locale P.S. dell'Ospedale Moscati alle ore 14, 55.

Ai sensi del D.Lgvo n. 209 del 07.09.2005, nonchè per espresso incarico della sig.ina PAGAZZO ANNA MARIA C.F. PGZNMR79M49L049E, non avente diritto a prestazioni da parte di enti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie, Vi chiediamo integrale risarcimento di tutti i danni subiti in seguito all'incidente in oggetto meglio specificato e dovuto a esclusiva colpa del Vs. assicurato.

A seguito dell'incidente la ns. cliente riportava lesioni dalle quali è guarita senza postumi come da documentazione che vi rimetto in allegato alla presente.

Vi rimetto in allegato alla presente il biglietto . AMAT della ns. cliente.

Sconoscendo la Vs. assicurazione, Vi invitiamo a comunicarcela al più presto, altrimenti decorsi 90 giorni, come per legge, ci vedremo costretti, ns. malgrado, a dar corso agli atti legali nei Vs. soli confronti, con ogni successivo onere a Vs. esclusivo carico.

In data 27/12/2011 abbiamo provveduto a far richiesta di risarcimento alla NATIONALE SUISSE SPA, la quale ci ha comunicato che non vi è copertura assicurativa R.C. da parte loro, come da lettera che in copia vi rimetto in allegato alla presente.

InvitandoVi a contattarci ai fini d'un bonario componimento della vertenza, cogliamo al fine l'occasione per salutarVi ben distintamente.

AVVOCATO VITO BASILE

AVVOCATO VITO BASILE

AmAt

S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Trasporto pubblico urbano
di persone e bagagli al seguito
Partita IVA 00146330733

Biglietto di Corsa Semplice Gratuito
(emesso ai sensi dell'art. 30 L.R. 18/2002)

N. 0350331

SERIE 2006



nationale
suisse

RACCOMANDATA A.R.

DIREZIONE TECNICA

Gentile Sig.ra

PAGAZZO ANNA MARIA

c/o Avv. BASILE VITO

VIA GIACOMO LEOPARDI 49

74123 TARANTO (TA)

, 17/01/2012

Oggetto: nostri riferimenti 003-2012-23-SPL del 03/10/2011.

Contraente : AMAT SPA

POLIZZA: AGENZIA 00003 SENZA POLIZZA

Danneggiato: PAGAZZO ANNA MARIA

Con riferimento al sinistro indicato in oggetto, siamo spiacenti di dover comunicare che lo stesso non può essere ammesso a risarcimento.


Dai dati comunicati non risulta alcuna copertura assicurativa R.C. Auto da parte della nostra Compagnia.

Salvo ogni altra eccezione.

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Nationale Suisse

Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A



STUDIO LEGALE "ENRICO BASILE"
Avvocato VITO BASILE
Patrocinante in Cassazione

Dott.ssa ROBERTA BASILE
Via G. Leopardi, 49 - 74123 Taranto
Tel./Fax 099.4712536 - 389.1098847
E-Mail: vito.basile@tiscali.net

R



14487111301-9

taraccomandata

€ 5,00

43a30 - 74121



74122 TALSANO 1 (TA)

Posteitaliane



13.02.2012 13.30

Spett.le
ADATI SPA
VIA SIN.
VIA C. BATTISTI, 657
74100 - Taranto

Prot. n.: 3660 UAG

Taranto, li **27 FEB. 2012**

Raccomandata A.R.

Egr. Avv.
Vito Basile
Via leopardi, n.49
74123 - Taranto

e p.c. Spett.le
NATIONALE SUISSE ASS.NI Spa
Direzione Tecnica
Servizio Sinistri
Via XXV Aprile
20097 - SAN DONATO MILANESE (MI)

OGGETTO: Sinistro del 03/10/2011
AMAT SPA / PAGAZZO ANNA MARIA
Ns. Rif. 200/NS/11

Con riferimento alla Sua nota pervenuta in data 16/02/2011, ns. prot. 2878, si comunica che la stessa è stata inviata, per opportuna conoscenza, alla ns. Compagnia Assicuratrice NATIONALE SUISSE ASSICURAZIONI Spa.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Posteitaliane



Avviso di ricevimento

EP 0683/EP 0505 - Mod. 23 I/P - MOD. 01304 (EX W8402E) - St. [3] Ed. 07/05

Da restituire a

A.M.A.T. s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO



200/WS111



Avviso di ricevimento

BARI CMP
Poste

06 83 12 7 8 0 0 8 9 3 9 4

Numero
Italiane

☒ Raccomandata

☐ Pacco

☐ Assicurata

Euro _____

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario _____

Via _____

C.A.P. _____

Egr. Avv.
Vito Basile
Via leopardi, n.49
74123 - Taranto



Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

☐ Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
• Invi multipli a un unico destinatario
• Sottoscrizione rifiutata

27 FEB. 2012

Taranto, li

Prot. n.: 3663 UAG

Raccomandata A.R.

Spett.le
NATIONALE SUISSE ASS.NI Spa
Direzione Tecnica - Servizio Sinistri
Via XXV Aprile
20097 - SAN DONATO MILANESE (MI)

OGGETTO: Sinistro del 03/10/2011 a Pol. RCV N.25440866
AMAT SPA (DG441BF) / PAGAZZO ANNA MARIA
Ns. Rif. 200/NS/11

In allegato alla presente Vi trasmettiamo la denuncia di sinistro indicato in oggetto già anticipata via mail.

Qualora si rendessero necessari ulteriori chiarimenti il ns. Ufficio sinistri aziendale è a Vs. disposizione: TEL./FAX 099/7356261 - sinistriamat@amat.ta.it.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Capo Unità Organizzativa
Affari Generali
Dott.ssa Tiziana Tursi
SEDE

OGGETTO: Verifica abbonamenti utenti

Facendo seguito alle note specificate, si comunicano le informazioni richieste:

[illegible]

Distinti saluti.

Il Responsabile Area Commerciale f.f.
Ing. Cosimo Cigliese

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via C. Battisti, 657 - 74121 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • e-mail: amat@pec.amat.ta.it

Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capitale sociale: € 5.497.272,00 interamente versato

Taranto, li 16/04/2012

Al Capo Unità AA. GG.
D.ssa Tiziana Tursi

SEDE

Oggetto: Verifica titoli di viaggio.
Sin. 200/ns/11

In riscontro alla Vs. nota prot. 3828 del 29/02/2012 si comunica che la timbratura impressa sul titolo di viaggio trasmessoci è stata effettuata sul bus con numero aziendale 563.

Distinti saluti

Prot. N° 6768
Del 16 APR. 2012
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./R.R./SINISTRI ☒
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITÀ / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
uf.PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
uf.RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITÀ ☐

F.f. Capo Unità Area Tecnica
Sig. Gregorio Paurini

Oggetto: SINISTRO DEL 03/10/2011 A POL. RCV N. 25440866 - AMAT SPA (DG441BF) /
PAGAZZO ANNA MARIA - NS. RIF. 200/NS/11

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 18/02/2012 11.42

A: ns@sistemasinistri.it

CC: sinauto@nationalesuisse.it

Si trasmette la denuncia di sinistro indicato in oggetto.

Segue invio della copia originale per via epistolare.

Distinti saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA

N.B. Per Pagazzo Anna Maria vedi anche sinistro UBI ASSICURAZIONI (già BPU) N. 2006.150.3000744 del 18/09/2006.

— Allegati: —

200NS11.PDF

301 KB