

AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

T0441/22

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1248

SEMERARO UTENSILI SRL

"RIPARAZIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE"

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2022	1.248	27/05/2022			801,00

IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

SEMERARO UTENSILI SRL

VIALE VALLE D'ITRIA S.C.

72014 CISTERNINO (BR)

Partita IVA: 01880950744 C.F. 01880950744

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ottocentouno e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT71D0860779170001000713727

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 096/2022 del 10/02/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

096/2022 CIG ZAB351F398

IMPORTO LORDO	801,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	801,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	801,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM. VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6710551207 Data SDI: 15/02/2022 23:39

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA, 2/A/4 72014 - CISTERNINO - BR - IT P.IVA: IT01880950744 Cod. Fiscale: 01880950744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	096/2022 ✓	2022-02-10 ✓	EUR 977,22 ✓

Dati ordine acquisto	
Ord.Lavoro Imp.21/2021 Data Ord. 2022-02-08 CIG ZAB351F398	

Dati DDT	
DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2022-01-27	

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Riparazione impianto distribuzione paraflu e riparazione perdite vasche eseguito nei giorni 26/01/2022 e 27/01/2022, previa pulizia della postazione					22 %
elenco materiali utilizzati:					22 %
filo sigillante tangit mt.1.6		1	21,00	21,00	22 %
contatore acqua cdsd8-ns d.3/4" afmid		1	36,00	36,00	22 %
valvola di ritegno europa 1"		1	15,00	15,00	22 %
valvola vienna FF d.3/4" farfalla		1	8,00	8,00	22 %
barilotto zincato 3/4x500		1	5,00	5,00	22 %
guarnizione bordo leggero 1/2 bn		2	1,00	2,00	22 %
filtro in acciaio inox per valvole 1/2"		1	1,00	1,00	22 %
filtro a Y ottone d.3/4"		1	9,00	9,00	22 %
raccordo per cassoni d.3/4"		1	9,00	9,00	22 %
bocchettone diritto MF d.3/4" ottone		2	6,00	12,00	22 %
niplo giallo 3/4"		1	2,00	2,00	22 %
gomito MF giallo 3/4"		1	4,00	4,00	22 %
nastro ptfe gas		1	5,00	5,00	22 %


Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
staffe	pz	2	10,00	20,00	22 %
tasselli in acciaio		4	2,00	8,00	22 %
manodopera	ore	18	28,00	504,00	22 %
chilometraggio	km	200	0,70	140,00	22 %

Dati Riepilogo					
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	0.00	22 %	801,00 ✓	176,22

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		✓ EUR 801,00	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727 ✓

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 6122604

Versione Style 2.9.0



Mittente	Destinatario
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA, 2/A/4 72014 - CISTERNINO - BR - IT P.IVA: IT01880950744 Cod. Fiscale: 01880950744 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	096/2022	2022-02-10	EUR 977,22

Dati ordine acquisto

Ord.Lavoro Imp.21/2021 Data Ord. 2022-02-08 CIG ZAB351F398

Dati DDT

DDT Ordine di Lavoro Data DDT 2022-01-27

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Riparazione impianto distribuzione parafu e riparazione perdite vasche eseguito nei giorni 26/01/2022 e 27/01/2022, previa pulizia della postazione					22 %
elenco materiali utilizzati:					22 %
filo sigillante tangit mt.1.6		1	21,00	21,00	22 %
contatore acqua cdsd8-ns d.3/4" afmid		1	36,00	36,00	22 %
valvola di ritegno europa 1"		1	15,00	15,00	22 %
valvola vienna FF d.3/4" farfalla		1	8,00	8,00	22 %
barilotto zincato 3/4x500		1	5,00	5,00	22 %
guarnizione bordo leggero 1/2 bn		2	1,00	2,00	22 %
filtro in acciaio inox per valvole 1/2"		1	1,00	1,00	22 %
filtro a Y ottone d.3/4"		1	9,00	9,00	22 %
raccordo per cassoni d.3/4"		1	9,00	9,00	22 %
bocchettone diritto MF d.3/4" ottone		2	6,00	12,00	22 %
niplo giallo 3/4"		1	2,00	2,00	22 %
gomito MF giallo 3/4"		1	4,00	4,00	22 %
nastro ptfe gas		1	5,00	5,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:


Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
staffe	pz	2	10,00	20,00	22 %
tasselli in acciaio		4	2,00	8,00	22 %
manodopera	ore	18	28,00	504,00	22 %
chilometraggio	km	200	0,70	140,00	22 %

Dati Riepilogo					
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	0.00	22 %	801,00	176,22

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 801,00	BCC di LOCOROTONDO - CISTERNINO	IT71D0860779170001000713727

Dati Trasmittente: IT06628860964 - Progressivo Invio: 6122604

Versione Style 2.9.0



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 18 FEB 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE 28/05/22
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA - 9 MAR. 2022	PAGAMENTO 60 GG. D.F.E.M. FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA - 9 MAR. 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE


NOTE:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE


IMP 21 /2021

MN _____/2021

Ditta: SENERARO UTENSILI SRL

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	SI	<	2083	03-02-22	✓
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	<	229h	08-02-22	✓
4. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento a sede del riparatore					
5. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna					
6. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"	SI	0		27-01-22	✓ ← NO
7. Richiesta estrazione Ditta					
8. Altro:					
9. Altro:					
10. Altro:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 25-02-2020	Note:		

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>086/22</u>	Data fattura: <u>10-02-2022</u>	Importo: <u>801,00</u>
-----------------------	----------------------------	---------------------------------	------------------------

NOTE:	
Capo Unità Tecnica:	firma  Data - 9 MAR. 2022



**ATTREZZATURE PER OFFICINE - AUTO
VEICOLI INDUSTRIALI - LAVAGGI - GOMMISTI**

Via Valle d'Itria s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel./Fax 080.5671967 Cell. 348.0165097 - 348.0165094

e-mail: info@semeraroutensili.it

P.Iva / Cod. Fisc. 01880950744 www.semeraroutensili.it

Spett.le
A.M.A.T. S.p.A.
Via C. Battisti, 657
74121 - Taranto

CISTERNINO ,li 03/02/2022

OGGETTO: INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE PARAFLU

n. 023u/22/G

Come da Vs. gentile richiesta Vi formuliamo ns. migliore offerta:

Q.tà	Articolo	DESCRIZIONE	Prezzo unit.	Sc. %	IMPORTO
		Intervento di riparazione impianto distribuzione paraflu' e ripristino perdite dalle vasche eseguito nei giorni 26/01/2022 e 27/01/2022, previa pulizia della postazione			
		elenco materiali utilizzati:			
01		filo sigillante tangit mt.1,60	21,00		21,00
01		contatore acqua cdsd8-ns d.3/4" afmid	36,00		36,00
01		valvola di rtegno europa 1"	15,00		15,00
01		valvola vienna FF d.3/4" farfalla	8,00		8,00
01		barilotto zincato 3/4x500	5,00		5,00
02		guarnizione bordo leggero 1/2 bn	1,00		2,00
01		filtro in acciaio inox per valvole 1/2"	1,00		1,00
01		filtro a Y ottone d.3/4"	9,00		9,00
01		raccordo per cassoni d.3/4"	9,00		9,00
02		bocchettone diritto MF d.3/4" ottone	6,00		12,00
01		niplo giallo 3/4"	2,00		2,00
01		gomito MF giallo 3/4"	4,00		4,00
01		nastro ptfe gas	5,00		5,00
02		staffe	10,00		20,00
04		tasselli in acciaio	2,00		8,00
18 ore		manodopera	28,00		504,00
200 km		chilometraggio	0,70		140,00
Imponibile :					801,00
Totale Iva :					176,22
TOTALE :					977,22

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

SEMERARO UTENSILI
Via Valle d'Itria, s.n. - 72014 CISTERNINO (BR)
Tel. 080.5671967 - Fax 080.5671967
Cell. 348.0165097 - 348.0165094
e-mail: info@semeraroutensili.it



Lavoro IMP. 21/2021 del 08/02/2022

Spett.le

SEMERARO UTENSILI

Via Valle d'Itria s.n.


72014 Cisternino (BR)


Fax n. 080 4449776

**OGGETTO: ORDINE PER LA RIPARAZIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE PARAFLU' E RIP. PERDITE VASCHE
CIG ZAB351F398**

In riferimento al preventivo datato 03/02/2021, protocollo 2083/21, dell'importo totale di € 801,00+IVA, inerente la **RIPARAZIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE PARAFLU' E RIP. PERDITE VASCHE**, si emette ordine per un importo di **€ 801,00+IVA**.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Area Tecnica: Ing.  Domenico Pellicoro

Direzione Tecnica: Ing.  Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

