

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 030/NS/12	DATA SINISTRO 11/02/2012	ORA 13.20	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO DEPOSITO AZIENDALE		ANGOLO	
DIREZIONE		N° SOCIALE 526	TARGA AUTOBUS CX 198 XG	
MATR. AGENTE 159930	COGNOME MASTROPIETRO	NOME ANGELO	QUALIFICA CONDUCENTE DI LINEA	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 01/06/1974	DATA ASSUNZIONE 23/09/2000	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	C.A.P. 74100
DOMICILIO Via della Lippa 13	TIPO PATENTE D	N° PATENTE U16332558T	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 13/09/2004
			SCADENZA PATENTE 06/06/2016	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. NATIONALE SUISSE			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			



AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

CAPOZZA GIOVANNI

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

PARTE ANTERIORE (PARAURTI, PORTELLONE E PARABREZZA)

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

SABATO 11/02/2012 DI SERVIZIO ALLE MANOVRE CON TURNO 07.30 - 13.45, ALLE ORE 12.50 CIRCA, VENIVO COMANDATO A RECARMİ AL Q.RE PAOLO VI, ALLA "CITTADELLA DELLA CARITÀ" PER PORTARE UN BUS SOSTITUTIVO AL COLLEGA LAGHEZZA CHE AVEVA DICHIARATO L'AVARIA AI FRENI AL MEZZO N.526.

GIUNTO SUL POSTO EFFETTUAVO ALCUNE PROVE DI FRENATA E MI ACCERTAVO CHE LA VETTURA N.526 POTEVA RIENTRARE IN DEPOSITO.

QUINDI FACEVO RIENTRO IN DEPOSITO SENZA ALCUN PROBLEMA.

GIUNTO ALL'INTERNO DEL DEPOSITO AZIENDALE PROVVEDEVO A PARCHEGGIARE IL MEZZO SUL PIAZZALE ANTISTANTE IL CAPANNONE OFFICINA. MOMENTANEAMENTE ARRESTAVO IL BUS 526 CON IL MOTORE ACCESO SUL PIAZZALE E PROVVEDEVO A SPOSTARE UN ALTRO MEZZO PER FARE POSTO ALLA STESSO BUS 526.

ULTIMATA TALE OPERAZIONE MI RIMETTEVO ALLA GUIDA DEL BUS 526 E NEL DIRIGERMI AL POSTO DI PARCHEGGIO (RISERVATO AI MEZZI IN AVARIA) CONSTATAVO CON SCONCERTO CHE I FRENI NON RISPONDEVANO PIU' AI COMANDI E, MIO MALGRADO, ANDAVO A SBATTERE FRONTALMENTE CONTRO UN GABBIOTTO IN METALLO.

DEVO PRECISARE CHE ANCHE IL FRENINO DI SICUREZZA NON HA FUNZIONATO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO


Il Conducente

T.A. 11/02/2012

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

PARTE ANTERIORE (PARAURTI, PORTELLONE E PARABREZZA)

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

SABATO 11/02/2012 DI SERVIZIO ALLE MANOVRE CON TURNO 07.30 - 13.45, ALLE ORE 12.50 CIRCA, VENIVO COMANDATO A RECARMICI AL Q.RE PAOLO VI, ALLA "CITTADELLA DELLA CARITA'" PER PORTARE UN BUS SOSTITUTIVO AL COLLEGA LAGHEZZA CHE AVEVA DICHIARATO L'AVARIA AI FRENI AL MEZZO N.526.

GIUNTO SUL POSTO EFFETTUAVO ALCUNE PROVE DI FRENATA E MI ACCERTAVO CHE LA VETTURA N.526 POTEVA RIENTRARE IN DEPOSITO.

QUINDI FACEVO RIENTRO IN DEPOSITO SENZA ALCUN PROBLEMA.

GIUNTO ALL'INTERNO DEL DEPOSITO AZIENDALE PROVVEDEVO A PARCHEGGIARE IL MEZZO SUL PIAZZALE ANTISTANTE IL CAPANNONE OFFICINA. MOMENTANEAMENTE ARRESTAVO IL BUS 526 CON IL MOTORE ACCESO SUL PIAZZALE E PROVVEDEVO A SPOSTARE UN ALTRO MEZZO PER FARE POSTO ALLA STESSO BUS 526.

ULTIMATA TALE OPERAZIONE MI RIMETTEVO ALLA GUIDA DEL BUS 526 E NEL DIRIGERMI AL POSTO DI PARCHEGGIO (RISERVATO AI MEZZI IN AVARIA) CONSTATAVO CON SCONCERTO CHE I FRENI NON RISPONDEVANO PIU' AI COMANDI E, MIO MALGRADO, ANDAVO A SBATTERE FRONTALMENTE CONTRO UN GABBIOTTO IN METALLO.

DEVO PRECISARE CHE ANCHE IL FRENINO DI SICUREZZA NON HA FUNZIONATO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA 17/02/2012

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 030/NS/12	DATA SINISTRO 11/02/2012	ORA 13.20	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO DEPOSITO AZIENDALE		ANGOLO	
DIREZIONE		N° SOCIALE 526	TARGA AUTOBUS CX 198 XG	
MATR. AGENTE 159930	COGNOME MASTROPIETRO	NOME ANGELO	QUALIFICA CONDUCENTE DI LINEA	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 01/06/1974	DATA ASSUNZIONE 23/09/2000	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	C.A.P. 74100
DOMICILIO Via della Lippa 13	TIPO PATENTE D	N° PATENTE U16332558T	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 13/09/2004
			SCADENZA PATENTE 06/06/2016	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. NATIONALE SUISSE			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI
CAPOZZA GIOVANNI

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

Taranto, li 17/02/2012

Egr. Sig.

MASTROPIETRO ANGELO
Via della Lipa 13
74100 TARANTO

Oggetto: Sinistro n° 030/NS/12 del 11/02/2012

Il giorno 11/02/2012, il bus n° 526 da Lei condotto, impegnato sulla linea, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per un ammontare non ancora quantificato.

Qualora a conclusione dell'istruttoria dovesse essere accertata la Sua responsabilità, questa Azienda procederà, oltre all'adozione del provvedimento disciplinare a Suo carico, anche al recupero del danno cagionato al mezzo, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento allegato al R.D. n° 148/1931 e della Legge regionale n° 18 del 31/10/2002 e successive modificazioni ed integrazioni

Sarà cura di questa Azienda comunicarle, all'esito della relativa perizia, l'entità dell'eventuale danno da risarcire.

Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che il contenuto della presente sia portato a conoscenza della Compagnia assicuratrice.

Distinti saluti

LA DIREZIONE

RACCOMANDATA A MANO

per ricevuta - Taranto, li 17/02/2012

03/

(526)

Sch. 11/02/2012

- 13.20 -



STAMPASIM S.p.A. - Modulo (TA) - S. 2217 1273

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° _____	TURNO DI SERVIZIO n° <u>437</u>	TURNO DI SERVIZIO n° _____																																																																																																																					
DALLE ORE _____	DALLE ORE <u>11:08</u>	DALLE ORE _____																																																																																																																					
ALLE ORE _____	ALLE ORE <u>18:02</u>	ALLE ORE _____																																																																																																																					
LINEA _____	LINEA <u>017</u>	LINEA _____																																																																																																																					
FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO _____	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>Loquette Michele</u>	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO _____																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del Bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del Bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del Bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente	M = Mancante	INS = Insufficiente
Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro n° _____ del _____ : IL BUS N° 526 DI L. 017 DELLE ORE 11:18 CON PARTENZA DAL P. MERCANTILE PIZZA PIZZA FERMAVA LA CORSA ALLE ORE 12:15 ALLA CITTADELLA DELLA CARITA' PER AVARIA "VETTURA SENZA FREMI + SOSPENSIONI" 11/02/2012 <u>Loquette Michele</u>		
al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore _____		











Coke or

		3091 20 FEB. 2012 Pro. Del. P. DG DA DT UE UAG UA UC UI UP UT UPT UERG STQ	☐ PRESIDENTE ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐ DIRETTORE TECNICO ☒ ESERCIZIO MOVIMENTO ☒ AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐ ACQUISTI/CONTRATTI ☐ CONTABILITA'/BILANCIO ☐ INFORMATICA ☐ PERSONALE/INTELLIGIBILI ☐ TECNICO ☐ PRODOTTI TRAFFICO ☐ UERG RAGIONERIA/ECONOMICO ☐ STQ STAFF QUALITA'	Unione Italiana Lavoratori Trasporti Taranto	
---	--	--	---	---	--

Segreteria aziendale A.M.A.T. S.p.A.

Spett.le Direzione Generale
 AMAT S.p.A. Taranto
 SEDE.

Oggetto: autobus 526.

Il bus di cui in oggetto, in quest'ultimo periodo è stato protagonista di due incidenti causati probabilmente per la stessa avaria, ci riferiamo all'impianto frenante.

Pare, da alcune indiscrezioni, che l'autobus 526 scarichi inaspettatamente l'aria dei compressori, causandone l'impossibilità di arresto marcia da parte del conducente.

Chiediamo a questo punto un'intervento drastico e mirato al fine di evitare che l'avaria possa ripetersi, contestualmente vi ^{INVITIAMO A} ~~chiediamo~~ non considerare

gli ultimi due sinistri come "passivi" per i conducenti del mezzo in oggetto.

Oltre il danno, sarebbe una beffa nei confronti di colleghi che non per loro volontà, si sono ritrovati a doversi giustificare per una responsabilità che di certo ^{ANNA} ~~Va~~ ripartita con "altri"...



Fortunatamente nell'incidente del 11 Febbraio l'autobus oggetto di discussione nell'arrestare la marcia, si è adagiato su un muro poiché un manovratore aveva avuto disposizioni di parcheggiarlo in prossimità dell'ufficio tecnico, e se invece del muto, si fosse trovato un passante?..

Cerchiamo di fare quindi chiarezza sugli ultimi due episodi del mezzo incriminato e una volta tanto non condanniamo a priori, l'operato dei nostri Operatori d'Esercizio che svolgono un lavoro di responsabilità, attenzione e fatica, tra le più svariate avversità di una città sempre più caotica ed un deposito a cielo aperto con le viziatiissime aree che aleggiano tra capannoni e parcheggi sempre più a ridosso di palazzine, passaggi pedonali e strettezze di vario genere.

Sicuri di una vostra attenta riflessione, si porgono cordiali saluti.

Taranto 20 Febbraio 2012

Il segretario Aziendale:

 Francesco  Mastrovito

Taranto, lì 22/02/2012

Al f.f. Capo Unità Tecnica
Sig. Gregorio Paurini
SEDE

3390
Prot. N. 23 FEB. 2012
Del
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITÀ / BILANCIO ☐
UR INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
ufPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
ufRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITÀ ☐
☐

OGGETTO: Sinistro del 11/02/2012 - BUS 526
Ns. Rif. 030/NS/12

Con riferimento al sinistro indicato in oggetto, con la presente siamo a richiedere copia della documentazione attestante l'avaria ai freni dichiarata dai dipendenti Laghezza Michele e Mastropietro Angelo.

Non ricevendo riscontro, entro 15 giorni dalla data di ricezione della presente, riterremo inesistente l'avaria e, pertanto, verranno attivate le procedure per il recupero dei danni subiti dal mezzo aziendale.

Distinti saluti.

Il Capo Unità
AA.GG. - P.R. - Sinistri
D.ssa Tiziana Tursi



Allegato: denuncia di sinistro del dipendente Mastropietro Angelo.

Taranto, li 27 FEB. 2012

Prot. 3655 UAG

RACCOMANDATA A.R.

Egr. Sig.
Laghezza Michele
Via Japigia, n.27
74121 - TARANTO

OGGETTO: SINISTRO DEL 11/02/2012 – AVARIA BUS N.526
Ns. Rif. 030/NS/12

La S.V. è invitata a recarsi presso l'Ufficio sinistri aziendale per rilasciare dichiarazione riguardante l'avaria riscontrata al bus n.526 in data 11/02/2012.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Natichecchia)

Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro

BARI CMP
Poste

05 03 12 2800 8936 6

Numero
Italiano

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario _____

Via _____


C.A.P. _____

Egr. Sig.

LAGHEZZA MICHELE

VIA PIETRO CARANO N. 27

74016 - Massafra (TA)



* *Laughazza Michele*

01/03/2012

Marchi

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione



Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:

- Invi multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata

Posteitaliane



Avviso di ricevimento



EP 0683/EP 0505 - Mod. 23 VP - MOD. 01304 (EX WB402E) - St. [3] Ed. 07/05

Da restituire a _____



A.M.A.T. s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Bernini, 657
74100 TARANTO

030/15112



Taranto, li 13/03/2012

Spett.le
Direzione Amat Spa
SEDE

OGGETTO: dichiarazione avaria bus 526

Il sottoscritto Laghezza Michele, operatore di esercizio di codesta Spett.le Azienda matricola 149020, con la presente nota dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

giorno 11/02/2012, di servizio sulla linea 17 con turno n.437 (11.08 - 18.02), durante il tragitto della corsa iniziata alle ore 11.18 dal Capolinea di "Porto Mercantile", con enorme sconcerto, riscontravo il mancato funzionamento dell'impianto frenante (pigiavo il pedale del freno ma il mezzo non frenava). Anche il frenino a mano di stazionamento non funzionava.

A questo punto preoccupato per le possibili conseguenze, senza indugio mi fermavo alla Piazzola della "Cittadella della Carità" e telefonicamente dichiaravo l'avaria al controllore di turno Vito Bianco.

Tutta l'utenza a bordo scendeva ed effettuava il trasbordo su altro bus in transito.

Alle ore 12.45 circa giungeva con un bus sostitutivo (la 598), che mi permetteva di riprendere il turno di lavoro, il collega Mastropietro Angelo al quale spiegavo l'anomalia riscontrata all'impianto frenante e gli suggerivo di far rimorchiare il mezzo per non correre inutili rischi.

Ignoro quanto accaduto successivamente.

Letto, confermato e sottoscritto.



Taranto, li 13/03/2012

Spett.le
 Direzione Amat Spa
SEDE

OGGETTO: dichiarazione avaria bus 526

Il sottoscritto Laghezza Michele, operatore di esercizio di codesta Spett.le Azienda matricola 149020, con la presente nota dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

giorno 11/02/2012, di servizio sulla linea 17 con turno n.437 (11:08 - 18:02), durante il tragitto della corsa iniziata alle ore 11.18 dal Capolinea di "Porto Mercantile", con enorme sconcerto, riscontravo il mancato funzionamento dell'impianto frenante (pigiavo il pedale del freno ma il mezzo non frenava). Anche il frenino a mano di stazionamento non funzionava.

A questo punto preoccupato per le possibili conseguenze, senza indugio mi fermavo alla Piazzola della "Cittadella della Carità" e telefonicamente dichiaravo l'avaria al controllore di turno Vito Bianco.

Tutta l'utenza a bordo scendeva ed effettuava il trasbordo su altro bus in transito.

Alle ore 12.45 circa giungeva con un bus sostitutivo (la 598), che mi permetteva di riprendere il turno di lavoro, il collega Mastropietro Angelo al quale spiegavo l'anomalia riscontrata all'impianto frenante e gli suggerivo di far rimorchiare il mezzo per non correre inutili rischi.

Ignoro quanto accaduto successivamente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Laghezza Michele

Prot. N° 1723
 Del 13 MAR. 2012

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN. E R. SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITÀ / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITÀ	☐
		☐

9

RAPPORTO DI VERIFICA
RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A
DITTE ESTERNE

OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURABUS N. AZ. 526 TARGATO _____

Ovvero

ALTRO: _____

DITTA: GUARINILAVORO: Reporazione parte anteriore del
veicolo e riparo di incidenteFATT. N. 207 data 03-05-12Nota Uff. Acquisti N. 9102 data 23-05-12

Delibera N. _____ data _____

Lett. Incarico N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

Ord. lavori N. 7258 data 23/04/12 ; N. _____ data _____

Ord. ricambi N. _____ data _____ ; N. _____ data _____

DDT andata N. 116 data 01/03/12 ; N. _____ data _____DDT ritorno N. 15 data 23/03/12 ; N. _____ data _____

DDT rest. Ric. N. _____ data _____ ; N. _____ data _____


E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 1.350,00 oltre IVA € 283,50 Tot. € 1.633,50

sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 05-06-12IL TECNICO INCARICATO
DI SEGUIRE I LAVORI

IL CAPO OFFICIO TECNICO



GUARINI
di Lopresto Giuseppe



Tel./Fax 099.7791094 -
Officina: Via C. Battisti, 5190/B
E-mail: officineguarini@tin.it



Riparazione Carrozzerie per Autoveicoli,
Camion, Autobus, Container e Mezzi speciali

ASSEGNATARIO CODICE NATO
(NCAGE): AE774
DEL MINISTERO DELLA DIFESA

P.IVA: 00122140734 - C.F.: LPRGPP38E6L048D



Servizio Rimozione Coatta
del Comune di Taranto
Autoparco Giudiziale

Carrozzeria Fiduciaria di
VITTORIA ASSICURAZIONI - CATTOLICA
ASSICURAZIONI - GRUPPO FONDARIA SAI
GRUPPO ZURICH - GRUPPO REALE MUTUA

Soccorso Stradale:
Tel. nott. e fest. 099.7792900
74100 TARANTO



Spett.le

A.M.A.T. SPA

VIA C. BATTISTI, 657

74100 - TARANTO - TA

Cod. Fiscale: 00146330733

P.Iva:

Fatt. N. 00207/12

Data Documento: 03/05/2012

AUTOBUS

Veicolo N.A. 526

Targa

Telefono :

Imm.

Colore

GRIGIO METALLIZZATO

VOCI DI DANNO		S	SR	LA	VE	ME	Prezzi
SOSTITUZIONE DEI SEGUENTI RICAMBI							
KIT INCOLLAGGIO PARABREZZA - KIT VETRORESINA (Sostituito)							2.477,50
INTERVENTI E/O SERVIZI COME DI SEGUITO							
1) SMONTAGGIO CRISTALLO PARABREZZA - FANALERIA							
SPORTELLO ANT. FRONTALE - PARAURTI ANT. COMPLETO							
PER POTER ESEGUIRE I LAVORI DI RIPARAZIONE							
E RIMONTAGGIO DEL MATERIALE NUOVO DA VOI							
FORNITO							
2) RIPARAZIONE PLANTONE PARABREZZA LATO DX							
VANO PARABREZZA LINE. CENTRALE CENTRALE							
RIVESTIMENTO SOTTO PARABREZZA IN VETRORESINA							
SPORTELLO ANT. FRONTALE IN VETRORESINA							
SOSTITUZIONE PARAURTI ANT. CENTRALE							
Aumento per tipo vernice							
Totale							
Materiali Consumo -ORE :		x	L/H				
Mano d'opera -Totale ORE :		x	L/H				
ATTIVITÀ : Costruzioni di cassoni fissi e ribaltabili - Furgoni e furgoni frigoriferi - Cabine - Sponde							
mobili con montacarichi - Manufatti in genere in vetroresina - Carpenteria in ferro e alluminio -							
Lattonieri - Riparazioni carrozzerie - Autoveicoli di tutte le marche - Camion leggeri e pesanti -							
Autobus di linea e extraurbani - Gru e autoveicoli comuni e speciali - Tappezzeria e teloni -							
Modifiche autoveicoli blindati - Specifici per trasporto persone e valori - Riparazione e revisione							
motori e freni - Fornitura ricambi meccanici e per carrozzeria							
Impon. Ricambi							
MATERIALI CONSUMO							
VARIE							
MANO D'OPERA							
TOTALE IMPONIBILE							
I.V.A. 19%							
TOTALE							
DATA							
PER ACCETTAZIONE							

Legge 675/96: TUTELA DELLA PRIVACY - Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e per adempimenti di obblighi di legge



GUARINI
di Lopresto Giuseppe



Tel./Fax 099.7791094 -
Officina: Via C. Battisti, 5180/B
E-mail: officineguarini@tin.it



Riparazione Carrozzerie per Autoveicoli,
Camion, Autobus, Container e Mezzi speciali

ASSEGNATARIO CODICE NATO
(NCAGE): AE774
DEL MINISTERO DELLA DIFESA

P.IVA: 00122140734 - C.F.: LPRGPP38E6GL049D



Servizio Rimozione Coatta
del Comune di Taranto
Autoparco Giudiziale

Carrozzeria Fiduciaria di
VITTORIA ASSICURAZIONI - CATTOLICA
ASSICURAZIONI - GRUPPO FONDARIA SAI
GRUPPO ZURICH - GRUPPO REALE MUTU

Soccorso Stradale:
Tel. nott. e fest. 099.7782900
74100 TARANTO



Fatt. N. 00207/12

Data Documento: 03/05/2012

Spett.

A.M.A.T. SPA

VIA C. BATTISTI, 657

74100 - TARANTO - TA

Cod. Fiscale: 00146330733

P.Iva:

AUTOBUS

Velocità
N.A. 526

Targa

Telaio

Immag.

Colore
GRIGIO METALLIZZATO

VOCI DI DANNO		S	h	SR	h	LA	d	VE	d	ME	Prezzi
STUCCATURA E VERNICIATURA DELLE PARTI TRATTATE AL COLORE ORIGINALE INCOLLAGGIO E SIGILLATURA PARAFREZZA NUOVA DA VOI FORNITO MATERIALE D'USO DI VERNICIATURA COMPRESO											
M. OPERA	ORE 50,11	A C									1.102,42
Aumento per tipo vernice											
Totali											247,58

Aumento per tipo vernice

Totali

+ ore:

247,58

Materiali Consumo -ORE:	50,11	22,00	1.102,42
		x L/H	
Mano d'opera -Totale ORE:			
		x L/H	

Impon. Ricambi	1.102,42
MATERIALE CONSUMO	1.350,00
VARIE	
MAXI 20 PER	283,50
TOTALE IMPONIBILE	1.633,50

ATTIVITÀ: Costruzioni di cassoni fissi e ribaltabili - Furgoni e furgoni frigoriferi - Cabine - Sponde
mobili con montacarichi - Manufatti in genere in vetroresina - Carpenteria in ferro e alluminio -
Lattonieri - Riparazioni carrozzerie - Autoveicoli di tutte le marche - Camion leggeri e pesanti -
Autobus di linea e extraurbani - Gru e autoveicoli comuni e speciali - Tappezzerie e teloni -
Modifiche autoveicoli blindati - Specifici per trasporto persone e valori - Riparazione e revisione
motori e freni - Fornitura ricambi meccanici e per carrozzeria

Corrispet. Pagato:

Corrispet. Non Pagato:

1.633,50

DATA

PER ACCETTAZIONE

Legge 675/96: TUTELA DELLA PRIVACY - Vi informiamo che i Vs dati anagrafici sono inseriti in
una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e per adempimenti di obblighi di legge

prot. 258 /UT
Lavoro n° 37

Taranto, lì 23.04.2012

Spett.le
CARROZZERIA GUARINI
Via C. Battisti, 5190/B
74100 TARANTO
Fax: 099 7791094

OGGETTO: BUS 526 – manodopera e materiali di consumo occorsi per la riparazione della parte anteriore del veicolo, danneggiata a seguito di incidente, con sostituzione del cristallo parabrezza, paraurti e ripristino del relativo telaio di sostegno. PROCEDURA 2/A.

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 1.633,80 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 3866 del 01/04/2012), riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, tenuto conto della valutazione del lavoro, eseguita in contraddittorio tra il Vs. tecnico ed il Ns. Sig. Paurini, si emette ordine per un importo complessivo di € 1.350,00 + IVA, finalizzato all'emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

R

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giovanni Matichecchia

CARROZZERIA GUARINI
 DI LOPRESTO GIUSEPPA
 74100 - TARANTO (TA)
 VIA C. BATTISTI 5190/B
 Tel.: 099/7791094-7792900
 P.IVA: 00122140734

Preventivo N°: 169,00/12

Spett.le A.M.A.T. SPA

Data Preventivo: 01/03/2012

VIA C. BATTISTI, 657

74100 TARANTO (TA)

TELEFONO:

C. F. / P. IVA: P.I.: 00146330733

Numero Sinistro:

Data Sinistro: / /

Veicolo: AUTOBUS

Km.:

0 Imm.:

Targa: N.A. 526

Telaio:

Colore: GRIGIO

Vernice: METALLIZZATO

Compagnia:

Codice Perito Incaricato:

VOCI DI DANNO	S	SR	LA	VE	ME	PREZZO	PREZZO sc.	Sc %
1) smontaggio cristallo parabrezza, fana Sportello ant. frontale, paraurti ant. Per poter eseguire i lavori di riparazio E rimontaggio del materiale nuovo da voi Fornito	M	8,0						
2) riparazione piantone parabrezza lato Vano parabrezza inf. centrale centrale, Rivestimento sottoparabrezza in vetrores Sportello ant. frontale in vetroresina, Sostituzione paraurti ant. centrale Stuccatura e verniciatura delle parti Trattate al colore originale	M	M 22,0		M 18,00				
4) incollaggio e sigillatura parabrezza Da voi fornito Materiale d'uso di verniciatura compreso	M	M		M 20,0				
Kit incollaggio parabrezza, kit vetrores	M	6,0	M	M				
	S	S	S	S		250,00	250,00	

Profilo N° 3866
 Del 01 MAR. 2012
 P. PRESIDENTE
 DG. DIRETTORE GENERALE
 SA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 SE. DIRETTORE TECNICO
 UE. ESERCIZIO ATTIVITA'
 UN. AFFARI GENERALI
 UN. AFFARI CONTRATTI
 EC. CONTABILITA' / BILANCIO
 SI. INFORMATICA
 UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI
 UT. TECNICO
 EP. P.
 EP. P.
 EP. P.
 ST. STAFF QUALITA'

Totale Tempi	14,0	22,0	20,0
--------------	------	------	------

Supplemento per Doppio Strato	3,00	Importo Ricambi	250,00
Supplemento Finitura 10% max ore 3	2,30	Materiale Consumo Ore 26,90 x	
Tempo Aggiuntivo per Verniciatura	1,60	Mano d'opera Ore 62,00 x	
Totale Tempi Supplementari	6,90	Varie	
	3,00	Smaltimento rifiuti 0,0%	
		IMPONIBILE	
		IVA	
		TOTALE	1.976,90

Autocarrozzeria GUARINI
 Aut. ACI 116
 Via C. Battisti 5190 - TARANTO

BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA	N. 0065168 /A
	Data 11/2/012

ORA SEGNALAZIONE AVARIA	1215	BUS N. 526
ORA USCITA CARRO SOCC. O RIMORCHIO ☐		AUTISTA DI LINEA MASTROPOLITO ANG.
ORA ULTIMAZ. RIP.NE O RIENTRO IN DEP.TO ☐	1305	AUTISTI RIMORCHIO

LOCALITÀ AVARIA PVI

BUS DATO IN SOST.NE	BUS RIMORCHIANTE
---------------------	------------------

SEGNALAZIONE AVARIA freni (incoerente)
segue relazione da parte dell'azienda

ENTE SEGNALANTE Bares

OSSERVAZIONI DELL'OFFICINA

IL TECNICO D'OFF.NA

DESCRIZIONE AVARIA RISCONTRATA

INTERVENTO ESEGUITO Sentito su tutto pne e valvole
Campanella (14-02)
Bares

OPERATORI Pirelli - Cane	RESTITUZIONE ALL'ESERCIZIO	
	Data 27/03/12	Ora 06.30
TEMPO IMPIEGATO 725-1020	IL TECNICO D'OFF.NA 27/03/12 11.00	

	Mod. bolla segnalazione avaria bus	Valida Area Tecnica	Rev. 00 del 05/06/2003	Pag. 1/1
---	---------------------------------------	---------------------	------------------------	----------

RICHIESTA DI PRELIEVO/ACQUISTO RICAMBI PER AUTOBUS IN LAVORAZIONE
C/O DITTE ESTERNE (bus az. 526 modello City Class)

In lavorazione c/o DITTA GUARINI

Natura dell'intervento: Riparazione per urto

Descrizione qualitativa e quantitativa dei materiali/servizi

N°	DESCRIZIONE	CODICE RIFERIMENTO	Q.tà	NOTE
1	Cristallo parabrezza	00000 444	01	
2	Portanti est. centrale	00000 379	01	
3	Porto anteriore ds	00000 1250	01	
4	Fanallino est. ds	00000 1257	01	
5	Lamp. specchio retrovisore		01	HA
6	ds			
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Il Coordinatore dell'ufficio tecnico

Il Responsabile Area tecnica

Taranto, li 08/03/12

P.R. MAGAZZINO II

/firma

Amat

Mod. R.A.R.E. (LAV. c/o Ditta Esterne)

Valida AREA ACQUISTI

Rev. 00 del 25.10.2008

Pag. 1/1

Quantità		Descrizione	Cod. Art./Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
Kg/Lt	N°				
1		Cerchiello, cerchietto	0000111	586	
1		Pompa di scintille	0000379		
1		Faro anteriore dx.	0001750		
1		Fanale an. V. 14	0001257		
1		Cassa scocca 1200cc			

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 08/03/88

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

L'OPERATORE

DATA / /

N° REGISTRAZIONE



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 47549

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° _____

Quantità		Descrizione	Cod. Art./Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
Kg/Lt	N°				
	1	Tubo aria	00001324	526	
	10	CAPIENTE	XXXX	52	
	1	Kit Testa Compressore	0002134	4	
	1	Pulitore	00861793	7	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 14/02/2017

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

L'OPERATORE

DATA ____/____/____ N° REGISTRAZIONE _____

Quantità		Descrizione	Cod. Art./Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
Kg/Lt	N°				
	2	Colonne	515/75	526	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 13, 02, 12

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

L'OPERATORE

DATA ____/____/____ N° REGISTRAZIONE _____



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 47544

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° _____

Quantità		Descrizione	Cod. Art./Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
Kg/Lt	N°				
	1	Sedili di 2000 Lt		536	

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 13/02/2012

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

L'OPERATORE

DATA ____/____/____ N° REGISTRAZIONE _____

INDENNITA' EVITATI SINISTRI 2012 - AVARIE

SINISTRO	AGENTE	DESCRIZIONE	DANNI AL BUS	BOLLA	TESTIMONI	PROPOSTA UFFICI SINISTRI (DOCT.SSA TURS)	RECUPERO DEL DANNO	VALIDAZIONE DIRETTORE GENERALE
030/NS/12	MASTROPIETRO ANGELO	IL MEZZO, CHE L'AGENTE IMPEGNATO ALLE MANOVRE RICONDUCEVA IN DEPOSITO PER AVARIA FRENI, NON RISPONDEVA PIU' AI COMANDI E FINIVA CONTRO UN GABBIO IN DEPOSITO	SI	SI	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE -ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE (MALGRADO SIANO STATE RICHIESTE VERIFICHE ALLO STATO INEVASE PER CHIARIRE SE IL SINISTRO SIA RICONDUCEBILE ALL'AVARIA FRENI, IN DUBBIO PRO REQ)	NO	
040/NS/12	TARTARELLO ALESSANDRO	APERTURA E DISTACCO E CADUTA DEL PANNELLO POSTERIORE INFERIORE SX SU AUTOVETTURA.	SI	SI	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE -ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
060/NS/12	SARDIELLO NICOLA	CEDIMENTO SCHIENALE POSTO GUIDA A SEGUITO DEL QUALE AVVENIVA UNA FRENATA E DADUTA DI N'05 PASSEGGERI	NO	SI	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE -ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
077/AR/12	RESSA FRANCESCO	AVARIA FRENI, TAMPONAMENTO AUTOVETTURA	SI	NO	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE -ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE (MALGRADO SIANO STATE RICHIESTE VERIFICHE ALLO STATO INEVASE PER CHIARIRE SE IL SINISTRO SIA RICONDUCEBILE ALL'AVARIA FRENI, IN DUBBIO PRO REQ)	NO	
122/AR/12	SCARCI DAVIDE	AVARIA PORTA CENTRALE CHE PROVOCAVA LA CADUTA DI UNA PASSEGGERA	NO	NO	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE -ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE (MALGRADO SIANO STATE RICHIESTE VERIFICHE ALLO STATO INEVASE PER CHIARIRE SE IL SINISTRO SIA RICONDUCEBILE ALL'AVARIA FRENI, IN DUBBIO PRO REQ)	NO	
140/AR/12	DI GIULIO GIAMBATTISTA	PERDITA DI OLIO CADUTA MOTO	NO	NO	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE -ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
179/AR/12	D'ERRICO SALVATORE	PERDITA DI OLIO	NO	NO	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE -ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
200/AR/12	CAVALLO ROBERTA	APERTURA E DISTACCO E CADUTA DEL PANNELLO POSTERIORE SU RECINZIONE	SI	NO	SI	INCLUSO RIPARTO GENERALE -ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
214/AR/12	SCARCI DAVIDE	APERTURA E DISTACCO E CADUTA DEL PANNELLO VANO BATTERIE SU AUTOVETTURA	SI	NO	RAPPORTO VIGILI URBANI	INCLUSO RIPARTO GENERALE -ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
225/AR/12	LATERZA DOMENICO	APERTURA E DISTACCO E CADUTA DEL PANNELLO VANO BATTERIE SU RECINZIONE	SI	NO	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE -ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via O. Flacco, 22 74121 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997364094 E-Mail:ernestosion@tiscalinet.it			Perizia N° 550,00/G /12		Relazione di perizia per AMAT		Codice 001		Ramo sinistro RCA RISC. ASS.										
Assicurato AMAT N.526			Controparte N.N.			Impresa di controparte N.N.													
Esercizio 2012		Numero sinistro 030/NS/12			Codice - Agenzia			Data sinistro 11/02/2012											
Cod. Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispettore	Numero polizza		Ramo polizza		Recuper o IVA Si												
Data Incarico 23/02/2012	Data primo rilievo 17/02/2012	Località TARANTO		C/o ASS	Riparazioni Da Iniz.		Foto N. 13	Privilegio a favore di											
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA								Scade il / /											
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:								Già Targa											
Veicolo(Marca-Modello-Versione) IRISBUS ITALIA 491EU109/3P					Targa CX198XG		Telaio ZGA482M0006005561		1° Immatr. 15/09/05										
Stato d'uso DISCRETO	Km. 1	Pneum. 70	Colore - Tipo smalto GRIGIO METALLIZZATO			Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si													
Allestimenti/Dotazioni					Ultima revisione / /		Ubicazione Danni												
Codice Omologazione		Per veicoli comme./Ind.	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti n°	Assi n°												
Valore Commerciale(C) € 1,00	Valore Relitto €	Valore per Differenza € 0	Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00														
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA		VE		ME	Costo dei Ricambi * (Iva Esclusa)								
Listino ricambi aggiornato al [/ /]				Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Tempo									
Parabrezza				S	10,0	S		S			1.511,00								
Kit incollaggio parabrezza				S		S		S			50,00								
Paraurti anteriore centrale				S	2,0	S	1,0	S	3,0		632,40								
Proiettore .Dx				S		S		S			438,00								
Fanalino ant. .Sx				S		S		S			94,00								
Calotta specchio retrovisore .Dx				S	0,2	S		S			99,00								
Cofano ant.				M	2,0	M	3,0	M	3,0										
Ossatura superiore parabrezza				M	5,0	M	7,0	M	4,0										
Ossatura anteriore inferiore				M		M	3,0	M	2,0										
E' stato fotografato anche il gabbietto in metallo urtato dal bus. Si allega la seguente documentazione fornita dall' Azienda; - n. 18 foto dell'autobus danneggiato e in fase di riparazione per i danni ai freni; - copia bolla di segnalazione avaria n. 0065168/A del 11.02.12;																			
Codice / Riparatore		Fascia Carr. A1		Totale Tempi		SR		LA		VE operativo		ME	Totale Ricambi						
Telefono:												€							
Supplemento per Doppio Strato 15%		Ore	Supplemento Finitura 10% max ore 3		Ore	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura		Ore	Totale Tempi Supplementari		Ore	Totale tempi VE Ore							
Valore Assicurato(A) €	Valore a nuovo(N) € 1,00		Ricambi			Imponibile			Iva			Totale							
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=	Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale Consumo Ore €/h			€			€			€							
Totale Imponibile		€		Nolo Dime e/o Varie			€			€			€						
Degrado		€		Mano d'opera carrozzeria Ore €/h			€			€			€						
Insufficienza Assicurativa %		€		Mano d'opera meccanica Ore €/h			€			€			€						
Totale (Imponibile)		€		S.Rifiuti % di			€			€			€						
Totale (Iva Compresa)		€		TOTALE STIMA			€			€			€						
Franchigia/Scoperto min. e il max del %		€																	
Indennizzo Contrattuale		€		Importo Richiesto €			Importo Concordato €			Importo Lesioni €			Fermo Tecnico Giorni						
TOTALE Indennizzo		€		Osservazioni:															
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753] Genius Professional Ver: RELEASE:												Data consegna 19/03/2013		Firma Professionista <i>Ernesto Sion</i> per. ind. Ernesto Sion		Ruolo N. 3812		Foglio N. 1	

per ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via O. Flacco, 22 74121 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997364094 E-Mail: ernestosion@tiscalinet.it				Perizia N° 550,00/G /12		Relazione di perizia per AMAT		Codice 001		Ramo sinistro RCA RISC. ASS.	
Assicurato AMAT N.526				Controparte N.N.		Impresa di controparte N.N.					
Esercizio 2012		Numero sinistro 030/NS/12		Codice - Agenzia				Data sinistro 11/02/2012			
Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Cod. Ispettore		Numero polizza		Ramo polizza		Recupero o IVA Si	
Data Incarico 23/02/2012		Data primo rilievo 17/02/2012		Località TARANTO		C/o ASS		Riparazioni Da Iniz.		Foto N. 13	
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA										Privilegio a favore di //	
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:										Già Targa	
Veicolo(Marca-Modello-Versione) IRISBUS ITALIA 491EU109/3P						Targa CX198XG		Telaio ZGA482M0006005561		1° Immatr. 15/09/05	
Stato d'uso DISCRETO		Km. 1		Pneum. 70		Colore - Tipo smalto GRIGIO METALLIZZATO		Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si			
All'esterni/Dotazioni						Ultima revisione //		Ubicazione Danni 			
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.		Portata q.li		Tara q.li		Passo m.		Posti n°	
Assi n°		Valore Commerciale(C) € 1,00		Valore Relitto €		Valore per Differenza € 0		Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00	
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA		VE		ME	
Listino ricambi aggiornato al [//]				Diff. Tempo		Diff. Tempo		Diff. Tempo		Tempo	
- copia fattura n. 207 del 03.05.2012 della ditta GUARINI di E. 1.633.50 iva compresa per sola manodopera e materiale di consumo; - copie prelievo ricambi e buono approvvigionamento da magazzino del 08.03.12											
Codice / Riparatore A1				Fascia Carr. A1		Totale Tempi 19,2		LA 14,0		VE operativo 12,0	
Telefono:								ME 4,78		Totale Ricambi € 2.824,40	
Supplemento per Doppio Strato 15% Ore 1,80		Supplemento Finitura 10% max ore 3 Ore 1,38		Tempo Aggiuntivo per Verniciatura Ore 1,6		Totale Tempi Supplementari Ore 4,78		Totale tempi VE Ore 16,78			
Valore Assicurato(A) €		Valore a nuovo(N) € 1,00		Ricambi € 2.824,40		Imponibile € 593,12		Iva € 3.417,52		Totale	
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100= %		Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100= %		Materiale Consumo Ore 16,78 € h 11,55		€ 193,81		€ 40,70		€ 234,51	
Totale Imponibile € 4.138,36				Nolo Dime e/o Varie €		€		€		€	
Degrado €				Mano d'opera carrozzeria Ore 49,98 € h 22,00		€ 1.099,56		€ 230,91		€ 1.330,47	
Insufficienza Assicurativa % €				Mano d'opera meccanica Ore € h 22,00		€		€		€	
Totale (Imponibile) € 4.138,36				S.Rifiuti 0,50 % di 4.117,77		€ 20,59		€ 4,32		€ 24,91	
Totale (Iva Compresa) € 5.007,42				TOTALE STIMA		€ 4.138,36		€ 869,05		€ 5.007,41	
Franchigia/Scoperto min. e il max del %				Importo Richiesto €		Importo Concordato €		Importo Lesioni €		Fermo Tecnico Giorni 6,2	
Indennizzo Contrattuale €				Osservazioni:							
TOTALE Indennizzo € 4.138,36											
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753] Genius Professional				Data consegna 19/03/2013		Firma Professionista 				Ruolo N. 3812	
RELEASE:										Foglio N. 2	

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via O. Flacco, 22
74121 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997364094
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 550,00/G /12
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **030/NS/12**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **11/02/2012**
Data Perizia: **17/02/2012**

Assicurato: **AMAT N.526**
Veicolo: **IRISBUS ITALIA 491EU109/3P**
Targa: **CX198XG**
Controparte: **N.N.**




per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via O. Flacco, 22
74121 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997364094
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 550,00/G /12
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **030/NS/12**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **11/02/2012**
Data Perizia: **17/02/2012**

Assicurato: **AMAT N.526**
Veicolo: **IRISBUS ITALIA 491EU109/3P**
Targa: **CX198XG**
Controparte: N.N.




per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via O. Flacco, 22
74121 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997364094
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 550,00/G /12
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **030/NS/12**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **11/02/2012**
Data Perizia: **17/02/2012**

Assicurato: **AMAT N.526**
Veicolo: **IRISBUS ITALIA 491EU109/3P**
Targa: **CX198XG**
Controparte: **N.N.**



per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via O. Flacco, 22
74121 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997364094
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 550,00/G /12
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **030/NS/12**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **11/02/2012**
Data Perizia: **17/02/2012**

Assicurato: **AMAT N.526**
Veicolo: **IRISBUS ITALIA 491EU109/3P**
Targa: **CX198XG**
Controparte: **N.N.**






























BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA	N. 0065168 /A
	Data 11/2/012

ORA SEGNALAZIONE AVARIA	1215	BUS N.	520
ORA USCITA CARRO SOCC. O RIMORCHIO	☐	AUTISTA DI LINEA	MASTROPASQUINO ANG.
ORA ULTIMAZ. RIP.NE O RIENTRO IN DEP.TO	☐	AUTISTI RIMORCHIO	

LOCALITÀ AVARIA PVI

BUS DATO IN SOST.NE	BUS RIMORCHIANTE
---------------------	------------------

SEGNALAZIONE AVARIA freddo (incalcolabile)
segue relazione da parte dell'azienda

ENTE SEGNALANTE Borus

OSSERVAZIONI DELL'OFFICINA

IL TECNICO D'OFF.NA

DESCRIZIONE AVARIA RISCONTRATA


INTERVENTO ESEGUITO Servizio di Tute ore e veloci
completato (14-02)

OPERATORI Borus - Com

TEMPO IMPIEGATO 725-1020 IL TECNICO D'OFF.NA

RESTITUZIONE ALL'ESERCIZIO	
Data	Ora
24/03/12	06.30

27/03/12 12.00



GUARINI
di Lopresto Giuseppa



Tel./Fax 099.7791094 -
Officina: Via C. Battisti, 5190/B
E-mail: officinaguarini@tin.it



Riparazione Carrozzerie per Autoveicoli,
Camion, Autobus, Container e Mezzi speciali

ASSEGNATARIO CODICE NATO
(NCAGE): AE774
DEL MINISTERO DELLA DIFESA

P.IVA: 00122140734 - C.F.: LPRPFP38E6L048D



Servizio Rimozione Coatta
del Comune di Taranto
Autoparco Giudiziale

Carrozzeria Fiduciaria di:
VITTORIA ASSICURAZIONI - CATTOLICA
ASSICURAZIONI - GRUPPO FONDARIA SAJ
GRUPPO ZURICH - GRUPPO REALE MUTUA

Soccorso Stradale:
Tel. nott. e fest. 099.7792900
74100 TARANTO



Spett.

A.M.A.T. SPA

VIA C. BATTISTI, 657

74100 - TARANTO - TA

Cod. Fiscale: 00146330733

P.Iva:

Fatt. N. 00207/12

Data Documento: 03/05/2012

AUTOBUS

Veicolo
N.A. 526

Targa

Telaio

Imm.

Colore **GRIGIO METALLIZZATO**

VOCI DI DANNO

SOSTITUZIONE DEI SEGUENTI RICAMBI:

KIT INCOCCAGGIO PARABREZZA - KIT VETRORESINA

INTERVENTI E/O SERVIZI COME DI SEGUITO:

VI RIMETTIAMO FATTURA PER LAVORO ESEGUITO

SUL SUDDETTO MEZZO COME DA VS. ORDINATIVO

PROT. N. 7258 DEL 23/04/2012

1) SMONTAGGIO CRISTALLO PARABREZZA - FANALERIA
SPORTELLI ANT. FRONTALE - PARAURTI ANT. COMPLETO
PER POTER ESEGUIRE I LAVORI DI RIPARAZIONE
E RIMONTAGGIO DEL MATERIALE NUOVO DA VOI
FORNITO

2) RIPARAZIONE PLANTONE PARABREZZA LATO DX
VANO PARABREZZA INF. CENTRALE CENTRALE
RIVESTIMENTO SOTTOPARABREZZA IN VETRORESINA
SPORTELLI ANT. FRONTALE IN VETRORESINA
SOSTITUZIONE PARAURTI ANT. CENTRALE

Aumento per tipo vernice

Totale

+ ore:

Materiali Consumo - ORE:

x L/H

Mano d'opera - Totale ORE:

x L/H

ATTIVITÀ: Costruzioni di cassoni fissi e ribaltabili - Furgoni e furgoni frigoriferi - Cabine - Sponde
mobili con montacarichi - Manufatti in genere in vetroresina - Carpenteria in ferro e alluminio -
Lettonieri - Riparazioni carrozzerie - Autoveicoli di tutte le marche - Camion leggeri e pesanti -
Autobus di linea e extraurbani - Gru e autoveicoli comuni e speciali - Tappezzeria e teloni -
Modifiche autoveicoli blindati - Specifici per trasporto persone e valori - Riparazione e revisione
motori e freni - Fornitura ricambi meccanici e per carrozzeria

Impon. Ricambi

MATERIALI CONSUMO

VARIE

MANO D'OPERA

TOTALE IMPONIBILE

I.V.A. 19%

TOTALE

DATA

PER ACCETTAZIONE

Legge 675/96: TUTELA DELLA PRIVACY - Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in
una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e per adempimenti di obblighi di legge



GUARINI
di Lopresto Giuseppe



Tel./Fax 099.7791094 -
Officina: Via C. Battisti, 5190/B
E-mail: officineguarini@tin.it



Riparazione Carrozzerie per Autoveicoli,
Camion, Autobus, Container e Mezzi speciali

ASSEGNATARIO CODICE NATO
(NCAGE): AE774
DEL MINISTERO DELLA DIFESA

P.IVA: 00122140734 - C.F.: LPRG7P38E6SL049D



servizio Rimozione Coatta
del Comune di Taranto
Autoparco Giudiziale

Carrozzeria Fiduciaria di
VITTORIA ASSICURAZIONI - CATTOLICA/
ASSICURAZIONI - GRUPPO FONDARIA SAI/
GRUPPO ZURICH - GRUPPO REALE MUTU

Soccorso Stradale:
Tel. nott. e fest. 099.7782800
74100 TARANTO



Fatt. N. 00207/12
Data Documento: 03/05/2012

Spett.
A.M.A.T. SPA
VIA C. BATTISTI, 657
74100 - TARANTO - TA
Cod. Fiscale: 00146330733
P.Iva:

AUTOBUS

Veicolo
N.A. 526

Targa

Telaio

Imm.

Colore

GRIGIO METALLIZZATO

VOCI DI DANNO

STUCCATURA E VERNICIATURA DELLE PARTI
TRATTATE AL COLORE ORIGINARIO
INCOLLAGGIO E SIGILLATURA PARABREZZA NUOVA
DA VOI FORNITO
MATERIALE DI SUEDE VERNICIATURA COMPRESO

MANO D'OPERA ORE 50,11 A C. 22,00



Aumento per tipo vernice

Totale

+ ore:

247,58

50,11

22,00

1.102,42

Materiali Consumo -ORE:

x L/H

Mano d'opera -Totale ORE:

x L/H

ATTIVITÀ: Costruzioni di cassoni fissi e ribaltabili - Furgoni e furgoni frigoriferi - Cabine - Sponde
mobili con montacarichi - Manufatti in genere in vetroresina - Carpenteria in ferro e alluminio -
Lattomerie - Riparazioni carrozzerie - Autoveicoli di tutte le marche - Camion leggeri e pesanti -
Autobus di linea e extraurbani - Gru e autoveicoli comuni e speciali - Tappezzerie e teloni -
Modifiche autoveicoli blindati - Specifici per trasporto persone e valori - Riparazione e revisione
motori e freni - Fornitura ricambi meccanici e per carrozzeria

Impen. Ricambi

1.102,42

MATERIALI CONSUMO

1.350,00

VARIE

MANO D'OPERA

283,50

TOTALE IMPONIBILE

1.633,50

Corrispet. Pagato:

Corrispet. Non Pagato:

1.633,50

TOTALE

DATA

PER ACCETTAZIONE

Legge 675/96: TUTELA DELLA PRIVACY - Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in
una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e per adempimenti di legge

RICHIESTA DI PRELIEVO/ACQUISTO RICAMBI PER AUTOBUS IN LAVORAZIONE
C/O DITTE ESTERNE (bus az. 526, modello City Class)

In lavorazione c/o DITTA GUARINI

Natura dell'intervento: Riparazione per sterzo

Descrizione qualitativa e quantitativa dei materiali/servizi

N°	DESCRIZIONE	CODICE RIFERIMENTO	Q.tà	NOTE
1	Cristallo parabrezza	0000 644	01	
2	Portanti est. centrale	0000 378	01	
3	Porto anteriore dx	0000 1250	01	
4	Fanallino est. st.	0000 1257	01	
5	Loppe specchio retrovisore	—	01	ATT.
6	dx.	—		
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Il Coordinatore dell'ufficio tecnico

Il Responsabile Area tecnica

Taranto, li 08/03/12

P.R. MAGAZZINO II

/firma

Amat

Mod. R.A.R.E. (LAV. c/o Ditta Esterna)

Valida AREA ACQUISTI

Rev. 00 del 25.10.2008

Pag. 1/1

Quantità		Descrizione	Cod. Art./Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
Kg/Lt	N°				
1		Caristillo perobutane	0000446	586	
1		Pompa di centrale	0000379		
1		Forno esterno da	0001250		
1		Fornello ant. 14	0001251		
1		Coppe specchio utavione dk.			401

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA

08.03.12

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

L'OPERATORE

DATA

N° REGISTRAZIONE

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 030/NS/12	DATA SINISTRO 11/02/2012	ORA 13.20	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE
LINEA	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO DEPOSITO AZIENDALE	ANGOLO	
DIREZIONE		N° SOCIALE 526	TARGA AUTOBUS CX 198 XG
MATR. AGENTE 159930	COGNOME MASTROPIETRO	NOME ANGELO	QUALIFICA CONDUCENTE DI LINEA
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 01/06/1974	DATA ASSUNZIONE 23/09/2000	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
DOMICILIO Via della Lippa 13		TIPO PATENTE D	N° PATENTE U16332558T
		RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 13/09/2004
		SCADENZA PATENTE 06/06/2016	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. NATIONALE SUISSE		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		


AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

CAPOZZA GIOVANNI

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

PARTE ANTERIORE (PARAURTI, PORTELLONE E PARABREZZA)

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

SABATO 11/02/2012 DI SERVIZIO ALLE MANOVRE CON TURNO 07.30 - 13.45, ALLE ORE 12.50 CIRCA, VENIVO COMANDATO A RECARMICI AL Q.R. PAOLO VI, ALLA "CITTADELLA DELLA CARITA" PER PORTARE UN BUS SOSTITUTIVO AL COLLEGA LAGHEZZA CHE AVEVA DICHIARATO L'AVARIA AI FRENI AL MEZZO N.526.
GIUNTO SUL POSTO EFFETTUAVO ALCUNE PROVE DI FRENATA E MI ACCERTAVO CHE LA VETTURA N.526 POTEVA RIENTRARE IN DEPOSITO.
QUINDI FACEVO RIENTRO IN DEPOSITO SENZA ALCUN PROBLEMA.
GIUNTO ALL'INTERNO DEL DEPOSITO AZIENDALE PROVVEDEVO A PARCHEGGIARE IL MEZZO SUL PIAZZALE ANTISTANTE IL CAPANNONE OFFICINA. MOMENTANEAMENTE ARRESTAVO IL BUS 526 CON IL MOTORE ACCESO SUL PIAZZALE E PROVVEDEVO A SPOSTARE UN ALTRO MEZZO PER FARE POSTO ALLA STESSO BUS 526.
ULTIMATA TALE OPERAZIONE MI RIMETTEVO ALLA GUIDA DEL BUS 526 E NEL DIRIGERMICI AL POSTO DI PARCHEGGIO (RISERVATO AI MEZZI IN AVARIA) CONSTATAVO CON SCONCERTO CHE I FRENI NON RISPONDEVANO PIU' AI COMANDI E, MIO MALGRADO ANDAVO A SBATTERE FRONTALMENTE CONTRO UN GABBIOTTO IN METALLO.
DEVO PRECISARE CHE ANCHE IL FRENO DI SICUREZZA NON HA FUNZIONATO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☒ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

TA, 11/02/2012

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via O. Flacco, 22 74121 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997364094 Posiz.Ruolo N.:3812			Nota Spese ed Onorario per la Spett.le AMAT		Codice 001	Ns. Riferimento 550,00/12
Assicurato AMAT N.526		Controparte N.N.		Impresa Controparte N.N.		
Esercizio 2012	Sinistro N. 030/NS/12		Codice Agenzia		Data Sinistro 11/02/2012	
Codice Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza	Ramo /	Tipo Sx. RCA RISC. ASS.	
Data Incarico 23/02/2012	Data effett. Perizia 17/02/2012	Località TARANTO	Presso ASS	Carr. Fascia A1	Foto 13	Data Restituzione 19/03/2013

ONORARI	
Perizia	80,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl ARD	
Sup. Concordato	
Sup. Liquidazione	
Totale onorario	80,00

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 13 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	80,00
Cassa 2,00 %	1,60
I.V.A. 21 %	17,14
Totale	98,74
Non Imponib.	
Totale	98,74
Rit. Acc. 20 %	16,00
Totale	82,74

Note:

Taranto, li' 19/03/2013

Importo PERIZIA IVA compresa:5.007,41

Data..... Visto del Liquidatore.....

Genius Professional - by AutoSoft 0771/681436 r.a.