

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 160/AR/12	DATA SINISTRO 12/09/2012	ORA 10.30	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE
LINEA 11	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA BRUNO BUOZZI (Q.RE PAOLO VI)		ANGOLO
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - IPERCOOP		N° SOCIALE 524	TARGA AUTOBUS CX 202 XG
MATR. AGENTE 128529	COGNOME DE CARLO	NOME PALMINO	Codice Fiscale DCRPMN56E29G251A
COMUNE DI NASCITA PALAGIANELLO	DATA DI NASCITA 29-05-56	DATA ASSUNZIONE 02-03-83	COMUNE DI RESIDENZA PALAGIANELLO
DOMICILIO VIA C.BATTISTI,36		TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5148062U
RILASCIATA A TARANTO		DATA RILASCIO 15/04/2003	SCADENZA PATENTE 11/03/2013
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	

1° DANNEGGIATO NIGRO VALENTINA - Nata il 27/12/1997	NATURA DEL DANNO Residente a Martina Franca (Ta) Piazza Mario Pagano n.4
2° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			



AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

NGRO ANNA - Nata a Taranto il 25/6/79 e vi residente in Via cesare battisti n.48;
FANELLI ANNA MARIA - Nata a Taranto il 23/12/55 e ivi resdente a Paolo VI in Via Pietro Nenni V6 ;
GRECO VITO ANTONIO - Nato a Taranto il 5/3/47 e ivi residente in Via Pietro Nenni Ed. 5 Scala C.

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

	▲
	▼

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

	▲
	▼

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

ALLE ORE 10.30 CIRCA DEL 12/09/2012 ALLA GUIDA DEL BUS N.524 PERCORREVO VIA BRUNO BUOZZI CON DIREZIONE OSPEDALE "MOSCATI". GIUNTO IN PROSSIMITA' DELL'OSPEDALE EFFETTUAVO LA SVOLTA A SINISTRA E INVERTIVO LA MARCIA PER RIMETTERMI DI NUOVO SU VIA BUOZZI. LA MANOVRA VENIVA DA ME ESEGUITA IN TUTTA SICUREZZA E A BASSA VELOCITA'. IN TALE CIRCOSTANZA I VIAGGIATORI, A GRAN VOCE, RICHIAMAVANO LA MIA ATTENZIONE IN QUANTO UNA GIOVANE VIAGGIATRICE ERA CADUTA ED ERA RIMASTA RIVERSA SUL PAVIMENTO DEL BUS IN CORRISPONDENZA DELLA PORTA POSTERIORE. POICHE' LA SIGNORINA NON SI MUOVEVA DA TALE POSIZIONE CON IL BUS MI SONO PORTATO ALL'INGRESSO DELL'OSPEDALE E UN VIAGGIATORE HA AVVISATO DI PERSONA IL VIGILANTE DELL'OSPEDALE PER FAR INTERVENIRE SUBITO QUALCHE MEDICO, VISTA LA SITUAZIONE, MA NESSUNO SI E' MOSSO DALL'OSPEDALE CON IMMEDIATEZZA. NEL FRATTEMPO VENIVANO ALLERTATI ANCHE I SANITARI DEL 118 CHE INTERVENIVANO SUL POSTO DOPO CIRCA TRENTA MINUTI CON UN'AMBULANZA. QUASI CONTESTUALMENTE ALL'ARRIVO DELL'AMBULANZA DEL 118 E' ARRIVATA ANCHE UNA BARELLA DELL'OSPEDALE CON DUE PERSONE. ALLA RAGAZZA NOTAVO CHE GLI VENIVA APPLICATO UN COLLARE E LA STESSA USCIVA DAL BUS IN BARELLA. IGNORO LE CAUSE DELLA CADUTA DELLA RAGAZZA.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente


TA, 14/09/2012

Il Conducente

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

	▲
	▼

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

	▲
	▼

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

ALLE ORE 10.30 CIRCA DEL 12/09/2012 ALLA GUIDA DEL BUS N.524 PERCORREVO VIA BRUNO BUOZZI CON DIREZIONE OSPEDALE "MOSCATI". GIUNTO IN PROSSIMITA' DELL'OSPEDALE EFFETTUAVO LA SVOLTA A SINISTRA E INVERTIVO LA MARCIA PER RIMETTERMICI DI NUOVO SU VIA BUOZZI. LA MANOVRA VENIVA DA ME ESEGUITA IN TUTTA SICUREZZA E A BASSA VELOCITA'. IN TALE CIRCOSTANZA I VIAGGIATORI, A GRAN VOCE, RICHIAMAVANO LA MIA ATTENZIONE IN QUANTO UNA GIOVANE VIAGGIATRICE ERA CADUTA ED ERA RIMASTA RIVERSA SUL PAVIMENTO DEL BUS IN CORRISPONDENZA DELLA PORTA POSTERIORE. POICHE' LA SIGNORINA NON SI MUOVEVA DA TALE POSIZIONE CON IL BUS MI SONO PORTATO ALL'INGRESSO DELL'OSPEDALE E UN VIAGGIATORE HA AVVISATO DI PERSONA IL VIGILANTE DELL'OSPEDALE PER FAR INTERVENIRE SUBITO QUALCHE MEDICO, VISTA LA SITUAZIONE, MA NESSUNO SI E' MOSSO DALL'OSPEDALE CON IMMEDIATEZZA. NEL FRATTEMPO VENIVANO ALLERTATI ANCHE I SANITARI DEL 118 CHE INTERVENIVANO SUL POSTO DOPO CIRCA TRENTA MINUTI CON UN'AMBULANZA. QUASI CONTESTUALMENTE ALL'ARRIVO DELL'AMBULANZA DEL 118 E' ARRIVATA ANCHE UNA BARELLA DELL'OSPEDALE CON DUE PERSONE. ALLA RAGAZZA NOTAVO CHE GLI VENIVA APPLICATO UN COLLARE E LA STESSA USCIVA DAL BUS IN BARELLA. IGNORO LE CAUSE DELLA CADUTA DELLA RAGAZZA.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

12/09/2012 De Carlo Felice

pagina

2

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 160/AR/12	DATA SINISTRO 12/09/2012	ORA 10.30	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 11	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA BRUNO BUOZZI (Q.RE PAOLO VI)		ANGOLO	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - IPERCOOP		N° SOCIALE 524	TARGA AUTOBUS CX 202 XG	
MATR. AGENTE 128529	COGNOME DE CARLO	NOME PALMINO	Codice Fiscale DCRPMN56E29G251A	
COMUNE DI NASCITA PALAGIANELLO	DATA DI NASCITA 29-05-56	DATA ASSUNZIONE 02-03-83	COMUNE DI RESIDENZA PALAGIANELLO	C.A.P. 74018
DOMICILIO VIA C.BATTISTI,36	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5148062U	RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 15/04/2003
			SCADENZA PATENTE 11/03/2013	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS			COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO NIGRO VALENTINA - Nata il 27/12/1997			NATURA DEL DANNO Residente a Martina Franca (Ta) Piazza Mario Pagano n.4	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

NGRO ANNA - Nata a Taranto il 25/6/79 e vi residente in Via cesare battisti n.48;
FANELLI ANNA MARIA - Nata a Taranto il 23/12/55 e ivi residente a Paolo VI in Via Pietro Nenni V6 ;
GRECO VITO ANTONIO - Nato a Taranto il 5/3/47 e ivi residente in Via Pietro Nenni Ed. 5 Scala C.

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DE CARA
PARMIANO
524 C. 11
OBR
12/9/2022
10.30
PIAZZANO PABANO
NIGRO
VACANZA
21/12/97
PIAZZANO PABANO

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° <u>27</u> DALLE ORE <u>5:00</u> ALLE ORE <u>11:45</u> LINEA <u>11</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>De Carlo Polverino</u>	TURNO DI SERVIZIO n° <u>440</u> DALLE ORE <u>11:30</u> ALLE ORE <u>18:41</u> LINEA <u>11</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>Michela Marab</u>	TURNO DI SERVIZIO n° <u>259</u> DALLE ORE <u>18:08</u> ALLE ORE <u>24:50</u> LINEA <u>28</u> FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>Shirley</u>																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci Interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci Interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th style="width: 20%;">Inizio Turno</th> <th style="width: 20%;">Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci Interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____:

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO

/ ore Shirley

Taranto, li 15 OTT. 2012

Prot. 17942 UAG

RACCOMANDATA A.P.

Egr. Sig.ra
Fanelli Anna Maria
Via Pietro Nenni V6
74123 - TARANTO

OGGETTO: fatto accaduto il 12/09/2012 in Corso Bruno Buozzi
a bordo di un bus Amat della linea 11
Ns. Rif. 160/AR/12

La S.V. è gentilmente invitata a recarsi presso l'Ufficio sinistri aziendale, situato alla Via C. Battisti, 657, previo appuntamento telefonico con l'addetto all'Ufficio (Tel. 099/7356261), per rilasciare dichiarazione testimoniale riguardante l'evento indicato in oggetto.

La ringraziamo anticipatamente per l'attenzione che riserverà alla presente e porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Natichecchia)

Taranto, li 11 5 OTT. 2012

Prot. 17943 UAG

RACCOMANDATA A.R.

Egr. Sig.ra
Nigro Anna
Via Cesare Battisti, n.48
74121 - TARANTO

OGGETTO: fatto accaduto il 12/09/2012 in Corso Bruno Buozzi
a bordo di un bus Amat della linea 11
Ns. Rif. 160/AR/12

La S.V. è gentilmente invitata a recarsi presso l'Ufficio sinistri aziendale, situato alla Via C. Battisti, 657, previo appuntamento telefonico con l'addetto all'Ufficio (Tel. 099/7356261), per rilasciare dichiarazione testimoniale riguardante l'evento indicato in oggetto.


La ringraziamo anticipatamente per l'attenzione che riserverà alla presente e porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

13

R

0209



RACCOMANDATA A.R.

63

R

Mod. 04/204 (EX 1182/10)
EPB04UEP0136-51 [4]



14228020329-5

*C. Vico
M. S. T. S.*

~~Antonio~~

Egr. Sig.ra

Nigro Anna

Via Cesare Battisti, n.48

74121 - TARANTO

18/10/12

Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro

14228020329 5

Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario _____

Via _____

C.A.P. _____

Egr. Sig.ra
Nigro Anna
Via Cesare Battisti, n.48
74121 - TARANTO

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

**Bollo dell'ufficio
di distribuzione**

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.08:

☐ Invii multipli a un unico destinatario

☐ Sottoscrizione rifiutata



Prot. 17944 UAG

Egr. Sig.
Greco Vito Antonio
Via Pietro Nenni Ed. 5 Scala C
74123 - TARANTO

La S.V. è gentilmente invitata a recarsi presso l'Ufficio sinistri aziendale, situato alla Via C. Battisti, 657, previo appuntamento telefonico con l'addetto all'Ufficio (Tel. 099/7356261), per rilasciare dichiarazione testimoniale riguardante l'evento indicato in oggetto.

La ringraziamo anticipatamente per l'attenzione che riserverà alla presente e porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Inq. Giovanni Matichecchia)

Avviso di ricevimento



Raccomandata



Pacco



Assicurata

Euro _____

BARI CMO
Poste

22.11

142280203284

Numero

Data di spedizione _____

Dall'ufficio postale di _____

Destinatario _____

Via _____

C.A.P. _____

Egr. Sig.

Grecò Vito Antonio

Via Pietro Nenni Ed. 5 Scala C

74123 - TARANTO

Persone Greco Vito

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.08:

☐ Inviati multipli a un unico destinatario

☐ Sottoscrizione rifiutata

Posteitaliane



Avviso di ricevimento

EP2159/EP2160 - Mod. 23 VP - MOD. 01304A - SL [3] Ed. 08/11

A.M.A.T. s.p.a.


Da restituire

AZIENDA PER LA MOBILITA'


NELL'AREA DI TARANTO

Via C. Battisti, 657

74100 TARANTO



160/A 2112



08/02/2017

DOPINITO
TATA-18

€ 1.200,00

NOTA



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

9198 32050



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 160/AR/12	DATA SINISTRO 12/09/2012	ORA 10.30	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE
LINEA 11	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA BRUNO BUOZZI (Q.RE PAOLO VI)	ANGOLO	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - IPERCOOP		N° SOCIALE 524	TARGA AUTOBUS CX 202 XG
MATR. AGENTE 128529	COGNOME DE CARLO	NOME PALMINO	Codice Fiscale DCRPMN56E29G251A
COMUNE DI NASCITA PALAGIANELLO	DATA DI NASCITA 29-05-56	DATA ASSUNZIONE 02-03-83	COMUNE DI RESIDENZA PALAGIANELLO
DOMICILIO VIA C.BATTISTI,36		TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5148062U
		RILASCIATA A TARANTO	DATA RILASCIO 15/04/2003
		SCADENZA PATENTE 11/03/2013	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE ITALIANA	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO NIGRO VALENTINA - Nata il 27/12/1997			NATURA DEL DANNO Residente a Martina Franca (Ta) Piazza Mario Pagano n.4	
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI


NGRO ANNA - Nata a Taranto il 25/6/79 e vi residente in Via cesare battisti n.48;
 FANELLI ANNA MARIA - Nata a Taranto il 23/12/55 e ivi residente a Paolo VI in Via Pietro Nenni V6 ;
 GRECO VITO ANTONIO - Nato a Taranto il 5/3/47 e ivi residente in Via Pietro Nenni Ed. 5 Scala C.

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE


Vista laterale destra

Vista posteriore



Vista laterale sinistra

Vista anteriore



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

	▲
	▼

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

	▲
	▼

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

ALLE ORE 10.30 CIRCA DEL 12/09/2012 ALLA GUIDA DEL BUS N.524 PERCORREVO VIA BRUNO BUOZZI CON DIREZIONE OSPEDALE "MOSCATI".

GIUNTO IN PROSSIMITA' DELL'OSPEDALE EFFETTUAVO LA SVOLTA A SINISTRA E INVERTIVO LA MARCIA PER RIMETTERMI DI NUOVO SU VIA BUOZZI.

LA MANOVRA VENIVA DA ME ESEGUITA IN TUTTA SICUREZZA E A BASSA VELOCITA'.

IN TALE CIRCOSTANZA I VIAGGIATORI, A GRAN VOCE, RICHIAMAVANO LA MIA ATTENZIONE IN QUANTO UNA GIOVANE VIAGGIATRICE ERA CADUTA ED ERA RIMASTA RIVERSA SUL PAVIMENTO DEL BUS IN CORRISPONDENZA DELLA PORTA POSTERIORE.

POICHE' LA SIGNORINA NON SI MUOVEVA DA TALE POSIZIONE CON IL BUS MI SONO PORTATO ALL'INGRESSO DELL'OSPEDALE E UN VIAGGIATORE HA AVVISATO DI PERSONA IL VIGILANTE DELL'OSPEDALE PER FAR INTERVENIRE SUBITO QUALCHE MEDICO, VISTA LA SITUAZIONE, MA NESSUNO SI E' MOSSO DALL'OSPEDALE CON IMMEDIATEZZA.

NEL FRATTEMPO VENIVANO ALLERTATI ANCHE I SANITARI DEL 118 CHE INTERVENIVANO SUL POSTO DOPO CIRCA TRENTA MINUTI CON UN'AMBULANZA.

QUASI CONTESTUALMENTE ALL'ARRIVO DELL'AMBULANZA DEL 118 E' ARRIVATA ANCHE UNA BARELLA DELL'OSPEDALE CON DUE PERSONE.

ALLA RAGAZZA NOTAVO CHE GLI VENIVA APPLICATO UN COLLARE E LA STESSA USCIVA DAL BUS IN BARELLA.

IGNORO LE CAUSE DELLA CADUTA DELLA RAGAZZA.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE	APERTURA SINISTRO	☐ SI ☐ NO
---	-------------------	---

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

DA: STUDIO SAPIA

N. FAX : 0994520898

20 MAG. 2013 17:49 P1

Avv. Luca La Tanna

Via Berardi n. 89, 74123 Taranto - tel./fax 099.4520898 - 339.3712532

www.lucalatatanna@libero.it

c.p.c.

 Spett.le
 ALLIANZ Ass.ni
 Largo Ugo Imieri n. 1
 34123 Trieste

 Spett.le
 ALLIANZ Ass.ni
 Centro Liquidazione Danni
 Via Accalvio n. 2
 74123 Taranto

 FAX ME ANTICIPATA.
 Racc. n. 143674 48310-7. PAG. 1+2.

Oggetto: sinistro del 12.09.2012, ore 10,00 circa, località Taranto Via Bruno Buozzi nei pressi dell' Ospedale Nord, linea AMAT n. 11 autobus n. 524, Vs. assicurato. Danneggiato: il passeggero minorenne Nigro Valentina - CF: NGRVNT97T67L0490.

A seguito di comunicazione fatta pervenire dall'Azienda Municipalizzata dei Trasporti di Taranto, invio la presente in nome e per conto della sig.ra Mariano Rosa nata a Taranto il 02.12.1961 ed ivi residente alla via Machiavelli T/2 so. A esercente la potestà genitoriale del minore Nigro Valentina, passeggero dell'autobus indicato in oggetto.

Durante il percorso di linea n.11, in prossimità di Via Bruno Buozzi in Taranto, il conducente dell'autobus n.524, in seguito e per conseguenza di una brusca frenata, la passeggera Nigro Valentina, in quel momento passeggero del mezzo con regolare titolo di viaggio N.0152228 SERIE 2012, pur tenendo tutte le cautele del caso, cadeva rovinosamente per terra riportando svariate lesioni. Sul posto erano presenti numerosi testimoni.

Dopo l'accaduto la sig.ra Mariano Rosa accompagnava la piccola Valentina presso l'Ospedale SS. Annunziata di Taranto ove faceva ricorso alle cure dei sanitari, i quali diagnosticavano un trauma cranico minore e cervicalgia da contraccolpo con prognosi di giorni 15 e rivedibilità alla data del 12.09.2012.

In nome e per conto della sig.ra Mariano Rosa, persona esercente la potestà genitoriale della piccola Nigro Valentina, chiedo ai sensi della L. 990/1969 e successive modifiche, il risarcimento dei danni fisici e morali subiti dallo stesso nel sinistro in oggetto, ascrivibile ad esclusiva responsabilità del conducente dell'autobus AMAT Taranto linea n. 11 n. 524, assicurato con la Vs. compagnia.

Vi invito, pertanto, a prendere contatti con questo studio legale al fine di addivenire ad una onoraria definizione della controversia.

In difetto, decorsi i termini di legge senza la formalizzazione dell'offerta obbligatoria, adirò le vie legali che il caso richiede senz'altro avviso.
Distinti Saluti.

Allego: copia di documentazione medica dell'Ospedale SS. Annunziata di Taranto e copia del titolo di viaggio.

Taranto, li 20.06.13

Avv. Luca I. Tanza



Prot. n° 2687 /UAG

Taranto,

15 FEB. 2017

Egr. sig. De Carlo Palmino
Via Cesare Battisti, 36
74018 PALAGIANELLO (TA)

Oggetto: evento del giorno 12/09/2012 – Ns. rif. 160/AR/12.

La informiamo che il sinistro in oggetto è stato definito in modo passivo e, pertanto, le sarà addebitato con la corrente indennità evitati sinistri.

La Compagnia ha reso edotta l'Azienda di tale situazione solo in tempi recentissimi.
Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(Ing. Massimo Dicecca)

De Carlo Palmino

16-2-2017

Oggetto: SINISTRO DEL 12/09/2012 A POL. RCV N. 0000059497052/0000049 - AMAT SPA (CX202XG) / NIGRO VALENTINA - NS. RIF. 160/AR/12

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 17/09/2012 17.03

A: CLD DI TARANTO ALLIANZ SPA <mailcld123@allianz.it>, Domenico RAELE <domenico.raele@allianz.it>

Come da accordi intercorsi, si trasmette la denuncia di sinistro indicato in oggetto.

Distinti saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA
Via Cesare Battisti n.657
74121 - Taranto
Tel./Fax 099/7356261
e-mail: sinistriamat@amat.ta.it

— Allegati: —

160AR12.PDF

106 KB