

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 200/AR/12		DATA SINISTRO 02/11/2012		ORA 15.00		MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 21		LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA MICHELANGELO BUONARROTI				ANGOLO VIA MODIGLIANI	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - FARO				N° SOCIALE 588		TARGA AUTOBUS DW 773 TR	
MATR. AGENTE 500135		COGNOME CAVALLO		NOME ROBERTA		Codice Fiscale CVLRRT85A71L049N	
COMUNE DI NASCITA TARANTO		DATA DI NASCITA 31-01-1985		DATA ASSUNZIONE 01-08-2007		COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	
						C.A.P. 74100	
DOMICILIO VIA LAGO DI MISURINA N. 24		TIPO PATENTE D		N° PATENTE TA5304354S		RILASCIATA A MCTC-TA	
						DATA RILASCIO 30/04/2012	
						SCADENZA PATENTE 30/04/2017	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS				COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE			

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
MURO DI RECINZIONE LIEVEMENTE DANNEGGIATO				
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			



AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

D'ADDARIO EMANUELA NATA IL 22/3/90 E RESIDENTE A TARANTO IN VIA SALVO D'ACQUISTO N.21
IVANOVA TETYANA NATA IL 5/5/61 E RESIDENTE A TARANTO IN VIA DANTE N.76

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

	▲
	▼

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

	▲
	▼

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

CIRCA DIECI METRI DOPO AVER EFFETTUATO LA SVOLTA A SINISTRA DA VIA MICHELANGELO PER VIA MODIGLIANI VENIVO AVVISATA DA UN AUTOMOBILISTA CHE ALL'ATTO DELLA MANOVRA DI SVOLTA, SI SOLLEVAVA IL PORTELLONE POSTERIORE DEL BUS E LO STESSO ANDAVA AD URTARE CONTRO IL MURO DI RECINZIONE DI UNA VILLA. PRECISO DI NON ESSERMI ACCORTA DI NULLA E DI NON AVER AVUTO NESSUNA PERCEZIONE DI URTO. DOPO LA SEGNALAZIONE MI SONO SUBITO ACCOSTATA SUL LATO DESTRO DI VIA MODIGLIANI E SONO SCESA DAL MEZZO PER VERIFICARE QUANTO ACCADUTO E CONSTATavo CHE EFFETTIVAMENTE IL PORTELLONE POSTERIORE ERA PARZIALMENTE SOLLEVATO E LEGGERMENTE GRAFFIATO SUL LATO DESTRO. SUBITO DOPO HO ANCHE RAGGIUNTO A PIEDI L'INCROCIO DI VIA MICHELANGELO CON VIA MODIGLIANI E SUL MURO DI RECINZIONE DELLA VILLA CHE SI TROVA PROPRIO ALL'ANGOLO RISCOVRAVO LIEVISSIMI SEGNI DI ABRASIONE. DA EVIDENZIARE CHE L'ANGOLO DEL MURO DI RECINZIONE ERA GIA' VISIBILMENTE DANNEGGIATO DA PRECEDENTI URTI. POICHE' NON RIUSCIVO A RICHIUDERE IL PORTELLONE AVVISAVO TELEFONICAMENTE LA CENTRALE AZIENDALE PER INFORMARE DELL'ACCADUTO. DOPO POCHI MINUTI GIUNGEVA SUL POSTO UN BUS SOSTITUTIVO CHE MI PERMETTEVA DI RIPRENDERE IL SERVIZIO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

 APERTURA SINISTRO ☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO


Il Conducente

cb. 06/01/2012

pagina

2

VIA MODIGLIANI



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 200/AR/12	DATA SINISTRO 02/11/2012	ORA 15.00	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 21	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA MICHELANGELO BUONARROTI		ANGOLO VIA MODIGLIANI	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - FARO		N° SOCIALE 588	TARGA AUTOBUS DW 773 TR	
MATR. AGENTE 500135	COGNOME CAVALLO	NOME ROBERTA	Codice Fiscale CVLRRT85A71L049N	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 31-01-1985	DATA ASSUNZIONE 01-08-2007	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	C.A.P. 74100
DOMICILIO VIA LAGO DI MISURINA N. 24	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5304354S	RILASCIATA A MCTC-TA	DATA RILASCIO 30/04/2012
			SCADENZA PATENTE 30/04/2017	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
MURO DI RECINZIONE LIEVEMENTE DANNEGGIATO				
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			
4° DANNEGGIATO	NATURA DEL DANNO			


AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI

D'ADDARIO EMANUELA NATA IL 22/3/90 E RESIDENTE A TARANTO IN VIA SALVO D'ACQUISTO N.21
IVANOVA TETYANA NATA IL 5/5/61 E RESIDENTE A TARANTO IN VIA DANTE N.76

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

	▲
	▼

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

	▲
	▼

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

CIRCA DIECI METRI DOPO AVER EFFETTUATO LA SVOLTA A SINISTRA DA VIA MICHELANGELO PER VIA MODIGLIANI VENIVO AVVISATA DA UN AUTOMOBILISTA CHE ALL'ATTO DELLA MANOVRA DI SVOLTA, SI SOLLEVAVA IL PORTELLONE POSTERIORE DEL BUS E LO STESSO ANDAVA AD URTARE CONTRO IL MURO DI RECINZIONE DI UNA VILLA. PRECISO DI NON ESSERMI ACCORTA DI NULLA E DI NON AVER AVUTO NESSUNA PERCEZIONE DI URTO. DOPO LA SEGNALAZIONE MI SONO SUBITO ACCOSTATA SUL LATO DESTRO DI VIA MODIGLIANI E SONO SCESA DAL MEZZO PER VERIFICARE QUANTO ACCADUTO E CONSTATAVO CHE EFFETTIVAMENTE IL PORTELLONE POSTERIORE ERA PARZIALMENTE SOLLEVATO E LEGGERMENTE GRAFFIATO SUL LATO DESTRO. SUBITO DOPO HO ANCHE RAGGIUNTO A PIEDI L'INCROCIO DI VIA MICHELANGELO CON VIA MODIGLIANI E SUL MURO DI RECINZIONE DELLA VILLA CHE SI TROVA PROPRIO ALL'ANGOLO RISCONTRAVO LIEVISSIMI SEGNI DI ABRASIONE. DA EVIDENZIARE CHE L'ANGOLO DEL MURO DI RECINZIONE ERA GIÀ VISIBILMENTE DANNEGGIATO DA PRECEDENTI URTI. POICHÉ NON RIUSCIVO A RICHIUDERE IL PORTELLONE AVVISAVO TELEFONICAMENTE LA CENTRALE AZIENDALE PER INFORMARE DELL'ACCADUTO. DOPO POCHI MINUTI GIUNGEVA SUL POSTO UN BUS SOSTITUTIVO CHE MI PERMETTEVA DI RIPRENDERE IL SERVIZIO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO ☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

C.A. 06/11/2012

Il Conducente

pagina

2

Taranto, li 06/11/2012

Egr. Sig.

CAVALLO ROBERTA
VIA LAGO DI MISURINA N. 24
74100 TARANTO

Oggetto: Sinistro n° 200/AR/12 del 02/11/2012

Il giorno 02/11/2012, il bus n° 588 da Lei condotto, impegnato sulla linea 21, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per un ammontare non ancora quantificato.

Qualora a conclusione dell'istruttoria dovesse essere accertata la Sua responsabilità, questa Azienda procederà, oltre all'adozione del provvedimento disciplinare a Suo carico, anche al recupero del danno cagionato al mezzo, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento allegato al R.D. n° 148/1931 e della Legge regionale n° 18 del 31/10/2002 e successive modificazioni ed integrazioni

Sarà cura di questa Azienda comunicarle, all'esito della relativa perizia, l'entità dell'eventuale danno da risarcire.

Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che il contenuto della presente sia portato a conoscenza della Compagnia assicuratrice.

Distinti saluti

LA DIREZIONE



RACCOMANDATA A MANO

per ricevuta Taranto, li 06/11/2012

[Signature]

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° <u>95</u>	TURNO DI SERVIZIO n° <u>455</u>	TURNO DI SERVIZIO n° _____																																																																																																																					
DALLE ORE <u>658</u>	DALLE ORE <u>1110</u>	DALLE ORE _____																																																																																																																					
ALLE ORE <u>1401</u>	ALLE ORE <u>19.28</u>	ALLE ORE _____																																																																																																																					
LINEA <u>8 CIM</u>	LINEA <u>21</u>	LINEA _____																																																																																																																					
FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO 	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO _____																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto Illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci Interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto Illuminazione	NE	NE	Luci Interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto Illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci Interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto Illuminazione	NE	NE	Luci Interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto Illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci Interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto Illuminazione	NE	NE	Luci Interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto Illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci Interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto Illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci Interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto Illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci Interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____:

~~MONTA~~ DURANTE CORSE MONTA MI RINGRADO LA
SALITA DA VIA MICHELANGELO SU VIA MOSQUANI MARONI
SALITO SI APPENA RITROVARE VANO MOTORE ED URTATO
MURO DI CUNTA ANGOLO ST ADUS VERA UNA RAGAZZA MI
al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO. INFORMAZIONI SU' ACCIDENTO.

Taranto, li 12 NOV. 2012

Prot. 1927 UAG

RACCOMANDATA A.R.

Egr. Sig.ra
Ivanova Tetyana
Via Dante Alighieri, n.76
74123 - TARANTO

OGGETTO: fatto accaduto il 02/11/2012
In Via Michelangelo incrocio con Modigliani
Ns. Rif. 200/AR/12

La S.V. è gentilmente invitata a recarsi presso l'Ufficio sinistri aziendale, situato alla Via C. Battisti, 657, previo appuntamento telefonico con l'addetto all'Ufficio (Tel. 099/7356261), per rilasciare dichiarazione testimoniale riguardante l'evento indicato in oggetto.

La ringraziamo anticipatamente per l'attenzione che riserverà alla presente e porgiamo distinti saluti.



IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

BARI CMP
Poste

19.11.12

162280203626

Italiane

Numero

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario _____

Via _____

C.A.P. _____ Lo _____

Egr. Sig.ra
Ivanova Tetyana
Via Dante Alighieri, n.76
74123 - TARANTO



[Handwritten signature]

16/11/12 *[Handwritten signature]*

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.08:

☐ Invii multipli a un unico destinatario

☐ Sottoscrizione rifiutata

Posteitaliane



Avviso di ricevimento


EP2159/EP2160 - Mod. 23 VP - MOD. 01304A - SL [3] Ed. 08/11

Da restituire a _____

A.M.A.T. s.p.a.
AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO



200/AR112



Taranto, li 12 NOV. 2012

Prot. 19726 UAG

RACCOMANDATA A.P.

Egr. Sig.ra
D'Addario Emanuela
Via Salvo D'Acquisito, n.21
74122 - TARANTO

OGGETTO: fatto accaduto il 02/11/2012
In Via Michelangelo incrocio con Modigliani
Ns. Rif. 200/AR/12

La S.V. è gentilmente invitata a recarsi presso l'Ufficio sinistri aziendale, situato alla Via C. Battisti, 657, previo appuntamento telefonico con l'addetto all'Ufficio (Tel. 099/7356261), per rilasciare dichiarazione testimoniale riguardante l'evento indicato in oggetto.

La ringraziamo anticipatamente per l'attenzione che riserverà alla presente e porgiamo distinti saluti.



IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Avviso di ricevimento

BARI CMP
Poste

☒ Raccomandata ☐ Pacco

21.11.12-17

14228020363 7

☐ Assicurata Euro _____

Italiane

Numero

Data di spedizione _____

Destinatario _____

Egr. Sig.ra
D'Addario Emanuela

Via _____

Via Salvo D'Acquisito, n.21

C.A.P. _____

74122 - TARANTO



Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 20 D.M. 01.10.08:


☐ Invi multipli a un unico destinatario

☐ Sottoscrizione rifiutata

Posteitaliane

Avviso di ricevimento

EP2159/EP2160 - Mod. 23 VP - MOD. 01304A - SL[3] Ed. 08/11



Da restituire a:





A.M.A. r. s.p.a.

**AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO**

**Via C. Battisti, 857
74100 TARANTO**



200/AR112



**Al Direttore Generale
AMAT SPA
SEDE**

OGGETTO: dichiarazione testimoniale

La sottoscritta Ivanova Tetyana nata in Ucraina il 5/5/1961 e residente a Taranto in Via Dante Alighieri 76, dichiara quanto segue:

il 02/11/2012, diretta al lavoro, viaggiavo a bordo del bus Amat n.588 di linea 21 condotto da una autista donna.

Alle ore 15.00 circa, a Talsano, nel momento in cui il bus svoltava a sinistra da Via Michelangelo Buonarroti per Modigliani ho sentito come un rumore di urto.

Percorsi circa una decina di metri l'autista dell'Amat si fermava in quanto un automobilista con segnalazioni acustiche la invitava a fermarsi.

L'automobilista riferiva all'autista del bus che all'atto della svolta con il portellone posteriore del bus aveva urtato il muro di recinzione di una villa.

Dopo sono scesa dal bus e verificavo che il portellone posteriore che aveva urtato il muro era aperto. La ragazza riferiva che il portellone non si poteva richiudere e che la corsa si doveva interrompere.

Non mi sono accorta se il portellone di dietro era già aperto al momento dell'urto.

Letto, confermato e sottoscritto.

In fede

Taranto, li 20/11/2012




NON VALIDA PER L'ESPORTAZIONE
Valida protogata ai sensi dell'art. 3
Del 25/05/2008 n° 112 fir.
5-6-2016 Il Capo Servizio


UFFICIO DI ANAGRAFE
(Sig. Cesare STANTEI)



AK 1292573



L.P.Z.S. OFFICINA C.V. - ROMA



FIRMA DEL TITOLARE

AVVERTENZE

- Il tesserino può essere utilizzato solo se i dati anagrafici in esso indicati sono esatti.
- Il titolare del tesserino deve apporre la propria firma nello spazio sovrastante.
- Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione può essere richiesto ad un qualsiasi ufficio distrettuale delle imposte dirette, un duplicato del tesserino.

Cognome.....IVANOVA.....
 Nome.....TETIANA.....
 nato il.....05/05/1961.....
 (atto n.....P.....S.....)
 a.....UCRAINA.....(.....UCR.....)
 Cittadinanza.....UCRAINA.....
 Residenza.....TARANTO.....
 Via.....PRINCIPE AMEDEO, 106.....
 Stato civile.....STATO LIBERO.....
 Professione.....COLLABORATRICE FAMILIARE.....
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura.....1,60.....
 Capelli.....CASTANI.....
 Occhi.....CASTANI.....
 Segni particolari.....NESSUNO.....


 Firma del titolare.....*T. Ivanova*.....
 TARANTO.....IL 06/06/2006.....
 IL SINDACO.....*Luigi Scatena*.....
 Impronta del dito indice sinistro.....


 REPUBBLICA ITALIANA
 MINISTERO DELLE FINANZE
 CODICE FISCALE VNVTYN61E45Z138W
 COGNOME IVANOVA
 NOME TETIANA
 LUOGO DI NASCITA UCRAINA
 PROVINCIA EE
 2002
 SESSO F
 DATA DI NASCITA 05/05/1961
 Il Ministro delle Finanze

Al Direttore Generale
AMAT SPA
SEDE

OGGETTO: dichiarazione testimoniale

La sottoscritta Ivanova Tetyana nata in Ucraina il 5/5/1961 e residente a Taranto in Via Dante Alighieri 76, dichiara quanto segue:

il 02/11/2012, diretta al lavoro, viaggiavo a bordo del bus Amat n.588 di linea 21 condotto da una autista donna.

Alle ore 15.00 circa, a Talsano, nel momento in cui il bus svoltava a sinistra da Via Michelangelo Buonarroti per Modigliani ho sentito come un rumore di urto.

Percorsi circa una decina di metri l'autista dell'Amat si fermava in quanto un automobilista con segnalazioni acustiche la invitava a fermarsi.

L'automobilista riferiva all'autista del bus che all'atto della svolta con il portellone posteriore del bus aveva urtato il muro di recinzione di una villa.

Dopo sono scesa dal bus e verificavo che il portellone posteriore che aveva urtato il muro era aperto. La ragazza riferiva che il portellone non si poteva richiudere e che la corsa si doveva interrompere.

Non mi sono accorta se il portellone di dietro era già aperto al momento dell'urto.

Letto, confermato e sottoscritto.

In fede

Taranto, li 20/11/2012

[Handwritten signature]


20398

Prot. N. 21 NOV. 2012


Del		
P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
SG	STAFF QUALITA'	☐

Valore prorogato ai sensi dell'art. 5
Del 25/05/2008 n° 112 fi
5-6-2016 Il Capo Servizio

UFFICIALE DI ANAGRAFE
(Sig. Cesare STANTEI)



AK 1292573



IPZS OFFICINA CV ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
TARANTO

CARTA D'IDENTITA'

N° AK 1292573

DI

IVANOVA

LETYANA

FIRMA DEL TITOLARE

AVVERTENZE

- Il tesserino può essere utilizzato solo se i dati anagrafici in esso indicati sono esatti.
- Il titolare del tesserino deve apporre la propria firma nello spazio sopra-
- Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione può essere richiesto ad un qualsiasi Ufficio Distrettuale delle imposte dirette un duplicato del tesserino.


Cognome.....IVANOVA.....
 Nome.....TETIANA.....
 nato il.....05/05/1961.....
 (atto n.....P.....S.....)
 a.....UCRAINA.....(.....UCR.....)
 Cittadinanza.....UCRAINA.....
 Residenza.....TARANTO.....
 Via.....PRINCIPE AMEDEO, 106.....
 Stato civile.....STATO LIBERO.....
 Professione.....COLLABORATRICE FAMILIARE.....
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura.....1,60.....
 Capelli.....CASTANI.....
 Occhi.....CASTANI.....
 Segni particolari.....NESSUNO.....



Firma del titolare.....*M. Ullrich*.....
TARANTO.....N.....06/05/2006.....
 Impresa del dito
 indice sinistro.....*IL SINDACO*
Luigi Basso


 REPUBBLICA ITALIANA
 MINISTERO DELLE FINANZE

CODICE FISCALE VNVITYN61E45Z138W
 COGNOME IVANOVA
 NOME TETIANA
 LUOGO DI NASCITA UCRAINA
 PROVINCIA EE
 2002
 DATA DI NASCITA 05/05/1961
 Il Ministro delle Finanze

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via O. Flacco, 22 74121 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997364094 E-Mail:ernestosion@tiscalinet.it			Perizia N° 2906,00/12		Relazione di perizia per AMAT		Codice/Ramo sinistro 001 RCA RISC. ASS.					
Assicurato AMAT N.588			Controparte MURO DI RECINZIONE			Impresa di controparte N.N.						
Esercizio 2012		Numero sinistro 200/AR/12		Codice - Agenzia			Data sinistro 02/11/2012					
Cod. Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispettorato	Numero polizza		Ramo polizza	Recuper o IVA Si						
Data Incarico 12/11/2012	Data primo rilievo 15/11/2012	Località TARANTO		C/o ASS	Riparazioni Da Iniz.	Foto N. 4	Privilegio a favore di					
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74121 - TARANTO TA							Scade il / /					
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione							Già Targa					
CODICE FISCALE / P. I.V.A.:												
Veicolo(Marca-Modello-Versione) BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4P/26				Targa DW773TR		Telaio ZCM2400L000528827		1° Immatr. 23/12/98				
Stato d'uso SUFFICIENTE	Km. 1	Pneum. 50	Colore - Tipo smalto GRIGIO METALLIZATO			Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si						
Allestimenti/Dotazioni				Ultima revisione / /		Ubicazione Danni 						
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti n°	Assi n°					
Valore Commerciale(C) € 1,00	Valore Relitto €	Valore per Differenza € 0		Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00						
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA		VE	ME	DCMS	Costo dei Ricambi	
Listino ricambi aggiornato al [/ /]				Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Diff.	Tempo	Tempo	* (Iva Esclusa)	
Portello post. Presenti danni da circolazione al paraurti posteriore e all'ultimo pannello laterale posteriore dx., indipendenti dal sinistro in oggetto.				M	1,0	M	2,0	M	2,0			
Codice / Riparatore				Fascia Carr. A1	Totale Tempi		SR 1,0	LA 2,0	VE operativo 2,0	ME	Totale Ricambi	
Telefono:				Ore 0,30	Supplemento Finitura 10% max ore 3	Ore 0,23	Tempo Aggiuntivo per Verniciatura	Ore 1,2	Totale Tempi Supplementari	Ore 1,73	Totale tempi VE Ore 3,73	
Valore Assicurato(A) €	Valore a nuovo(N) € 1,00	Ricambi		€		Imponibile		€		Iva	€	Totale
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=	Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=	Materiale Consumo Ore 3,73 €/h		11,55		€ 43,08		€ 9,05		€ 52,13		
Totale Imponibile		€ 183,03				€		€		€		
Degrado		€		Mano d'opera carrozzeria Ore 6,73 €/h		20,66		€ 139,04		€ 29,20		€ 168,24
Insufficienza Assicurativa %		€		Mano d'opera meccanica Ore €/h		20,66		€		€		€
Totale (Imponibile)		€ 183,03		S.Rifiuti 0,50 % di		182,12		€ 0,91		€ 0,19		€ 1,10
Totale (Iva Compresa)		€ 221,47		TOTALE STIMA		€ 183,03		€ 38,44		€ 221,47		
Franchigia/Scoperto min. e il max del %		€		Importo Richiesto		€		Importo Concordato		Importo Lesioni		Fermo Tecnico
Indennizzo Contrattuale		€		€		€		€		Giorni 0,8		
TOTALE Indennizzo		€ 183,03		Osservazioni:								
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753] Genius Professional Ver: RELEASE:												
Data consegna 06/02/2013				Firma Professionista per. ind. Ernesto Sion				Ruolo N. 3812		Foglio N. 1		

per. ind. **Ernesto Sion**
INFORTUNISTICA STRADALE
Via O. Flacco, 22
74121 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997364094
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 2906,00/12
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **200/AR/12**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **02/11/2012**
Data Perizia: **15/11/2012**

Assicurato: **AMAT N.588**
Veicolo: **BREDAMENARINIBUS M 240 LU/4P/26**
Targa: **DW773TR**
Controparte: **MURO DI RECINZIONE**



DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 200/AR/12	DATA SINISTRO 02/11/2012	ORA 15.00	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 21	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA MICHELANGELO BUONARROTI		ANGOLO VIA MODIGLIANI	
DIREZIONE PORTO MERCANTILE - FARO		N° SOCIALE 588	TARGA AUTOBUS DW 773 TR	
MATR. AGENTE 500135	COGNOME CAVALLO	NOME ROBERTA	Codice Fiscale CVLRRT85A71L049N	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 31-01-1985	DATA ASSUNZIONE 01-08-2007	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	C.A.P. 74100
DOMICILIO VIA LAGO DI MISURINA N. 24	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5304354S	RILASCIATA A MCTC-TA	DATA RILASCIO 30/04/2012
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	
MURO DI RECINZIONE LIEVEMENTE DANNEGGIATO				
2° DANNEGGIATO			NATURA DEL DANNO	


DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO	COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE	
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	
D'ADDARIO EMANUELA NATA IL 22/3/90 E RESIDENTE A TARANTO IN VIA SALVO D'ACQUISTO N.21	
IVANOVA TETYANA NATA IL 5/5/61 E RESIDENTE A TARANTO IN VIA DANTE N.76	

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

POSIZIONE	INTEGRAZIONE	INTEGRAZIONE	INTEGRAZIONE
INTEGRAZIONE	INTEGRAZIONE	INTEGRAZIONE	INTEGRAZIONE

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

INTEGRAZIONE	INTEGRAZIONE	INTEGRAZIONE	INTEGRAZIONE
INTEGRAZIONE	INTEGRAZIONE	INTEGRAZIONE	INTEGRAZIONE

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

CIRCA DIECI METRI DOPO AVER EFFETTUATO LA SVOLTA A SINISTRA DA VIA MICHELANGELO PER VIA MODIGLIANI VENIVO AVVISATA DA UN AUTOMOBILISTA CHE ALL'ATTO DELLA MANOVRA DI SVOLTA, SI SOLLEVAVA IL PORTELLONE POSTERIORE DEL BUS E LO STESSO ANDAVA AD URTARE CONTRO IL MURO DI RECINZIONE DI UNA VILLA. PRECISO DI NON ESSERMI ACCORTA DI NULLA E DI NON AVER AVUTO NESSUNA PERCEZIONE DI URTO. DOPO LA SEGNALEZIONE MI SONO SUBITO ACCOSTATA SUL LATO DESTRO DI VIA MODIGLIANI E SONO SCESA DAL MEZZO PER VERIFICARE QUANTO ACCADUTO E CONSTATO CHE EFFETTIVAMENTE IL PORTELLONE POSTERIORE ERA PARZIALMENTE SOLLEVATO E LEGGERMENTE GRAFFIATO SUL LATO DESTRO. SUBITO DOPO HO ANCHE RAGGIUNTO A PIEDI L'INCROCIO DI VIA MICHELANGELO CON VIA MODIGLIANI E SUL MURO DI RECINZIONE DELLA VILLA CHE SI TROVA PROPRIO ALL'ANGOLO RISCOVRATO LIEVISSIMI SEGNI DI ABRASIONE. DA EVIDENZIARE CHE L'ANGOLO DEL MURO DI RECINZIONE ERA GIA' VISIBILMENTE DANNEGGIATO DA PRECEDENTI URTI. POICHE' NON RIUSCIVO A RICHIUDERE IL PORTELLONE AVVISAVO TELEFONICAMENTE LA CENTRALE AZIENDALE PER INFORMARE DELL'ACCADUTO. DOPO POCHI MINUTI GIUNGEVA SUL POSTO UN BUS SOSTITUTIVO CHE MI PERMETTEVA DI RIPRENDERE IL SERVIZIO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE	APERTURA SINISTRO	☐ SI ☒ NO
---	-------------------	--

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Capo Ufficio

Il Conducente

VIA MODIGLIANI

pagina

2

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via O. Flacco, 22 74121 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997364094 Posiz.Ruolo N.:3812		Nota Spese ed Onorario per la Spett.le		Codice	Ns. Riferimento	
		AMAT		001	2906,00/12	
		Assicurato		Controparte		Impresa Controparte
		AMAT N.588		MURO DI RECINZIONE		N.N.
Esercizio		Sinistro N.		Codice Agenzia		
2012		200/AR/12				
Codice Perito		Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza	Ramo	
					/	
				Tipo Sx.		
				RCA RISC. ASS.		
Data Incarico	Data effett. Perizia	Località		Presso	Carr. Fascia	
12/11/2012	15/11/2012	TARANTO		ASS	A1	
				Foto	Data Restituzione	
				4	06/02/2013	

ONORARI	
Perizia	30,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl ARD	
Sup. Concordato	
Sup.Liquidazione	
Totale onorario	30,00

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 4 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	30,00
Cassa 4,00 %	1,20
I.V.A. 21 %	6,55
Totale	37,75
Non Imponib.	
Totale	37,75
Rit. Acc. 20 %	6,00
Totale	31,75

Note:

Taranto, li' 06/02/2013

Importo PERIZIA IVA compresa:221,47

Data..... Visto del Liquidatore.....

Genius Professional - by AutoSoft 0771/681436 r.a.

INDENNITA' EVITATI SINISTRI 2012 - AVARIE

SINISTRO	AGENTE	DESCRIZIONE	DANNI AL BUS	BOLLA	TESTIMONI	PROPOSTA UFFICI SINISTRI (DOTT.SSA TURSI)	RECUPERO DEL DANNO	VALIDAZIONE DIRETTORE GENERALE
030/NS/12	MASTROPIETRO ANGELO	IL MEZZO, CHE L'AGENTE IMPEGNATO ALLE MANOVRE RICONDUCEVA IN DEPOSITO PER AVARIA FRENI, NON RISPONDEVA PIU' AI COMANDI E FINIVA CONTRO UN GABBIOTTO IN DEPOSITO	SI	SI	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE -ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE (MALGRADO SIANO STATE RICHIESTE VERIFICHE ALLO STATO INEVASE PER CHIARIRE SE IL SINISTRO SIA RICONDUCIBILE ALL'AVARIA FRENI. IN DUBBIO PRO REQ)	NO	
040/NS/12	TARTARELLO ALESSANDRO	APERTURA E DISTACCO E CADUTA DEL PANNELLO POSTERIORE INFERIORE SX SU AUTOVETTURA.	SI	SI	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE -ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
060/NS/12	SARDIELLO NICOLA	CEDIMENTO SCHIENALE POSTO GUIDA A SEGUITO DEL QUALE AVVENIVA UNA FRENATA E DADUTA DI N°05 PASSEGGERI	NO	SI	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE -ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
077/AR/12	RESSA FRANCESCO	AVARIA FRENI, TAMPONAMENTO AUTOVETTURA	SI	NO	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE -ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE (MALGRADO SIANO STATE RICHIESTE VERIFICHE ALLO STATO INEVASE PER CHIARIRE SE IL SINISTRO SIA RICONDUCIBILE ALL'AVARIA FRENI. IN DUBBIO PRO REQ)	NO	
122/AR/12	SCARCI DAVIDE	AVARIA PORTA CENTRALE CHE PROVOCAVA LA CADUTA DI UNA PASSEGGERA	NO	NO	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE -ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE (MALGRADO SIANO STATE RICHIESTE VERIFICHE ALLO STATO INEVASE PER CHIARIRE SE IL SINISTRO SIA RICONDUCIBILE ALL'AVARIA FRENI. IN DUBBIO PRO REQ)	NO	
140/AR/12	DI GIULIO GIAMBATTISTA	PERDITA DI OLIO CADUTA MOTO	NO	NO	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE -ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
179/AR/12	D'ERRICO SALVATORE	PERDITA DI OLIO	NO	NO	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE -ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
200/AR/12	CAVALLO ROBERTA	APERTURA E DISTACCO E CADUTA DEL PANNELLO POSTERIORE SU RECINZIONE	SI	NO	SI	INCLUSO RIPARTO GENERALE -ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
214/AR/12	SCARCI DAVIDE	APERTURA E DISTACCO E CADUTA DEL PANNELLO VANO BATTERIE SU AUTOVETTURA	SI	NO	RAPPORTO VIGILI URBANI	INCLUSO RIPARTO GENERALE -ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	
225/AR/12	LATERZA DOMENICO	APERTURA E DISTACCO E CADUTA DEL PANNELLO VANO BATTERIE SU RECINZIONE	SI	NO	NO	INCLUSO RIPARTO GENERALE -ESCLUSO RIPARTO INDIVIDUALE	NO	