

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 252/AR/12	DATA SINISTRO 22/12/2012	ORA 13.15	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 24	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA LUCANIA		ANGOLO VIALE LIGURIA	
DIREZIONE IPERCOOP - CITTA' MERCATO		N° SOCIALE 581	TARGA AUTOBUS DW 517 TR	
MATR. AGENTE 111412	COGNOME CANTORE	NOME MASSIMO	Codice Fiscale CNTMSM73S16L049X	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 16/11/1973	DATA ASSUNZIONE 26/09/2000	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	C.A.P. 74100
DOMICILIO Via ROMA N. 118 -TALSANO	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5068751K	RILASCIATA A MCTC-TA	DATA RILASCIO 17/09/1999
SCADENZA PATENTE 03/09/2014		COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		
COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE				

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA LANCIA	MODELLO PHEDRA	TARGA DW 105 ZX	PROPRIETARIO ELLEAUTO SRL	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE AUGUSTA ASS.NI	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA PULPO FIORENZO				COMUNE DI RESIDENZA
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	CAZZATO ALESSANDRA E UN UTENTE DI NOME "ANTONIO" CELL.3475607074



☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

SINISTRO ATTIVO

N° SINISTRO
252/AR/12



DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

STRISCIATA SULLA FIANCATA LATO DESTRO (DENTRO CORNICE PUBBLICITARIA E VICINANZE PORTA CENTRALE)

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

SPECCHIETTO LATO SINISTRO , E GRAFFI IN CORRISPONDENZA DELLA PORTIERA POSTERIORE E PARAFANGO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

DIRETTO VERSO IL CAPOLINEA DI CITTA' MERCATO, COME DA PERCORSO DELLA LINEA 24, DA VIALE LIGURIA MI ACCINGEVO A SVOLTARE A DESTRA PER VIA LUCANIA.
IN PIENA MANOVRA DI SVOLTA, UNA LANCIA PHEDRA CHE SI TROVAVA IN SOSTA VIETATA ALL'ANGOLO DELL'INCROCIO SI IMMETTEVA VELOCEMENTE NELLA CIRCOLAZIONE CON LA CONSEGUENZA CHE INFILANDOSI IN UNO SPAZIO MOLTO RISTRETTO STRISCIAVA IL BUS SUL FIANCO LATO DESTRO.

NESSUN FERITO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio



LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

pagina

2

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

STRISCIATA SULLA FIANCATA LATO DESTRO (DENTRO CORNICE PUBBLICITARIA E VICINANZE PORTA CENTRALE)

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

SPECCHIETTO LATO SINISTRO, E GRAFFI IN CORRISPONDENZA DELLA PORTIERA POSTERIORE E PARAFANGO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

DIRETTO VERSO IL CAPOLINEA DI CITTA' MERCATO, COME DA PERCORSO DELLA LINEA 24, DA VIALE LIGURIA MI ACCINGEVO A SVOLTARE A DESTRA PER VIA LUCANIA. IN PIENA MANOVRA DI SVOLTA, UNA LANCIA PHEDRA CHE SI TROVAVA IN SOSTA VIETATA ALL'ANGOLO DELL'INCROCIO SI IMMETTEVA VELOCEMENTE NELLA CIRCOLAZIONE CON LA CONSEGUENZA CHE INFILANDOSI IN UNO SPAZIO MOLTO RISTRETTO STRISCIAVA IL BUS SUL FIANCO LATO DESTRO.

NESSUN FERITO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO


Il Capo Ufficio

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

Piazza Sicilia

Viale Liguria



Via Lucania

- 1) in sosta
- 2) in movimento

DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 252/AR/12	DATA SINISTRO 22/12/2012	ORA 13.15	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE	
LINEA 24	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA LUCANIA		ANGOLO VIALE LIGURIA	
DIREZIONE IPERCOOP - CITTA' MERCATO		N° SOCIALE 581	TARGA AUTOBUS DW 517 TR	
MATR. AGENTE 111412	COGNOME CANTORE	NOME MASSIMO	Codice Fiscale CNTMSM73S16L049X	
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 16/11/1973	DATA ASSUNZIONE 26/09/2000	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO	C.A.P. 74100
DOMICILIO Via ROMA N. 118 -TALSANO	TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5068751K	RILASCIATA A MCTC-TA	DATA RILASCIO 17/09/1999
SCADENZA PATENTE 03/09/2014		COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		
COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE				

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA LANCIA	MODELLO PHEDRA	TARGA DW 105 ZX	PROPRIETARIO ELLEAUTO SRL	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE AUGUSTA ASS.NI	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA PULPO FIORENZO			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA	
TESTIMONI	CAZZATO ALESSANDRA E UN UTENTE DI NOME "ANTONIO" CELL.3475607074

Sinistro Attivo

☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

**Al Direttore Generale
AMAT SPA
SEDE**

OGGETTO: dichiarazione testimoniale

La sottoscritta Cazzato Alessandra, nata a Taranto il 27/11/1981, operatore di esercizio matr. 117450, dichiara quanto segue:

il 22/12/2012 alle ore 13.15 circa mi trovavo a bordo del bus n.581 di linea 24 targato DW517TR e stazionavo nella parte anteriore del bus vicino l'autista.

Mentre il bus eseguiva la manovra di svolta a destra da Viale Liguria verso Via Lucania, un'autovettura Lancia Phedra targata DW105ZX di colore grigio chiaro metallizzato con il conducente a bordo, inizialmente ferma in sosta vietata all'angolo, improvvisamente si immetteva nella circolazione e tentava di infilarsi alla destra del bus in uno spazio ristretto e in piena manovra del bus.

Tale sconsiderata manovra posta in essere dall'automobilista aveva la conseguenza di urtare il mezzo pubblico sul fianco laterale destro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Distinti saluti.

Cazzato Alessandra

TARANTO 27/12/2012



1234567890

IS

REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA

1

Codice
Fiscale **CZZLSN81S67L049Z**

Data di
scadenza **01/10/2016**

Cognome **CAZZATO**

Nome **ALESSANDRA**

Sesso **F**

Luogo
di nascita **TARANTO**

Provincia **TA**



Dati sanitari regionali

Data
di nascita **27/11/1981**

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA



IT

CAZZATO

ALESSANDRA

27/11/1981

CZZLSN81S67L049Z

SSN-MIN SALUTE - 500001

80380001600070228346

01/10/2016

Taranto, li 27/12/2012

Egr. Sig.

CANTORE MASSIMO
Via ROMA N. 118 -TALSANO
74100 TARANTO

Oggetto: Sinistro n° 252/AR/12 del 22/12/2012

Il giorno 22/12/2012, il bus n° 581 da Lei condotto, impegnato sulla linea 24, è stato coinvolto in un incidente stradale ed ha riportato danni per un ammontare non ancora quantificato.

Qualora a conclusione dell'istruttoria dovesse essere accertata la Sua responsabilità, questa Azienda procederà, oltre all'adozione del provvedimento disciplinare a Suo carico, anche al recupero del danno cagionato al mezzo, in applicazione dell'art. 38 del Regolamento allegato al R.D. n° 148/1931 e della Legge regionale n° 18 del 31/10/2002 e successive modificazioni ed integrazioni

Sarà cura di questa Azienda comunicarle, all'esito della relativa perizia, l'entità dell'eventuale danno da risarcire.

Nel caso Lei avesse provveduto a contrarre polizza assicurativa per la copertura dei danni in questione, è necessario che il contenuto della presente sia portato a conoscenza della Compagnia assicuratrice.

Distinti saluti


LA DIREZIONE

RACCOMANDATA A MANO

per ricevuta - Taranto, li 27/12/2012





00000000000000000000000000000000

LISTA DI CONTROLLO (CHECK-LIST)

(Da compilarsi a cura dell'Operatore di Esercizio all'inizio ed alla fine di ogni turno)

1	2	3																																																																																																																					
TURNO DI SERVIZIO n° <u>058</u>	TURNO DI SERVIZIO n° _____	TURNO DI SERVIZIO n° _____																																																																																																																					
DALLE ORE <u>4:16</u>	DALLE ORE <u>10:33</u>	DALLE ORE _____																																																																																																																					
ALLE ORE <u>10:31</u>	ALLE ORE <u>16:47</u>	ALLE ORE _____																																																																																																																					
LINEA <u>24</u>	LINEA <u>24</u>	LINEA _____																																																																																																																					
FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>[Firma]</u>	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO <u>[Firma]</u>	FIRMA OPERATORE DI ESERCIZIO _____																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto Illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto Illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto Illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto Illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)</th> <th>Inizio Turno</th> <th>Fine Turno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Indicatori di linea</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Indicatori di direzione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Impianto illuminazione</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Luci interne</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Strumentazione di bordo</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Obliteratrici</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> <tr><td>Martelletto rompivetro di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Sigilli maniglia uscita di sicurezza</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Regolamento viaggiatori interno bus</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Estintore</td><td>M</td><td>M</td></tr> <tr><td>Pulizia del bus</td><td>INS</td><td>INS</td></tr> <tr><td>Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)</td><td>NE</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table>	CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno	Indicatori di linea	NE	NE	Indicatori di direzione	NE	NE	Impianto illuminazione	NE	NE	Luci interne	NE	NE	Strumentazione di bordo	NE	NE	Obliteratrici	NE	NE	Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M	Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M	Regolamento viaggiatori interno bus	M	M	Estintore	M	M	Pulizia del bus	INS	INS	Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto Illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto Illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					
CONTROLLI (Barrare la voce che ricorre)	Inizio Turno	Fine Turno																																																																																																																					
Indicatori di linea	NE	NE																																																																																																																					
Indicatori di direzione	NE	NE																																																																																																																					
Impianto illuminazione	NE	NE																																																																																																																					
Luci interne	NE	NE																																																																																																																					
Strumentazione di bordo	NE	NE																																																																																																																					
Obliteratrici	NE	NE																																																																																																																					
Martelletto rompivetro di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Sigilli maniglia uscita di sicurezza	M	M																																																																																																																					
Regolamento viaggiatori interno bus	M	M																																																																																																																					
Estintore	M	M																																																																																																																					
Pulizia del bus	INS	INS																																																																																																																					
Cintura di sicurezza (portatori di Handicap)	NE	NE																																																																																																																					

NE = Non Efficiente

M = Mancante

INS = Insufficiente

Irregolarità riscontrate durante il servizio (incidenti - guasti - etc.), già comunicata all'Area Tecnica con bolla di lavoro

n° _____ del _____ :

al rientro - visto: L'ADDETTO MOVIMENTO E TRAFFICO _____ / ore _____

252/AR/12

Al Direttore Generale
AMAT SPA
SEDE

OGGETTO: dichiarazione testimoniale

La sottoscritta Cazzato Alessandra, nata a Taranto il 27/11/1981, operatore di esercizio matr. 117450, dichiara quanto segue:

il 22/12/2012 alle ore 13.15 circa mi trovavo a bordo del bus n.581 di linea 24 targato DW517TR e stazionavo nella parte anteriore del bus vicino l'autista.

Mentre il bus eseguiva la manovra di svolta a destra da Viale Liguria verso Via Lucania, un'autovettura Lancia Phedra targata DW105ZX di colore grigio chiaro metallizzato con il conducente a bordo, inizialmente ferma in sosta vietata all'angolo, improvvisamente si immetteva nella circolazione e tentava di infilarsi alla destra del bus in uno spazio ristretto e in piena manovra del bus.

Tale sconsiderata manovra posta in essere dall'automobilista aveva la conseguenza di urtare il mezzo pubblico sul fianco laterale destro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Distinti saluti.

Cazzato Alessandra

TARANTO 21/12/2012



AMAT s.p.a. Protocollo in Arrivo
Prot. N. 22487
Del 28 DIC 2012
P. PRESIDENTE ☐
DG. DIRETTORE GENERALE ☐
DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT. DIRETTORE TECNICO ☐
UE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG. AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☒
UA. ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC. CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI. INFORMATICA ☐
UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT. TECNICO ☐
UPT. PRODOTTI TRAFFICO ☐
U.R.G. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STO. STAFF QUALITA' ☐

9

Oggetto: SINISTRO DEL 22/12/2012 A POL. RCV N. 0000059497052/0000104 - AMAT SPA (DW517TR) / ELLEAUTO SRL (DW105ZX) - NS. RIF. 252/AR/12

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 10/01/2013 19.21

A: CLD DI TARANTO ALLIANZ SPA <mailcld123@allianz.it>, Domenico RAELE <domenico.raele@allianz.it>

Trasmettiamo in allegato la dichiarazione testimoniale rilasciata in data 08/01/2013 dal Sig. Pace Antonio.

In attesa di quanto andrete cortesemente a predisporre, porgiamo distinti saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA

Il 28/12/2012 12.16, Sinistri ha scritto:

Come da accordi intercorsi, si trasmette la denuncia di sinistro indicato in oggetto.

Con la presente si richiede il risarcimento dei danni subiti dal ns. mezzo aziendale ai sensi ex art.145, comma 2 del D.L.gvo 7/9/05 n.209 e art. 5 del DPR 18/07/2006 N.254.

Distinti saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA

Via Cesare Battisti n.657

74121 - Taranto

Tel./Fax 099/7356261

e-mail: sinistriamat@amat.ta.it

—Allegati:—

252AR12.pace.PDF

178 KB

Oggetto: Chiarimento Testimoniato

252/AR/12

G. 20^{to} settembre PACE ANTONIO nato a TARANTO IL 09-06-1963 A
dichiaro:

Il 22-12-2012 alle ore 13,15 mi trovavo sull'autobus N° 581
N. TARAS DW617TR Linea 24 in piedi vicino Porta Cerrini.
Mentre l'autobus svolgeva la sua normale attività di linea su via
Lucania mi capitò "L'AMAS PHEDES" N. TARAS DW105ZXC che sosteneva
in curva, improvvisamente perdette l'equilibrio cadendo sul marciapiede l'autobus
in piena manovra di svolta.

Distinti saluti.

~~Reservato~~


TARANTO 8/01/2013

Pace Antonio


validita prorogata al sensi dell'art. 31 del
D.L. del 25/06/2008 n° 112 fino
al 15/07/2013



SCADE IL 16/07/2008



AG 8983439



IPZS OFFICINA CV - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
TARANTO

CARTA D'IDENTITA'

N° AG 8983439

DI

PACE

ANTONIO

Cognome **PACE**
Nome **ANTONIO**
nato il **09/06/1963**
(atto n. **1117** p. **I** s. **A**)
a **TARANTO** (TA)
Cittadinanza **ITALIANA**
Residenza **TARANTO**
Via **VIA GRANDE, 11/ C**
Stato civile **CONIUGATO**
Professione
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura **1,85**
Capelli **CASTANI**
Occhi **CASTANI**
Segni particolari **NESSUNO**



Firma del titolare *Antonio Pace*
TARANTO li **16/07/2003**

Impronta del dito
indice sinistro

SINDACO
Antonio Pace



AVVERTENZE:
- Il tesserino può essere utilizzato solo se i dati anagrafici vi esse indicati sono esatti.
- Il titolare del tesserino deve apporre la propria firma nello spazio sovra-
stante.
- Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione può essere richiesto del-
l'asserito.
ad un qualsiasi ufficio distrettuale delle imposte dirette, un duplicato del
tesserino.

FIRMA DEL TITOLARE

2001
PROVINCIA TA
LUOGO DI NASCITA
TARANTO
NOME
ANTONIO
COGNOME
PACE
CODICE FISCALE
P CANTN63H09L049J
Il Ministro delle Finanze
DATA DI NASCITA
09/06/1963
SESSO M



Io sottoscritto PACE ANTONIO nato a TARANTO il 09-06-1963 a
 dichiaro:

Il 22-12-2012 alle ore 13,15 mi trovavo sull'autobus n° 581
 N.TARAS DW514TR Linea 24 in piedi vicino Porta Cennamo.
 Mentre l'autobus svolgeva la sua normale attività di lavoro
 Lucania mi auto "LANCIA PHEDRA" N.TARAS DW105ZXC che sostene
 in curva, improvvisamente perdette l'aderenza e l'autobus
 in piena manovra si svolse.

Distinti saluti.

Pace Antonio

Residente

TARANTO 8/01/2013

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N. 483

10 GEN. 2013


Del		
P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./IS/ISTRI	☒
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
U/PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
U/RG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

9


D.L. del 25/06/2008 n° 112 fino al 15-07-2013



SCADE IL 16/07/2008



AG8983439



IPZS OFFICINA CV ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
TARANTO

CARTA D'IDENTITA'

N° AG8983439

DI

PACE

ANTONIO

Cognome PACE
Nome ANTONIO
nato il 09/06/1963
(atto n. 1117 P. I S. A)
a TARANTO (TA)
Cittadinanza ITALIANA
Residenza TARANTO
Via MAR GRANDE, 11/ C
Stato civile CONIUGATO
Professione
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura 1,85
Capelli CASTANI
Occhi CASTANI
Segni particolari NESSUNO



Firma del titolare [Signature]
TARANTO 16/07/2003

Impronta del dito
indice sinistro

[Signature]
SINDACO



AVVERTENZE:-
- Il tessero può essere utilizzato solo se i dati anagrafici in esso indicati sono esatti.
- Il titolare del tessero deve apporre la propria firma-nello-spazio sovrastante.
- Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione può essere richiesto ad un qualsiasi ufficio distrettuale delle imposte dirette, un duplicato del tessero.
AS

FIRMA DEL TITOLARE

2001
PROVINCIA TA
DATA DI NASCITA 09/06/1963
NOME ANTONIO
COGNOME PACE
CODICE FISCALE PCANTM63H09L049J
SESSO M

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLE FINANZE



Oggetto: SIN. 919882096 DEL 22/12/2012 (NS. RIF. 252/AR/12)

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 12/02/2013 12.48



A: Domenico RAELE <domenico.raele@allianz.it>

Come da odierne intese telefoniche si conferma l'accettazione della somma di € 253,00 comprensiva del fermo tecnico.
Cordiali saluti.

Ufficio Sinistri Amat Spa

ALLIANZ
€ 250,00

F.T. 0,80

per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via O. Flacco, 22 74121 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997364094 E-Mail:ernestosion@tiscalinet.it			Perizia N° 211,00/13		Relazione di perizia per AMAT		Codice 001		Ramo sinistro RCA RISC. ASS.		
Assicurato AMAT N.581			Controparte ELLEAUTO SRL			Impresa di controparte 275 - AUGUSTA ASS.NI					
Esercizio 2013		Numero sinistro 252/AR/12			Codice - Agenzia			Data sinistro 22/12/2012			
Cod. Perito		Cod. Liquidatore		Cod. Ispettore		Numero polizza		Ramo polizza		Recuper o IVA Si	
Data Incarico 08/01/2013		Data primo rilievo 22/01/2013		Località TARANTO		C/o ASS		Riparazioni Da Iniz.		Foto N. 5	
Da Certificato di Proprietà - Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione AMAT VIA C.BATTISTI 657 74100 - TARANTO TA										Privilegio a favore di //	
Locatario/Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione CODICE FISCALE / P. I.V.A.:										Già Targa	
Veicolo(Marca-Modello-Versione) BREDAMENARINIBUS M 220 E LU 4P						Targa DW517TR		Telaio ZCM2200LU03817366		1° Immatr. 23/06/95	
Stato d'uso DISCRETO		Km. 1		Pneum. 60		Colore - Tipo smalto ARANCIONE PASTELLO			Coerenza del danno con la dinamica del sinistro Si		
Allestimenti/Dotazioni						Ultima revisione //			Ubicazione Danni 		
Codice Omologazione		Per veicoli comme./ind.		Portata q.li		Tara q.li		Passo m.		Posti n°	
Assi n°		Valore Commerciale(C) € 1,00		Valore Relitto €		Valore per Differenza € 0		Spese Accessorie €		Indennizzo per antieconomicità € 1,00	
C.R. VOCI DI DANNO				SR		LA		VE		ME	
Listino ricambi aggiornato al [//]				Diff. Tempo		Diff. Tempo		Diff. Tempo		Tempo	
Pannello vano carburante .Dx				M 1,0		M 1,5		M 1,5			
Cornice pubblicitaria .Dx				M 0,5		M 0,5		M			
Il mezzo presenta l'aggravamento del danno rispetto al sinistro precedente n.061/NS/12 del 28.03.2012, pertanto il parafrangente anteriore già riconosciuto in sostituzione nel precedente non è stato quantificato.											
Allegate n. 5 foto del mezzo danneggiato fornite dall' Azienda.											
Codice / Riparatore				Fascia Carr. A1		SR		LA		VE operativo	
Telefono:				Totale Tempi		1,5		2,0		1,5	
Supplemento per Doppio Strato 15%				Ore 0,23		Supplemento Finitura 10% max ore 3		Ore 0,17		Tempo Aggiuntivo per Verniciatura	
								Ore 1,2		Totale Tempi Supplementari	
										Ore 1,60	
Valore Assicurato(A) €				Valore a nuovo(N) € 1,00		Ricambi €		Imponibile €		Iva €	
Insuff. Assicurativa % (C-A)/Cx100=				Coeff. Riduzione % (N-C)/Nx100=		Materiale Consumo Ore 3,10 €/h		11,55 €		35,81 €	
Totale Imponibile € 173,03						Nolo Dime e/o Varie €				€	
Degrado €						Mano d'opera carrozzeria Ore 6,60 €/h		20,66 €		136,36 €	
Insufficienza Assicurativa % €						Mano d'opera meccanica Ore €/h		20,66 €			
Totale (Imponibile) € 173,03				S.Rifiuti 0,50 % di		172,17 €		0,86 €		0,18 €	
Totale (Iva Compresa) € 209,37						TOTALE STIMA		€ 173,03		€ 36,34	
Franchigia/Scoperto min. e il max del % €										€ 209,37	
Indennizzo Contrattuale €				Importo Richiesto €		Importo Concordato €		Importo Lesioni €		Fermo Tecnico Giorni 0,8	
TOTALE Indennizzo € 173,03				Osservazioni:							
[70003] - AutoSoft S.r.l. - Tel.0771/681436 r.a. [11753] Genius Professional Ver: RELEASE:											
Data consegna 06/02/2013				Firma Professionista per. ind. Ernesto Sion 				Ruolo N. 3812			
								Foglio N. 1			

per. ind. Ernesto Sion
INFORTUNISTICA STRADALE
Via O. Flacco, 22
74121 - Taranto (Ta)
P.IVA: 01739870739
Tel.: TEL -FAX 0997364094
Posiz.Ruolo N.:3812

Perizia N.: 211,00/13
Compagnia: **AMAT**
Ispettorato:
Agenzia:
Sin. Numero: **252/AR/12**
Numero Pol.:

Ramo sinistro: **RCA RISC. ASS.**

Data Sinistro: **22/12/2012**
Data Perizia: **22/01/2013**

Assicurato: **AMAT N.581**
Veicolo: **BREDAMENARINIBUS M 220 E LU 4P**
Targa: **DW517TR**
Controparte: **ELLEAUTO SRL**











DENUNCIA DI SINISTRO STRADALE

N° SINISTRO 252/AR/12	DATA SINISTRO 22/12/2012	ORA 13.15	MODALITA' APERTURA DENUNCIA AGENTE
LINEA 24	LUOGO IN CUI E' ACCADUTO IL SINISTRO TARANTO - VIA LUCANIA	ANGOLO VIALE LIGURIA	
DIREZIONE IPERCOOP - CITTA' MERCATO		N° SOCIALE " 581	TARGA AUTOBUS DW 517 TR
MATR. AGENTE 111412	COGNOME CANTORE	NOME MASSIMO	Codice Fiscale CNTMSM73S16L049X
COMUNE DI NASCITA TARANTO	DATA DI NASCITA 16/11/1973	DATA ASSUNZIONE 26/09/2000	COMUNE DI RESIDENZA TARANTO
DOMICILIO Via ROMA N. 118 - TALSANO		TIPO PATENTE D	N° PATENTE TA5068751K
		RILASCIATA A MCTC-TA	DATA RILASCIO 17/09/1999
		SCADENZA PATENTE 03/09/2014	
COMPAGNIA ASSICURATRICE A.M.A.T. ALLIANZ SPA - DIV. ALLIANZ - RAS		COMPAGNIA ASSICURATRICE KASKO AGENTE	

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 1° VEICOLO

MARCA LANCIA	MODELLO PHEDRA	TARGA DW 105 ZX	PROPRIETARIO ELLEAUTO SRL	COMUNE DI RESIDENZA
VIA / PIAZZA			COMPAGNIA ASSICURATRICE AUGUSTA ASS.NI	
CONDUCENTE (SE DIVERSO DA PROPRIETARIO) VIA / PIAZZA PULPO FIORENZO			COMUNE DI RESIDENZA	
1° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
2° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

DATI RELATIVI AI TERZI COINVOLTI NEL SINISTRO - 2° VEICOLO

MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETARIO	RESIDENZA
DOMICILIO		COMPAGNIA ASSICURATRICE	IMPORTO DANNI	LIQUIDATORE
3° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		
4° DANNEGGIATO		NATURA DEL DANNO		

AUTORITA' INTERVENUTA

TESTIMONI
CAZZATO ALESSANDRA E UN UTENTE DI NOME "ANTONIO" CELL.3475607074

Sinistro Attivo


☐ VALIDAZIONE DELLA DIREZIONE

N° SINISTRO
252/AR/12

115

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE



DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALL'AUTOBUS

STRISCIATA SULLA FIANCATA LATO DESTRO (DENTRO CORNICE PUBBLICITARIA E VICINANZE PORTA CENTRALE)

DESCRIZIONE DEI DANNI RIPORTATI DALLA CONTROPARTE

SPECCHIETTO LATO SINISTRO, E GRAFFI IN CORRISPONDENZA DELLA PORTIERA POSTERIORE E PARAFANGO

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

DIRETTO VERSO IL CAPOLINEA DI CITTA' MERCATO, COME DA PERCORSO DELLA LINEA 24, DA VIALE LIGURIA MI ACCINGEVO A SVOLTARE A DESTRA PER VIA LUCANIA. IN PIENA MANOVRA DI SVOLTA, UNA LANCIA PHEDRA CHE SI TROVAVA IN SOSTA VIETATA ALL'ANGOLO DELL'INCROCIO SI IMMETTEVA VELOCEMENTE NELLA CIRCOLAZIONE CON LA CONSEGUENZA CHE INFILANDOSI IN UNO SPAZIO MOLTO RISTRETTO STRISCIAVA IL BUS SUL FIANCO LATO DESTRO.

NESSUN FERITO.

SINISTRI DENUNZIATI DA TERZI SENZA INDIVIDUAZIONE DELL'AGENTE RESPONSABILE

☐ PROVVEDIMENTO PRESIDENTE

APERTURA SINISTRO

☐ SI ☐ NO

Il Capo Ufficio


LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Conducente

T.A. 27/12/2012 *Luigi Mase*

pagina

2



per. ind. Ernesto Sion INFORTUNISTICA STRADALE Via O. Flacco, 22 74121 - Taranto (Ta) P.IVA: 01739870739 Tel.: TEL -FAX 0997364094 Posiz.Ruolo N.:3812		Nota Spese ed Onorario per la Spett.le		Codice	Ns. Riferimento	
		AMAT		001	211,00/13	
		Assicurato		Controparte	Impresa Controparte	
		AMAT N.581		ELLEAUTO SRL	275 - AUGUSTA ASS.NI	
Esercizio		Sinistro N.		Codice Agenzia	Data Sinistro	
2013		252/AR/12			22/12/2012	
Codice Perito	Cod. Liquidatore	Cod. Ispett.	Numero Polizza	Ramo	Tipo Sx.	
				/	RCA RISC. ASS.	
Data Incarico	Data effett. Perizia	Località	Presso	Carr. Fascia	Foto	
08/01/2013	22/01/2013	TARANTO	ASS	A1	5	
					Data Restituzione	
					06/02/2013	

ONORARI	
Perizia	30,00
Riscontro	
Interlocutoria	
Accertamento	
Negativa	
Suppl ARD	
Sup. Concordato	
Sup.Liquidazione	
Totale onorario	30,00

SPESE	IMPONIBILI	NON IMPON.
Km. -		
Foto 5 -		
Postali/Telefon.		
Visura		
Raccomandate		
Varie		
Totale spese		

TOTALI	
Imponibile	30,00
Cassa 4,00 %	1,20
I.V.A. 21 %	6,55
Totale	37,75
Non Imponib.	
Totale	37,75
Rit. Acc. 20 %	6,00
Totale	31,75

Note:

Taranto, li' 06/02/2013

Importo PERIZIA IVA compresa:209,37

Data..... Visto del Liquidatore.....

Genius Professional - by AutoSoft 0771/681436 r.a.

Allianz  Bank**Financial Advisors**

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. - Capogruppo del gruppo bancario Allianz Bank
 Financial Advisors S.p.A. - Sede legale Piazzale Lodi, 3 - 20137 Milano
 Telefono +39 02 7216.8000 - +39 02 72203.1 - +39 02 80200.1 - Fax +39 02 8901.0884
 +39 02 8900.991 - www.allianzbank.it - Capitale Sociale Euro 95.000.000 Int. vers.
 Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09733300157
 Iscritta all'albo delle banche e dei gruppi bancari Cod. ABI 3589 - Aderente
 al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Società con unico socio, rientrante nell'area
 di consolidamento del bilancio del Gruppo Allianz S.p.A.

Data 13/02/2013

252/AM 12

Spett.le

AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO

TA

N. SINISTRO DATA SINISTRO VS. RIFERIMENTO
 919882096 22/12/2012 DW517TR AMAT

CENTRO LIQUIDAZIONE DANNI LIQUIDATORE
 TARANTO RAELE DOMENICO
 NUMERO TELEFONO PERCIPIENTE
 099 /4558111 AMAT

LA INFORMIAMO CHE SU INCARICO DI ALLIANZ S.P.A. E' STATO
 LIQUIDATO A FAVORE DEL SUDDETTO PERCIPIENTE TRAMITE BONIFICO BANCARIO
 L'IMPORTO DI EURO 253,00* SUL C/C 000000008768
 PRESSO BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
 TRAMITE LA SUA BANCA SARA' POSSIBILE VERIFICARE L'AVVENUTO ACCREDITO
 SULLA BASE DELLA DATA VALUTA E DEL CRO BONIFICO SOTTO INDICATI.
 LE RICORDIAMO INOLTRE CHE IL CENTRO LIQUIDAZIONE DANNI INDICATO
 E' A SUA COMPLETA DISPOSIZIONE PER FORNIRLE INFORMAZIONI DETTAGLIATE
 E LA INVITIAMO A CONTATTARLO TELEFONICAMENTE PER QUALSIASI TIPO DI
 CHIARIMENTO.

DATA VALUTA : 18/02/2013 NUMERO CRO BONIFICO : 11835204405

Distinti saluti

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.

Prot. N.

Del

30/19
 20 FEB. 2013

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
ME	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN. PR. SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UP	INFORMATICA	☐
UR	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

Oggetto: SINISTRO DEL 22/12/2012 A POL. RCV N. 0000059497052/0000104 - AMAT SPA (DW517TR) / ELLEAUTO SRL (DW105ZX) - NS. RIF. 252/AR/12

Mittente: Sinistri <sinistriamat@amat.ta.it>

Data: 28/12/2012 12.16

A: CLD DI TARANTO ALLIANZ SPA <mailcld123@allianz.it>, Domenico RAELE <domenico.raele@allianz.it>

Come da accordi intercorsi, si trasmette la denuncia di sinistro indicato in oggetto.

Con la presente si richiede il risarcimento dei danni subiti dal ns. mezzo aziendale ai sensi ex art.145, comma 2 del D.L.gvo 7/9/05 n.209 e art. 5 del DPR 18/07/2006 N.254.

Distinti saluti.

UFFICIO SINISTRI AMAT SPA
Via Cesare Battisti n.657
74121 - Taranto
Tel./Fax 099/7356261
e-mail: sinistriamat@amat.ta.it

—Allegati:—

252AR12.PDF

332 KB