

* Diese Beförderung unterliegt trotz einer gegenteiligen Abmachung den Bestimmungen des Übereinkommens über den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengüterverkehr (CMR).

* A fuvarozásra eltérő megállapodás esetén is a Nemzetközi Árufuvarozási Egyezmény (CMR) rendelkezései az irányadók.

(1) Feladó (név, cím, ország) Absender (Name, Anschrift, Land)		LN 18801787		Fuvarlevél KVO		(22) Sorszám 10012003																													
Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft Daimler ut 1 6000 Kecskemét		X		Internationaler Frachtbrief CMR*		(23) Kiállítás dátuma 08.05.2026																													
(1A) Az áru átvételének helye KECSKEMÉT HUNGARY						(24) Engedély azonosító száma ??????????																													
(1B)		(4) Fuvarozó (név, cím, ország) (Transporteur)		LN 15121981		(25) Menetlevél száma																													
(2) Empfänger (Name, Adresse, Land) Destinataire (nom, adresse, pays)		LN 15320773		Beta-Cargo Kft Kültelek Ut 16 HU 6331 Fokto		(26) Rendszám Tgk: PDZ-454 Ptk: WAE230																													
Magna PT S.p.A. Via dei Ciclamini, 4 IT 70026 Modugno		(5) Feladó rendelkezései		(5) BÉTA - CARGO KFT. 6331 Foktó, Kültelek út 16. Adószám: 22614584-2-03		(27) Raksúly																													
(2A) Áru kiszolgáltatási helye MODUGNO ITALY		(6) Fuvarmegállapodás				(28) Gépkocsi vezető#																													
(2B)		(7) Díjszábszám távolság				(29) Gépkocsi kísérő#																													
(3) Könyvelési célokra / megjegyzések LN		(9) Fuvardíj/üzleti rendelkezés Frachtzahlungsanweisung		(10) Rakodás		(11) Lepakolás																													
		unfrei		Dátum: Óra:		Dátum: Óra:																													
				Dátum: Óra:		Dátum: Óra:																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>jelek</th> <th>szám</th> <th>lerakó</th> <th>darab szám</th> <th>Áru megnevezés</th> <th>csomagolás</th> <th>súly</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>38004523</td> <td></td> <td>005C</td> <td>1</td> <td>KFZ-TEILE</td> <td>185</td> <td>296</td> </tr> <tr> <td>38006446</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>KFZ-TEILE</td> <td>185</td> <td>431</td> </tr> <tr> <td>38006736</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>KFZ-TEILE</td> <td>185</td> <td>308</td> </tr> </tbody> </table>								jelek	szám	lerakó	darab szám	Áru megnevezés	csomagolás	súly	38004523		005C	1	KFZ-TEILE	185	296	38006446			1	KFZ-TEILE	185	431	38006736			1	KFZ-TEILE	185	308
jelek	szám	lerakó	darab szám	Áru megnevezés	csomagolás	súly																													
38004523		005C	1	KFZ-TEILE	185	296																													
38006446			1	KFZ-TEILE	185	431																													
38006736			1	KFZ-TEILE	185	308																													
2483709801 000 343 3504 2483709801 000 351 7907 2483709801 000 371 0902 2483709601 000 1530207																																			
Acceptate 4 Transmission exact 12.05.26 <i>[Signature]</i>																																			
Rückwarenversand Mercedes-Benz Werk Kecskemét szám: VGG615480																																			
(13) Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft 08-05-2026		(14) Csomagolás típusa -összegzés 3 x 28668		Béta-CARGO KFT. (5) 6331 Foktó, Kültelek út 16. Adószám: 22614584-2-03		(15A) Bruttó súly 1.035																													
Unterschrift: Feladó aláírása és bélyegz#je (Unterschrift und Stempel des Absenders)						(15B) (16) Fuvardíj köteles súly 1.035																													
fuvardíj köteles súly	rak. áruoszt. III. kiv. tar.	súly osztály	fuvardíj / 100 kg	kiszámlolt fuvardíj	marzs	megjegyzett fuvardíj	telár / melléklet szerint																												
(17) Mellékelt okmányok LG037478		(19) Adatok a díjszábszám távolság meghatározásához (határártékekkel)		Via dei Ciclamini, 4 70026 Modugno (BA) CIE 6 PTW 357 507 28																															
(20) Az áru és fuvarlevél átvétel Dátum: fuvarozó aláírása és bélyegz#je (Unterschrift und Stempel des Frachtführers)				(21) Az áru átvétel Dátum: átvevő aláírása és bélyegz#je (Unterschrift und Stempel des Empfängers)																															



Werk
3710 Kecskemét

Versandadresse
15320773
Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini, 4
IT 70026 Modugno

Vertragslieferant
15320773
Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini, 4
IT 70026 Modugno

Mercedes-Benz

Ansprechpartner Lieferant
Santoro, Leonardo
+39 3939820890
leonardo.santoro@magna.com

Prüfbericht PS-1743298 v1



Status
Freigegeben

Freigabedatum
2026-04-23

Rückmeldefrist

Ansprechpartner
Mercedes-Benz Manufacturing
Hungary Kft.
Wieland, Ronny, MO/QP-K
+36 30 774-0490
ronny.wieland@mercedes-
benz.com

☐ Vorläufige Freigabe erteilt!

PRÜFBERICHTTEXT

Standardtext
Wir fordern Sie auf, durch gezielte Maßnahmen umgehend die Verbesserung Ihrer Qualitätssicherung herbeizuführen und die Fehlerursache abzustellen.

Wir weisen Sie weiterhin darauf hin:

- alle weiteren vom Fehlerbild potentiell betroffenen Werke/Kunden unverzüglich zu informieren, um auch dort geeignete Abstellmaßnahmen zu implementieren. Wir erwarten bzgl. dieser Eingrenzung innerhalb von 24h eine Rückmeldung, sofern ein 8D-Bericht gefordert ist im Schritt D3.

We urge you to bring targeted measures to immediately improve your quality assurance and to rectify the cause of the fault.

We further require that you immediately inform all other plants/customers, potentially affected by the fault, in order to implement suitable corrective actions at the necessary locations. We expect your feedback within 24 hours via the D3 field in SQMS (provided there is an open PR/8D report for this issue) regarding this check and communication to other affected parties.

Text

Der Prüfbericht ist in Form eines 8D # Reports unter Berücksichtigung der 5 Why - Methode bei der Ursachenanalyse zu bearbeiten.

PT-10706498

Quellsystem ID	Sachnummer	ES1	ES2	Teilebenennung
TC0005956947	A 248 370 96 01			AUTOMATIKGETRIEBE HYBRID

Anerkannt	Menge	PPM-relevant	Verursacher Lft.	Schrott	Versand
	1 ST	1 ST	Ja	Nein	Ja

Prüfbericht
PS-1743298

Seite
1 / 2

Erstellungsdatum
2026-04-23 10:36 (UTC +02:00)

Befundtext
Inizialschn.
A24837096

01 0 0015302 07Zurück zur V

Je.

Bemerkung Lieferant

ANHÄNGE

Dateien

5440062e-ee80-4f65-aa49-958d5814a3e6.jpg

Ersteller

Mercedes-Benz Manufacturing Hungary
Kft., Martin, Tamás, MO/QP-K

Datum

2026-04-23

390



Werk
3710 Kecskemét

Versandadresse
15320773
Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini, 4
IT 70026 Modugno

Vertragslieferant
15320773
Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini, 4
IT 70026 Modugno

Mercedes-Benz

Ansprechpartner Lieferant
Santoro, Leonardo
+39 3939820890
leonardo.santoro@magna.com

Prüfbericht PS-1746200 v1



PS0001746200

Status
Freigegeben

Freigabedatum
2026-05-06

Rückmeldefrist

Ansprechpartner
Mercedes-Benz Manufacturing
Hungary Kft.
Krivokuca, Alexander, MO/QP-
K
+36 30 7776069
alexander.krivokuca@mercedes-
benz.com

[Vorläufige Freigabe erteilt!]

PRÜFBERICHTTEXT

Standardtext

Wir fordern Sie auf, durch gezielte Maßnahmen umgehend die Verbesserung Ihrer Qualitätssicherung herbeizuführen und die Fehlerursache abzustellen.

Wir weisen Sie weiterhin darauf hin:

- alle weiteren vom Fehlerbild potentiell betroffenen Werke/Kunden unverzüglich zu informieren, um auch dort geeignete Abstellmaßnahmen zu implementieren. Wir erwarten bzgl. dieser Eingrenzung innerhalb von 24h eine Rückmeldung, sofern ein 8D-Bericht gefordert ist im Schritt D3.

We urge you to bring targeted measures to immediately improve your quality assurance and to rectify the cause of the fault.

We further require that you immediately inform all other plants/customers, potentially affected by the fault, in order to implement suitable corrective actions at the necessary locations. We expect your feedback within 24 hours via the D3 field in SQMS (provided there is an open PR/8D report for this issue) regarding this check and communication to other affected parties.

Text

Der Prüfbericht ist in Form eines 8D # Reports unter Berücksichtigung der 5 Why - Methode bei der Ursachenanalyse zu bearbeiten.

PT-10727180

Quellsystem ID	Sachnummer	ES1	ES2	Teilebenennung
TC00059779 13	A 248 370 98 01			AUTOMATIKGETRIEBE HYBRID ALLRAD

Anerkannt	Menge	PPM-relevant	Verursacher Lft.	Schrott	Versand
-----------	-------	--------------	------------------	---------	---------



262

Werk
3710 Kecskemét

Versandadresse
15320773
Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini, 4
IT 70026 Modugno

Vertragslieferant
15320773
Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini, 4
IT 70026 Modugno

Mercedes-Benz

Ansprechpartner Lieferant
Santoro, Leonardo
+39 3939820890
leonardo.santoro@magna.com

Prüfbericht PS-1746625 v1

PS0001746625

Status
Freigegeben

Freigabedatum
2026-05-07

Rückmeldefrist

Ansprechpartner
Mercedes-Benz Manufacturing
Hungary Kft.
Krivokuca, Alexander, MO/QP-
K
+36 30 7776069
alexander.krivokuca@mercedes-
benz.com

[Vorläufige Freigabe erteilt!]

PRÜFBERICHTTEXT**Standardtext**

Wir fordern Sie auf, durch gezielte Maßnahmen umgehend die Verbesserung Ihrer Qualitätssicherung herbeizuführen und die Fehlerursache abzustellen.

Wir weisen Sie weiterhin darauf hin:

- alle weiteren vom Fehlerbild potentiell betroffenen Werke/Kunden unverzüglich zu informieren, um auch dort geeignete Abstellmaßnahmen zu implementieren. Wir erwarten bzgl. dieser Eingrenzung innerhalb von 24h eine Rückmeldung, sofern ein 8D-Bericht gefordert ist im Schritt D3.

We urge you to bring targeted measures to immediately improve your quality assurance and to rectify the cause of the fault.

We further require that you immediately inform all other plants/customers, potentially affected by the fault, in order to implement suitable corrective actions at the necessary locations. We expect your feedback within 24 hours via the D3 field in SQMS (provided there is an open PR/8D report for this issue) regarding this check and communication to other affected parties.

Text

Der Prüfbericht ist in Form eines 8D # Reports unter Berücksichtigung der 5 Why - Methode bei der Ursachenanalyse zu bearbeiten.

PT-10744652

Quellsystem ID	Sachnummer	ES1	ES2	Teilebenennung
TC0005995659	A 248 370 98 01			AUTOMATIKGETRIEBE HYBRID ALLRAD

Anerkannt	Menge	PPM-relevant	Verursacher Lft.	Schrott	Versand
-----------	-------	--------------	------------------	---------	---------

Prüfbericht
PS-1746625

Seite
1 / 2

Erstellungsdatum
2026-05-07 09:58 (UTC +02:00)

1 ST

1 ST

Ja

Nein

Befundtext

A2483709801 0 003710902

A2483709801_clutch falling out of the transmission.

Bemerkung Lieferant

ANHÄNGE

Dateien

34fe6b36-86c6-4d77-a1b2-9ab868c9aab8.jpg

0e87764f-84c3-475b-a010-4736799593a0.jpg

44d298ec-a5c8-41cc-8bd1-79b00da08c49.jpg

7c277b2d-08fd-48f7-aafb-c19f1f699551.jpg

260d2207-9552-40c4-8d56-fc1878f4c4fd.jpg

Ersteller

Mercedes-Benz Manufacturing Hungary
Kft., Martin, Tamás, MO/QP-KMercedes-Benz Manufacturing Hungary
Kft., Martin, Tamás, MO/QP-KMercedes-Benz Manufacturing Hungary
Kft., Martin, Tamás, MO/QP-KMercedes-Benz Manufacturing Hungary
Kft., Martin, Tamás, MO/QP-KMercedes-Benz Manufacturing Hungary
Kft., Martin, Tamás, MO/QP-K

Datum

2026-05-07

2026-05-07

2026-05-07

2026-05-07

2026-05-07



Werk
3710 Kecskemét

Versandadresse
15320773
Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini, 4
IT 70026 Modugno

Vertragslieferant
15320773
Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini, 4
IT 70026 Modugno

Mercedes-Benz

Ansprechpartner Lieferant
Santoro, Leonardo
+39 3939820890
leonardo.santoro@magna.com

Prüfbericht PS-1746200 v1



Status
Freigegeben

Freigabedatum
2026-05-06

Rückmeldefrist

Ansprechpartner
Mercedes-Benz Manufacturing
Hungary Kft.
Krivokuca, Alexander, MO/QP-
K
+36 30 7776069
alexander.krivokuca@mercedes-
benz.com

☐ Vorläufige Freigabe erteilt!

PRÜFBERICHTTEXT

Standardtext

Wir fordern Sie auf, durch gezielte Maßnahmen umgehend die Verbesserung Ihrer Qualitätssicherung herbeizuführen und die Fehlerursache abzustellen.

Wir weisen Sie weiterhin darauf hin:

- alle weiteren vom Fehlerbild potentiell betroffenen Werke/Kunden unverzüglich zu informieren, um auch dort geeignete Abstellmaßnahmen zu implementieren. Wir erwarten bzgl. dieser Eingrenzung innerhalb von 24h eine Rückmeldung, sofern ein 8D-Bericht gefordert ist im Schritt D3.

We urge you to bring targeted measures to immediately improve your quality assurance and to rectify the cause of the fault.

We further require that you immediately inform all other plants/customers, potentially affected by the fault, in order to implement suitable corrective actions at the necessary locations. We expect your feedback within 24 hours via the D3 field in SQMS (provided there is an open PR/8D report for this issue) regarding this check and communication to other affected parties.

Text

Der Prüfbericht ist in Form eines 8D # Reports unter Berücksichtigung der 5 Why - Methode bei der Ursachenanalyse zu bearbeiten.

PT-10727180

Quellsystem ID	Sachnummer	ES1	ES2	Teilebenennung
TC0005977913	A 248 370 98 01			AUTOMATIKGETRIEBE HYBRID ALLRAD

Anerkannt	Menge	PPM-relevant	Verursacher Lft.	Schrott	Versand
-----------	-------	--------------	------------------	---------	---------

Prüfbericht
PS-1746200

Seite
1 / 2

Erstellungsdatum
2026-05-06 10:18 (UTC +02:00)

2 perf.

2 ST	2 ST	Ja	Nein	Ja
Befundtext				
Nähmaschinenengeräusch		Bemerkung Lieferant		