

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>ALCANTARA R</u>
PRESSO	<u>B2A + B2E</u>
COMMESSA	<u>C6 11 to</u>
MODELLO	<u>GRUPPO LINGO</u>
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO Effettuato colla da lavoro richiesta
la manutenzione ordinaria del sistema in oggetto
FONG da 1013 SEDR. SWD 16/06/2006

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>FALGOUTO</u>	<u>04</u>				
<u>DEPAS</u>	<u>04</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

