

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA R
PRESSO	RSP
COMMESSA	26 M 10
MODELLO	GRUPPO FINEO
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		


DESCRIZIONE LAVORO: EFFettuando GAZE DA 100mm RUBBERIZZAZIONE
PASTIGLIONE SEDE. SUIA DISCERNIBILI LA OGGI
WELSEE SA MOSTR SEDE. SUIA 6/06/2006


QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
PIRELLA MASIMO VULPI	08				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO: 

FIRMA DEL CLIENTE: 

MAGNA
Magna P.T.S.p.A.
C.F.: e P.IVA 05691610728

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente".
La relazione deve essere in ogni caso firmata.