



CERTIFIED
ISO
9001

www.esr-cert.com



IMPRESA <u>MOGNA PT SPA</u> <u>VIA DEI CICHMINI, 4</u> <u>70026 - MORGNO</u>					Ordine di lavoro n. <u>4027</u> Data <u>12-06-2026</u>	
C/O VS CANTIERE						
Macchina Tipo		N. Macchina		H. MT:	Sbraccio mt	Ore
<u>PRINCEBORN</u>		<u>OKU10238</u>				
					Operatore <u>LANZILLO WA</u> <u>DEBENEDETIS</u>	

ORE DI LAVORO				VIAGGIO				CAUSALI	
				ANDATA		RITORNO			
data	mattina	pomeriggio	ore	Tempo (h)	Percorso (km)	Tempo (h)	Percorso (km)	Montaggio ☐	Visite periodiche ☐
								Smontaggio ☐	Noleggio ☐
								Riparazione ☐	Garanzie ☐
								Vendita ☐	☐

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

INTERVENTO EXTRA SU OKU10238 PER
FIDESTIONE RE. 02 PORTA SATELLITI

Intervento 01-06-26

MATERIALI IMPIEGATI

[illegible]

Firma dell'esecutore

Firma del Committente