

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>MACAN R</u>
PRESSO	<u>381</u>
COMMESSA	<u>26 M 10</u>
MODELLO	<u>GOLF 7th</u>
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUATO GOLF 7th 2008 con richiesta la
MANUT. SOST. SOST. MACCHINA 12 OGGI
FORO 8m 10m SOST. SOST 26/6/20
WALTER SLS 1000F SOST.

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO


NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>SE PXL</u>	<u>08</u>				
<u>FRANCESCO</u>	<u>08</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE



Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente".
 La relazione deve essere in ogni caso firmata.