

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>MEGAM</u>
PRESSO	<u>BARI + BARI</u>
COMMESSA	<u>26 M. 10</u>
MODELLO	<u>GRADUO. ENIAC</u>
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO

EFFETTUATO COLLE TO VORRE RILASCIARE
LA MANUTENZIONE DEL SOLI MACCHINA IN OGGI

PRATTE FFW 10013 BIORA	✓	SCD 03/04/26
PRATTE FFW 10014 BIORA	✓	"
PRATTE FFW 10015 BIORA	✓	"
PRATTE FFW 10016 BIORA	✓	"
PRATTE FFW 10017 BIORA	✓	"

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO
PRATTE FFW 10013 BIORA	✓	"	"
PRATTE FFW 10014 BIORA	✓	"	"
PRATTE FFW 10015 BIORA	✓	"	"
PRATTE FFW 10016 BIORA	✓	"	"
PRATTE FFW 10017 BIORA	✓	"	"
PRATTE FFW 10018 BIORA	✓	"	"
PRATTE FFW 10019 BIORA	✓	"	"
PRATTE FFW 10020 BIORA	✓	"	"

NOTE DEL TECNICO

PRATTE FFW 10013 BIORA
PRATTE FFW 10014 BIORA

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>MARCONI</u>	<u>06</u>				
<u>LOESS</u>	<u>05</u>				
<u>DEBAG</u>	<u>05</u>				
<u>GRADUO</u>	<u>05</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

MANUTENZIONE
Cod.For. 02.03.2026
"Ricevuto con riserva e verifica"
Firma
Leggibile

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE