

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA R
PRESSO	Bafz
COMMESSA	26 M OL
MODELLO	FRONTO IN ALTO
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUANDO CORREZIONE DI VENTILAZIONE ALL'INTERNO DELLA MACCHINA IN OGGETTO PER PROBLEMI DI ALTA TEMPERATURA. ADDESSO SULL'OGGETTO SI FORNISCERANNO LAVORI CHE PER LEGGERE SULLA SCELTA DI TERAPIE DELL'AZIONE DEL PRODOTTO A SCELTA DI EFFETTUANDO GASTON RISPONDERANNO CHE IL GRUPPO FONDAZIONE GA LE FAS AL GASTON RISPONDERANNO A RISPONDERE AD RISPONDERE LE FAS -

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO
<u>GRUPPO IL FONDAZIONE DEL GRUPPO +</u>			
<u>SOSTITUITO TERZO SOSTITUITO PER MAC FONDAZIONE</u>			
<u>TERZO DA VOI</u>			

NOTE DEL TECNICO INTERVENTO RICHIESTO DA MAGNA BLOCCO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>FRONTINO</u>	<u>03</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE		 Cod.For. _____ <u>18 MAR 2026</u> "Ricevuto con riserva e verifica" Firma _____ Leggibile _____
FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DEL CLIENTE	

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.