

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA PT
PRESSO	BASE
COMMESSA	26 M 10
MODELLO	GRADIA. +
MATRICOLA	GRADIA FM 60

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO: EFFICUATO CORRE DI NORMA RICHIESTA LA MANUTENZIONE. BIRTE. + SEST. SILENZA MANUTEN. IN OGGI

SCHOTT SLA 10031 BIRTE.	SCAD 15/05/06		
SCHOTT SLA 10033 BIRTE.	" "		
SCHOTT SLA 10035 BIRTE.	" "		
SCHOTT SLA 10036 BIRTE.	" "		
SCHOTT SLA 10037 BIRTE.	" "		
QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO
SCHOTT SLA 10038 BIRTE.		"	"
SCHOTT SLA 10012 BIRTE.		"	"
SCHOTT SLA 10015 BIRTE.		"	"
TACHELLA SLA 10035 BIRTE.		"	"
TACHELLA SLA 10038 BIRTE.		"	"
NOTE DEL TECNICO TACHELLA SLA 10033 BIRTE.		"	"
REF. STAVEL SLA 10016 BIRTE.		"	16/05/06
UPS A BIRTE.		"	15/05/06

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
MAGNUS	08				
DELO	08				
GRADIA	08				
LODO	08				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE
Magna PT S.p.A.
C.F.: e P.IVA 04886850728