

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>MAGNA</u>
PRESSO	<u>BPE</u>
COMMESSA	<u>26 11 10</u>
MODELLO	<u>QADA</u>
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUANDO MANUTENZIONE DI BIPEDONA. SOTTO INDELLAZIONE IN OGGETTO

PISTONE FFW 10073 BIPED. //		SAD 03/04/26	
PISTONE FFW 10074 BIPED. //		h	h
PISTONE FFW 10075 BIPED. //		h	h
PISTONE FFW 10076 BIPED. //		h	h
PISTONE FFW 10077 BIPED. //		h	h
QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO
PISTONE FFW 10078 BIPED. //		h	h
PISTONE FFW 10079 BIPED. //		h	h
PISTONE FFW 10081 BIPED. //		h	h
PISTONE FFW 10082 BIPED. //		h	h
PISTONE FFW 10083 BIPED. //		h	h
PISTONE FFW 10084 BIPED. //		h	h
PISTONE FFW 10085 BIPED. //		h	h
PISTONE FFW 10086 BIPED. //		h	h
PISTONE FFW 10087 BIPED. //		h	h
PISTONE FFW 10088 BIPED. //		h	h
PISTONE FFW 10089 BIPED. //		h	h
PISTONE FFW 10090 BIPED. //		h	h
PISTONE FFW 10091 BIPED. //		h	h
PISTONE FFW 10092 BIPED. //		h	h
PISTONE FFW 10093 BIPED. //		h	h
PISTONE FFW 10094 BIPED. //		h	h
PISTONE FFW 10095 BIPED. //		h	h
PISTONE FFW 10096 BIPED. //		h	h
PISTONE FFW 10097 BIPED. //		h	h
PISTONE FFW 10098 BIPED. //		h	h
PISTONE FFW 10099 BIPED. //		h	h
PISTONE FFW 10100 BIPED. //		h	h

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>MARCONI</u>	<u>08</u>				
<u>MAZZINI</u>	<u>08</u>				
<u>MAZZINI</u>	<u>08</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

MANUTENZIONE
Cod.Fcr.
28.03.2026
"Ricevuto con riserva e verifica"
Firma
Leggibile

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE