

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA PT
PRESSO	B1P1 + B1P2
COMMESSA	26 M 10
MODELLO	QAD2.
MATRICOLA	RITAL

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUANDO GATE DA VOTOM RULLIERON IN
MANUTENZIONE BISTEST. SUIE RACCOMI IN OGGETTO
CHIAMO BOA 1030/1 B1P2. SUD 23/05/2006
ECOL N°07 HOK MOLO B1P2

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>DE ROSA</u>	<u>08</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

MAGNA
Magna PT S.p.A.

C.F./P.IVA 04886850728

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente".
 La relazione deve essere in ogni caso firmata.