

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE <u>MASSIMO DI</u>	PROBLEMA RISCONTRATO			
PRESSO <u>BASE + BARI</u>	GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
COMMESSA <u>C6 11 10</u>	☐	☐	☐	☐
MODELLO <u>62 DIC</u>	☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
MATRICOLA <u>MWAL + GABO + ANGO</u>	☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUANDO CORRETTURA ALLA LUBRIFICAZIONE BILIE. SUIE DISCOPPE IN OGGETTO

ENG OM 100PF SIDA. SIDA 08/06/2006
ENG OM 100PF SIDA. " 16/06/2006
ENG OM 100PF BILIE. "
ENG OM 100PF BILIE. "
ENG OM 100PF BILIE. "

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO
<u>ENG OM 100PF BILIE.</u>		<u>"</u>	<u>"</u>
<u>ENG OM 100PF BILIE.</u>		<u>"</u>	<u>"</u>
<u>ENG OM 100PF BILIE.</u>		<u>"</u>	<u>"</u>
<u>ENG OM 100PF BILIE.</u>		<u>"</u>	<u>"</u>

NOTE DEL TECNICO PROVERBA ANW M128 SIDA. " 14/06/2006

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>PROVERBA</u>	<u>06/04</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO <u>[Firma]</u>	FIRMA DEL CLIENTE <u>[Firma]</u>
----------------------------------	----------------------------------

Cod. Fcr. 11.010.2000
 "Ricevuto con riserva e verifica"
 Firma Leggibile [Firma]