

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA PT
PRESSO	SPESIA
COMMESSA	
MODELLO	GOLEADORE
MATRICOLA	1122

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUANDO COLLE DA VODM RILASCIATA IN
VIAVA ISPIRATA SOLO 30 GIORNI COLLE DA D.P.R.
N°573 DEL 22/1/06 CON RISULTATO ADESSA DI TUA

PROVA EFFETTUATO DA ANGELO MARCOTRIGIANO
RT 101- CP-05313-01

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
MARCOTRIGIANO	03				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

MAGNA

Magna PT S.p.A.

C.F. e P.IVA 04886850728

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.