

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>PIRELLA R</u>
PRESSO	<u>PIRELLA</u>
COMMESSA	<u>66 H 01</u>
MODELLO	<u>WIRE STEE</u>
MATRICOLA	<u>804 10061</u>

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUATO COLLE DI MODULO CHIAVISTA
AD INTERVENE PER SOLI INCLINATI IN OGGETTO PER
ROBBER DI SUPPORTO SOTTO BASTARDINO DI
VERIFICA E EFFETTUANDO SEPARAZIONE CAVI DALLI
DEI 80 + VERIFICA TONCHI INCLINATO

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>PIRELLA</u>	<u>03</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE (con riserva e verifica)

Loggibile

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente".
 La relazione deve essere in ogni caso firmata.