

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>PAGAN</u>
PRESSO	<u>B111</u>
COMMESSA	<u>26 M 10</u>
MODELLO	<u>Grub Ringo</u>
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUATO CONE DA LAVORO RICHIESTA IN
MANUTENZIONE SOST. SUISSA DESCRIZIONE IN COORDINATO

FORO G. DA 10/10 SOST. SAD 26/06/26
FORO G. DA 10/10 SOST. " "

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>Basso</u>	<u>06</u>				
<u>PERGAMINO</u>	<u>08</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO [Signature]

FIRMA DEL CLIENTE

