



**Main
tech**
maintenance and technology

MAIN TECH s.r.l.

Via delle Ortensie, 10 - Z.I. - 70026 Modugno (Ba)

Tel. 080.5315358 - e-mail: main_tech@virgilio.it

C.F./P.IVA 05691610728 - Cap. Soc. € 20.000,00 - REA Bari 434199

N. 16/dec
DATA 19 / 03 / 2006

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA P
PRESSO	BARI
COMMESSA	26 M 10
MODELLO	GRUPPO FANGO
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUATO CORRE DA NORME UFFICIALI IN
MANUTENZIONE SECONDA SUI ANCIANI IN OBOLLO
UFFUSSE SLS MODI SEDE. SUD 12/03/2006
WATER SLS 10553 SEDE. " 13/03/2006

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
PIRELLA MURIO	08				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO [Signature]

Cod. For. 2006000000
 27 MAR 2006
 "Ricevuto con riserva e verifica"
 Firma Leggibile [Signature]

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.