

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA PT
PRESSO	Bari
COMMESSA	6 M lo
MODELLO	GOLD TANGO
MATRICOLA	64212

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO *EFFETTUANDO CORRE DA VOSSA RELATIVES IN MONT. Biotte + SOSTA SOTTO MANUTENZIONE IN OGGETTO*

<i>PRELIMINARE SLOW MOIP SOSTA. SCAO 16/05/2006</i>	
<i>WELSER SCA 1083 Biotte</i>	<i>u</i>
<i>WELSER SCA 1084 Biotte</i>	<i>u</i>
<i>WELSER SCA 1088 Biotte</i>	<i>u</i>
<i>WELSER SCA 1085 Biotte</i>	<i>u</i>

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO
<i>WELSER SCA 1086 Biotte</i>	<i>u</i>	<i>u</i>	<i>u</i>
<i>WELSER SCA 1087 Biotte</i>	<i>u</i>	<i>u</i>	<i>u</i>
<i>WELSER SCA 1089 Biotte</i>	<i>u</i>	<i>u</i>	<i>u</i>
<i>WELSER SCA 1090 Biotte</i>	<i>u</i>	<i>u</i>	<i>u</i>
<i>WELSER SCA 1091 Biotte</i>	<i>u</i>	<i>u</i>	<i>u</i>

NOTE DEL TECNICO	<i>WELSER SCA 1092 Biotte</i>	<i>u</i>	<i>u</i>
<i>WELSER SCA 1093 Biotte</i>	<i>u</i>	<i>u</i>	<i>u</i>
<i>WELSER SCA 1100 Biotte</i>	<i>u</i>	<i>u</i>	<i>u</i>
<i>WELSER SCA 1108 Biotte</i>	<i>u</i>	<i>u</i>	<i>u</i>

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<i>P. Romano</i>	<i>08</i>				
<i>P. P. P.</i>	<i>08</i>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

MAGNA
Magna PT S.p.A.
C.F. e P.IVA 05691610728

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.