



maintenance and technology

MAIN TECH s.r.l.

Via delle Ortensie, 10 - Z.I. - 70026 Modugno (Ba)

Tel. 080.5315358 - e-mail: main_tech@virgilio.it

C.F./P.IVA 05691610728 - Cap. Soc. € 20.000,00 - R.E.A Bari 434199

N. 305 b/c

DATA 04, 06, 226

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	PROBLEMA RISCONTRATO			
PRESSO	GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
COMMESSA	☐	☐	☐	☐
MODELLO	☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
MATRICOLA	☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO

DESCRIZIONE LAVORO: Effettuato Colte Xa 608m nell'area
A SOTTO COSTE DEL VENTILATORE CON IL MANGIO
DELLA BATTERIA GODESSANTE PER TATTICARE
LO SPANDIMENTO DEL VENTILATORE SI E SMO GODESS-
AD STOMBA LA BATTERIA + PRESSIONE DEL
GOLLO PER VENTILARE TATTICA

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO
1201	VENTILATORE ZIEBELG	0500	3301

NOTE DEL TECNICO

[illegible]**ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE**

AMAGNA

Cod. For. _____

01/01/2020

CLIENTE ricevuto con riserva e tecnica

Firma _____

Leggibile _____

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL

CLIENTE ricevuto con riserva e medical

Firma
Leggibile

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente".
La relazione deve essere in ogni caso firmata.