

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>MAGGI S.</u>
PRESSO	<u>BARI</u>
COMMESSA	<u>26 M DI</u>
MODELLO	<u>XEROX</u>
MATRICOLA	<u>SCA M006</u>

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO

EFFETTUATO COPIE DA 1080m RICHIEDE
LA SOSTITUZIONE BATTERIA LASER CON VERIFICA
TECNICA + PROVE DI TRACCELA STRADA

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

RICHIEDENTE VITO ABBATERRO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>ABBATERRO</u>	<u>01</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO [Firma]

FIRMA DEL CLIENTE

<u>ABBATERRO</u>
Cod. Forn. _____
<u>16.06.2016</u>
"Piacute con prova o verifica"
Firma Leggibile <u>ABBATERRO</u>

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente".
La relazione deve essere in ogni caso firmata.