**SERVICE GRU srl**
Noleggio | Vendita | Assistenza

C.da Fondo la Cornola, 123 | 70026 Modugno (BA) Tel./Fax: 080 5324911
info@servicegru.it- www.servicegru.it
Partita IVA: 05841000721

CERTIFIED ESQ ISO 9001 www.esqcert.com

FB GRU GRU EDILI · TCM CRANES · HETRONIC RADIOCOMANDI
TERBERG SPECIAL VEHICLES Centro Assistenza Autorizzata · FERRARI

## SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA

IMPRESA MAGNA PT SPA
VIA DEI CICLAMINI, 4
70026 - MODUGNO

C/O VS CANTIERE

Ordine di lavoro n. 3782

Data 07-05-2026

| Macchina Tipo | N. Macchina | H. MT: | Sbraccio mt | Ore | Operatore |
|---|---|---|---|---|---|
| FILTRO KNOLL | ACI SLA1109 | | | | CANZANO' DEBENEDETTO |

### ORE DI LAVORO

| data | mattina | pomeriggio | ore |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### VIAGGIO

| ANDATA | | RITORNO | |
|---|---|---|---|
| Tempo (H) | Percorso (km) | Tempo (H) | Percorso (km) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### CAUSALI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Montaggio | ☐ | Visite periodiche | ☐ |
| Smontaggio | ☐ | Noleggio | ☐ |
| Riparazione | ☐ | Garanzie | ☐ |
| Vendita | ☐ | | ☐ |

### DESCRIZIONE DELL' INTERVENTO:

INTERVENTO SU FILTRO KNOLL WEISSER AC 1
PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE
PREVENTIVO SLA1109-00V 2
Rateer. 06/05/26

### MATERIALI IMPIEGATI

| Q.tà | Codice | Descrizione |
|---|---|---|
| | | |
| | | RIF. L.O. 4800010969 |
| | | |
| | | |
| | | RIF. PR. 2/5/26 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | REF: ABBATE PAOLO |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

MAGNA
Cod. 1105387
MAG. 2026
"... riserva e verifica"
Firma
Lo...

Firma dell'esecutore

Firma del Committente ABBATE PAOLO