



C.da Fondo la Comola, 123 | 70026 Modugno (BA) Tel./Fax: 080 5324911
info@servicegru.it- www.servicegru.it
Partita IVA: 05841000721

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA

IMPRESA MA GNA PT SPA				Ordine di lavoro n. 3771			
VIA DEI CICLAMINI, 4				Data 27-04-2026			
70026-MODUGNO							
C/O VS CANTIERE							
Macchina Tipo WHEELABRATOR		N. Macchina 0K11012		H. MT:	Sbraccio mt	Ore	Operatore ZAMZILLOVA-DIEAUX
ORE DI LAVORO				VIAGGIO			
				ANDATA		RITORNO	
data	mattina	pomeriggio	ore	Tempo (H)	Percorso (km)	Tempo (H)	Percorso (km)
						CAUSALI	
						Montaggio ☐	Visite periodiche ☐
						Smontaggio ☐	Noleggio ☐
						Riparazione ☐	Garanzie ☐
						Vendita ☐	☐

DESCRIZIONE DELL' INTERVENTO:

INTERVENTO SU WHEELABRATOR OKU1012 ALLESTIMENTO TURBINA 1 CON
SOSTITUZIONE MOTORE - ROTORE - PORTAPALE - PALETTE - VENTOLA -
BICCHIERE - PERNO CENTRALE - ALLOGGIO FISSAGGIO BICCHIERE -
DISCO GRADUATO - COLLAUDO

MATERIALI IMPIEGATI

Q.tà	Codice	Descrizione
		interar. del 21/04/2026
		PIF. L.O. 4800010958
		PIF. PR 203/20
		REF. SISTO
		MAGNA Cod. For. <u>910155E</u> 29 APR. 2026 "Ricevuto con riserva e verifica" Firma <u> </u> Leggibile <u> </u>

Firma dell'esecutore

Firma del Committente