

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>MAGN R</u>
PRESSO	<u>BAZ</u>
COMMESSA	<u>26 M di</u>
MODELLO	<u>POWERON</u>
MATRICOLA	<u>11001012</u>

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO

EFFETTUO GORE IN LAVORO CHIAMATA
AD INTERVENTO SU GRUPPO TANGO RITE. MANOMI
DELLA SULLA IN OGGETTO PER LO SCOPPIO DI
UNA PERIL. DOVE SI RILEGGERA PROBLEMI DI
TIPO FRAZIONAMENTO OTTORE PERMANO
SI RILEGGERA SU SOSTITUZIONE GA IL PRELITO
REGOLAZIONE + SOST. FILTRO INTAKE SULLA
TOGA + UOMO + MANCA + VERIFICA TURBOCOMPRESSORE

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO
<u>NEOL FILTRO</u>	<u>φ 3/8</u>		

NOTE DEL TECNICO

RICERCA D'INTERVENTO DI MTONO 2018

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>HALGEMARCO</u>	<u>08</u>				
<u>2026</u>	<u>08</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

ARMAGNIA
Cod.For. _____
01.05.2026
Firma del CLIENTE ricevuto con ricerca e verifica
Firma Leggibile _____

FIRMA DEL TECNICO

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.