

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>AGOS R</u>
PRESSO	<u>SPC</u>
COMMESSA	<u>26 M DI</u>
MODELLO	<u>PROFESSION</u>
MATRICOLA	<u>HW 11007</u>

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUANDO CORRE DA USURA CHIAMMA AD WILCO
SUE MACCHINE IN OGGETTO PER SOSTITUIRE GRUPPO FRIGO
DOPO SOSTITUZIONE E REVISIONE DA PARTE NOSTRA
DEL GRUPPO TORNATO PER CONTROLLARE STATO DI ROTAZIONE
E FUNZIONAMENTO DEL PISTONE DI FUNZIONAMENTO

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO RELAZIONE DA PARTE DI ANGELO DI CASSA

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>PIRELLA</u>	<u>0/4</u>				
<u>PIRELLA</u>	<u>0/4</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

AMMAGLIA
 Cod.For. _____
 16/06/2020
 "ricevuto con riserva e verifica"
 Leggibile