

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>MAGNA</u>
PRESSO	<u>BNC</u>
COMMESSA	<u>66 M OI</u>
MODELLO	<u>RAWSON</u>
MATRICOLA	<u>100 M03</u>

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO: EFFETTUANDO GORE DI 1080M MULTIPLEX INTERO.
SULLA MACCHINA IN OGGETTO PER PROBLEMI DI ALTA
TEMP. DURA DA VERIFICA SI RILEVANO EVIDENTI
INTASSI PERMANENTI SI RILEVANO IL MANGRO DALLA
STESSE E QUELLE SEBBIOLO E SOSTITUZIONE
E ROVERE DI FORNIMENTI

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>MARCONI</u>	<u>05</u>				
<u>DETA</u>	<u>05</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DEL CLIENTE	<u>05/05/2016</u> Cod. For. <u>05/05/2016</u> "Procedura completata o verificata" Firma Legittima
		Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.