

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGAS R.
PRESSO	BSPZ
COMMESSA	26 M. 01
MODELLO	PER STAKE
MATRICOLA	SLW 11013

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO: Effettuato check di verifica completa del sistema di riscaldamento della macchina in oggetto per problemi di aria fresca. Dopo diff. manovra performed da parte del cliente si riscontrano problemi funzionali alla macchina. Per questo si è provveduto alla regolazione della sonda verificando il funzionamento e garantendo la corretta azione.

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO: Richiesta di cambio da Angelo Blando

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
GIACOMINO	03				
GADICAN	03				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

ANAGRAMMA
Cod.For. _____
02 APR 2026
"Ricevuto con riserva e verifica"
Firma Leggibile _____

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.