

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA P
PRESSO	ESICA
COMMESSA	26 M 1h
MODELLO	104 AD 105
MATRICOLA	AD 106

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO

EFFETTUATO GORE DI LAVORO NELLE
LA MANUTENZIONE. INOLTRE SONO STATE
LA OGGETTO DI INTERVENTI GIORNI E RIMORCHI
DI MANUTENZIONE

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
M. Romano	03				
B. P.	03				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

COD. FORNITORE 91025338
SERVIZIO DINTICO
23.05.2026

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

MAGNA

Magna P.T.S.p.A.

C.F.: 05691610728

APPARECCHIATURA ESICADORI

SD 104 - SD 105 - SD 106

OPERATORE MASSIMILIANO

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' ESTERNE

☒	Registrazione delle pressioni di aspirazione e mandata	
	Registrazione della pressione dell'olio	
☒	Controllo tensione alimentazione del motore	
☒	Controllo corrente assorbita dal motore	
	Controllo livello olio	
☒	Controllo teleruttori	
☒	Controllo della carica del refrigerante attraverso l'apposita spia	
☒	Controllo della temperatura di aspirazione per l'esatto surriscaldamento	
☒	Controllo delle apparecchiature di sicurezza	
☒	Verifica di tutti i contatti elettrici	
	Test di acidità sull'olio ove possibile	
	Lavaggio batterie condensanti	
	Controllo funzionalità processore a bordo macchina.	
☒	Lavaggio scambiatore a piastre	

ELENCO CONTROLLI SULLE UNITA' INTERNE

	Pulizia filtri aria	
	Cambio feltrina	
	Controllo rumorosità ventilatore	
	Controllo assorbimenti elettrici	
	Lavaggio batterie evaporanti	
	Lavaggio griglie	
	Controllo funzionalità processore a bordo macchina	
	Controllo pendenza scarichi condensa	

Data

23/05/2006