

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>MAGAN R</u>	PROBLEMA RISCONTRATO			
PRESSO	<u>BARI</u>	GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
COMMESSA	<u>26 11 13</u>	☐	☐	☐	☐
MODELLO	<u>WELDER</u>	☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
MATRICOLA	<u>DM 1006 B AEB</u>	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO			

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUATO LAVORO STRUTTURALE SULLA MACCHINA IN
OGGETTO DI RILASCIAMENTO E SOSTITUZIONE
DELLA RUOTA MOTRICE.

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>MAGAN R</u>	<u>05</u>				
<u>DE PAG</u>	<u>05</u>				
<u>LEWIS</u>	<u>05</u>				
<u>GRANZINI</u>	<u>05</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DEL CLIENTE	<u>AMAGNA</u>
		Cod. For. <u>7026</u>
Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.		ricevuto con riserva e verifica Firma Leggibile