

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>PIRELLA &</u>
PRESSO	<u>252</u>
COMMESSA	<u>6 M 01</u>
MODELLO	<u>PROFESIA</u>
MATRICOLA	<u>4400 1006</u>

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUATO GORE DA UOMO CHIAMA DA
INTER. SUI MARCHI IN OGGETTO GORE SUPPLIO PER
IL ROLAGGIO GRUPPO NUOVO G.I.C. PRESTIO COLLE
DIENI L'IMULIS + GORDO PER VALLI FUL TONCHIASTRO


QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO RICHIESTA D'INTERVENTO RICHIESTO DA
ANTONIO LOIS

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>PIRELLA</u>	<u>06</u>				
<u>252</u>	<u>06</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO
[Firma]

	
Cod.For.	
03.06.2020	
Firma	<u>[Firma]</u>
Leggibile	<u>[Firma]</u>

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente".
La relazione deve essere in ogni caso firmata.